

BKG AB

KONSULTERANDE INGENJÖRER

Box 24

(Invernessvågen 18)

182 07 STOCKSUND

Tel. 08-85 01 75

Mobil 070-550 01 33

Fax 08-85 31 34

E-mail: tommy.lindqvist@bkg.nu

2

VÄGSYN 1

GAMLA BRUNNSVÄGEN M FL, INGARÖ

RENOVERING AV VA-LEDNINGAR
VÄRMDÖ KOMMUN

1 (3)

**NOTERINGAR FÖRDA I SAMBAND MED SYN AV DEL AV KALLE FLYGARES VÄG
OCH GAMLA BRUNNSVÄGEN PÅ INGARÖ, VÄRMDÖ KOMMUN MED ANLEDNING
AV RENOVERING AV VA-LEDNINGAR****Synedag**

Synen ägde rum 2007-11-19

Parter

Beställare

Värmdö Kommun
Teknisk produktion
VA-avdelningen
134 81 GUSTAVSBERG
nedan kallad B

Entreprenör

Scandinavia VA-Teknik AB
Odenslanda
355 94 VEDERSLÖV
nedan kallad E

Vägförening

Dalhuggets Samfällighetsförening
c/o Åke Andersson
Marikavägen 15
130 35 INGARÖ
nedan kallad VF**Syneförrättare**

Beställaren har utsett Tommy Lindqvist till syneförrättare, nedan kallad Sf.

Kallelse

B har per telefon kallat parterna till dagens syn. Ingen part har framfört klander mot kallelsen.

Närvarande vid besiktningen

För beställaren

Robert Söderberg
Tommy Johansson

För entreprenören

Börje Karlsson
Roger Johansson

För vägförening

Tina Fred



Anledning till syn B har upphandlat E för renovering av befintliga va-ledningar från Mörttäsvägen (norr om förskolan), under förskolan, längs Kalle Flygares väg och längs Gamla Brunnsvägen fram till mitt emellan Dalhuggevägen och Kalle Flygares väg på Ingarö inom Värmdö kommun.

Anteckningar Under synen fördes anteckningar enligt nedan, om vilka parterna fått tillfälle att yttra sig.

Sf och E har som komplement till anteckningarna fotograferat synesträckorna med digitala kameror.

Noteringar Vid dagens syn gjordes noteringar enligt nedan med start vid Mörtviksvägen och längs ledningssträckningen:

1. Gunnebostängsel till förskola är helt och utan skador.
2. Lekutrustning inom förskolegård är hel.
3. Kantstöd av trä vid rabatt mot förskolans östra fasad är demolerat.
4. Entrégrind och förråd vid väg vid entré till förskola är utan skador.
5. Asfaltkantstöd längs Kalle Flygares väg och längs Gamla Brunnsvägen är repade av snöplogning mm. Många sprickor finns i kantstöden. Partiellt har kantstöd ilagats med AG vid lappar i asfaltbeläggningar.
6. Omfattande sprickbildningar och skador finns i beläggningar på gångbanor och körbanor. Många lappningar har utförts av beläggningar.
7. Spjälstaket på höger sida mot Gamla Brunnsvägen 4 har många skador och är i dåligt skick.
8. Nätstängsel på vänster sida om infart till Gamla Brunnsvägen 6 är trasigt.
9. Stolpe av mexitegel vid infart "Christ Ersson", på vänster sida, är skadad och lutar.

BKG AB

KONSULTERANDE INGENJÖRER

Box 24

(Invernessvågen 18)

182 07 STOCKSUND

Tel. 08-85 01 75

Mobil 070-550 01 33

Fax 08-85 31 34

E-mail: tommy.lindqvist@bkg.nu

VÄGSYN 1

GAMLA BRUNNSVÅGEN M FL, INGARÖ

RENOVERING AV VA-LEDNINGAR
VÄRMDÖ KOMMUN

3 (3)

Distribution

Syneprotokollet har tillställts parterna medelst e-post eller med vanligt brev enligt följande:

Värmdö Kommun
Teknisk produktion
VA-avdelningen
Att: Robert Söderberg
134 81 GUSTAVSBERG
robert.soderberg@varmdo.se

Scandinavia VA-Teknik AB
Att: Börje Karlsson
Odenslanda
355 94 VEDERSLÖV
börje@svatek.se

Dalhuggets Samfällighetsförening
c/o Åke Andersson
Marikavägen 15
130 35 INGARÖ

Stocksund 2007-11-19

Tommy Lindqvist
BKG AB

