



Handläggare: Henrik Gidlund  
Region Ytterstad  
Drift- och underhållsbyrån  
Tel: 508 261 68  
henrik.gidlund@gfk.stockholm.se

2003-05-15

Dnr 03-912-1487:1

Till  
Gatu- och fastighetsnämnden

**Eftergivliga belyningsstolpar. Svar på skrivelse från Mats Rosén och Björn Nyström (kd)**

**FÖRSLAG TILL BESLUT**

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på skrivelse 2003-04-22 från Mats Rosén och Björn Nyström.

Olle Zetterberg

Solveig Svedgård

Ted Ell

**SAMMANFATTNING**

1998 fanns enligt en utredning gjord av kontoret ungefär 1300 st hårda stolpar med sån placering att de utgjorde en trafikfara. Kontoret har sedan dess bytt ut 50-100 st per år. Vid ny- och ombyggnad beaktas alltid risken för påkörning.

**UTLÅTANDE****Bakgrund**

Mats Rosén och Björn Nyström har i skrivelse till nämnden 2003-04-22 av kontoret begärt en redovisning av antalet äldre lyktstolpar som inte ger efter och viker sig samt en rapport över vart och vilken takt dessa byts ut mot eftergivliga.

**Hårda stolpar**

1997-1998 genomförde kontoret en inventering av belysningsstolpar med sådan placering att de bör bytas mot eftergivliga. Stolparna bedömdes utifrån riktlinjerna i Kommunförbundets skrift "Farligt nära", publicerad 1997. Totalt fanns ungefär 1300 st stolpar som behövde åtgärdas. En utbytesplan togs fram och godkändes av nämnden 1998-06-09, ärende 24.

**Mjuka stolpar**

Sedan 1999 har kontoret använt 1 till 2 miljoner årligen för att bygga bort hårda stolpar, motsvarande ungefär 50 - 100 st per år.

Vid nyanläggning och ombyggnad görs alltid en bedömning om eftergivliga stolpar ska användas. Estetiskt är det inte något problem att välja eftergivliga stolpar. Idag finns ett flertal rörstolpsmodeller tillgängliga på marknaden.

**Kontorets förslag/synpunkter**

Kontoret föreslår att gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på skrivelse 2003-04-22 från Mats Rosén och Björn Nyström.

**SLUT**