



TPI-20150617082846

Datum: 2015-06-17

Tid: 08:05

Temp luft: 17

Temp vatten: 17

Antal badande: 0

Väder: sol


Antal vattenprover: 2

Samlat omdöme: Vid inspektion av plaskdammen har kontrollerats om information till allmänheten finns uppsatt, dusch, tillgång till toalett, dammens form, botten och kröning, ytan närmast dammen (ex lutning, skador), dammens renhet, renhet kring dammen samt riskfaktorer. I det fall kommentarer inte lämnats på någon/några av punkterna ska det tolkas som att avvikelser saknas. Ev brister i cirkulation, dammbotten sliten, lutningar på delar av ytorna kring plaskdammen problematiska. Långsiktiga åtgärder/underhåll överlämnas till egenkontrollen. Nödvändiga omedelbara åtgärder; ans av växtlighet, förbättrad parkstädning. Visa med foton att detta utförts.



Anteckningar förda av: Kajsa Holmborn, kajsa.holmborn@stockholm.se

2015-06-17 08:05:34



1	<p>Nummer: TPIP-20150617082655</p> <p>Punkt Ja: Ja</p>	<p>Punkt namn: 1. Dammen i drift vid inspektionstillfället?</p> <p>Kommentar:</p>
2	<p>Nummer: TPIP-20150617082658</p> <p>Punkt Ja: Ja</p>	<p>Punkt namn: 2. Informationsskylt finns uppsatt?</p> <p>Kommentar:</p>
3	<p>Nummer: TPIP-20150617082703</p> <p>Punkt Ja: Ja</p>	<p>Punkt namn: 3.A. Dusch finns?</p> <p>Kommentar:</p>
4	<p>Nummer: TPIP-20150617082709</p> <p>Punkt Ja: Ja</p>	<p>Punkt namn: 3.B. Duschen fungerar?</p> <p>Kommentar:</p>
5	<p>Nummer: TPIP-20150617082711</p> <p>Punkt Ja: Ja</p>	<p>Punkt namn: 3.C. Duschens placering ok?</p> <p>Kommentar:</p>
6	<p>Nummer: TPIP-20150617082713</p> <p>Punkt Ja: Nej</p>	<p>Punkt namn: 4. Toa i dammens närhet?</p> <p>Kommentar:Saknas</p>
7	<p>Nummer: TPIP-20150617082715</p> <p>Punkt Ja: Nej</p>	<p>Punkt namn: 5.A. Dammens form ok för god vattenomsättning i dess helhet?</p> <p>Kommentar:För få dysor för den form dammen nu har.</p>
8	<p>Nummer: TPIP-20150617082803</p> <p>Punkt Ja: Nej</p>	<p>Punkt namn: 5.B. Dammens botten ok?</p> <p>Kommentar:Sliten asfaltsbotten</p>
9	<p>Nummer: TPIP-20150617082853</p> <p>Punkt Ja: Ja</p>	<p>Punkt namn: 5.C. Dammens kröning ok?</p> <p>Kommentar:</p>
10	<p>Nummer: TPIP-20150617082909</p> <p>Punkt Ja: Ja</p>	<p>Punkt namn: 5.D. Hårdgjord yta kring dammen ok?</p> <p>Kommentar:</p>
11	<p>Nummer: TPIP-20150617083155</p> <p>Punkt Ja: Nej</p>	<p>Punkt namn: 5.E. Lutning på yta kring dammen ok?</p> <p>Kommentar:Fel lutning på ytor mellan damm och stenmur. Vatten blir stående mot kröning vid regn.</p>





12

Nummer: TPIP-20150617083508

Punkt Ja: Ja

Punkt namn: 6.A. Dammens renhet vid inspektionen. Vattnet klart och skräpfritt?

Kommentar:

13

Nummer: TPIP-20150617083537

Punkt Ja: Ja

Punkt namn: 6.D. Sand jord i dammen?

Kommentar:En del sand på botten.



14

Nummer: TPIP-20150617083641

Punkt Ja: Ja

Punkt namn: 7.B. Mycket förna i dammens närhet?

Kommentar: Mycket förna och klippt gräs







15

Nummer: TPIP-20150617084003

Punkt namn: 7.C. Trädgrenar hänger över dammen?

Punkt Ja: Ja

Kommentar: Vissa delar av syrenhäcken hänger över dammen





16

Nummer: TPIP-20150617084304

Punkt Ja: Ja

Punkt namn: 8. Markskador. Skador utanför dammens närzon?

Kommentar:Hål i asfalten under parkbänk



17

Nummer: TPIP-20150617084450

Punkt Ja: Nej

Punkt namn: 9.A. Riskfaktorer nära plaskdamm. Sandlådor utan skyddsåtgärder?

Kommentar:Sandlåda har staket men mycket sand utanför. Bristfällig parkstädning?



18

Nummer: TPIP-20150617084647

Punkt Ja: Ja

Punkt namn: 9.B. Riskfaktorer nära plaskdamm.
Grill utan egen tappkran?

Kommentar:



Punkt namn: 9.C. Riskfaktorer nära plaskdamm.

Punkt Ja: Nej

Kommentar: Asfalterad gångstig under syrenhäck mycket ostädad.

