



VÄRMDÖ KOMMUN

 Cedervall arkitekter



# Kapacitetsutredning lärmiljöer

## INNEHÅLSFÖRTECKING

**Beskrivning av metodiken** 5-8

### **Förskolor**

**Gustavsberg** Sida:

#### *Kommunala förskolor*

Blomkulans förskola	9-10
Holmviksskogens förskola	11-12
Jungmannens förskola	13-14
Lugnets förskola	15-16
Minimunkis förskola	17-18
Munkmora förskola	19-20
Åkerlyckans förskola	21-22
Ösbydalens förskola	23-24

#### *Fristående förskolor*

Antistilla förskolan	25
Grindsstugan förskolan	26
Gustafs förskola	27
Kulskolans förskola	28
LÄR förskola	29
Östra Ekedals förskola	30
Thoren framtid	31


### **Ingarö**

#### *Kommunala förskolor*

Fågelviks förskola	32-33
Calle Flygares förskola	34-35
Kottens förskola	36-37
Långviks förskola	38-39
Lövhamra förskola	40-41

#### *Fristående förskolor*

Varglyans förskola	42
Ängsblommans förskola	43



**Värmdölandet inkl Mörtnäs**

Sida:

*Kommunala förskolor*


Blåsippans förskola	44-45
Dalstugans förskola	46-47
Haghulta förskola	48-49
Kopparmora förskola	50-51
Labyrintens förskola	52-53
Lokattens förskola	54-55
Solbackens förskola	56-57
Torshälls förskola	58-59
Vikingens förskola	60-61
Värmdöviks förskola	62-63
Ängens förskola	64-65

*Fristående förskolor*

Grantomta Montessori	66
Snickarbacken	67

**Djurö/Stavsnäs/Skärgården***Kommunala förskolor*

Djuröskutans förskola	68-69
Nya Djurhamns förskola	70-71
Talluddens förskola	72-73
Möja förskola	74
Runnmarö förskola	75
Sandhamn förskola	76
Svartsö förskola	77



## SKOLOR

### Gustavsberg

Sida:

#### *Kommunala skolor*

Farstaviken/Ekedal	78
Farstaviken/Kvarnberget	79
Munkmoraskolan	80-81
Ösbyskolan	82-83

#### *Fristående skolor*

Skolan LÄR	84
Antistilla skola	85

### Ingarö

#### *Kommunala skolor*

Brunns skola	86-87
Fågelviks skola	88-89

#### *Fristående skolor*

Lemshaga akademien	90
--------------------	----

### Värmdölandet

#### *Kommunala skolor*

Hemmestaskolan	91-92
Kullsvedsskolan	93-94
Kyrskolan	95-96
Viks skolan	97-98

#### *Fristående skolor*

Grantomta montessori skola	99
----------------------------	----


### Djurö/Stavsnäs/Skärgården

#### *Kommunala skolor*

Djurö skola	100-101
Möja skola	102
Runmarö skola	103
Sandhamns skola	104
Svartsö skola	105

### Bilagor

Checklistor med bedömningskriterier och betygsättning



# Beskrivning av metodiken

## Målsättning

Cedervall Arkitekter har, på Värmdö kommuns uppdrag, haft som målsättning att skapa ett underlag för översyn av utbildningslokaler i kommunen. Denna översyn behandlar på ett generellt sätt parametrar som kapacitet, kvalitet och ändamålsenlighet för befintliga skollokaler, förskolelokaler samt deras utemiljö.

Resultatet av den första etappen av uppdraget och kapacitetsbedömningen, är en samlad rapport över ett femtiotal objekt som beskriver på ett snabbt och överskådligt sätt, var i kommunen behoven är som störst.

Rapporterna beskriver inte kvalitén på utbildningen som bedrivs i dessa lokaler eller driftförhållanden på plats. Därför skall de läsas som en beskrivning av de byggda miljöerna utifrån ett antal bestämda kriterier.

## Insamling av information

I projektet ingick bedömning och redovisning av parametrarna nedan. Under varje parameter redovisar vi hur den nödvändiga informationen, för att kunna göra bedömningen, har insamlats.

### **1. Skolan/förskolans namn**

Kommunens uppgifter

### **2. Fastighetsbeteckning**

Kommunens uppgifter

### **3. Adress**

Kommunens uppgifter  
Internet

### **4. Lokalyta**

Kommunens uppgifter  
Uppmätning/kontroll på ritningsunderlag erhållna av kommunen

### **5. Nuvarande elevantal/barnantal**

Kommunens uppgifter  
Enkät svar från verksamhetsansvarig


### **6. Uppskattad elevkapacitet/barnkapacitet**

Komplett ritningsunderlag  
Enkät svar från verksamhetsansvarig  
Platsbesök för inventering, måttagning, bilder, samtal med personal på plats  
Checklistor från Cedervall med bedömningskriterier och betygsättning

### **7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö**

Komplett ritningsunderlag  
Enkät svar från verksamhetsansvarig  
Platsbesök för inventering, måttagning, bilder, samtal med personal på plats  
Checklistor från Cedervall med bedömningskriterier och betygsättning

### **8a. Uppvärmnings- och ventilationssystem**



Vi blev ombedd av kommunen att lägga till denna parameter. Däremot har vi inte fått dessa uppgifter i dagsläge. Punkten kan kompletteras när vi får in nya uppgifter.

#### **8b. Inomhus standard i verksamhetslokal**

Enkät svar från verksamhetsansvarig

Checklistor från Cedervall med bedömningskriterier och betygsättning

#### **8c. Lokalens/byggnadens skick**

Platsbesök för inventering, måttagning, bilder, samtal med personal på plats  
checklistor från Cedervall med bedömningskriterier och betygsättning

#### **9. Utemiljö**

Komplett ritningsunderlag

Enkät svar från verksamhetsansvarig

Platsbesök för inventering, måttagning, bilder och samtal med personal på plats

Checklistor från Cedervall med bedömningskriterier och betygsättning

Internet

#### **10. Tillgänglighet**

Komplett ritningsunderlag

Platsbesök för inventering, måttagning, bilder och samtal med personal på plats

Checklistor från Cedervall med bedömningskriterier och betygsättning

Gällande lagstiftning

#### **11. Trygghet och säkerhet**

Enkät svar från verksamhetsansvarig

Checklistor från Cedervall med bedömningskriterier och betygsättning


### Checklistor med bedömningskriterier och betygsättning

För många ovannämnda parametrar har vi använt oss av ett internt utvecklat betygssystem för att så objektivt som möjligt kunna göra en bedömning. Dessa listor och kriterier presenterades till Värmdö kommun vid ett avstämningsmöte i september 2016. Vi bilägger dessa listor i slutet av detta dokument.

### Web-enkät

Vissa parametrar som ingår i kapacitetsbedömningen, såsom byggteknisk standard i verksamhetslokaler, är mätbara parametrar: ljud, värme och luftkvalité. Inom ramen för vårt uppdrag ingick inte mätningar, men information skulle ändå sammansättas. Det bästa sättet, bedömde vi, var att fråga den verksamma personalen på plats.

Vi utformade en web-enkät som skickades i slutet av oktober 2016 till samtliga rektorer/föreståndare för kommunala verksamheter. I början på november 2016 och under februari 2017 skickades en påminnelse till de som inte svarat vid första utskicket.



## Platsbesök för inventering

Under oktober och november 2016 kontaktade vi samtliga rektorer/föreståndare för kommunala verksamheter. Vi gjorde kompletterande besök för vissa objekt under februari 2017.

Vid platsbesök har vi haft med oss allt material digitalt, på en I-pad, och använt oss av programmet Blue Beam revu för att anteckna på ritningarna och ta bilder. Vi har varit begränsade i vår fotodokumentation för att undvika fotografering av barnen. (Vi har inte kunnat komma in i alla salar, till exempel om det pågick lektion medans vi besökte klassen.)

## Friskolorna/fria förskolorna

Friskolorna ingick inte i inventeringen men punkt 1 till 6 redovisas för varje objekt.

## Analys och rapport

### **Kort om nyckeltal**

Nyckeltalet BRUTTOAREA (BRA)/barn är en användbar indikator för att jämföra förskolorna/skolorna sinsemellan. Det talar om antal kvadratmeter som teoretisk finns per barn i verksamheten.

I BRA ingår byggnadens samtliga ytor innanför ytterväggarna. Det används ofta för att bestämma investeringsnivå per barn för nybyggnation av utbildningslokaler.

Nyckeltalet avdelningsyta/barn eller klassrumstorlek/elev beskriver den faktiska ytan varje barn eller elev har i lokalen.

### Förskola

På förskolan räknar vi som faktisk yta: avdelningsrum, vilrum, grupprum, matrum om det ligger på avdelningen, samt ateljé/verkstad om rummet har en direkt koppling till en bestämd avdelning. Det är barnens hemvist, där barnen spenderar det mesta av sin tid.

Skötrum, kapprum, wc, gemensam matsal eller gemensamma ytor för rörelse eller estetik räknas inte i det nyckeltalet.

En optimal fördelning avdelningsyta/barn i förskolemiljö är mellan 2,7 - 3,3 kvm/barn.

Analysen av dessa nyckeltal måste även göras tillsammans med övriga utrymmen i lokalen. Tillgång till gemensamma rum för rörelse eller andra gemensamma ytor som delas av flera avdelningar kan till exempel kompensera för mindre/trängre hemvister.

### Skola

På skolan räknas klassrum, grupprum och hemvistrum in.

En optimal fördelning av klassrumstorlek/elev i skolmiljö är ca 2 kvm per barn, plus tillgång till grupprum.

I skolan är tillgången till speciallokaler som slöjdsalar och hemkunskapssalar dimensionerande gällande antal möjliga parallella klasser.

Antal och storlek på kapprum och antal toaletter i lokalen räknas också i den övergripande bedömningen av kapaciteten på skolor och förskolor.



## Utemiljö

Storleken på gårdarna och utomhusmiljöns tillgänglighet för lek och rast påverkar på samma sätt kapaciteten. Boverket rekommenderar för förskolebarn ca 40 kvm/barn och för grundskolan 30 kvm/elev. En annan viktig aspekt är att gårdens totala friyta, oavsett antal barn, bör överstiga 3000 kvm. Detta för att kunna erbjuda tillräckliga ytor för olika typer av lek, nödvändigt för barnens motoriska och sociala utveckling.

## **Kort om tillgänglighet**

De flesta objekten i utredningen är inte tillgängliga enligt dagens regelverk. Bedömningen innebär inte att lokalerna inte är funktionella. Bristerna kommer först och främst från åldern på de inventerade byggnaderna. Äldre byggnader, färdigställda innan år 2000, utfördes med andra tillgänglighetskrav än idag.

Förskolan har krav, utifrån dagens lagstiftning, på en angoringsplats för hkp-fordon inom 25 meter från en tillgänglig entré. (samt att en parkeringsplats för hkp-fordon skall kunna anordnas). En tillgänglig entré måste finnas och de invändiga kommunikationerna skall vara tillgängliga. RWC skall helst finnas, men det finns inget lagstiftat krav på det.

På skolan gäller samma krav som ovan samt att skolans publika utrymmen (expedition, reception, aula/matsal, gymnastiksal, rektorns kontor, vaktmästeriet) skall vara fullt tillgängliga. RWC är ett krav i anslutning till ovannämnda rum, om wc för icke rörelsehindrade finns.

## **Kort om betygsättning av analyserade parametrar**

Vi har betygsatt de olika analyserade parametrarna på en skala från 1 till 4, där 4 är högsta betyget.

### **1= UNDERKÄND**

Underkänd har använts med sparsamhet då inga av de inventerade lokalerna är otjänliga. I de få fall då det använts är det för att påpeka akuta brister där en åtgärdsplan för bristen borde tas fram först och åtgärdas snarast.

### **2= MINDRE BRA**


Mindre bra belyser brister som måste åtgärdas. Detta kan kräva, exempelvis, vidare utredning av problemet, mättningar, undersökningar och framtagning av förslag för att lösa situationen.

### **3=GODKÄND**

Godkänd innebär att inga åtgärder krävs i dagsläge. Däremot finns det utrymme för förbättring.

### **4=BRA**

Bra betyder att den analyserade parametern håller en hög standard och motsvarar dagens krav gällande bra lärmiljö. Inga åtgärder föreslås.





# Blomkulan förskola



## 1. Förskolans namn

Blomkulan förskola  
Byggd 1942

## 2. Fastighetsbeteckning

Östra Ekedal 1:54

## 3. Adress

Ekedalsvägen 2

## 4. Lokalyta

217 kvm BRA


## 5. Nuvarande barnantal

32 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

BEDÖMD KAPACITET 30-32 barn  
GODKÄND för dagens verksamhet

Nyckeltal BRA/barn: 6,8 kvm  
Nyckeltal avdelningsyta/barn: 3,7 kvm



## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

MINDRE BRA

Den typen av byggnaden är inte anpassad till förskoleverksamhet enligt dagens standard.

Skötrum med skötbänk verkar saknas. Duschköjlighet saknas. Rumssamband omöjliggör förflyttning från ett rum till ett annat utan att störa pågående verksamhet. Verksamheten egens bedömning av lokalen är att den kan vara svårarbetad.

## 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNING och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

## 8b. Inomhus standard i verksamhetslokal

MINDRE BRA

Temperatur inomhus ojämn och luftkvalité dålig. Hög ljudnivå på avdelningarna.

## 8c. Lokalens/byggnadens skick

MINDRE BRA

WC och skötrumsituationen bör åtgärdas. Ostimulerande inomhusmiljö.

## 9. Utemiljö

GODKÄND

Stor gård som bjuder till olika typer av lek. Nyligen upprustad. Möjlighet till lek i skuggan nära byggnaden saknas.

## 10. Tillgänglighet


UNDERKÄND

Otillgängliga entréer, angöring och avsaknad av handikapparkering. RWC saknas.

## 11. Trygghet och säkerhet

GODKÄND

Avgränsningar fungerar bra. Inga trafikproblem vid hämtning och lämning. Närheten till vattnet kan vara en risk.



# Holmviksskogens förskola



## 1. Förskolans namn

Holmviksskogens förskola

## 2. Fastighetsbeteckning

Ösby 1:206

## 3. Adress

Bergmossevägen 5-11

## 4. Lokalyta

747 kvm BRA


## 5. Nuvarande barnantal

74 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

BEDÖMD KAPACITET: 75-80 barn  
GODKÄND för dagens verksamhet.

Nyckeltal BRA/barn: 6,5 kvm/barn  
Nyckeltal avdelningsyta/barn: 3,2 kvm/barn



## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

GODKÄND

Bra rumsplanering och samband.

## 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNING och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

## 8b. Inomhusstandard i verksamhetslokal

GODKÄND

Vissa rum kan bli varma sommartid pga solinstrålning och inomhustemperaturen upplevs ibland ojämn.

## 8c. Lokalens/byggnadens skick

GODKÄND

I vissa rum (korridorer till exempel) är taket väldigt lågt, ca 2,1 m i underkant. Enligt Boverket byggregler skall taket vara minst 2,7m högt på arbetsplatser. Den låga takhöjden kan påverka inomhusklimatet negativt.

## 9. Utemiljö

MINDRE BRA

Gården är väldigt liten och begränsar förskolans kapacitet. Inga gröna ytor och få växter. Småbarnsgård saknas.

## 10. Tillgänglighet


GODKÄND

Det finns ingen tillgänglig entré. Möjlighet till angöring finns i närheten av entré

## 11. Trygghet och säkerhet

MINDRE BRA

Staket runt gården behöver bytas. 2 entréer till förskolan vetter direkt mot gatan, vilket utgör en risk för att barn springer direkt ut och hamnar på gatan.



# Jungmannens förskola



## 1. Förskolans namn

Jungmannens förskola  
Byggt 1985

## 2. Fastighetsbeteckning

Skevik 1:190

## 3. Adress

Fiskgjusevägen 50

## 4. Lokalyta

401 kvm BRA


## 5. Nuvarande barnantal

43 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

BEDÖMD KAPACITET: 40-45 barn  
GODKÄND för dagens verksamhet.

Nyckeltal BRA/barn: 9,3 kvm  
Nyckeltal avdelningsyta/barn: 3,9 kvm



## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

GODKÄND

Lokalen är ursprungligen ritad för 2 avdelningar. Verksamheten innehåller idag 3 avdelningar. Att personalutrymmen finns en trappa upp försämrar möjligheten för personal att ha någon form av uppsikt även när de inte finns på avdelningen.

## 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNING och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

## 8b. Inomhus standard i verksamhetslokal

GODKÄND

## 8c. Lokalens/byggnadens skick

GODKÄND

## 9. Utemiljö

MINDRE BRA

Gården erbjuder ingen skugga för utelek samt få och ensidiga lekmöjligheter. Det finns ingen separat gård för småbarn, vegetationen är sparsam och utemöblerna slitna. Vid platsbesök fanns 2 soptunnor uppställda på gården.

## 10. Tillgänglighet


MINDRE BRA

Angöring och/eller parkering för handikapp finns ej. Tillgänglig entré finns ej.

## 11. Trygghet och säkerhet

MINDRE BRA

Belysningsstolparna på gården är få. Förskolan nås enbart från en sida, vilket medför korsande flöden (matleveranser, sophämtning och barn). Soptunnor uppställda utanför förskoleentré utgör en hygienisk risk.



# Lugnet förskolan



## 1. Förskolans namn

Lugnet förskola

## 2. Fastighetsbeteckning

Ösby 2:104

## 3. Adress

Meitens väg 4

## 4. Lokalyta

1428 kvm BRA


## 5. Nuvarande barnantal

95 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

BEDÖMD KAPACITET: 105-110 barn  
GODKÄND för dagens verksamhet.

Nyckeltal BRA/barn: 15 kvm/barn  
Nyckeltal avdelningsyta/barn: 5,9 kvm/barn



## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

GODKÄND

Stora lokaler. Rum för rörelse och estetik/målarverkstad saknas. Kan vara ett bra tillskott till verksamheten.

## 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNINGS och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

## 8b. Inomhus standard i verksamhetslokal

GODKÄND

Ojämn temperatur i lokalen och upplevda kallras.

## 8c. Lokalens/byggnadens skick

GODKÄND

Vissa delar av fasaden samt vissa fönster behöver omsorg.

## 9. Utemiljö

GODKÄND

Stora ytor. Uppdelade på gårdar för olika verksamheter. Utomhusbelysning behöver kompletteras Solskydd saknas på gården.

## 10. Tillgänglighet


GODKÄND

Tillgänglig entré finns med möjlighet till angöring i närheten. Inget rwc som uppfyller dagens lagstiftning. Ingen skyltad handikapparkering.

## 11. Trygghet och säkerhet

MINDRE BRA

Verksamheten beskriver trafiksituationen vid hämtning och lämning som osäker och kaotisk.





# Minimunkis förskola



## 1. Förskolans namn

Minimunkis förskola  
Byggt 1970

## 2. Fastighetsbeteckning

Ösby 2:104

## 3. Adress

Meitens väg 6

## 4. Lokalyta

380 kvm BRA


## 5. Nuvarande barnantal

38 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

BEDÖMD KAPACITET: 60-65 barn  
GODKÄND för dagens verksamhet.

Nyckeltal BRA/barn: 10kvm/barn  
Nyckeltal avdelningsyta/barn: 5,9 kvm/barn



## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

BRA

Plus för tillgång till rum för rörelse och estetik och enkel planlösning med stora rum.

## 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNINGS- och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

## 8b. Inomhusstandard i verksamhetslokal

GODKÄND

Temperaturen sommar som vintertid upplevs som ojämn i lokalen. Värmeinstrålningen påverkar inomhusklimatet negativt i vissa väderstreck och tider på året.

## 8c. Lokalens/byggnadens skick

GODKÄND

Lokalerna och byggnaden ger ett välskött intryck.

## 9. Utemiljö

GODKÄND

Vissa delar av gården är mindre överblickbara.

## 10. Tillgänglighet


GODKÄND

Tillgänglig entré finns med möjlighet till angöring i närheten. Ingen rwc som uppfyller dagens lagstiftning.

## 11. Trygghet och säkerhet

MINDRE BRA

Verksamheten beskriver trafiksituationen vid hämtning och lämning som osäker. Belysning på gården är sparsam.



# Munkmora förskola



## 1. Förskolans namn

Munkmora förskola  
Byggt 1970

## 2. Fastighetsbeteckning

Ösby 4:1

## 3. Adress

Skyttevägen 38

## 4. Lokalyta

861 kvm BRA


## 5. Nuvarande barnantal

56 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

BEDÖMD KAPACITET: 80-90 barn  
GODKÄND för dagens verksamhet.

Nyckeltal BRA/barn: 15,6 kvm  
Nyckeltal avdelningsyta/barn: 7,1 kvm



## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

BRA

Ytorna är vältilltagna och lokalen är rymlig.

## 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNINGS och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

## 8b. Inomhusstandard i verksamhetslokal

GODKÄND

Lokalen byggdes, enligt uppgift, 1970. Verksamheten upplever dålig luftkvalité inomhus. Taket är väldigt lågt på flera ställen vilket kan påverka luftvolymen och luftkvalitén i rummen.

Temperaturen inomhus är ojämn.

## 8c. Lokalens/byggnadens skick

GODKÄND

## 9. Utemiljö

MINDRE BRA

Avsaknaden av lektyor i skugga sänker betyget för utemiljön. Gården är påvert utrustad i förhållande till potentialen den erbjuder. Enligt uppgift är en upprustning av gården planerad.

## 10. Tillgänglighet

MINDRE BRA


RWC saknas, parkeringsplats för handikapp samt dörröppningsautomatik saknas. Trots det kan tillgängligheten tydligt förbättras med enkla medel.

## 11. Trygghet och säkerhet

GODKÄND

Belysningen på gården är sparsam. Däremot ytorna utanför gården, stig och gatan, är välbelysta vilket kan åtgärda en del av problemet. Istappar på takfoten vintertid utgör en farlig risk och tyder på värmeläckage/bristfällig isolering från taket.

Trafiken vid hämtning och lämning upplevs som osäker.



# Åkerlyckan förskola



## 1. Förskolans namn

Åkerlyckan förskola / Åkerlyckan avdelning Skalman  
Byggt 1969 / 1920-1987

## 2. Fastighetsbeteckning

Ösby 1:73 / Ösby 1:64

## 3. Adress

Lyckans väg 10 / Mariaplan 3-4

## 4. Lokalyta

429 kvm BRA på Åkerlyckan samt 151 kvm BRA på Skalman

## 5. Nuvarande barnantal


34 på Åkerlyckan och 23 på Skalman, totalt 57 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

BEDÖMD KAPACITET ÅKERLYCKAN: 30-35 barn  
GODKÄND för dagens verksamhet.

BEDÖMD KAPACITET SKALMAN: CA 16 barn  
UNDERKÄND för dagens verksamhet.

Nyckeltal BRA/barn: Åkerlyckan 12,6 kvm/barn / Skalman 6,6 kvm/barn  
Nyckeltal avdelningsyta/barn: Åkerlyckan 5,7 kvm/barn / Skalman 2,5 kvm/barn



## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

ÅKERLYCKAN GODKÄND / SKALMAN MINDRE BRA

På avdelningen Skalman är hygienutrymmen mycket små.. En del av avdelningen är belägen i en källarlokal med många rör som löper vid tak.

## 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNINGS- och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

## 8b. Inomhusstandard i verksamhetslokal

ÅKERLYCKAN GODKÄND / SKALMAN MINDRE BRA

På avdelningen Skalman har vissa rum väldigt lite dagsljus. Från dessa rum har man ingen utblick ute. I entréhallen är el-centralen synlig. Lokalen är kall vintertid.

På Åkerlyckan är inomhustemperaturen ojämn, sommar som vintertid.

## 8c. Lokalens/byggnadens skick

ÅKERLYCKAN GODKÄND / SKALMAN GODKÄND

## 9. Utemiljö

ÅKERLYCKAN: GODKÄND / SKALMAN: MINDRE BRA

All befintlig vegetation har försvunnit i upprustningen av gården och den är nu i stort sätt helt asfaltbelagd. Möjlighet till pedagogisk naturlek, till skugga och svalka sommartid är borta.

På avdelning Skalman erbjuder utemiljön väldigt lite variation och lekmöjlighet. Ingen vegetation eller skugga finns på gården.

## 10. Tillgänglighet

ÅKERLYCKAN: UNDERKÄND / SKALMAN: UNDERKÄND

RWC finns ej. Utvändig ramp finns ej för att komma in tillgängligt i bägge byggnaderna. Trapporna på Åkerlyckan klarar ej utformningskrav enligt BBR.


## 11. Trygghet och säkerhet

ÅKERLYCKAN GODKÄND/ SKALMAN MINDRE BRA

På avdelning Skalman kan oskyddade trappor på gården (undanskymda och icke separerade med staket) utgöra fallrisk för barn som leker i dem.

På Åkerlyckans nya gård är det sparsamt med belysningsstolpar/källor.

På båda förskolorna är parkeringsplatsen mycket liten eller saknas.



# Ösbydalen förskola



## 1. Förskolans namn

Ösbydalen förskola  
Byggt 1990

## 2. Fastighetsbeteckning

Ösby 1:209

## 3. Adress

Lövsångarvägen 2

## 4. Lokalyta

617 kvm BRA


## 5. Nuvarande barnantal

81 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

BEDÖMD KAPACITET : 80-85 barn  
GODKÄND för dagens verksamhet.

Nyckeltal BRA/barn: 7,6 kvm/barn  
Nyckeltal avdelningsyta/barn: 3,6 kvm/barn



## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

GODKÄND

Större rum för rörelse i grupp eller gruppaktiviteter finns. Verksamheten har dock medvetet beslutat att förlägga rörelseaktivitet samt målarverkstäderna på respektive avdelning för att kunna utnyttja dessa större rum till avdelningar och har minskat antal barn per grupp.

### 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNINGS- och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

### 8b. Inomhusstandard i verksamhetslokal

GODKÄND

Enligt verksamheten är luftkvaliteten dålig och ett extra luftaggregat finns på plats idag. Den automatiska styrningen av inomhustemperaturen fungerar inte som det ska och temperaturen i lokalen är ojämn. Kallt på vintern och varmt på sommaren

### 8c. Lokalens/byggnadens skick

BRA

Byggnaden är utförd 1990 och framstår som välskött.

## 9. Utemiljö

GODKÄND

## 10. Tillgänglighet


GODKÄND

Rampernas och trappornas utformning är bättre än i de flesta inventerade förskolor. Möjlighet till angöring finns nära en entré. RWC finns, dock fel storlek och används delvis som förvaringsutrymme.

## 11. Trygghet och säkerhet

MINDRE BRA

Parkeringen är för liten då den verkar användas av boende i området och räcker då inte till för personalen. En del av gården är inte inhägnat.





# Antistilla förskola



## 1. Förskolans namn

Antistilla förskola

## 2. Fastighetsbeteckning

Norra Lagnö 1:310

## 3. Adress

Toivovägen 8

## 4. Lokalyta


Enligt verksamheten 195kvm

## 5. Nuvarande barnantal

23 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

Enligt verksamheten 70 barn



# Grindstugan förskola



## 1. Förskolans namn

Grindstugan förskola

## 2. Fastighetsbeteckning

Ösby 1:175

## 3. Adress

Apelvägen 9

## 4. Lokalyta


Enligt verksamheten 432kvm

## 5. Nuvarande barnantal

25 barn

## 6. Uppskattad elev/barnkapacitet

Enligt verksamheten 50 barn



# Förskolan Gustaf



## 1. Förskolans namn

Gustafs förskola föräldrakooperativ

## 2. Fastighetsbeteckning

Ösby 5:1

## 3. Adress

Nelsonstigen 6

## 4. Lokalyta


Enligt verksamheten 152kvm

## 5. Nuvarande barnantal

11 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

Enligt verksamheten 26 barn



# Kulskolan förskola



## 1. Förskolans namn

Kulskolan förskola

## 2. Fastighetsbeteckning

Ösby 5:1

## 3. Adress

Nelsonstigen 2

## 4. Lokalyta


-

## 5. Nuvarande barnantal

7 barn

## 6. Uppskattad elev/barnkapacitet

-



# LÄR förskola



## 1. Förskolans namn

LÄR förskola

## 2. Fastighetsbeteckning

Ösby 1:199

## 3. Adress

Rödhakevägen 6

## 4. Lokalyta


-

## 5. Nuvarande barnantal

47 barn

## 6. Uppskattad elev/barnkapacitet

-



# Östra Ekedal förskola



## 1. Förskolans namn

Östra Ekedal förskola

## 2. Fastighetsbeteckning

Östra Ekedal 1:1

## 3. Adress

Gezeliusväg 2-10

## 4. Lokalyta


Enligt verksamheten 530kvm

## 5. Nuvarande barnantal

38 barn

## 6. Uppskattad elev/barnkapacitet

Enligt verksamheten 80 barn



# Thoren framtid



## 1. Förskolans namn

Thoren framtid

## 2. Fastighetsbeteckning

-

## 3. Adress

Edla Sofias Gata 2

## 4. Lokalyta


Enligt verksamheten 900kvm

## 5. Nuvarande barnantal

38 barn

## 6. Uppskattad elev/barnkapacitet

Enligt verksamheten 114 barn



# Fågelviks förskolan



## 1. Förskolans namn

Fågelviks förskolan  
Byggd 1999/2004

## 2. Fastighetsbeteckning

Fågelvik 1:630

## 3. Adress

Ulrikavägen 4-6

## 4. Lokalyta

1700 kvm BRA


## 5. Nuvarande barnantal

158 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

BEDÖMD KAPACITET: 180-200 barn  
GODKÄND för dagens verksamhet.

Nyckeltal BRA/barn: 10,7 kvm/barn  
Nyckeltal avdelningsyta/barn: 5,0 kvm/barn





## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

GODKÄND

Vissa delar av lokalerna är mindre överblickbara. Kapprum tjänar som passage och dessa funktioner kan, under vissa tider, kollidera.

## 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNINGS- och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

## 8b. Inomhusstandard i verksamhetslokal

GODKÄND

Temperaturen inomhus är ojämn och luftkvalité i utrymmen annan än avdelningarna upplevs av verksamheten som mindre bra.

## 8c. Lokalens/byggnadens skick

GODKÄND

## 9. Utemiljö

GODKÄND

Stor gård som skulle vinna att har mer stimulerande lekutrustning. Stora vattenansamlingar/lerpölar har noterat vid platsbesök. Skugga/skuggigare plats för lek saknas.

## 10. Tillgänglighet


GODKÄND

Många RWC finns. De uppfyller dock inte dagens krav storleksmässigt. HKP-parkering finns i anslutning till skolans entré.

## 11. Trygghet och säkerhet

MINDRE BRA

Utomhustrappor saknar räcke och balansstöd. Trafiken vid hämtning och lämning upplevs osäker. Belysning på gården är sparsam.



# Förskola Calle Flygares väg



## 1. Förskolans namn

Förskola Calle Flygares väg  
Byggt 1973

## 2. Fastighetsbeteckning

Brunn 1:701

## 3. Adress

Calle Flygares väg 2B

## 4. Lokalyta

657 kvm BRA


## 5. Nuvarande barnantal

65 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

BEDÖMD KAPACITET: 65-70 barn  
GODKÄND för dagens verksamhet.

Nyckeltal BRA/barn: 10,3 kvm/barn  
Nyckeltal avdelningsyta/barn: 4,9 kvm/barn



## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

GODKÄND

Komplicerad planlösning och många små rum som försämrar överblickbarheten. Rum för rörelse eller samling i större grupp saknas.

## 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNINGS- och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

## 8b. Inomhusstandard i verksamhetslokal

GODKÄND

Inomhustemperaturen upplevs som ojämn.

## 8c. Lokalens/byggnadens skick

MINDRE BRA

Äldre förskola med äldre standard. Funktionellt skikt men inte mer. Fasaden visar tecken på slitage.

## 9. Utemiljö

BRA

Stor och spännande gård i naturen. Varierade ytor, sol och skugga, grönt och hårdgjorda asfaltytor.

## 10. Tillgänglighet


MINDRE BRA

RWC inte anpassade till dagens standard. Ramp och trappor saknar handledare. Angöring går att anordna nära entré, men tillgänglig entré finns inte i dagsläge.

## 11. Trygghet och säkerhet

GODKÄND

Inlastning för köket sker via samma angöring som lämning och hämtning av barn. Belysningen utomhus på gården är sparsam.



# Kottens förskola



## 1. Förskolans namn

Kottens förskola  
Byggd xxx

## 2. Fastighetsbeteckning

Brunn 1:767

## 3. Adress

Mörtviksvägen 10

## 4. Lokalyta

150 kvm BRA


## 5. Nuvarande barnantal

22 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

BEDÖMD KAPACITET: 20-25 barn  
GODKÄND för dagens verksamhet.

Nyckeltal BRA/barn: 6,8kvm/barn  
Nyckeltal avdelningsyta/barn: 4,5 kvm/barn



## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

GODKÄND

Den dåliga överblickbarheten över lokalerna på grund av många små rum är ett bekymmer för verksamheten. Trapphuset till bostäderna försämrar de interna kommunikationerna.

## 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNINGS och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

## 8b. Inomhusstandard i verksamhetslokal

MINDRE BRA

Situationen för både inomhustemperatur och luftkvalité är bristfällig och bör undersökas.

## 8c. Lokalens/byggnadens skick

GODKÄND

## 9. Utemiljö

MINDRE BRA

Utrustning på gården är i dåligt skick och underhåll är eftersatt. Belysningen på gården är sparsam och gården är svår att överblicka.

## 10. Tillgänglighet


MINDRE BRA

Angöring/parkering och tillgänglig entré för personer med funktionsnedsättning saknas.

## 11. Trygghet och säkerhet

MINDRE BRA

Gården är svår att överblicka och har många vrår som försämrar tryggheten. Staketet runt gården är i dåligt skick och lekutrustningen delvis trasig och potentiellt farlig.



# Långvik förskola



## 1. Förskolans namn

Långvik förskola  
Byggt 1996

## 2. Fastighetsbeteckning

Långvik 1:305

## 3. Adress

Långviksvägen 19

## 4. Lokalyta

630 kvm BRA


## 5. Nuvarande barnantal

45 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

BEDÖMD KAPACITET: 70-75 barn  
GODKÄND för dagens verksamhet.

Nyckeltal BRA/barn: 14 kvm/barn  
Nyckeltal avdelningsyta/barn: 6,6 kvm/barn



## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

GODKÄND

Lokalerna är stora och rymliga.

## 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNINGS och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

## 8b. Inomhusstandard i verksamhetslokal

GODKÄND

## 8c. Lokalens/byggnadens skick

GODKÄND

Förskolan byggdes, enligt uppgift, 1996, och håller fortfarande en god standard.

## 9. Utemiljö

BRA

Utemiljön håller även en god standard. Vegetationen på gården mindre varierad.


## 10. Tillgänglighet

GODKÄND

## 11. Trygghet och säkerhet

GODKÄND

Bra belysning på gården.



# Lövhamra förskola



## 1. Förskolans namn

Lövhamra förskola  
Byggt xxx

## 2. Fastighetsbeteckning

Brunn 1:495

## 3. Adress

Mäster Palms väg 24

## 4. Lokalyta

605 kvm BRA


## 5. Nuvarande barnantal

76 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

BEDÖMD KAPACITET: 70-75 barn  
GODKÄND för dagens verksamhet.

Nyckeltal BRA/barn: 7,9 kvm  
Nyckeltal avdelningsyta/barn: 3,8 kvm/barn





## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

MINDRE BRA

Förskolan saknar gemensamma rum för rörelse och estetik. Förskolan saknar även interna förbindelser mellan avdelningar och personalrum. Avdelningar är avskilda från varandra av entrén till en bostadsrättsförening. Detta innebär att personalen på rast eller som utför administrativa uppgifter på kontor befinner sig utanför verksamhetslokaler och kan därmed inte ha uppsyn över barnen.

## 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNING och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

## 8b. Inomhusstandard i verksamhetslokal

MINDRE BRA

Enligt uppgift är inomhusklimatet i lokalerna för varmt på sommaren och för kall på vinter och upplevs som ett betydande problem. Förskolan är en bullrig miljö, såväl inom- som utomhus

## 8c. Lokalens/byggnadens skick

GODKÄND

Mycket sand dras in från gården och skadar golvet i entréerna.

## 9. Utemiljö

MINDRE BRA

Den asfalterade gården är trång, sandig och mycket sliten. Sanden samlas i brunnarna och hindrar god dränering av gården. Användningen av mycket impregnerat trä i de olika byggnadsdelarna på gården bekymrar. Sand från sandlådor och fallskydd sprids överallt på gården och skapar problem.

## 10. Tillgänglighet

MINDRE BRA

RWC finns men utrustningen är bortplockad. Markerad parkering och angöring finns ej. Det finns möjlighet att göra entréerna tillgängliga.

## 11. Trygghet och säkerhet

UNDERKÄND

Gården är svår överblickbar med skrymslen. Staketet runt utomhusmiljöerna är i dåligt skick, byggdelar på gården har ruttnat och behöver ersättas. Trafiken vid hämtning och lämning upplevs kaotisk. Belysningen utomhus är sparsam.



# Varglyan förskola



## 1. Förskolans namn

Varglyan förskola

## 2. Fastighetsbeteckning

Brunn 1:756

## 3. Adress

Mäster palms väg 38

## 4. Lokalyta


-

## 5. Nuvarande barnantal

19 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

-



# Ängsblomman förskola



## 1. Förskolans namn

Ängsblomman förskola

## 2. Fastighetsbeteckning

Brunn 1:325

## 3. Adress

Ringvägen 43

## 4. Lokalyta


-

## 5. Nuvarande barnantal

17 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

Enligt verksamheten 27 barn.



# Blåsippans förskola



## 1. Förskolans namn

Blåsippans förskola

## 2. Fastighetsbeteckning

Hemmesta 11:425

## 3. Adress

Blåsippevägen 7

## 4. Lokalyta

731 kvm BRA


## 5. Nuvarande barnantal

70 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

BEDÖMD KAPACITET: 70-75 barn  
Godkänd för dagens verksamhet.

Nyckeltal BRA/barn: 12,1 kvm/barn  
Nyckeltal avdelningsyta/barn: 3,2 kvm/barn



## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

GODKÄND

Bra överblickbarhet i lokalerna mellan de olika rummen.

## 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNINGS- och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

## 8b. Inomhusstandard i verksamhetslokal

GODKÄND

Ljudnivå kan vara hög på avdelningarna. Viss lyhörddhet upplevs mellan avdelningarna.

## 8c. Lokalens/byggnadens skick

GODKÄND

## 9. Utemiljö

GODKÄND

Skyddad och överblickbar innergård. Stora träd och pulkabacke. Många olika rum på gården.

## 10. Tillgänglighet


GODKÄND

Möjlighet till angöring nära entré finns. RWC syns inte på planen.

## 11. Trygghet och säkerhet

GODKÄND

Trafiken vid lämning och hämtning upplevs som osäker.



# Dalstugan förskola



## 1. Förskolans namn

Dalstugan förskola  
Byggt 1985

## 2. Fastighetsbeteckning

Hemmesta 10:314

## 3. Adress

Hemmesta Dalväg 19B

## 4. Lokalyta

859 kvm BRA


## 5. Nuvarande barnantal

75 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

BEDÖMD KAPACITET: 85-95 barn  
Godkänd för dagens verksamhet

Nyckeltal BRA/barn: 11 kvm/barn  
Nyckeltal avdelningsyta/barn: 5 kvm/barn



## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

BRA

Både rum för rörelse och estetik finns att tillgå i lokalen.

## 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNINGS och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

## 8b. Inomhusstandard i verksamhetslokal

GODKÄND

Verksamheten upplever dålig luftkvalité inomhus samt ojämn värme och värmebelastning från solinstrålning sommardag.

## 8c. Lokalens/byggnadens skick

GODKÄND

Lågt i tak (knapp 2.20m) i många rum. Denna takhöjd uppfyller inte BBR kravet.

## 9. Utemiljö

MINDRE BRA

Småbarnsgården sparsamt inrett och inte anpassat till barnens behov. Solskydd och möblerad yta för samling saknas på gården.

## 10. Tillgänglighet


MINDRE BRA

Plats för angöring saknas men går att ordna. Tillgänglig entré enligt lagstiftning finns ej. RWC liten.

## 11. Trygghet och säkerhet

GODKÄND

Hämtning och lämning fungerar bra enligt verksamheten.



# Haghulta förskola



## 1. Förskolans namn

Haghulta förskola  
Byggt 1988

## 2. Fastighetsbeteckning

Haghulta 13:36

## 3. Adress

Fruviksvägen 13

## 4. Lokalyta

470 kvm BRA


## 5. Nuvarande barnantal

61 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

BEDÖMD KAPACITET: 60-65 barn  
GODKÄND för dagens verksamhet.

Nyckeltal BRA/barn: 7,5 kvm  
Nyckeltal avdelningsyta/barn: 3,4 kvm





## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

MINDRE BRA

Lokalen har varken rum för rörelse i grupp eller estetik. Lokalen är något svår att orientera sig i och överblickbarhet har brister.

## 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNINGS- och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

## 8b. Inomhusstandard i verksamhetslokal

GODKÄND

Inomhustemperaturen är ojämn, sommar som vinter. Problem med kalla golv.

## 8c. Lokalens/byggnadens skick

GODKÄND

WC och skötrum är slitna och man har snickrat och anpassat vissa saker på plats med mindre lyckat resultat. Generellt upplevs miljö som delvis slitet.

## 9. Utemiljö

MINDRE BRA TILL GODKÄND

Utemiljön har nyligen gjorts om och det mesta av befintlig vegetation har tagits bort. Olyckligtvis har naturlig skugga från träden och naturen försvunnit.

## 10. Tillgänglighet


MINDRE BRA

Utomhustrappor saknar handledare/räcke. Angöringsplats för hkp-fordon finns i närheten av en entré. RWC motsvarar inte dagens krav.

## 11. Trygghet och säkerhet

GODKÄND

Belysningen på gården är sparsam.



# Kopparmora förskola



## 1. Förskolans namn

Kopparmora förskola  
Byggt 1990

## 2. Fastighetsbeteckning

Kopparmora 2:460

## 3. Adress

Angöringsvägen 2

## 4. Lokalyta

327 kvm BRA


## 5. Nuvarande barnantal

44 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

BEDÖMD KAPACITET: 30-35 barn  
UNDERKÄND för dagens verksamhet.

Nyckeltal BRA/barn: 7,4 kvm/barn  
Nyckeltal avdelningsyta/barn: 3,1 kvm/barn



## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

MINDRE BRA

Förskolan har ingen funktionell planlösningen efter flera tillbyggnationer. Lokalen är svår att överblicka, köket har ingen inlastning och maten lastas via groventré/kapprum. Lokalen är skapad för färre barn än vad den tar emot idag.

### 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNINGS- och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

### 8b. Inomhusstandard i verksamhetslokal

MINDRE BRA

Inomhusklimatet, belysning, temperatur, ljudnivå och luftkvalité har brister. Vissa brister, tvingar verksamheten att arbeta på ett visst sätt, till exempel den dåliga luftkvalitén gör att inte alla befinner sig i lokalen samtidigt.

### 8c. Lokalens/byggnadens skick

GODKÄND

## 9. Utemiljö

MINDRE BRA

Vissa lekredskap är inte anpassad till förskoleverksamhet. Gården har delar som är mindre överblickbara.

## 10. Tillgänglighet


MINDRE BRA

RWC inte anpassade till dagens standard. Ramp och trappor saknar handledare. Angöring går att anordna nära entré, men tillgänglig entré finns inte i dagsläge.

## 11. Trygghet och säkerhet

MINDRE BRA

Låsanordning för grindar gör att vuxna och barn klämmer sig. Belysning utomhus på gården är sparsam. Köksleveranser sker via barnens entré.



# Labyrinten förskola



## 1. Förskolans namn

Labyrinten förskola  
Byggd 1975

## 2. Fastighetsbeteckning

Hemmesta 11:425

## 3. Adress

Motionsvägen 7

## 4. Lokalyta

816 kvm BRA


## 5. Nuvarande barnantal

65 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

BEDÖMD KAPACITET: 70-75 barn  
GODKÄND för dagens verksamhet.

Nyckeltal BRA/barn: 12,6 kvm/barn  
Nyckeltal avdelningsyt/barn: 4,3 kvm/barn



## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

GODKÄND

Lokalen har många mindre rum som kan vara svåra att överblicka. Skötrum och toalett ligger inte alltid i direkt anslutning till avdelningsrum.

## 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNINGS- och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

## 8b. Inomhus standard i verksamhetslokal

BRA

Drag på vintern.

## 8c. Lokalens/byggnadens skick

GODKÄND

Lokalen byggdes 1975 och trots att ytorna känns ok, visar den fasta inredningen slitage och är kanske inte anpassad till dagens sätt att arbeta.

## 9. Utemiljö

MINDRE BRA

Lekredskapen är slitna och kunde vara mer pedagogiska och motoriskt utmanande.


## 10. Tillgänglighet

MINDRE BRA

RWC är inte anpassad till dagens standard. Angöring går att anordna nära entré, men tillgänglig entré finns inte i dagsläge. Rampen som överbryggar nivåkillnaden vid personalentré är för smal.

## 11. Trygghet och säkerhet

BRA



# Lokatten förskola



## 1. Förskolans namn

Lokatten Förskola  
Byggd 1975

## 2. Fastighetsbeteckning

Värmdövik 1:584

## 3. Adress

Lostigen 33

## 4. Lokalyta

163 kvm BRA


## 5. Nuvarande barnantal

24 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

BEDÖMD KAPACITET: 16 barn  
UNDERKÄNT för dagens verksamhet.

Nyckeltal BRA/barn: 6,8 kvm/barn  
Nyckeltal avdelningsyta/barn: 3,8 kvm/barn



## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

MINDRE BRA

Villan är dåligt anpassad till förskoleverksamhet enligt dagens standard. Brant trappa, groventrén/kapprum mycket trång och mörk, wc dålig anpassad till behovet.

## 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNINGS- och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

## 8b. Inomhus standard i verksamhetslokal

GODKÄND

Kalla golv på vintern och dålig luft i personalutrymmen.

## 8b. Lokalens/byggnadens skick

MINDRE BRA

Invändigt är byggnaden sliten. Ventilationssystem har kompletterats i efterhand och synliga rördragningar och luftdon syns överallt.

## 9. Utemiljö

MINDRE BRA

Ganska ny lekutrustning i visa delar och stor gård i naturmiljö. Svår att överblicka och faror på gården.

## 10. Tillgänglighet


UNDERKÄND

Huset uppfyller inte dagens krav på tillgänglighet.

## 11. Trygghet och säkerhet

MINDRE BRA

Ingen belysning på gården. Gården är stor med många skrymslen och svår att överblicka. Många små faror finns på gården, lösa byggmaterial, stege, rep, och tegelstenar som kanske är roliga att användas i leken men som är mindre lämpliga till ändamålet.



# Solbacken förskola



## 1. Förskolans namn

Solbacken förskola samt Annexet  
Byggt 1970

## 2. Fastighetsbeteckning

Mörtnäs 1:203

## 3. Adress

Mörtnäsvägen 23-25

## 4. Lokalyta

1516 kvm BRA

## 5. Nuvarande barnantal

147 barn


## 6. Uppskattad barnkapacitet

BEDÖMD KAPACITET: 130-140 barn

GODKÄNT för dagens verksamhet men för många barn för byggnadens storlek.

Nyckeltal BRA/barn: 10,3 kvm/barn

Nyckeltal avdelningsyta/barn: 4,1 kvm/barn





## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

GODKÄND

Lokalerna är inte ursprungligen utformade för förskoleverksamhet och bottenvåningen av lokalen, som är en souterräng, är mörk. Det finns inte heller wc i direktanslutning till avdelningen på bottenvåningen..

I Annexet är entré/kapprumsförhållanden mycket trånga.

## 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNINGS- och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

## 8b. Inomhus standard i verksamhetslokal

MINDRE BRA

Problem med inomhusklimat, ljudnivå och luftkvalité.

## 8c. Lokalens/byggnadens skick

GODKÄND

## 9. Utemiljö

GODKÄND

Stor gård i naturmiljö.


## 10. Tillgänglighet

GODKÄND för Solbacken.  
UNDERKÄND för Annexet.

Den äldre villan är inte tillgänglig enligt dagen standard.

## 11. Trygghet och säkerhet

Lämning och hämtningsförhållanden är, enligt uppgift, ansträngda.



# Torshälls förskola



## 1. Förskolans namn

Torshälls förskola  
Byggd 2005

## 2. Fastighetsbeteckning

Värmdövik 19:113

## 3. Adress

Äppelblomsvägen 139

## 4. Lokalyta

1339 kvm BRA


## 5. Nuvarande barnantal

116 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

BEDÖMD KAPACITET: 120-130 barn  
GODKÄND för dagens verksamhet.

Nyckeltal BRA/barn: 13,5 kvm/barn  
Nyckeltal avdelningsyta/barn: 4,1 kvm/barn



## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

BRA

Förskolan är byggd 2005 och lokalerna håller en hög nivå med stora gemensamma ytor, en logisk och enkel planlösning och bra arbetsmiljö för personalen.

## 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNINGS- och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

## 8b. Inomhusstandard i verksamhetslokal

BRA

Problem med drag.

## 8c. Lokalens/byggnadens skick

BRA

## 9. Utemiljö

BRA

Stor gård som är avdelad i 4 delar varav 2 delar anpassade för mindre barn. Gården innehåller många "rum" lämpliga för olika aktiviteter.


## 10. Tillgänglighet

BRA

Byggnaden uppfyller dagens krav på tillgänglighet.

## 11. Trygghet och säkerhet

BRA



# Vikingen förskola



## 1. Förskolans namn

Vikingen förskola  
Byggt 1980

## 2. Fastighetsbeteckning

Värmdövik 12:1

## 3. Adress

Svarta backen 7

## 4. Lokalyta

934 kvm BRA


## 5. Nuvarande barnantal

85 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

BEDÖMD KAPACITET: 85-90 barn  
GODKÄND för dagens verksamhet.

Nyckeltal BRA/barn: 10,6 kvm/barn  
Nyckeltal avdelningsyta/barn: 4,2 kvm/barn



## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

GODKÄND

Välfungerande gemensam matsal.

## 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNINGS- och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

## 8b. Inomhusstandard i verksamhetslokal

GODKÄND

Ibland lyhört mellan avdelningarna och hög ljudnivå vid lunch

## 8c. Lokalens/byggnadens skick

GODKÄND

## 9. Utemiljö

GODKÄND

Lekredskapen är slitna och kunde vara mer pedagogiska och motoriskt utmanande. Varierande vegetation och rymlig gård med inslag av skog.


## 10. Tillgänglighet

GODKÄND

RWC storlek uppfyller inte dagens krav. Angöring för hkp fordon går enkelt att anordna nära en entré. Tillgänglig entré finns inte markerad som sådan men skulle lätt gå att anordna.

## 11. Trygghet och säkerhet

GODKÄND



# Värmdövik förskola



## 1. Förskolans namn

Värmdövik förskola  
Byggt 1996

## 2. Fastighetsbeteckning

Värmdövik 1:697

## 3. Adress

Starrmossevägen 2

## 4. Lokalyta

757 kvm BRA

## 5. Nuvarande barnantal

80 barn


## 6. Uppskattad barnkapacitet

BEDÖMD KAPACITET: 70-75 barn

GODKÄNT för dagens verksamhet, men för många barn för byggnadens storlek

Nyckeltal BRA/barn: 9,5 kvm/barn

Nyckeltal avdelningsyta/barn: 4,5 kvm/barn



## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

GODKÄND

Förskolan har uppnått full kapacitet. Lokalen egentligen avsedd för 4 avdelningar men huserar 6 idag. Rummet avsedd för estetik och rörelse används idag för en avdelning och har ingen wc i direkt anslutning till rummet.

## 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNINGS- VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

## 8b. Inomhusstandard i verksamhetslokal

GODKÄND

Lokalen generell för varm och luftkvalitén dålig.

## 8c. Lokalens/byggnadens skick

GODKÄND

Byggnaden byggdes 1996 och framstår i bra skick.

## 9. Utemiljö

GODKÄND

Gårdens utrustning skulle vinna mycket av att kompletteras med några nya lekredskap. Utemiljön störs av höga trafikljud.

## 10. Tillgänglighet


GODKÄND

RWC storlek uppfyller inte dagens krav. Angöring för hkp fordon går enkelt att anordna nära en entré. Tillgänglig entré finns inte markerad som sådan men skulle lätt gå att anordna.

## 11. Trygghet och säkerhet

GODKÄND

Det finns gårdsytor som är mindre överblickbara, bland annat bakom ett förråd längs med stora vägen. Staketet som angränsar till stora vägen upplevs som lågt och klent. Denna borde vara mer gedigen med tanke på hur nära trafikerad väg förskolan finns.



## Ängen 1 och 2



### 1. Förskolans namn

Ängen 1, byggd 1990 och 2 byggd 1980 (2 olika lokaler)  
Del av förskolan som ligger i Kyrkskolan analyseras ej då denna skall avvecklas inom kort.

### 2. Fastighetsbeteckning

Ängsvik 1:108 / Ängsvik 1:36

### 3. Adress

Maria Höglunds väg 20 / Ängsviksvägen 8

### 4. Lokalyta

379 kvm BRA på Ängen 1 samt 183 kvm BRA på Ängen 2

### 5. Nuvarande barnantal

30 barn på Ängen 1 samt 22 barn på Ängen 2. 26 barn finns i Kyrkskolans lokaler.

### 6. Uppskattad barnkapacitet


ÄNGEN 1: BEDÖMD KAPACITET: 30-40 barn beroende på ålder.

GODKÄND för dagens verksamhet.

ÄNGEN 2: RITNINGSUNDERLAGET ÄR OTILLRÄCKLIGT FÖR BEDÖMNING

Nyckeltal BRA/barn: Ängen 1 - 12,6 kvm/barn / Ängen 2 - 8,3 kvm/barn

Nyckeltal avdelningsyta/barn: Ängen 1 - 5,7 kvm/barn





## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

ÄNGEN 1: GODKÄND

ÄNGEN 2: KAN ICKE BEDÖMAS PGA DÅLIGT RITNINGSUNDERLAG

Enligt uppgift från förskolan är det problematiskt att ha verksamheten utspritt på flera byggnader. Bland annat med att mat måste köras med taxi från Ängen 1 till Ängen 2.

### 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNINGS- och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

### 8b. Inomhusstandard i verksamhetslokal

ÄNGEN 1: GODKÄND

ÄNGEN 2: KAN ICKE BEDÖMAS PGA BRISTANDE INFORMATION

På Ängen 1 upplevs temperaturen inomhus som ojämn.

### 8c. Lokalens/byggnadens skick

ÄNGEN 1: GODKÄND / ÄNGEN 2: MINDRE BRA

På Ängen 2 är fasaden i behov av renovering. Invändigt är vissa delar av verksamheten sliten.

## 9. Utemiljö

ÄNGEN 1: GODKÄND / ÄNGEN 2: GODKÄND

Vuxna träd och skog på gård finns till båda byggnader. Möjlighet att leka i skydd av solen finns. Gården på Ängen 1 är ganska liten och har mycket asfalt.

## 10. Tillgänglighet


ÄNGEN 1: GODKÄND / ÄNGEN 2: UNDERKÄND

Ängen 2 är inte tillgänglig. På Ängen 1, trots att tillgängligheten har brister, går dessa lätt att åtgärdas med mindre medel.

## 11. Trygghet och säkerhet

ÄNGEN 1: GODKÄND / ÄNGEN 2: UNDERKÄND

På Ängen 2 är gården, enligt uppgift från verksamheten, inte överblickbar. Belysning på gårdarna i båda lokalerna verkar inte finnas. På Ängen 2 finns det ingen parkeringsplats för lämning och hämtning av barnen



# Grantomta Montessori förskola



## 1. Förskolans namn

Grantomta Montessori förskola

## 2. Fastighetsbeteckning

Värmdövik 50:4

## 3. Adress

Viks skolväg 13

## 4. Lokalyta


Enligt verksamheten 883 kvm

## 5. Nuvarande barnantal

40 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

Enligt verksamheten 102 barn.



# Snickarbarnens förskola



## 1. Förskolans namn

Snickarbarnens förskola

## 2. Fastighetsbeteckning

Ösby 1:606

## 3. Adress

Mörtnäs Hagväg 15

## 4. Lokalyta


Enligt verksamheten 990kvm

## 5. Nuvarande barnantal

53 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

Enligt verksamheten 100 barn.



# Djuröskutan förskola



## 1. Förskolans namn

Djuröskutan förskola  
Byggt 1974

## 2. Fastighetsbeteckning

Djurö 1:94

## 3. Adress

Djurö kyrkväg 5

## 4. Lokalyta

523 kvm BRA


## 5. Nuvarande barnantal

52 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

BEDÖMD KAPACITET: 55-60 barn  
Godkänd för dagens verksamhet

Nyckeltal BRA/barn: 10 kvm/barn  
Nyckeltal avdelningsyt/barn: 3,9 kvm/barn



## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

MINDRE BRA

Lokalen har byggts om och rum har ändrat funktion på ett sätt som försämrar orienterbarheten. Grupprum på avdelning upplevs som trånga och verksamheten har inte tillgång till gemensamma samlingsrum för rörelse eller aktiviteter i större grupp. Toaletter är fränkopplade från avdelningen vilket försämrar för pedagoger att ha uppsyn över barnen.

### 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNINGS- och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

### 8b. Inomhusstandard i verksamhetslokal

MINDRE BRA

Ojämn inomhustemperatur och tveksam luftkvalité.

### 8c. Lokalens/byggnadens skick

MINDRE BRA

Åtminstone ett uteförråd behöver ses över. Tegelpannor på tak visar påväxt av mossa och möjligtvis skadad vindskiva. Ventilationsdon saknas på vissa ställen inomhus (öppna kanaler).

## 9. Utemiljö

GODKÄND

Fina träd och buskar på tomten. En del lekredskap är ny.

## 10. Tillgänglighet


MINDRE BRA

En ramp finns med angöring för hkp fordon eller parkeringsplats finns ej. RWC storlek uppfyller inte dagens krav.

## 11. Trygghet och säkerhet

MINDRE BRA

Den bakre gården saknar inhägnad. Trafiken är kaotisk vid lämning och hämtning.



# Nya Djurhamns förskola



## 1. Förskolans namn

Nya Djurhamns förskola  
Byggd xxx

## 2. Fastighetsbeteckning

Djurö 4:377

## 3. Adress

Högmalmsvägen 4

## 4. Lokalyta

351 kvm BRA


## 5. Nuvarande barnantal

22 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

BEDÖMD KAPACITET: 25-30 barn  
Godkänd för dagens verksamhet

Nyckeltal BRA/barn: 15,6 kvm/barn  
Nyckeltal avdelningsyta/barn: 5,3 kvm/barn



## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

MINDRE BRA

En mysig byggnad utan större fel, men mindre anpassad till förskoleverksamhet enligt dagens standard.

## 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNINGS- och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

## 8b. Inomhusstandard i verksamhetslokal

GODKÄND

## 8c. Lokalens/byggnadens skick

GODKÄND

## 9. Utemiljö

GODKÄND

Gård med mycket grönska och naturlig skugga. Gården för förskolebarn är något litet. Buller från närliggande trafikerad väg.

## 10. Tillgänglighet


UNDERKÄND

Det gamla huset uppfyller inte dagens krav på tillgänglighet.

## 11. Trygghet och säkerhet

GODKÄND

Invändig trappa saknar handledare (har enbart en handledare) vilket är lagkrav. En sådan sväng och brant trappa är mindre lämplig i förskolemiljö.



# Talldungens förskola



## 1. Talldungens förskola

Talldungens förskola  
Byggt 1977

## 2. Fastighetsbeteckning

Höl 1:100

## 3. Adress

Hölovägen 9

## 4. Lokalyta

788 kvm BRA


## 5. Nuvarande barnantal

60 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

BEDÖMD KAPACITET: 60-65 barn  
Godkänd för dagens verksamhet

Nyckeltal BRA/barn: 13,1 kvm/barn  
Nyckeltal avdelningsyta/barn: 5,4 kvm/barn





## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

GODKÄND

Stort rum för rörelse finns samt rum för estetik. Lokalen är byggd för 3 avdelningar.

## 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNINGS och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

## 8b. Inomhusstandard i verksamhetslokal

GODKÄND

Inomhusklimatet är ojämnt, för varmt, för kallt och upplevs som ett problem.

## 8c. Lokalens/byggnadens skick

BRA

Huset är generellt i mycket bra skick.

## 9. Utemiljö

BRA


Bra utemiljö med varierande inslag av sol och skugga i naturen.

## 10. Tillgänglighet

GODKÄND

## 11. Trygghet och säkerhet

GODKÄND



# Möja förskola



## 1. Förskolans namn

Möja förskola

## 2. Fastighetsbeteckning

Berg 2:134

## 3. Adress

-

## 4. Lokalyta


78 kvm BRA

## 5. Nuvarande barnantal

3 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

Kommunen uppskattar att förskolan kan ha plats för 10-12 barn.



# Runmarö förskola



## 1. Förskolans namn

Runmarö förskola

## 2. Fastighetsbeteckning

Uppeby 1:239

## 3. Adress

-

## 4. Lokalyta


149 kvm BRA

## 5. Nuvarande barnantal

9 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

Kommunen uppskattar att förskolan kan ha plats för 15-20 barn.



# Sandhamn förskola



## 1. Förskolans namn

Sandhamn förskola

## 2. Fastighetsbeteckning

Eknö 1:523

## 3. Adress

-

## 4. Lokalyta


79 kvm BRA

## 5. Nuvarande barnantal

0 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

Kommunen uppskattar att förskolan kan ha plats för 10-12 barn.



# Svartsö förskola



## 1. Förskolans namn

Svartsö förskola

## 2. Fastighetsbeteckning

Skälvik 1:12

## 3. Adress

-

## 4. Lokalyta


88 kvm BRA

## 5. Nuvarande barnantal

5 barn

## 6. Uppskattad barnkapacitet

Kommunen uppskattar att förskolan kan ha plats för 10-12 barn.



# Farstaviken skola



## 1. Skolans namn

Farstavikens skola avdelning Ekedals

## 2. Fastighetsbeteckning

Östra Ekedal 1:153

## 3. Adress

Ekedalsvägen 31

## 4. Lokalyta


5972 kvm BRA

## 5. Nuvarande elev/barnantal

Farstaviken skola total 716 elev (ca 198 på Ekedal)

## 6. Uppskattad elevkapacitet

SKOLA UNDER OMBYGGNATION



# Farstaviken-Kvarnberget skola



## 1. Skolans namn

Farstavikens skola avdelning Kvarnberget

## 2. Fastighetsbeteckning

Gustavsberg 2:2

## 3. Adress

Bergsgatan

## 4. Lokalyta


8205 kvm BRA

## 5. Nuvarande elev/barnantal

Farstaviken skola total 716 elev (ca 462 på Kvarnberget)

## 6. Uppskattad elevkapacitet

SKOLA UNDER OMBYGGNATION



# Munkmoraskolan



## 1. Skolans namn

Munkmoraskolan  
Byggd 1970, ombyggd 2000

## 2. Fastighetsbeteckning

Ösby 2:104

## 3. Adress

Meitens väg 6

## 4. Lokalyta

3068 kvm BRA

## 5. Nuvarande elevantal

141 elever, F-3, 2 parallella klasser (kan variera)

## 6. Uppskattad elevkapacitet

BEDÖMD KAPACITET F-3, 200-230 elever  
GODKÄND för dagens verksamhet

Nyckeltal BRA/elev: 21,8 kvm/elev  
Nyckeltal klassrumsstorlek/elev: 4,1 kvm/elev

Munkmoraskolan har i genomsnitt 20 elev per klass. Vi uppskattar att befintliga lokaler har kapacitet för ca 5-10 elever fler per klass. Befintlig textilslöjdsal saknas och disponeras för annat ändamål idag.





## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

GODKÄND

Enligt ritningsunderlag finns det inga grupprum i anslutning till klassrummen. Dock är storleken på klassrummen tillräcklig för att medge grupparbete. Särskild lokal för textilslöjd saknas enligt uppgifter från skolledning.

## 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNINGS- och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

## 8b. Inomhus standard i verksamhetslokal

GODKÄND

Temperaturen sommar som vintertid upplevs som ojämn i lokalen. Värmeinstrålningen påverkar inomhusklimatet negativt i vissa väderstreck och tid på året.

## 8c. Lokalens/byggnadens skick

GODKÄND

Lokalerna och byggnaden ger ett välskött intryck

## 9. Utemiljö

GODKÄND

Gården verkar fungera bra. Gårdens utrustning skulle vinna mycket av att kompletteras med några nya lekredskap.


## 10. Tillgänglighet

MINDRE BRA

Tillgänglig entré finns inte. Rampen och trappan uppfyller inte lagkrav. Vägen till expeditionen är inte tillgänglighet. Möjlighet till angöring i närheten av entrén finns. Inget rwc uppfyller dagens lagstiftning.

## 11. Trygghet och säkerhet

GODKÄND



# Ösbyskolan



## 1. Skolans namn

Ösbyskolan  
Byggt 1997

## 2. Fastighetsbeteckning

Ösby 1:227

## 3. Adress

Ösby skolväg 4

## 4. Lokalyta

11165 kvm BRA samt idrottshall 1977 kvm BRA

## 5. Nuvarande elevantal


795 elever, F-9, 3 parallella klasser (kan variera)

## 6. Uppskattad elevkapacitet

BEDÖMD KAPACITET F-9, 750-795 elever  
GODKÄND för dagens verksamhet

Nyckeltal BRA/elev: 16,5 kvm/elev  
Nyckeltal klassrumsstorlek/elev: 2,6 kvm/elev

Ösbyskolan har 30 klassrum och är utformad för 3 parallellklasser i varje årskurs. I dagsläget har vissa årskurser 4 paralleller och läget är ansträngt. Tillgängligt utrymme för varje barn är godkänt. Klassrummen är tillräckligt stora för att medge 30 elever per klass, åtminstone i högstadiet.



## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

GODKÄND

Antal wc är på gränsen till vad arbetsmiljölagen kräver, dvs, max 15 personer per wc. I Arkaden är antal wc få. Enligt uppgift från skolledningen används NO-salar till ordinarie klassrum och slöjdsalarna är för få. Schemaläggning kräver kreativitet, enligt verksamheten.

### 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNINGS- och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

### 8b. Inomhus standard i verksamhetslokal

MINDRE BRA

För varmt, för kallt, ojämnt, dragit och kallras. Inomhusklimatet bekymra verksamheten. Ljudnivå är mycket hög i utrymmen med högt i tak och vikhvällen mellan klassrummen är lyhörd.

### 8c. Lokalens/byggnadens skick

BRA

## 9. Utemiljö

MINDRE BRA

Enligt ledningen är skolgården i stort behov av upprustning. Lekturstyrningen kunde vara mer pedagogisk och motorisk utmanande med taken på att så många barn finns i skolan och behovet av stimulans på rast är stort. Delar av skolgården är inte fysiskt avgränsad.

## 10. Tillgänglighet


GODKÄND

Huvudentré och de publika utrymmena i skolbyggnaden är tillgängliga. Det finns för få rwc i lokalen och dessa uppfyller inte dagens lagkrav. Det finns många scener i byggnaden och dessa är otillgängliga.

## 11. Trygghet och säkerhet

MINDRE BRA

Trafiken vid lämning och hämtning upplevs som kaotiskt och osäker. Gården är svår att överblicka och har skrymslen.



# Skolan LÄR



## 1. Skolans namn

Skolan Lär

## 2. Fastighetsbeteckning

Gustavsberg 1:16

## 3. Adress

Kyrkogårdsvägen 4

## 4. Lokalyta


1256 kvm BRA

## 5. Nuvarande elevantal

150 elev

## 6. Uppskattad elevkapacitet

Nyckeltal BRA/elev: 8,8 kvm/elev



# Antistilla Skola



## 1. Skolans namn

Antistilla skola

## 2. Fastighetsbeteckning

Norra Lagnö 1:310

## 3. Adress

Toivovägen 8

## 4. Lokalyta


Enligt verksamheten 275 kvm

## 5. Nuvarande elevantal

54 elev

## 6. Uppskattad elevkapacitet

Enligt verksamheten 70 barn



# Brunns skola



## 1. Skolans namn

Brunns skola  
Byggt 1997

## 2. Fastighetsbeteckning

Brunn 1:760

## 3. Adress

Eknäsvägen/Mörtviksvägen

## 4. Lokalyta

6713 kvm BRA

## 5. Nuvarande elevantal

680 elever, F-9, 3 parallella klasser (kan variera)

## 6. Uppskattad elevkapacitet

BEDÖMD KAPACITET: F-9, 650-680 elever  
GODKÄND för dagens verksamhet

Nyckeltal BRA/barn: 10,1 kvm/barn

Nyckeltal klassrumsstorlek/elev: 3-5 kvm/barn varierar från byggnad till byggnad

Brunns skola har 28-29 klassrum och är utformad för 3 parallellklasser i varje årskurs. I dagsläget har vissa årskurser 4 paralleller och läget är ansträngt. Tillgängligt utrymme för varje barn är godkänt. Specialsalar såsom slöjd och NO är i antal för få för dagens verksamhet.



## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

GODKÄNT

## 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNINGS- och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

## 8b. Inomhusstandard i verksamhetslokal

MINDRE BRA

Det stora antal byggnader gör det svårt att bedöma alla lokaler tillsammans. Däremot finns det återkommande brister i många byggnader gällande en undermålig temperatur inomhus med kallras, drag, ojämn värme och påverkan av värme och solinstrålning. Ljudnivå är ett stort problem i många byggnader, särskilt matsalen. Lyhörddhet mellan lokalerna samt luftkvalité inomhus är också ett bekymmer.

## 8c. Lokalens/byggnadens skick

GODKÄND till mindre BRA

Det stora antal byggnader gör det svårt att bedöma alla lokaler tillsammans. De äldre byggnaderna upplevs som slitna.

## 9. Utemiljö

MINDRE BRA

Lekutrustningen är sliten och dåligt anpassad till verksamheten. Endast en del av gården är avgränsad av staket

## 10. Tillgänglighet

MINDRE BRA

Tillgängligheten varierar från byggnad till byggnad. Många nivåskillnader i utan hiss eller ramp återfinns i många byggnader.

Enligt uppgift från verksamheten är inte lokalerna anpassade. En elev på skolan är i behov av anpassning och denna kan inte ta sig till lektionerna själv.

## 11. Trygghet och säkerhet

MINDRE BRA

Många tillfrågade i verksamheten kommenterar otryggheten i skolbyggnaderna pga dålig insyn i grupperum, många "mobbingsvrå" inomhus och avsaknaden av gemensamma utrymmen för rast som bidrar till utsattheten av vissa elever. Risk för fall föreligger vid vädning i vissa byggnader med stora fönster. Hämtning och lämning av barn upplevs som osäker.



# Fågelviks skola



## 1. Skolans namn

Fågelviks skola  
Byggd 1999, ombyggd 2004

## 2. Fastighetsbeteckning

Fågelvik 1:630

## 3. Adress

Ulrikavägen 6

## 4. Lokalyta

3600 kvm, BRA


## 5. Nuvarande elevantal

160 elever, F-3, 2 parallella klasser

## 6. Uppskattad elevkapacitet

BEDÖMD KAPACITET: F-3, 200 elever  
GODKÄND för dagens verksamhet

Nyckeltal BRA/elev: 22,5 kvm/elev  
Nyckeltal klassrumsstorlek/elev: 2,8 kvm/barn





## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

GODKÄND

Skolan har inget bibliotek. Ett litet bibliotek har ordnats i ett grupprum.

## 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNINGS- och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

## 8b. Inomhusstandard i verksamhetslokal

MINDRE BRA

Temperaturen inomhus är ojämn och värmeinstrålning påverkar inomhusmiljön negativt. Belysningen upplevs bländande och ljudnivå i klassrum/hemvister hög. Det är lyhört från övervåningen ner till undervåningen.

## 8c. Lokalens/byggnadens skick

GODKÄND

## 9. Utemiljö

MINDRE BRA

Skolgården erbjuder en väldigt begränsad variation i lekmiljö. Lekutrustningen är sparsam.

## 10. Tillgänglighet


GODKÄND

Många RWC finns. HKP-parkering finns i anslutning till skolans entré. Ramp till gymnastiksalen saknar balansstöd/handledare.

## 11. Trygghet och säkerhet

MINDRE BRA

Utomhustrappor/ramper saknar räcke och balansstöd. Trappa inomhus mellan våningarna saknar greppvänlig handledare. Trafiken vid hämtning och lämning upplevs osäker. Belysning på gården är sparsam. Vissa passager vid grindarna fungerar mindre bra.



# Lemshaga akademi



## 1. Skolans namn

Lemshaga akademi

## 2. Fastighetsbeteckning

Lämshaga 1:16

## 3. Adress

Lämshagavägen 15

## 4. Lokalyta


-

## 5. Nuvarande elevantal

441 elev

## 6. Uppskattad elevkapacitet

-



# Hemmestaskolan



## 1. Skolans namn

Hemmesta Högstadieskola samt LM skola  
Byggd 1973 ombyggd 1997 (LM), 1997 Högstadieskola

## 2. Fastighetsbeteckning

Hemmesta 11:425

## 3. Adress

Motionsvägen 4

## 4. Lokalyta

6268 kvm BRA högstadiet, 5453 kvm BRA LM + idrottshall 1485 kvm BRA

## 5. Nuvarande elevantal

944 elev, F-9, antal parallella klasser variera

## 6. Uppskattad elevkapacitet


BEDÖMD KAPACITET: F-9, 940–950 elever, matsal och idrottshall sätter begränsningen då dessa delas med Kullvedsskolan  
GODKÄND för dagens verksamhet

LM Nyckeltal BRA/elev: 12 kvm/barn

LM Nyckeltal klassrumsstorlek/elev: 2,7 kvm/barn

Högstadiet Nyckeltal BRA/elev: 13 kvm/barn

Högstadiet Nyckeltal klassrumsstorlek/elev: 4,0 kvm/barn



## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

GODKÄND

Antal toaletter för hela verksamheten är för få (genomsnitt över alla byggnader).

## 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNINGS- och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

## 8c. Inomhusstandard i verksamhetslokal

MINDRE BRA

Enligt uppgifter varierar detta från ok till dåligt, beroende på byggnad och klassrum. Verksamheten noterar bland annat svårigheten med solinstrålningen.

## 8c. Lokalens/byggnadens skick

GODKÄND

## 9. Utemiljö

MINDRE BRA

Något sliten utemiljö med mycket asfalt och sparsam, gammal utrustning. Upplevs som ostimulerande för de mindre barnen.

## 10. Tillgänglighet


GODKÄNT för Högstadiet

MINDRA BRA för LM

## 11. Trygghet och säkerhet

MINDRE BRA

Trafiken vid lämning/hämtning upplevs som osäker och personalen har noterat incidenter. Skolgården är svår att överblicka..



# Kullsvedsskolan



## 1. Skolans namn

Kullsvedsskolan, grundsärskola F-9  
Byggd 2006

## 2. Fastighetsbeteckning

Hemmesta 11:425

## 3. Adress

Motionsvägen 19

## 4. Lokalyta


1737 kvm BRA

## 5. Nuvarande elevantal

24 elever i resursklasser och 43 i särskola, åk 1-9

## 6. Uppskattad elevkapacitet

Kapaciteten kan inte bedömas på samma sätt som på andra utbildningslokaler i kommunen. Verksamheten själv bedömer att lokalerna är för små.



## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

GODKÄND

Skolan delar idrottssal och matsal med Hemmesta skola vilket begränsar verksamheten. Kullvedsskolan är enligt verksamheten mycket trång med små hemvister och för få förråd och arbetsplatser för lärarna. Skolan saknar ett större samlingsrum.

## 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNINGS- och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

## 8b. Inomhusstandard i verksamhetslokal

GODKÄND

Klimatet inomhus är problematisk, varmt på sommaren kallt på vinter. Solinstrålningen skapar stora klimatvariationer inomhus och vissa klassrum blir väldigt varma.

## 8c. Lokalens/byggnadens skick

GODKÄND

## 9. Utemiljö

Kapaciteten kan inte bedömas på samma sätt som på andra utbildningslokaler i kommunen.

## 10. Tillgänglighet


BRA

Denna skola har funktionshindrade elever och är anpassad. Större rwc efterfrågas för elever med svårare funktionshinder och i behov av större utrymme.

## 11. Trygghet och säkerhet

GODKÄND

Trafiken vid lämning och hämtning upplevs som kaotiskt. Den särskilda vändplanen för elever till Kullvedsskolan används även av Hemmesta skolas elever och försvårar framkomligheten för specialtransport.



# Kyrkskolan



## 1. Skolans namn

Kyrkskolan

## 2. Fastighetsbeteckning

Prästgården 1:30

## 3. Adress

Oxövägen 2A-F

## 4. Lokalyta


1917 kvm BRA

## 5. Nuvarande elevantal

117 elever, F-4, 1 klass

## 6. Uppskattad elevkapacitet

BEDÖMD KAPACITET: F-4, 130-140 elever  
GODKÄND för dagens verksamhet



## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

GODKÄND

De gamla byggnaderna är charmiga och skolans skala skapar en bra inlärningsmiljö. Vi kan inte bedöma om gymnastikbyggnaden och slöjdsalen uppfyller behovet utan ritningsunderlag på byggnaden.

### 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNINGS- och VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

### 8b. Inomhusstandard i verksamhetslokal

MINDRE BRA

Verksamheten upplever brister gällande värme, kyla och belysningen. Problemen är olika beroende på byggnad.

### 8c. Lokalens/byggnadens skick

GODKÄND

## 9. Utemiljö

MINDRE BRA

Plus för den fina naturinramningen, däremot själva skolgården består mest av asfalterade ytor och utrustningen är mycket sparsamt.

## 10. Tillgänglighet


UNDERKÄND

De gamla byggnaderna är inte tillgängliga. RWC finns ej. HKP parkering finns ej.

## 11. Trygghet och säkerhet

MINDRE BRA

Gården är svår att överblicka och trafiken vid lämning/hämtning upplevs som osäker.





# Viks skola



## 1. Skolans namn

Viks skola

Byggt 1907, ombyggt 2001

## 2. Fastighetsbeteckning

Värmdövik 12:1

## 3. Adress

Viks Skolväg 10

## 4. Lokalyta

6903 kvm BRA

## 5. Nuvarande elevantal

619 elever, 3 parallella klasser


## 6. Uppskattad elevkapacitet

BEDÖMD KAPACITET: F-6, 650-700 elever

GODKÄND för dagens verksamhet

Nyckeltal BRA/elev: 11,5 kvm/elev

Nyckeltal klassrumsstorlek/elev: 4,7 kvm/barn



## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

GODKÄNT

Av det som går att läsa från ritningsunderlaget verkar skolan kunna växa med ungefär 1 klass per årskurs, till en total av 4 klasser per årskurs. Antalet klassrum som framgår från ritningsunderlaget är ca 30 klassrum. Antalet specialsalar är tillräckligt. En hemkunskapssal saknas dock. Detta förutsätter att man inte river huset som planeras att rivras.

## 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNINGS- OCH VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

## 8b. Inomhusstandard i verksamhetslokal

GODKÄND

Inomhustemperaturen är ojämn och lokalen upplevs för kall på vintern och för varm på sommaren.

## 8c. Lokalens/byggnadens skick

GODKÄNT

## 9. Utemiljö

MINDRE BRA

Sparsamt utrustat, mer asfalterade ytor och en fotbollsplan.

## 10. Tillgänglighet


GODKÄNT

3 stora byggnader på ett plan utan nivåskillnader vid entré. Dock väldigt kuperad gångväg till matsal och äldre byggnader inte tillgängliga. Ramper finns.

## 11. Trygghet och säkerhet

MINDRE BRA

Skolgården/skolområdet saknar staket och trafiksituationen vid lämning och hämtning bättre men fortfarande otrygg.



# Grantomta Montessoriskola



## 1. Skolans namn

Grantomta Montessoriskola

## 2. Fastighetsbeteckning

Värmdövik 50:4

## 3. Adress

Viks skolväg 13

## 4. Lokalyta


Enligt verksamheten 1268 kvm

## 5. Nuvarande elevantal


183 elev

## 6. Uppskattad elevkapacitet

Enligt verksamheten 210 barn



# Djuröskola



## 1. Skolans namn

Djuröskola

Byggt 1961, ombyggt 1997

## 2. Fastighetsbeteckning

Djurö 4:377

## 3. Adress

Sollenkrokavägen/Högmalmsvägen

## 4. Lokalyta

6863 kvm BRA + sporthall 1435 kvm BRA

## 5. Nuvarande elevantal


340 elev

## 6. Uppskattad elevkapacitet

RITNINGSUNDERLAGET ÄR OTILLRÄCKLIGT FÖR EXAKT BEDÖMNING.

BEDÖMD KAPACITET: F-9, osäker, Nyckeltal BRA/elev: 20 kvm/elev  
GODKÄND för dagens verksamhet

Från platsbesöken och analys av det tillhandahållet ritningsunderlag (brandritningar) bedömer vi att lokalen är godkänd för dagens verksamhet, men kan inte uppskatta den riktiga kapaciteten.



## 7. Lokalernas funktion som ändamålsenlig lärmiljö

GODKÄND

## 8a. Teknisk standard i verksamhetslokal

UPPVÄRMNINGS- OCH VENTILATIONSSYSTEM: INFORMATION SAKNAS

## 8b. Inomhus standard i verksamhetslokal

INFORMATION SAKNAS

## 8c. Lokalens/byggnadens skick

BRA

## 9. Utemiljö

BRA

Utemiljön är varierad och erbjuder många möjligheter.


## 10. Tillgänglighet

KAN EJ BEDÖMAS

Skolan är utspritt på många olika byggnader och tillgängligheten varierar från bra till mindre bra, därför omöjligheten att göra en enhetlig bedömning.

## 11. Trygghet och säkerhet

INFORMATION SAKNAS



# Möja skola



## 1. Skolans namn

Möja skola

## 2. Fastighetsbeteckning

Berg 2:134

## 3. Adress

-

## 4. Lokalyta


781 kvm

## 5. Nuvarande elevantal

24 elev

## 6. Uppskattad elevkapacitet

Kommunen uppskattar att skolan kan ha plats för upp till 70 elever om OVK tillåter.



# Runmarö skola



## 1. Skolans namn

Runmarö skola

## 2. Fastighetsbeteckning

Uppeby 1:239

## 3. Adress

-

## 4. Lokalyta


731 kvm

## 5. Nuvarande elevantal

17 elev

## 6. Uppskattad elevkapacitet

Kommunen uppskattar att skolan kan ha plats för upp till 50 elever om OVK tillåter.



# Sandhamn skola



## 1. Skolans namn

Sandhamn skola

## 2. Fastighetsbeteckning

Eknö 1:523

## 3. Adress

-

## 4. Lokalyta


478 kvm

## 5. Nuvarande elevantal

0 elev

## 6. Uppskattad elevkapacitet

Skolan har för tillfället inga elever.





# Svartsö skola



## 1. Skolans namn

Svartsö skola

## 2. Fastighetsbeteckning

Skälvik 1:12

## 3. Adress

-

## 4. Lokalyta


512 kvm

## 5. Nuvarande elevantal


INFORMATION SAKNAS

## 6. Uppskattad elevkapacitet

Kommunen uppskattar att skolan kan ha plats för upp till 40-45 elever.



# Bilagor



<b>1. Förskolans namn</b>		
<b>2. Fastighetbeteckning</b>		
<b>3. Adress</b>		
<b>4. Lokalytan BRA</b>		
<b>5. Nuvarande barnantal</b>		
<b>6. Uppskattad barnkapacitet</b>		
	Antal	KVM
<b>6a Nyckeltal BRA/barn</b>		
<b>6b Antal avdelningar</b>		
<b>6c Antal kapprumsplaster/rum</b>		
<b>6e Matsalstyta total/per barn</b>		
<b>6f Antal toaletter per barn/personal</b> <i>1 toalett per 15pers</i>		
<b>7. Lokalernas funktion som ändamålenlig lärmiljö</b>		
<b>Denna kategori betygsätts 0-dålig / 1-mindre bra / 2-godkänt / 3-bra</b>	BETYG	
<b>7a Avdelningsstorlek i jämförelse med antal barn per avdelning</b> <i>Normalstor avdelning med 18-20 barn bör vara ca 60kvm. Skolverkets rekommendationer 12-15 barn bör avd. vara ca 40kvm</i>		
<b>7b Tillgång till vilrum/lektrum</b> <i>Kan ingå i avdelningens total yta</i>		
<b>7c Tillgång till kompletterande lokaler för rörelse eller estetik</b>		
<b>7d Tillgång till skötrum</b>		
<b>7e Orienterbarhet</b>		
<b>7f Överblickbarhet</b>		

<b>8a. Standard i verksamhetslokaler</b>		
(låt bli korridorer och större gemensamma rum)		
<b>Denna kategori betygsätts 0-dålig / 1-mindre bra / 2-godkänt / 3-bra</b>	BETYG	
<b>8a1 Rumstemperatur</b> <i>Är rumstemperaturen jämn</i> <i>Är det skillnad på temperaturen sommar och vinter</i> <i>Har man problem med kallras och drag</i>		
<b>8a2 Värmeinstrålning</b> <i>När solen ligger på, hur bli inomhusmiljön</i> <i>Är det ojämt i olika delar av huset</i>		
<b>8a3 Vädring</b> <i>Finns det möjlighet att på ett säkert sätt vädra</i>		
<b>8a4 Upplevd luftkvalite</b>		
<b>8a5 Dagsljus</b> <i>Finns det tillräcklig med dagsljus i lokalerna</i>		
<b>8a6 Utblickar</b> <i>Har man möjlighet att se ut</i>		
<b>8a7 Belysning</b> <i>Ljusstyrka/variation/styrbarhet/bländning</i>		
<b>8a8 Upplevda ljudnivå på avdelning</b>		
<b>8a9 Upplevda ljudnivåer i matsal</b>		
<b>8a10 Lyhördhet, ljudisolering mellan lokalerna</b>		
<b>8b. Skick</b>		
<b>Denna kategori betygsätts 0-dålig / 1-mindre bra / 2-godkänt / 3-bra</b>	BETYG	
<b><u>Ytskikt invändigt</u></b>		
<b>8b1 Verksamhet, avdelning, specialsalar</b> <i>2/3 delar bra=ok bedömning</i>		
<b>8b2 Övriga lokaler, korridorer, kapprum, entréer, matsal, personal</b>		
<b>8b3 Toaletter</b> <i>(bortse från städning)</i>		
<b>8b4 Ytskikt utvändigt</b> <i>Fasad, tak, fönster</i>		
<b>8b5 Komplementbyggnader, frd</b>		

9. Utemiljöer		
<b>Denna kategori betygsätts 0-dålig / 1-mindre bra / 2-godkänt / 3-bra</b>	BETYG	
9a Lekyta kvm/barn		
9b Variation, sol/skugga		
9c Pedagogisk/motorisk användbar		
9d Vegetation		
9e Social, plats för vila		
9f Skick		
10. Tillgänglighet		
<b>Denna kategori betygsätts 0-dålig / 1-mindre bra / 2-godkänt / 3-bra</b>	BETYG	
<b>10a Angöring/parkering för hkp</b> <i>I anslutning till huvudentré, 25m max</i> <i>Plan yta, markerad/skyltad</i>		
<b>10b Huvudentré/tillgänglig entré</b> <i>Öppningsautomatik finns=bra, möjligt att anordna=ok</i> <i>Kontrastmarkering trappa/ramp, varningsmarkering glaspartier</i> <i>Fritt passagemått 80cm</i>		
<b>10c Kommunikation invändigt</b> <i>Hiss dimensioner/utformning, trappa/ramp</i>		
<b>10d Publika utrymmen</b> <i>Finns de, är de tillgängliga</i>		
<b>10e RWC</b> <i>Finns det, antal, utrustning</i>		
11. Trygghet/säkerhet		
<b>Denna kategori betygsätts 0-dålig / 1-mindre bra / 2-godkänt / 3-bra</b>	BETYG	
11a Fallrisk på tomt/inomhus		
11b Upplevd otrygghet, dåligt överblickbarhet		
11c Belysning utomhus		
11d Trafikfara vid angörning och varutransport och hämtning och lämning		
11e Staket runt gård på förskola, runt trafikytor		
11f Trasiga byggnadsdelar som utgör fara		

<b>1. Skolans namn</b>		
<b>2. Fastighetbeteckning</b>		
<b>3. Adress</b>		
<b>4. Lokalytan BRA</b>		
<b>5. Nuvarande elevantal</b>		
<b>6. Uppskattad elevkapacitet</b>		
	Antal	KVM
<b>6a Nyckeltal BRA/elev</b>		
<b>6b Antal klassrum/lärosalar</b>		
<b>6c Antal kapprum/plaster/rum</b>		
<b>6d Speciallokaler</b>	Idrott	
	Slöjd trä/metall	
	Slöjd textil	
	Bild	
	Musik	
	Hemkunskap	
	NO	
	Fritidslokaler för F-3	
<b>6e Matsal/total/per elev</b>		
<b>6f Antal toaletter per elev/personal</b> <i>1 toalett per 15pers</i>		

7. Lokalernas funktion som ändamålenlig lärmiljö		
<b>Denna kategori betygsätts 0-dålig / 1-mindre bra / 2-godkänt / 3-bra</b>	BETYG	
<b>7a Klassrumsstorlek i jämförelse med antal elev per klass</b> <i>ok om större eller lika med 2kvm per barn</i>		
<b>7b Tillgång till grupprum</b> <i>ta hänsyn till om det finns grupprum i anslutning till klassrummet.  Kan väga in om ett klassrum är för litet men har tillgång till grupprum  i anslutning, ex 60kvm klassrum+12kvm grupprum</i>		
<b>7c Tillgång till speciallokaler</b> <i>Räcker ant. lokaler för ant. barn och storlek  Lokalen i skolan, utanför eller i annan skola  Tillräcklig kapacitet i förhållande till timplanen</i>	Idrott	
	Slöjd trä/metall	
	Slöjd textil	
	Bild	
	Musik	
	Hemkunskap	
	NO	
	Fritidslokaler för F-3	
<b>7d Tillgång till bibliotek</b>		
<b>7e Tillgång till fritidslokaler för F-3</b> <i>Samordnad med hemvist behov  1kvm/elever utöver klassrummet  Separat från hemvist behov 1,5kvm/elev</i>		
<b>7f Tillgång till klubblokal/mellanstadiet</b> <i>Samordnad med hemvist behov  0,5kvm/elever utöver klassrummet  Separat från hemvist behov 1kvm/elev</i>		
<b>7g Tillgång till specialundervisning</b> <i>Barn med särskilda behov: borde finnas rum/plats  0,3kvm/per total antal elev, spelar inte så stor roll placering</i>		
<b>7h Orienterbarhet</b>		
<b>7i Överblickbarhet</b>		

8a. Standard i verksamhetslokaler		
(låt bli korridorer och större gemensamma rum)		
<b>Denna kategori betygsätts 0-dålig / 1-mindre bra / 2-godkänt / 3-bra</b>	BETYG	
<b>8a1 Rumstemperatur</b> <i>Är rumstemperaturen jämn</i> <i>Är det skillnad på temperaturen sommar och vinter</i> <i>Har man problem med kallras och drag</i>		
<b>8a2 Värmeinstrålning</b> <i>När solen ligger på, hur bli inomhusmiljön</i> <i>Är det ojämt i olika delar av huset</i>		
<b>8a3 Vädring</b> <i>Finns det möjlighet att på ett säkert sätt vädra</i>		
<b>8a4 Upplevd luftkvalite</b>		
<b>8a5 Dagsljus</b> <i>Finns det tillräcklig med dagsljus i lokalerna</i>		
<b>8a6 Utblickar</b> <i>Har man möjlighet att se ut</i>		
<b>8a7 Belysning</b> <i>Ljusstyrka/variation/styrbarhet/bländning</i>		
<b>8a8 Upplevda ljudnivå i hemvister/utbildningslokaler</b>		
<b>8a9 Upplevda ljudnivåer i matsal</b>		
<b>8a10 Lyhördhet, ljudisolering mellan lokalerna</b>		
8b. Skick		
<b>Denna kategori betygsätts 0-dålig / 1-mindre bra / 2-godkänt / 3-bra</b>	BETYG	
<b><u>Ytskikt invändigt</u></b>		
<b>8b1 Verksamhet, hemvist, klass, specialsalar:</b> <i>2/3 delar bra=ok bedömning</i>		
<b>8b2 Övriga lokaler, korridorer, kapprum, entréer, matsal, personal</b>		
<b>8b3 Toaletter</b> <i>(bortse från städning)</i>		
<b>8b4 Ytskikt utvändigt</b> <i>Fasad, tak, fönster</i>		
<b>8b5 Komplementbyggnader, frd</b>		



9. Utemiljöer		
<b>Denna kategori betygsätts 0-dålig / 1-mindre bra / 2-godkänt / 3-bra</b>	BETYG	
<b>9a Lekyta kvm/barn</b>		
<b>9b Variation, sol/skugga</b>		
<b>9c Pedagogisk/motorisk användbar</b>		
<b>9d Vegetation</b>		
<b>9e Social, plats för vila</b>		
<b>9f Skick</b>		
10. Tillgänglighet		
<b>Denna kategori betygsätts 0-dålig / 1-mindre bra / 2-godkänt / 3-bra</b>	BETYG	
<b>10a Angöring/parkering för hkp</b> <i>I anslutning till huvudentré, 25m max</i> <i>Plan yta, markerad/skyltad</i>		
<b>10b Huvudentré/tillgänglig entré</b> <i>Öppningsautomatik finns=bra, möjligt att anordna=ok</i> <i>Kontrastmarkering trappa/ramp, varningsmarkering glaspartier</i> <i>Fritt passagemått 80cm</i>		
<b>10c Kommunikation invändigt</b> <i>Hiss dimensioner/utformning, trappa/ramp</i>		
<b>10d Publika utrymmen</b> <i>Finns de, är de tillgängliga</i>		
<b>10e RWC</b> <i>Finns det, antal, utrustning</i>		
11. Trygghet/säkerhet		
<b>Denna kategori betygsätts 0-dålig / 1-mindre bra / 2-godkänt / 3-bra</b>	BETYG	
<b>11a Fallrisk på tomt/inomhus</b>		
<b>11b Upplevd otrygghet, dåligt överblickbarhet</b>		
<b>11c Belysning utomhus</b>		
<b>11d Trafikfara vid angörning och varutransport</b>		
<b>11e Staket runt gård på förskola, runt trafikytor</b>		
<b>11f Trasiga byggnadsdelar som utgör fara</b>		