

HandläggareJacob Friberg
08-508 27 200**Upprustning av Östermalmstorg.
Slutredovisning****Bilaga 1.**

Nedan visas bilder på Östermalmstorg innan upprustningen och bilder på Östermalmstorg efter upprustningen. Förebilderna är från 2014, innan fastighetskontoret uppförde den tillfälliga saluhallen på torget.



Bild 1. Fotografiet visar en översiktsbild över torget sett från Sibyllegatan efter renoveringen. På bilden syns de nya ljusa markbeläggnings i granit. Det nya konstverket Vindspår av konstnären Akane Moriyama till vänster i bild och saluhallen i bakgrunden.



Bild 2. Fotografiet visar en översiktsbild över torget sett från Nybrogatan. De nyplanterade träden till vänster i bild, och delar av vändplatsen. Sibyllegatan och kyrkan i bakgrunden. De bevarade och växtbäddrenoverade hästkastanjerna på höger sida. Till höger i bildens nederkant syns även Willy Gordons konstverk möte.



Bild 3. Fotografiet visar hur det såg ut innan upprustningen av Storgatan. En bred asfalterad yta för cykel- och fordonstrafik. En smalare gångyta till vänster.



Bild 4. Fotografiet visar Storgatan sett från Jungfrugatan ner mot torget efter renoveringen. På bilden syns de nya betongplattorna på gångytorna och den nyasfalterade cykelbanan. Till vänster syns de nyplanterade träden, cykelställ och soffor.



Bild 5. Detaljfotografi på Storgatan som visar pollarbelysningen, soffan, de nyplanterade träden och cykelställen. Dessa är placerade i möbleringszonen vars markbeläggning består av återanvända granithällar som tidigare låg på torget.



Bild 6. Fotografiet visar hur lokalgatan på södra delen av torget såg ut innan upprustningen. Bilden tagen från Sibyllegatan.



Bild 7. Fotografiet visar hur lokalgatan på södra delen av torget ser ut efter upprustningen. Nya granithällar både på kör- och gångytorna med inslag av återanvända granithällar från torget. På bilden ses även de nya lägre belysningsstolparna med topparmaturen. Bilden tagen från Sibyllegatan med saluhallen i bakgrunden.



Bild 8. Fotografiet visar hur lokalgatan på södra delen av torget såg ut innan upprustningen. Bilden tagen från Nybrogatan.



Bild 9. Fotografiet visar hur lokalgatan på södra delen av torget ser ut efter upprustningen. Nya granithällar både på kör- och gångytorna med inslag av återanvända granithällar från torget. På bilden syns även de nya lägre belysningsstolparna med topparmaturen samt vändplatsens utformning. Bilden tagen från Nybrogatan.



Bild 10. Fotografiet visar hur lokalgatan på norra delen av torget såg ut innan upprustningen. Bilden tagen från Nybrogatan.



Bild 11. Fotografiet visar hur lokalgatan på norra delen av torget ser ut efter upprustningen. Nya ljusa granithällar med inslag av begagnade granithällar. De nyplanterade träden. Till höger på bilden syns även de nya cykelställena, skräpkorg och några av de nya sofforna i soligt läge på torget. Bilden tagen från Nybrogatan.



Bild 13. Fotografiet visar hur Nybrogatan söderut mot saluhallen såg ut innan upprustningen.



Bild 14. Fotografiet visar hur Nybrogatan söderut mot saluhallen ser ut efter upprustningen. En ramp av prefabricerade smågatsten i vita och svarta fält har utförts vid övergångstället över gatan. Nya ljusa granithällar med inslag av begagnade granithällar har utförts på vändplatsen.



Bild 15. Fotografiet visar hur lokalgatan på norra delen av torget såg ut innan upprustningen. Bilden tagen från Sibyllegatan.



Bild 16. Fotografiet visar hur lokalgatan på norra delen av torget ser ut efter upprustningen. Nya ljusa granithällar med inslag av återanvända granithällar. De nyplanterade träden med ny rund bänk runt trädet. Bilden tagen från Sibyllegatan.



Bild 17. Fotografiet visar hur del av torget och Sibyllegatan söderut såg ut innan upprustningen.



Bild 18. Fotografiet visar hur gångbanan och del av torget ser efter upprustningen. Nya ljusa granithällar. Pollarrad som hindrar fordon att köra in på torget. Konstverket Vindspår och blomsterurnor i bakgrunden.



Bild 19. Fotografiet visar blomsternorna på torget vid Sibyllegatan.



Bild 20. Fotografiet visar en detaljbild på den lägre belysningsstolpen med topp monterad armatur.



Bild 21. Fotografiet visar en detaljbild på den högre belysningsstolpen med fyra armaturer. På denna belysningsstolpe sitter övervakningskamera samt strålkastare monterad som belyser saluhallens fasad.



Bild 22. Fotografiet visar det nya konstverket Vindspår av konstnären Akane Moriyama.



Bild 23. Fotografiet visar det återmonterade konstverket Möte av konstnären Willy Gordon.



Bild 24. Fotografiet visar del av pollarraden runt vändplatsen på Nybrogatan. Kantstenen kommer att förses med kontrastmarkering.



Bild 25. Fotografiet visar pollarna och vändplatsen på Nybrogatan.



Bild 26. Fotografiet visar ledstråket som går över torget mellan Humlegårdsgatan till övergångsstället mot Storgatan.



Bild 27. Fotografiet visar ledstråket och pollarna som går parallellt med Sibyllegatan på torget.



Bild 28. Fotografiet visar torget sett från Storgatan efter trafikförvaltnings återställning av ytorna efter deras tätskiktsbyte 2023. Kontoret hade ställt ut urnor och soffor under perioden inför upprustningens start.



Bild 29. Fotografiet visar torget sett från Storgatan efter upprustningen.

Slut.