

KoF § 24

2014/0020

822

### **Föreläggande om att utreda höga halter av trihalometaner i Sunnerbobadets 25m bassäng**

#### **Beslut**

Texten i punkt 7 i åtgärdsprogram/handlingsplan ändras till: Åtgärder punkt 1-4 ovan ska vara beställda och utförda senast 2014-12-31.

Efter denna ändring godkänner kultur- och fritidsnämnden åtgärdprogrammet/handlingsplanen och översänder den till miljö- och byggförvaltningen.

#### **Ärendet**

Miljö- och byggförvaltningen har i meddelande 2014-02-19 förelagt kultur- och fritidsförvaltningen att senast den 18 april 2014:

1. Utfört en utredning avseende för höga halter av trihalometaner (THM) i bassängvattnet i Sunnerbobadets 25 m bassäng. I utredningen ska orsaken till de för höga halterna av THM framgå och vilka åtgärder som planeras för att sänka THM-halterna. Det ska också finnas en tidplan när åtgärderna ska vara genomförda.
2. Skriftligen redovisa resultatet av utredningen för miljökontoret.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken 26 kap 9 o 21 §§.

Förvaltningen har gjort en utredning och kommit fram till att höga halter av THM är orsakade av att belastningen varit för hög i bassängen och att gäster inte duschar som reglerna påbjuder innan bad i bassängen.

Nytt prov av trihalometaner kommer att tas under mars månad. Visar det sig att åtgärderna inte är tillräckliga påbörjas ett åtgärdsprogram.

#### **Åtgärdsprogram/handlingsplan:**

1. Svaren på THM-proven är inte helt tillförlitliga och därmed är mätorsaken stor. Avvikelsen från det faktiska värdet kan variera mellan 30-50 %. Därför kommer flera prover att tas och analyseras från olika laboratorier.
2. Öka kontroll och upplysning till besökarna om vikten av att duscha utan badkläder innan man går i bassängvattnet.
3. Avblödningen av bassängvattnet ökas så att mer friskt vatten tillsätts.
4. Spolning av diatomitfilter kommer att dubblas till två gånger i veckan.
5. Köps in en skurmaskin som endast ska användas i badanläggningen och ytan mellan omklädningsrum och gymmet. Kostnaden för en skurmaskin är cirka 50 000 kr.
6. Ifall ovan angivna förändringar inte skulle få ner trihalometalhalten i 25 m bassängen, måste vi installera ett kolfilter till 25 m bassängens filtreringsanläggning.
7. Åtgärder punkt 1-5 ovan ska vara beställda och utförda senast 2014-12-31.

**Beredning**

Arbetsutskottet godkänner åtgärdprogrammet/handlingsplanen efter ändringar gjorda på mötet.

**Yrkande**

Irene Olofsson (C) yrkar för att punkt 7 ändras till, Åtgärder punkt 1-4 ovan ska vara beställda och utförda senast 2014-12-31.