

Fackliga synpunkter på planändringen för Skogsbo-kvarteret (Ösby 1:90) mars 2013 (12SPN/0378)

1. Parkeringssituationen har förvärras den senaste månaden. Varför? Har det börjat fler medarbetare? Nattparkering? Vissa morgnar är det fullt eller nästan helt fullt på parkeringen öster och söder om Skogsbo. Det kan tidvis bli omöjligt att helt hitta parkeringsplats om stor samlingslokal byggs.
2. Ur Friska Värmdö- perspektivet borde vi inte ha fler cykelparkeringar? Cykelställ med tak borde flyttas till en bättre plats. Garageparkering med lås för dyrare cyklar bör byggas. Det stimulerar till ett friskt liv.
3. Inköp av elcyklar för tjänsteärende kan bidra till att parkeringen inte behöver byggas ut.
4. Arbetsituationen för vaktmästarna försämras. Det tar längre tid för dem att arbeta.
5. Ljusinsläppet in matsalen försämras med den nya byggnaden. Matsalen som idag är för liten kommer att bli mycket mörkare. Kan vi använda hela matsalen i framtiden?
6. På vissa platser (t ex under Värmdösalen) kan det bildas otrygga miljöer. Hur får man bort det?
7. Kommuntorget samt en del besöksrum kommer att få ett försämrad ljusinsläpp.
8. Det saknas sektioner som visar ljusinsläppet på olika ställen i befintlig del av byggnad.
9. Stenmuren runt kommundorget bör tas bort. Den fyller ingen funktion i framtiden. Om man måste avdela entrén från cykelvägen bör den ersättas med en ljusgenomsläpplig barriär.
10. Minskningen av ljusinsläppet kan göra att arbetsplatsen blir sämre. Kompensatoriska åtgärder kan vara ljussättning med dagsljuslampor.
11. Det indirekta ljuset försvinner från Skogsbo 1 till Kommuntorget och Skogsbo 3 plan 2.
12. Möbleringen i Värmdö-salen medger inte utökning av matsalen där de dagar samlingsalen inte används. Det är olämpligt när vi saknar en adekvat matsal för alla 350-400 medarbetare och konsulter.
13. Parkeringsplatserna för individerna med funktionsnedsättning går inte att använda då entré saknas i Skogsbo 2 plan 0.
14. Skuggningsplanen i plan- och genomförandebeskrivningen är otydlig. Illustrationen bör visas inifrån. Vi har svårt att se hur den nya byggnaden påverkar vår arbetsmiljö i komplexet Skogsbo.
15. Färgsättningen bör återge ett dagsljus i kontorsrummen. Även materialet bör återspegla dagsljuset för att få en bra arbetsmiljö för medarbetarna.

16. I planförslaget saknar vi ett utrymme för vaktmästeriets träpallar och annat brandfarligt material. Vi har påtalat det vid ett flertal tillfällen. Vi behöver ett hus för deponirester.

Gustavsberg 2013-03-21



Katarina Magnusson
VISION



Margaretha Fernqvist
JUSEK




Andreas Schilbach
Sveriges Ingenjörer



Sebastian Bolander
Naturvetarna



Sooror Notash
Sveriges Arkitekter



Susanna Eschricht
DIK