



Handläggare: Marie Broberg
Telefon: 08 508 14 050

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Avsaknad av vatten till Valborgselden på Perssons betong i Rågsved - svar på skrivelse

Förslag till beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på skrivelse.

Lena Holmdahl
Tf stadsdelsdirektör

Leif Fransson
Avdelningschef

Ärendets beredning

Detta ärende har utarbetats inom avdelningen förskola och fritid som ansvarar för stadsmiljöfrågor.

Bakgrund

Förvaltningen har mottagit en skrivelse angående varför det inte gick att ordna vatten till Valborgselden på Perssons betong i Rågsved och hur det går att förebygga att något sådant händer igen av Rosa Lundmark (v). Ordförande i Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening hade flera gånger varit i kontakt med flera aktörer, bl a förvaltningen, om behovet av att rätta till vissa detaljer för att vattnet skulle kunna slås på, och blivit lovad att det skulle ske, innan valborgshelgen. Skriftställaren önskar att förvaltningen efter samverkan med övriga aktörer återkommer med en redovisning om varför det inte gick att få fram vattnet i tid och om det finns åtgärder som förvaltningen behöver vidta för att något liknande inte ska inträffa igen.

Sammanfattning

Anläggningen har varit komplicerad att laga. Inför valborgshelgen hade förvaltningens entreprenör satt ihop en provisorisk lösning, som dock inte godkändes av Stockholm Vatten. Nu finns en specialanpassad lösning för anläggningen vid kolonilottsområdet. För att förhindra att det inte finns vatten tillgängligt vid Perssons betong i framtiden planerar förvaltningen tillsammans med exploateringskontoret att möjliggöra så att platsen kan försörjas med vatten via en brandpost på Bjursätragatan. Förvaltningen kommer inte ha något kontraktsbundet ansvar för sådan här typ av anläggning då de nya kolonilottsavtalen träder i kraft i oktober 2010.

Förvaltningens redovisning

Redan under hösten 2009 konstaterade Stockholm Vattens montörer att det bland annat behövdes nya ventiler och nya mätarkonsoler i brunnen. De skickade ett så kallat bristbrev till föreningens materialförvaltare. Förvaltningen visste om behoven, men hade då inga resurser att lägga på en lagning. Det skulle ordnas under 2010. Under första halvan av april 2010 hade förvaltningen beredskap att laga anläggningen, då man visste att det behövdes inför säsongen, och beställde kartmaterial och andra handlingar från Stockholm Vatten. I väntan på handlingarna meddelade Stockholm Vatten att de haft kontakt med Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförenings materialförvaltare och att förvaltningen inte behövdes just då.

Något senare blev förvaltningen kontaktad av föreningen och skickade då entreprenören för att laga anläggningen. Den 23 april var både Stockholm Vatten och förvaltningens entreprenör ute vid brunnen och konstaterade att den är för liten för den utrustning som behövs. Entreprenören arbetade hela valborgsveckan och innan valborgshelgen hade man satt ihop en provisorisk lösning, som dock inte godkändes av Stockholm Vatten. Av den anledningen sattes inte vattnet på inför helgen.

Nu har förvaltningens entreprenör ordnat en specialanpassad lösning för anläggningen vid kolonilottsområdet. Normalt sett skulle det inte tagit så här lång tid, men den har varit mycket komplicerad att laga. Dels är brunnen för liten för moderna reservdelar som konsoler till mätarna, ventiler och kranar, dels hade mätarna och rördelar gått sönder, vilket gjorde att entreprenören behövde anlita en rörfirma.

För att förhindra att det inte finns vatten tillgängligt vid Perssons betong i framtiden planerar förvaltningen tillsammans med exploateringskontoret att

möjliggöra så att platsen kan försörjas med vatten via en brandpost på Bjursätragatan. En slang med kopplingar i båda ändarna kan då dras från gatan ner till platsen. Det kräver endast att de som arrangerar exempelvis en valborgseld hyr en brandpostmätare av Stockholm Vatten vid det aktuella tillfället.

Det är idag inte tydligt om det är förvaltningen eller fritidsträdgårdsföreningarna/arrendatorerna som har ansvar för anläggningen. Däremot kommer förvaltningen inte att ha något kontraktsbundet ansvar för den här typen av anläggning i några kolonilottsområden då de nya kolonilottsavtalen träder i kraft i oktober 2010.

Bilaga

Skrivelse Frågan om varför det inte gick att ordna vatten till Valborgselden på Perssons betong i Rågsved och hur det går att förebygga att något sådant händer igen, 2010-05-02, dnr 1.1.-241/2010.