



Kenneth Holm  
Gatuavdelningen  
Västra distriktet  
08-508 263 54  
kenneth.holm@tk.stockholm.se

Till  
Trafik- och renhållningsnämnden  
2007-03-06

## **Trafikmiljön i Mariehäll. Skrivelse från vice ordföranden Mirja Rähä Järvinen (s)**

### **Förslag till beslut**

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner utlåtandet som svar på skrivelse från Mirja Rähä Järvinen (s)

Magdalena Bosson

Göran Gahm

Ingrid Gyllfors

### **Sammanfattning**

Mirja Rähä Järvinen (s) framför i skrivelse 2006-12-12 att det finns brister i trafikmiljön vid förskolan på Solbergsvägen i hörnet Svalvägen i Mariehäll. I skrivelsen sägs att hastighetsgränsen på 30 km/h inte respekteras och att kontoret bör vidta åtgärder för att säkerställa hastigheten.

Kontoret har låtit utföra mätning av fordonens hastigheter på platsen och finner med tanke på det låga antalet fordon och den goda hastighetsefterlevnaden på Solbergsvägen att fartdämpande åtgärder inte ska utföras. Däremot kommer kontoret att utföra skyltning ”varning barn” samt markering ”30” + ”skola” i anslutning till förskolan, se bild. Detta kommer att utföras så snart vädet tillåter

## Bakgrund

Mirja Räihä Järvinen (s) framför i skrivelse 2006-12-12 att det finns brister i trafikmiljön vid förskolan på Solbergsvägen i hörnet Svalvägen i Mariehäll. I skrivelsen sägs att hastighetsgränsen på 30 km/h inte respekteras och att kontoret bör vidta åtgärder för att säkerställa hastigheten.

## Trafikkontorets synpunkter

Solbergsvägen är en lokalgata i Mariehäll som går mellan Bällstavägen och Tegelbergsvägen. På gatan gäller hastighetsbegräsning om 30 km/timme. Gatan är inte med i kontorets normala trafikräkningar och har således en förhållandevis låg trafikmängd. Kontoret har låtit utföra en mätning/räkning av trafiken på Solbergsvägen i närheten av förskolan. Mätningarna gjordes under tre dygn, 16-18 januari 2007. Under mätperioden passerade drygt 300 fordon per dygn. Medelhastigheten var 23 km/timme och 85 % percentilen 28 km/tim (85-percentilen innebär att 85 % av de registrerade fordonen har passerat i högst en viss hastighet, i det här fallet alltså 28 km/tim). Runt förskolan saknas varningsskyltning "lekande barn" samt markering "skola" och "30" i gatan.

## Trafikkontorets förslag

Kontoret finner med tanke på det låga antalet fordon och den goda hastighets- efterlevnaden på Solbergsvägen att fartdämpande åtgärder inte ska utföras. Däremot kommer kontoret se till att skyltning "varning barn" samt markering "30" + "skola" utförs i anslutning till förskolan, se bilaga 1. Detta kommer att utföras så snart vädet tillåter.

## Slut

Bilaga 1

