



Skolfastigheter i Stockholm AB

SKÖNDALS SKOLAN, SKÖNDAL

Pnr 1150-8379

2009-05-01

Utrednings handling

På uppdrag av Utbildningsförvaltningen har SISAB sammanställt en utredningshandling 2009-05-01 för verksamhetsanpassningar på Sköndals Skolan.

Utredningshandlingen redovisar i princip följande;

- Skola – fritidsverksamhet integrerad funktionsmässigt. Fritidsklasser för mellanstadiet i skolan regi.
- Grupprum saknas på skolan. Grupprum har föreslagits i bl a korridorer.
- Textilslöjd och träslöjd får arbeta nära varandra.
- WC saknas på skolan. Antal WC är utökat.
- Prognostiserad ökning av elever i upptagningsområdet. Behov av ytor för undervisning. Klippan fortsätter som extern inhyrning. Först som evakueringslokal vid ombyggnadsarbeten sedan som fritidsklubb.
- Ökning av lokalbehov tillgodogöres delvis med att "vaktmästarbostaden" disponeras om till rektorsexpedition.
- Förbättring av fritidshemskök för hemkunskap.

Utredningshandlingen redovisar inventering tillgänglighet med åtgärdsprogram nivå ett, två och tre.

Fastighetsåtgärder

Arbetsmiljöåtgärder för att förbättra ljudmiljö i kök och matsal kommer att genomföras.

Skolans ventilation kommer att åtgärdas delvis med nya fläktaggregat och kanaler, delvis med komplettering av befintliga installationer. I samband med detta utföres underhållsåtgärder på övriga installationer som i stort sett blir nya exklusive el- installationer som bedöms vara i generellt gott skick.
Allmän upprustning av ytskikt.

Förslag till evakueringslösningar är presenterade för Sköndals skolan. Vid ombyggnad/upprustning av ventilation kan inte verksamhet bedrivas i byggnaderna.