



Handläggare: Marithe Eriksson
Telefon: 08- 508 28 172

Till
miljö- och hälsoskyddsnämnden
2013-05-21 p.15

Årsrapport för bassängbad 2012

Förvaltningens förslag till beslut

1. Godkänna förvaltningens rapport

Gunnar Söderholm
Förvaltningschef

Pia Winbladh Högfors
Avdelningschef

Bakgrund

Miljöförvaltningens riktade tillsyn för att förbättra egenkontrollen hos badanläggningar i Stockholms stad inleddes år 2006. Miljöförvaltningen hade tidigare utfört provtagning på badvattnet hos verksamhetsutövarna. Denna provtagning fortsatte förvaltningen med t o m 2004.

Syfte med tillsynen är att uppnå förbättrad egenkontroll vid bassängbad och därmed också minskade hälso- och miljörisker. Tillsynen på bassängbad sker dels genom badvattenövervakning och dels genom inspektioner. Badvattenövervakningen sker löpande över året och inspektioner på plats utförs ca vart fjärde år.

Det finns total 71 bassängbad, 25 kommunala och 46 privata. De kommunala anläggningarna är i regel stora, d.v.s. de har 25-metersbassäng, medan de privata skiftar mycket i karaktär. Några privata bassängbad är stora, medan det exempelvis vid hotell, spa och arbetsplatser är vanligt med bubbelpooler. År 2006 var antalet anmälda bassängbad 59 stycken.

Bassängbaden är anmälningspliktiga verksamheter i enlighet med förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Utöver det generella kravet på egenkontroll som finns i miljöbalkens kapitel 2 och kapitel 26 § 19, ska

verksamhetsutövarna följa särskilda regler enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll och följa de råd Socialstyrelsen meddelat i råd SOSFS 2004:7. Egenkontrollen ska bland annat omfatta att det finns en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret, beskrivning av anläggningen och redovisning av reningsanläggningarnas kapacitet, kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad. Att löpande riskbedömningar utförs sker väl fungerande rutiner för egenkontroll. Det behövs skriftliga rutiner för:

- provtagning av badvatten
- att ta hand om föroreningar i vattnet
- drift och kontroll av teknisk utrustning och tillsyn av reningsanläggningar
- journalföring; kontroll badvatten, reningsanläggningen etc
- kontroll av inredning och utrustning, underhåll och reparationer
- ventilation
- hantering av avfall och kemikalier
- rapportering av avvikelser till tillsynsmyndigheten och andra myndigheter
- städning, smittskydd och hygien samt klagomålshantering

Vid de inspektioner nämnden utför på bassängbaden kontrolleras att ovanstående dokumentation och rutiner finns på plats och fungerar. Under 2012 genomfördes 18 inspektioner. Antalet inspektioner har legat på den nivå sedan 2008.

Miljöförvaltningen deltar i Miljösamverkan Stockholms läns (MSL) bassängnätverk (BNV), och har en representant i styrelsen för nätverket. BNV bildades 2011 i syfte att höja kompetensen både hos lokala myndigheter och hos verksamhetsutövare. En viktig faktor är om den tillsyn som bedrivs blir mer jämlik över kommungränserna så att verksamhetsutövare möts av lika krav och vägledning i egenkontrollen.

Resultat för tillsynen 2012

Bassängbaden ska månatligen ta ut vattenprover för analys på laboratorium på bakterier och kemiska parametrar. De ska ha snabbförbindelse med laboratoriet så att de kan meddelas ifall analysen pekar på överskridanden så att skyndsamma åtgärder kan vidtas. Vid incidenter som påverkar badvattenkvaliteten ska rapportering ske till myndigheten.

Sammantaget har under 2012 drygt 1400 analyssvar granskats. Totalt sett har 31 procent av bassängbaden under 2012 fått anmärkning på badvattenkvaliteten. Under 2012 har nämnden drivit 36 ärenden gällande bristande badvattenkvalitet spritt på 40 bassängbad. I 4 fall har ärendena gällt utebliven provtagning. Under 2012 inkom cirka 20 incidentrapporter gällande fekala incidenter. Vid 5

anläggningar förekom *Pseudomonas aeruginosa*, en bakterie som inte får förekomma i bassängvatten på grund av de hälsorisker det medför.

Av de 18 bassänganläggningar som inspekterats under 2012 har samtliga fått anmärkningar gällande egenkontrollen. Vilka brister och hur de fördelar sig i antal presenteras noggrannare i en tabell i bilagd rapport.

I ett PM lämnat till miljö- och hälsoskyddsnämnden den 17 april i år, ges en beskrivning av tillsynen på idrottsförvaltningens bassängbad under 2012. Det som lyfts fram är att egenkontrollen och övervakningen av badvattenkvaliteten är god, men trots det har man vid en del av anläggningarna brottats med brister i badvattenkvaliteten under det gångna året. Det påtalas att idrottsförvaltningen i alltför hög utsträckning brutit mot de tidsfrister som satts upp för att redovisa svar på de brister som påtalats vid inspektioner. Vidare ser miljöförvaltningen det som en allvarlig brist att ansvarsfördelningen mellan idrottsförvaltningen och fastighetskontoret inte fungerat väl. Detta har blivit tydligt genom att brister i ventilationen inte åtgärdats utan ”fallit mellan stolarna”. Några av bassängbaden har riskabla vvs-utföranden ur legionellasynpunkt.

Fortsatt tillsyn

Under 2013 är inplanerat 20 inspektioner. Miljöförvaltningen har inventerat att det åtminstone kommer utföras 7 inspektioner på bassängbad som är befintliga men inte är anmälda till nämnden, eller som totalrenoverats och därför fått inkomma med anmälan (2 st). Inspektioner av nya bassängbad inkluderar bland annat landstingets anläggningar. Socialstyrelsen har i skrivelse i januari 2013 gett anvisning om att tillsynsansvaret för landstingens bassängbad ska utövas av kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnderna. Detta har varit otydligt förut.

Tillsyn på bassängbad har visat sig nödvändig. Det går inte via trender i badvattenkvalitet, eller färre anmärkningar vid inspektioner, se att det går att dra ner ambitionerna inom området.

En tydlig positiv utveckling sedan nämndens riktade tillsyn påbörjades 2006, är att andelen bassängbad där provtagningen uteblir, har minskat. Andelen bassängbad med för gles provtagning var år 2006 37 procent. År 2012 låg andelen på 6 procent.

SLUT

Bilaga: Rapporten ”Tillsyn av badanläggningar 2012”