

Handläggare
Peter Brådenmark
Telefon: 08-508 28 169**Till**
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
MHN 2017-04-10 p. 15

Riktad tillsyn oljecistern 2017

Redovisning av miljöförvaltningens rapport

Förvaltningens förslag till beslut

1. Godkänna förvaltningens rapport

Gunnar Söderholm
FörvaltningschefMonika Gerdhem
Avdelningschef

Bakgrund

Syftet med miljöförvaltningens oljecisterntillsyn är att förebygga att cisterner inte förorenar mark och vatten genom läckage av olja. En fastighetsägare som har en oljecistern ansvarar för att cisternen blir kontrollerad enligt det kontrollintervall som gäller för dennes cistern. Denna återkommande kontroll ska ske med 3, 6 eller 12 års mellanrum beroende på cisternens placering och korrosionsskydd samt utföras av ackrediterat kontrollföretag.

I miljöförvaltningens tillsyn granskas kontrollrapporter från den återkommande kontrollen. En oljecistern som inte är kontrollerad och godkänd riskerar att genom läckage av olja förorena mark och vatten. Därför är det viktigt att cisternägarna ser till att den återkommande kontrollen utförs.

Resultat och slutsatser

Förvaltningen har utövat tillsyn över de 67 fastighetsägare som skulle kontrollera sin cistern under 2017. Dessa fastighetsägare fick en påminnelse om att cisternen skulle kontrolleras i god tid innan sista kontrolldatum. Tillsynsmetoden är effektiv och 33 fastighetsägare valde att kontrollera sin cistern och 24 valde att ta sin cistern ur bruk samt att 10 av fastighetsägarna utförde kontrollen försent.

Miljöförvaltningens slutsats är att tillsynen har betydelse för om fastighetsägare utför den återkommande kontrollen av sina cisterner

och förvaltningen kommer att fortsätta bedriva cistertillsyn under 2018.

SLUT

Bilagor

1. Rapporten ”Riktad tillsyn oljecistern 2017”