

Inventeringsrapport Strandbadet

Tyresö kommun



INVENTERINGSRAPPORT

Datum: 19/4 2018

Inventerare:

Sofia Arnsten
Med var även Susanna Svidén,
fritidssamordnare på Tyresö kommun

Projekt:

Naturen på lika villkor

Utförare:

Studieförbundet i Stockholms län

Fotograf om inget annat anges är
Sofia Arnsten

Detta är ett gemensamt projekt mellan Tyresö kommun, Länsstyrelsen i Stockholms län och Studieförbundet i Stockholms län

INFORMATION OM OMRÅDET

Inventerade webbplatser

Tyreso.se Naturkartan.se

Information om Strandbadet finns på hemsidorna tyreso.se samt naturkartan.se. Det finns ingen information om Strandbadet i tillgänglighetsdatabasen (td.se) eller på fritidsnätet.se.

För inventering av hemsidan tyreso.se samt sidan för badplatserna, se rapporten för "Trinntorpsbadet".

Naturkartan.se

På naturkartan.se finns en sida om Strandbadet. Det finns tre stora bilder på sidan, några på stranden och bryggan och en på en lekplats. På bilden med lekplatsen ser det ut som att de skulle kunna finnas en gångväg med fast underlag.

- Lägg gärna till en bättre bild där man ser underlaget på gångvägen och hur långt ut mot vattnet den går. Det underlättar för många besökare om det tydligt går att se underlaget på hemsidan innan man tar sig ut.

Till höger om bilderna finns en karta. Det finns lite text om området där det står "Vid Erstaviken, Strandallén. Sandstrand, gräsytor, klippor, brygga, tc, p-plats.". Under texten står det att badplatsen blivit flyttad, iordninggjord och återöppnad i juni 2016. Det finns sedan dess en 70 m lång badbrygga, en anlagd sandstrand och en lekplats. Det står även att båtklubben har byggts där Strandbadet var förut.

- Skriv gärna mer om badplatsen, i nuläget känns texten aningen kodad. Förklara hur besökare hittar dit samt vad som finns och inte finns där när det gäller tillgänglighet.

Under rubriken "Tillgänglighet" finns två symboler med beskrivningar. Dessa är "Nära parkering" och "Nära toalett". Det står ingenting om tillgängligheten på dessa. Det kan vara så att det är tillgängliga och därför finns under just denna rubrik, det krävs en tydligare beskrivning om detta.

- Lägg till om det finns tillgängliga parkeringsplatser och om toaletterna är tillgängliga eller inte.

Därefter följer rubriken "Faciliteter" och där finns symboler med texterna

"Parkeringsplats", "Toalett" och "Badplats". Det känns lite otydligt vad som menas med faciliteter här.

Därefter finns rubriken "Hitta hit" där står det att det går att ta buss 814 eller 824 till hållplatsen strandbadet, eller buss 875 till Strandallén då besökaren ska "gå vägen ner" det står även "Om du inte cyklar förstås"

- Skriv gärna ut var bussarna går mot, så att besökaren vet åt vilket håll bussen går.
- Skriv gärna även hur långt besökaren får gå från busshållplatserna samt om det är skyltat mot badplatsen därifrån. Om det inte är det så ska det helst finnas en vägbeskrivning på sidan.

Därefter finns en rubrik där det står länkar och "mer om badplatser", även här kommer besökaren till samma felmeddelande som för Trinntorpsbadet.

- Fixa länken så att den går till sidan om badplatsen på kommunens hemsida.

HITTA TILL STRANDBADET

Det finns en busshållplats i anslutning till Strandbadet som heter just Strandbadet, hållplatsen ligger i nära anslutning till Strandbadets parkering. Det underlättar mycket för tillgängligheten att hållplatsen faktiskt heter samma sak som badet. Det är en liten backe med en lutning på 3,7° från busshållplatsen upp mot parkeringen, lutningen är acceptabel.

- Det vore bra med vägskyltning mot Strandbadet redan från rondellen på Tyresövägen ner mot Strandbadet.

Att gå till Strandbadet från rondellen vid Tyresövägen, eller busshållplatsen Strandallén som finns där, är en väldigt utmanande promenad. Vägen som leder ner mot badet är en lång brant backe, den rekommenderas inte för personer som har svårt att gå eller som använder rullstol.

- Skriv gärna på hemsidan att det är en väldigt utmanande väg att gå från busshållplatsen Strandallén ner mot badet, då vägen ner är en lång brant backe.



PARKERING

Parkeringsplats finns i direkt anslutning till badplatsens entré. Parkeringen har flera platser och det finns även en skylt för anpassade parkeringar. Skyltningen för anpassad parkering är en rullstolsskylt med en pil åt höger under skylten, det tolkas som att platsen/platserna till höger om skylten är för personer med speciellt tillstånd.

- För att förtydliga hur många de anpassade platserna är samt var de finns, gör gärna en vit markering på brädorna framför p-platserna som markerar varje plats.
- Det vore bra om parkeringen fick en tydlig vägs skylt där det står att det är parkeringen för Strandbadet. Ex. "Välkommen till Strandbadet" eller "Parkering för besökare till Strandbadet".

Underlaget på parkeringen är hårt packad jord och grus, det är ett hårt och bra underlag men det är några ojämnheter på sina ställen. Det finns inga vidare lutningar och parkeringen är tillgänglig i övrigt.

- Fyll ut hålen och ojämnheterna med mer av samma material som redan finns på platsen.



Tips för en tillgänglig parkering:

- Generellt för en tillgänglig parkering bör parkeringsplatserna vara 5 meter breda för att en rullstol ska kunna tas in från sidan med ramp eller lift.
- De bör gärna även färgmarkeras så att besökare vet hur mycket utrymme som ska lämnas.
- Färgmarkeringen kan antingen vara på marken eller på en bård framför (likt bilden från Skutans gård).
- Underlaget skulle behöva fixas till med hårt packat stenmjöl (krossat berg i kornstorlek 0-4 mm).
- Lutningen på parkeringen bör inte överstiga 2° varken i sidled eller på andra håll samt att det inte bör vara gropar eller ojämnheter i underlaget.
- Det är även bra för tillgängligheten om det finns belysning på parkeringen.



Ex. På en typ av markeringar i staketet som visar hur bred parkeringen är.
Skutans gård, Haninge kommun

Bommen från parkeringen

Från parkeringen går en gångväg mot badet, som hinder för bilar och liknande finns där en vägbom. Det är ingen bra genomgång för personer som ex. kommer i permobil då platsen som finns på sidorna av bommen är smala och lutar i sidled.

- Gör en mer välkomnande gångväg på någon av sidorna av bommen, för att göra badet mer inbjudande för besökare som kommer med hjälpmedel. Underlaget behöver fyllas på så att det inte lutar. Gångvägen behöver breddas så att en utomhusrullstol och en permobil kan komma förbi (minst 120 cm).



INFORMATIONSTAVLOR

Välkomstskylten/informationstavlan

Det finns en informationstavla en bit in på stigen från parkeringen efter bommen. Det går att se att själva skylten på tavlan är tillfällig. Susanne Svidén som jobbar på Tyresö kommun och var med på inventeringen bekräftar att skylten är tillfällig tills Standbadet är helt klart. Det finns enligt Susanne en del som fortfarande planeras och de väntar på ett bygglov för en servicebyggnad/restaurang. Genom att påpeka vad som inte räknas som tillgängligt på den nuvarande informationsskylten samt att ge tips för hur man utformar en tillgänglig skylt får den nya skylten de bästa förutsättningarna att vara tillgänglig för fler.

- Kommer besökaren nära tavlan så är det en kulle ner som lutar 12,3°. Fyll ut med material hela vägen fram till tavlan så att det går att komma nära.
- Parkeringen är felmarkerad på skylten, där parkeringen är markerad är båtklubben. Det är viktigt att kartan stämmer när det görs en ny för det färdigställda området.
- Själva bilden som utgör kartan är suddig och svår att förstå. Det kan vara en fördel att ha en tydlig tecknad karta istället för ett flygfoto, där många onödiga små detaljer kommer med.
- Tavlan sitter för högt. Det är 180 cm till mitten, ett mått som rekommenderas vara 130-140 cm.
- Något som är bra att tänka på vad gäller själva informationsskylten på informationstavlan är läsbarheten i relation till hur högt skylten sitter och hur stor den är. Ser det ut som att det är mycket text på skylten så är det sannolikt så.
- Ett bra riktmärke vad gäller hur mycket text som bör finnas på en skylt är att all praktisk information bör finnas med, och sedan även lätt överskådlig information om området som kan vara intressant för besökare.
- Det är bra med bilder och en stor tydlig karta över badet.
- Görs skylten i ett blankt material likt den temporära skylten som sitter på tavlan vid inventeringstillfället så bländar den läsaren, vilket gör det svårt att läsa informationen.
- För att motverka detta går det att göra så att skylten lutar 5-10 ° framåt i överkanten för att undvika ljusreflexer. Vid framställning av nya skyltar föredras därmed matta material för att undvika att blända läsaren.
- Textstorleken på den nuvarande skylten är bra. På en framtida skylt rekommenderas tydliga rubriker som har en större textstorlek än undertexten.
- Undvik svåra ord, kör gärna texten igenom läsbarhetsindexet på webben innan de trycks för att kontrollera läsbarheten.
- Det är bra att ha en karta vid varje informationsskylt, i synnerhet vid entréer så att besökaren kan få en uppfattning om var denne är och hur området ser ut.



SKYLtar


Utöver informationstavlan så finns det små laminerade papper på omklädningsrummen. Den ena skylten är en miniatyr på den som finns på välkomsttavlan. Den andra handlar om vattenkvaliteten på badet. De två skyltarna sitter otillgängligt på omklädningsrummen som är en liten bit ifrån stigen.

- För tillgänglighetens skull vore det bättre om skylten för vattenkvaliteten fanns på välkomsttavlan.
- Den lilla kartan är för liten för att kunna se någonting på samt sitter något för högt upp. Det går att ta bort denna karta, det är ett så pass litet område att det räcker med en stor karta och skylt för badet.



På välkomsttavlan bredvid den stora skylten med information om strandbadet, finns tre laminerade A4 blad med olika information. Det handlar om lokalinformation om två träningsläger samt en lapp om ordningsregler för båtklubbens pir.

- För att öka tillgängligheten till ett område är en bra måttstock att ge den viktiga informationen samt en del intressant information som är lättläst. På så vis kan fler ta till sig den nödvändiga informationen samt få intressant information om området.
- På strandbadet finns en informationstavla som sitter efter parkeringen och bommen, längs med gångvägen som leder besökaren ner till stranden. På denna informationstavla rekommenderar vi att ha all nödvändig information, så som förhållningsregler för området, information om vattenkvaliteten, information om toalett och liknande.
- Sedan kan ytterligare en tavla finnas, en anslagstavla. Där kan lokal information finnas, så som den om träningsläger. Därmed sorteras informationen som är mer valfri ut och det underlättar för personer som har svårt att sortera ut information själv.



Avstånd- och riktningsvisande skyltar

Trots att området är litet till ytan så kan det finnas ett värde i att ha ett fåtal riktnings- och avståndsvisande skyltar.

- När Servicehuset/restaurangen är byggd så kan en riktningsvisande skylt peka mot den, där kan även symboler finnas med som tillgänglig toalett samt symbol för restaurang. Det kan även finnas avståndshänvisning på för att förtydliga.
- Om en tillgänglig brygga/ramp angörs så kan det även finnas en riktningsvisande skylt mot den.

För att underlätta vägvisning för synskadade kan ljudkällor användas, t.ex. vindspel eller bjällror. Viktigt är dock att ljudkällan inte stör naturupplevelsen.

För mer tips om hur en tillgänglig skylt utformas se nästa sida.



Vägvisande skyltar med symboler.
Foto: Mai Almén.

Råd för utformning av tillgängliga skyltar & goda exempel

- Vid utformning av lutande skyltar ska de mäta runt 70 cm över mark samt ha en lutning på mellan 40°-60°.
- Se gärna till så att det är plant framför alla skyltar, så att det är lätt att komma nära.
- En annan viktig riktlinje är att vara sparsam med text men att ändå få med allt det praktiska och även intressant kurios. Försök att undvika svåra ord och facktermer och om ovanliga naturbegrepp används så försök att förklara dem på ett pedagogiskt sätt.
- Välkomstskylten som sitter på informationstavlan sitter för högt upp. Mitten på en större skylt ska mäta 130-140 cm över mark.
- När välkomstskylten görs om vore det bra om kartan görs något större.
- Sätt gärna ut en "Här är du nu" markering på kartan.
- Översätt texten till teckenspråk och lägg till en QR-kod som länkar till ett videoklipp med översättningen.
- Översätt texten till punktskrift eller lägg till audiell information.
- Gör gärna en taktila skylt med punktskrift, förutsatt att det finns ledstråk som leder till servicehuset, stranden och fram till skyltarna.
- Kontrollera gärna om språket på skyltarna är lättläst med hjälp av webbverktyget läsbarhetsindex (LIX).




Lutande skylt.

Foto: Länsstyrelsen Örebro län



Skylt Sommarro naturreservat, Örebro. Punktskrift, QR-kod till teckentolkning.



Taktil karta och punktskrift.

Foto: Beng A Lundberg

HUR SER STRANDBADET UT?

Gångvägen

Gångvägen från parkeringen mot stranden är 360 m bred efter det att besökaren kommit förbi bommen, den bredden är väldigt bra för tillgängligheten. Underlaget är hårt pressat grus och jord vilket är ett tillgängligt underlag. Den nuvarande gångvägen behöver inte få nytt underlag och behöver heller inte breddas. Gångvägen går hela vägen ner mot den befintliga bryggan, vilket är bra för tillgängligheten. Gångvägen mot bryggan är smalare än den övriga och det lutar i sidled precis vid bryggan.

- Åtgärda lutningarna i sidled längs den smala gångvägen. Ett förslag är att ha ett mer ihärdigt material precis vid vattnet, förslagsvis en tröskelramp eller betong så att de inte nöts av vattnet.
- Tänk på att göra en tillgänglig gångväg även till den tänkta servicebyggnaden. Om bygganden ligger på den upphöjda plats som är tänkt gör en ramp som jämnar ut nivåskillnaderna.
- En gångväg bör vara minst 180 cm så att två utomhusrullstolar kan mötas.



Längs gångvägen finns en ficka som är av samma underlag som gångvägen. I dagsläget finns där ett cykelställ. Den här platsen hade varit lämplig att ha torrklosetterna på eftersom att de är i direkt anslutning till gångvägen.

- Sätt ut torrklosetterna på platsen och flytta cykelstället.
- Ha minst en anpassad torrklosett.
- Cykelstället kan flyttas antingen närmare stranden eller också närmare parkeringen.



Badet

Det finns som tidigare nämnt en gångväg som går hela vägen mot den befintliga bryggan.

- Gör gärna även en gångväg hela vägen ner till vattnet till och en tillgänglig badramp. Badrampen kan ligga bredvid den nuvarande bryggan.
- Välj ett material som tål påfrestningarna med att vara så nära vatten utan att bli för påverkat, förslagsvis metall(i form av en tröskelramp) eller betong.
- En tillgänglig ramp bör vara svagt sluttande med ledstänger på båda sidor. Dessa kan vara en möjlighet för personer i rullstol, utan medhjälpare att komma ner i vattnet. Rampen bör gå så långt ut i vattnet att personen kan börja simma.
- Det är bra om det finns en jämn, hård yta vid rampens slut för personer som har svårt med balansen.




Den befintliga bryggan har först en plan del sedan en väldigt brant ramp ner till delen av bryggan som ligger på vattnet. Bryggan saknar avåkningsskydd.

- Avåkningskanter bör finnas på bryggor. För att underlätta vattenavrinningen bör de inte gå ända ner utan vara cirka 5 cm höga, med underkanten 3 cm ovanför bryggans yta. Glipan får inte vara så stor att en person med teknikkäpp fastnar i glipan om denne använder sig av glidteknik.
- Bryggans sidor bör kläs in för att undvika att man fastnar och river sig mot virket om man väljer att dra sig upp ur vattnet med hjälp av armarna.

Badbryggan kan även försees med en tillgänglig badtrappa. **Mått på trappan:**

- Bredd på trappan, 60 centimeter. Alternativt kan trappan vara 1,2 meter bred. Det gör att en person med funktionsnedsättning kan få hjälp, eller bli ledsagad ner i vattnet.
- Handledare placeras på 0,9 meters höjd för att göra det möjligt för en person att stödja sig.
- Trappor bör finnas både på djupt och grunt vatten.



Exempel på badtrappa från skriften Stockholm - en stad för alla

Omklädningsrummen

Det finns en byggnad med omklädningsrum en bit ifrån gångvägen i området. De ser ut att ha några år på nacken och de kan inte räknas som tillgängliga. Det är ett trappsteg upp in i rummet, sedan finns det inte riktigt något ställe där besökaren är skyld.

- Gör gärna nya byggnader för omklädning. Dessa skulle kunna innehålla toaletter, varav minst en tillgänglig. Gör omklädningsrummen tillgängliga för alla med ramper, utan lutningar och trappsteg.



Lekplatsen

Det finns en lekplats i anslutning till gångvägen. Lekplatsen kan inte räknas som tillgänglig då den har ett lågt staket i form av plankor och innanför består underlaget av sand. Det finns öppningar i planket men de är relativt smala.

- Byt ut underlaget på lekplatsen mot ett hårdare som inte rullar iväg under hjul på t.ex. en rullstol eller en barnvagn.

Fler riktlinjer för en tillgänglig lekplats finns i rapporten *Lekplats för alla* (2000).



Ledstråk

För att tillgängliggöra badet för personer med synnedsättning så skulle ledstråk kunna anläggas. Ledstråket behöver gå från parkeringen till servicebyggnaden och till stranden. Ledstråken kan bestå av t.ex. trälistor eller något annat som fungerar bra som ledstråk. Några riktlinjer för utformandet har inte hittats, men detta projekt har tillsammans med funktionshinderrådet i Järfälla uppskattat följande:

- Ovansidan på ledstråket bör mäta ca 30 cm över mark så att teknikkäppen inte missar och hamnar över.
- Ett mellanrum bör finnas mellan mark och ledstråk för att förhindra vattensamling och underlätta röjning av växtlighet undertill (t.ex. 10-12 cm).
- Ledstråket bör kontrastmarkeras så att den syns, t.ex. vitmålas.



Ledstråk tillgänglighetsslingan Säby gård, Järfälla.

Foto: Katrin Jones Hammarlund.

Det är även bra att ha ändring i markbeläggning när ex. besökaren närmar sig en informationsskylt, rastplats eller liknande. Anlägg orienteringsplattor, t.ex. sinusplattor. Tänk dock på att räfflorna i sinusplattorna lätt kan fyllas med grus vid grusiga områden. Om det händer är det svårt att känna dem med teknikkäppen.

SERVICEBYGGNADEN

Enligt Susanne finns det inte ett bygglov för servicebyggnaden än. I servicebyggnaden planeras det finnas restaurang samt tillgängliga toaletter.

Nedan följer tips för hur byggnaden kan utformas för att bli så tillgänglig som möjligt.

- Det första som är bra att tänka på är att det ska vara enkelt att ta sig in i bygganden.
- Om det är en lutning på gångvägen upp till servicebyggnaden så är det bra att antingen göra spiralgångvägar som stegvis jämnar ut lutningen.
- Ett annat alternativ är att bygga en ramp som även den går stegvis uppåt med vilplan, vilplan bör finnas var 5e meter.

För utformning av en tillgänglig ramp:

- Rekommendationen för tillgängliga ramper är att de ska vara 1,5 m breda, max luta 1 m på 20 m som motsvarar en lutning av 2°, de ska gärna ha avåkningsskydd på mellan 6-8 cm då det vid denna höjd även kan fungera som ledstråk för personer med synnedsättning.
- Det är även bra om början och slutet på rampen är kontrastmarkerade för personer med synnedsättning.
- Sedan vore det även bra om det fanns en knapp vid dörröppningar, så som entrén samt till toaletter, som möjliggör att dörren öppnas.

Inne i Servicebyggnaden:

- Väl inne i själva byggnaden bör man undvika alla typer av höjningar som inte är ramper, undvik därför trappor och trösklar.
- För en hög tillgänglighet föredras det om byggnaden endast har ett plan, om det finns fler bör hiss eller tillgänglig ramp finnas.
- Dörröppningarna i hela byggnaden bör ha en bredd på minst 90 cm.

RASTMÖJLIGHETER

Bänkar vid Strandbadet

Det är viktigt att tänka på sittplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga - mellan var 100 till var 250 meter är en bra riktlinje. Ju svårare terräng desto tätare bör bänkarna stå. Det är även viktigt med bänkar vid viktiga målpunkter.

Det finns inga bänkar kring badet. Det vore bra om det fanns en eller två tillgängliga bänkar längs med promenadvägen som leder till den framtida servicebyggnaden och stranden. Vid utformning av tillgängliga bänkar följ gärna instruktionerna nedan.

Tips vid utformning av tillgängliga bänkar:

- Placera bänken vid sidan av gångvägen på jämnt underlag så att den är lätt att nå, utan att utgöra ett hinder för förbipasserande.
- Anlägg gärna en plan yta bredvid bänken med plats för rullstol, barnvagn eller rullator.
- Bänkarna bör vara utrustade med både armstöd och ryggstöd. Armstöden ska helst vara av den typen som går att greppa i framkant.
- En tillgänglig bänk bör vara mellan 45-50 cm i sitthöjd med armstöden placerade 70 cm över mark.
- Det ska finnas plats under bänken för att kunna sätta fötterna under när man reser sig.

Grillplatser vid Strandbadet

Det finns ingen grillplats vid badet, det kan vara trevligt att ha på en lämplig plats, se förslag för en sådan på den bifogade kartan.

Tips vid utformning av tillgänglig grillplats:

- Underlaget runt en tillgänglig grillplats ska vara jämt och fast.
- Ytan runt själva grillen bör vara så öppen som möjligt så att det finns gott om vändyta för rullstolar. Vändytan bör ha en diameter på två meter.
- Utformningen av själva eldstaden bör vara sådan att det går att komma nära även om man sitter i rullstol.
- Idealt vore om eldstaden smalnar av mot foten så det blir lättare att komma intill.
- Grillgallret bör då ha en höjd på 70 cm över mark.
- För att slippa luta sig över het glöd bör gallret fästas på en stång och vara svängbart i sidled.
- Om eldstaden inte smalnar av mot foten bör gallret ha en höjd på 50 cm över mark.
- Området runt eldstaden bör vara fritt från bänkar eller andra hinder, så att personer i rullstol kommer fram.

Rastplatser vid Strandbadet

Det finns en rastplats i anslutning till lekplatsen, den kan inte räknas som tillgänglig då det finns en barriär av plankor runtom. Det är många besökare som behöver en rastplats med ett bänkbord för att kunna äta sin medhavda matsäck.

- Det vore bra om det fanns ett flertal rastplatser för att möjliggöra för fler att kunna ta en paus vid stranden.



Tips vid utformning av tillgängligt bänkbord:

- Att tänka på när det gäller tillgänglighet är att det ska gå att komma nära bordet med rullstol.
- Välj ett bord där båda ändarna på bordskivan går ut ca 60 cm från bordsbenen.
- Sittytan kan skjuta ut lika mycket som bordsskivan på båda sidor av bordet och på båda ändarna. Det underlättar för personer som har svårt att lyfta på benen.
- Det kan även finnas ett hålrum i sittytan som är tillräckligt brett för att en rullstol kommer in.
- Vid alternativet där sittytan är delad kan ena sidan av sittytan vara smalare där då en person med svårigheter att lyfta på benen lättare kan komma in, se exemplet från Bullerö där det både är ett utrymme i sittytan och att både bordsskiva samt bänkskivan skjuter ut på ena sidan.
- Ett annat alternativ syns på bilden från Halland där man slipper lyfta på benen för att komma in och sätta sig.



Exempel på tillgänglig rastplats i Bullerö naturreservat, dock ej tillgängligt underlag



Förlängd bordsände för rullstol. Biskopstorp nr, Halland. Det går att sätta sig utan att lyfta på benen.
Foto: Fabian Mebus.

TOALETTER OCH DASS

Det finns ingen tillgänglig toalett vid Strandbadet men Susanna säger att torrklosetter sätts ut vid säsong, dock inga tillgängliga sådana.

- Det finns även torrklosetter som är anpassade, sätt ut minst en av dessa vid säsong. Om tillgängliga toaletter sedan görs i servicebyggnaden behövs inte längre torrklosetten.
- Det vore bra om det fanns information både på kommunens hemsida och på skyltar på plats vad det finns för typ av toalett och om de är anpassade för fler.




Gott om svängtrum utanför dasset på Bullerö

Det är viktigt för många att ha tillgång till dass eller toalett. Om det inte finns kan valet istället bli att inte besöka området.

Nedan följer råd för hur en tillgänglig toalett ser ut:

- Det krävs ett svängtrum utanför dasset på minst 2 m i diameter.
- Dörrpassagen bör vara minst 90 cm bred och inne i toaletten bör det även här finnas en vändzon i anslutning till dörren.
- Dörren bör vara lätt att öppna och stänga samt att det på insidan av dörren bör finnas ett draghandtag som är 60 cm, placerat 80 cm ovan golv och 20 cm från dörrens gångjärnssida.
- Den invändiga golvytan bör vara 220x220 cm.
- Finns det ett skötbord som inkräktar på svängytan när det fälls ut rekommenderas svängtrummet vara större ca 250x250 cm.
- Från sittringens framkant till bakomliggande vägg bör det vara 70 cm.
- Den fria ytan på båda sidor om toaletten bör vara 90 cm. Detta så att förflyttning ska bli lättare samt att en eventuell medhjälpare får plats.
- Armstöden är på båda toaletterna bör vara 80 cm över marken samt upp och nerfällbara med plats för toalett-papper på armstöden.
- Om det ej finns tillgänglighet till el i toaletten krävs gott om ljusinsläpp utan insyn i byggnaden.



Tas stocken bort från ena sidan från dasset på Bullerö så finns det gott om rum på båda sidor