

Handläggare
Jenny Weimer
Telefon: 08-508 28 181**Till**
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2022-03-22, p. 12

Tillsyn av PCB i byggnader 2021

Redovisning av miljöförvaltningens rapport

Förvaltningens förslag till beslut

1. Godkänna rapporten "Rapport om tillsyn av PCB i byggnader 2021".

Anna Hadenius
FörvaltningschefGustaf Landahl
Avdelningschef

Sammanfattning


I denna rapport redovisar miljöförvaltningen läget vad avser saneringen av PCB i byggnader. PCB och liknande ämnen, som dioxiner, är giftiga och långlivade och innebär särskilda risker för både människans hälsa och vår miljö. PCB är ett mycket miljö- och hälsoskadligt ämne som bland annat visat sig kunna påverka immunförsvar, fortplantning och cancerutveckling.

Problemet med PCB i byggnader uppmärksammades redan under 1970-talet då användningen förbjöds efter bland annat rapporter om seldöden. I slutet av 1990-talet påbörjades ett omfattande arbete med att sanera PCB från byggnader, och har sedan dess bedrivits för att komma till rätta med problemet.

Byggsektorns kretsloppsråd drev under perioden 1998 - 2002 projektet "PCB i byggnader" men de åtaganden avseende saneringar/avlägsnande av PCB som togs fram kunde inte infrias. År 2007 kom därför förordningen (2007:19) om PCB m.m. som bland annat reglerar inventering och avlägsnande av PCB-haltiga fog- och golvmassor. Här angavs sluttider för såväl inventering som sanering av materialet. Förordningen ändrades år 2010 då bland annat förutsättningarna för undantag från sluttiderna preciserades, samtidigt som slutdatumet för saneringarna sköts fram.


I miljöförvaltningens PCB-register finns idag 2668 fastigheter med byggnader från den aktuella perioden 1956-1973 som potentiellt skulle kunna vara kontaminerade med PCB. Grunden för detta register utgörs av ett uttag från fastighetsdata av fastigheter med byggnadsår 1956-1973.

Byggnadernas status framgår av diagrammet nedan.



För de byggnader som är klassade som inventerade med PCB och de byggnader som är delvis sanerade fanns vid slutet av året ca 70 dispenser som medger senareläggning av PCB-sanering.

Förvaltningen bedömer att åtgärderna går åt rätt håll. Sammantaget beräknas idag 93 % av det aktuella byggnadsbeståndet vara sanerat/fritt från PCB. Flest saneringar utfördes inför lagstiftningens slutdatum 2014 och 2016, därefter har takten minskat. Sedan 2019 har siffran legat på ca 93 %, dels på grund av flertalet saneringar skett på återkontaminerade byggnader (dvs sanerade byggnader som måste saneras igen) men också att det varje år tillkommer nya fastigheter till förvaltningens PCB-register.



Det finns dock ett mörkertal i fråga om PCB i äldre byggnader som renoverats/byggt om under perioden 1956-73. Äldre bristfälliga inventeringar liksom dåligt utförda saneringar/omfogningar innebär att mer PCB än vad som är känt idag kan finnas kvar i byggnadsbeståndet.

Under 2021 har 32 PCB-ärenden startats. Hälften av ärendena avser saneringsanmälningar och en tredjedel avsåg arbete rörande dispenser (beslut om dispens men även påminnelser om dispenser som är på väg att gå ut). Två klagomålsärenden har hanterats. Övriga ärenden har varit administrativt arbete såsom avgifter, inventeringar, utredningar m.m.

De tillsynsbesök som normalt sker i anmälningsärenden bedöms även fortsättningsvis vara mycket viktiga. Vid besöken kontrolleras att de som utför jobben har korrekt utbildning, att branschens rekommendationer kring skyddsåtgärder – såväl för utförarna som den omgivande miljön – iakttas, dvs. att arbetena genomförs på ett sätt som minimerar spridning av PCB-haltigt material. Förvaltningens bedömning är sammantaget att tillsynen inom PCB-området fortsatt kommer att kräva insatser.

Bilagor

Rapport om tillsyn av PCB i byggnader 2021