



HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING

STADSDELSMILJÖ OCH TEKNIK

Mikael Hietala

Telefon: 508 04 168

TJÄNSTEUTLÅTANDE
8 FEBRUARI 2011

SID 1 (3)

DNR 4-589-2010

SAMMANTRÄDE 22 MARS 2011

Till

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Trafikbuller på skolgårdar – redovisning av åtgärdsförslag med anledning av rapport från miljöförvaltningen

Svar på skrivelse från s, v och mp

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från v, s och mp.

Leif Spjuth

stadsdelsdirektör

Sven-Göran Södergren
avdelningschef

Ingmarie Lindgren
avdelningschef

Sammanfattning

Enligt Stockholms stads åtgärdsprogram mot buller 2009-2013 riktas nu åtgärder in mot buller vid skolor, förskolor och vårdlokaler. Miljöförvaltningen har inventerat stadens grundskolor och förskolor med avseende på exponering för väg- och spårtrafikbuller.

Förskolegårdar som har en dygnsekvivalent ljudnivå över 55 dBA har i rapporten delats in i 3 grupper där 5 st förskolor från Hässelby-Vällingby finns representerade. Ingen av dessa finns med i grupp 1 som är den mest exponerade gruppen men 2 st förskolor finns med i grupp 2 där åtgärder kommer att krävas för att få ner bullernivåerna. De är Jämtlandsgatan 181 och Söderberga allé 1. Förvaltningen avser att gå vidare genom att tillsammans med konsulter, fastighetsägare och trafikkontoret ta fram åtgärdsförslag i syfte att minska bullerexponeringen på dessa förskolegårdar.

Ärendets beredning

Utlåtandet har utarbetats inom avdelningen för stadsdelsmiljö och teknik i samråd med förskoleavdelningen.

Ärendet

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 14 december 2010 överlämnades en skrivelse till förvaltningen för beredning. I skrivelsen gavs förvaltningen i uppdrag att ta hänsyn till resultaten i miljöförvaltningens rapport ”Trafikbuller på skolgårdar” (beslut i miljö och hälsoskyddsnämnden 101025) och utarbeta åtgärdsförslag för att få ner bullernivåerna på de mest utsatta förskolegårdarna i stadsdelen.

Enligt Stockholms stads åtgärdsprogram mot buller 2009-2013 riktas nu åtgärder in mot buller vid skolor, förskolor och vårdlokaler. Miljöförvaltningen har inventerat stadens grundskolor och förskolor med avseende på exponering för väg- och spårtrafikbuller. Resultaten beskrivs i en rapport som har fokus på barnens utomhusmiljö och redovisar ljudnivåerna som råder på skol- och förskolegårdar. Gårdar som har en dygnsekvivalent ljudnivå över 55 dBA har i rapporten delats in i 3 grupper:

Grupp 1 motsvarar de förskolegårdar där delar eller hela gården har bullernivåer över 60 dBA.

Grupp 2 motsvarar de förskolegårdar där hela gården har bullernivåer över 55 dBA.

Grupp 3 motsvarar de förskolegårdar med buller nivåer över 55 dBA på någon del av gården men där barnen har tillgång till tystare gårdsyta.

Nivåerna är valda med utgångspunkt ifrån riktvärden som är framtagna av bland annat riksdagen och Naturvårdsverket där 55 dBA anges som en ekvivalent nivå för buller utomhus vid bostäder, undervisningsplatser och lekplatser. Från Miljööverdomstolen finns en dom där det beslutades att vägtrafikbuller på en skolgård inte någonstans får överstiga 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå.

Resultaten av inventeringen visar att 5 av förskolorna i Hässelby-Vällingby berörs av bullernivåer som kan kategoriseras in under någon av de definierade grupperna. Av dessa hamnade förskolorna på Jämtlandsgatan 181 och Söderberga allé 1 i grupp 2, medan Enspännargatan 1, Melongatan 24 och Vällingbyvägen 61 hamnade i grupp 3.



Miljöförvaltningen har för avsikt att gå vidare med att utifrån inventeringen uppmana berörda verksamhetsutövare att i första hand utarbeta åtgärdsförslag samt tidplan bland de förskolor som hamnat i grupp 1 och 2.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen kommer att med utgångspunkt ifrån resultaten av inventeringen utarbeta åtgärdsförslag för förskolorna som hamnade i grupp 2, dvs förskolorna på Jämtlandsgatan 181 och Söderberga allé 1. För detta arbete behöver förvaltningen anlita konsultstöd för att i samråd med trafikkontoret hitta lösningar som kan få ner bullernivåerna.

Orsakerna till de höga bullernivåerna vid dessa förskolor är vägtrafikbuller från trafiklederna Bergslagsvägen när det gäller Jämtlandsgatan 181 och Råckstavägen när det gäller Söderberga allé 1. Intill Jämtlandsgatan 181 finns redan bullerskydd i form av ett bullerplank som byggdes samtidigt med förskolan i syfte att minska bullret på förskolegården, men detta tycks nu inte räcka till.

Då åtgärderna för att få ner nivåerna kan ta tid på grund av utredningar och bygglovsprocesser mm. bör verksamhetsåtgärder övervägas och sättas in snarast möjligt för att minska exponeringen för de högsta bullernivåerna. En sådan åtgärd kan vara att vid rusningstid inte vistas ute med barnen.

Vid planering av nya förskolor och val av placering för dessa ska bedömningar av bullersituationen enligt de uppställda nivåerna ingå.
