



Handläggare:
Hans Eriksson
Telefon: 08-508 26 754

Till
idrottsnämnden

Upprustning av Zinkensdamms idrottsplats

Svar på skrivelse från Hammarby IF Bandy

Förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar följande.

Som svar på skrivelsen hänvisas till vad som sagts i idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Olof Öhman
Förvaltningschef

Åke Roxberger
Chef för planeringsstaben

Sammanfattning

Hammarby IF Bandy, genom ordförande Py Börjesson, framför i en skrivelse till idrottsnämnden önskemål om en upprustning av Zinkensdamms idrottsplats. Önskemålen avser i första hand fler omklädningsrum och förråd samt en ny cafébyggnad som ersättning för den som tidigare revs. Förvaltningen anser att det för närvarande inte är möjligt att inrymma föreslagna önskemål i kommande års investeringsbudget.

Skrivelsen

I en skrivelse till idrottsnämnden, *bilaga 1*, önskar Py Börjesson, ordförande i Hammarby IF Bandy, att en upprustning sker av Zinkensdamms idrottsplats. ”Vid

det lokala föreningsrådet framkom många olika önskemål från föreningarna”, Hammarby IF Bandy, Tellus Bandy, Reymersholms IK, BK Borsten, AC Kamelen, FC Krukan, Bajen Fans Hockey, Skarpan Hockey samt Stockholm Mean Machine om åtgärder på idrottsplatsen. ”Sammantaget saknas det på idrottsplatsen minst 4 omklädningsrum, samt förrådsutrymmen”. ”Ett café eller en enklare restaurang, för att ersätta den som en gång fanns på Zinkensdamm eller den som aldrig blev byggd, vid den tidigare upprustningen står högt upp på önskelistan.”

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av planeringsstaben.

Idrottsförvaltningens synpunkter

Förvaltningen genomförde stora ombyggnadsarbeten på Zinkensdamms idrottsplats under åren 2004-2005 med bland annat nya långsidesläktare, funktionärsutrymmen, allmänhetens toaletter, upprustning av ispisten för bandy och nytt konstgräs. Arbetena delades upp i två etapper för att minimera störningarna på idrottsverksamheterna. I programhandlingarna inför dåvarande upprustning fanns det med en serveringsbyggnad som skulle ersätta den uttjänta serveringen på idrottsplatsen. Den planerade nya serveringsbyggnaden, se *bilaga 2*, fick dock strykas på grund av andra mer akuta åtgärder på idrottsplatsen, som exempelvis renovering av muren längs med Krukmakargatan, vilken riskerade att falla in mot idrottsplatsen.

Bristen på omklädningsrum är känd men hittills har det inte funnits utrymme i investeringsbudgeten att åtgärda detta. Dessutom skulle det behövas mycket noggranna studier på hur det skulle vara möjligt att skapa fler omklädningsrum på en idrottsplats som redan är näst intill maximalt bebyggd med servicefunktioner. Kanske kan en framtida upprustning och utökning av antalet omklädningsrum på närliggande Tanto bollplan, i samband med anläggande av konstgräs, något avlasta trycket på idrottsplatsens omklädningsrum.

Förvaltningen anser att det för närvarande inte är möjligt att inrymma föreslagna önskemål i kommande års investeringsbudget.

Bilagor

Bilaga 1: Skrivelsen



Bilaga 2: Bygglovshandling över tidigare framtaget förslag på serveringsbyggnad.