

**Handläggare**  
Erika Dahlstrand  
Telefon: 08-508 28 705

**Till**  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden  
2014-04-08 p.12

## **Riktad tillsyn oljecistern 2013**

### **Redovisning av miljöförvaltningens rapport**

#### **Förvaltningens förslag till beslut**

1. Godkänna förvaltningens rapport

Gunnar Söderholm  
Förvaltningschef

Pia Winbladh Högfors  
Avdelningschef

#### **Bakgrund**

Syftet med förvaltningens oljecisterntillsyn är att se till att cisterner inte förorenar mark och vatten genom läckage av olja. En fastighetsägare som har en oljecistern måste se till att cisternen blir kontrollerad enligt det kontrollintervall som gäller för dennes cistern. Denna återkommande kontroll ska ske med 3, 6 eller 12 års mellanrum beroende på cisternens placering och korrosionsskydd, och utförs av ackrediterat kontrollföretag.

I miljöförvaltningens tillsyn granskas kontrollrapporter från den återkommande kontrollen. En oljecistern som inte är kontrollerad och godkänd riskerar genom läckage av olja att förorena mark och vatten. Därför är det viktigt att cisternägarna ser till att den återkommande kontrollen utförs. Det finns cirka 700 cisterner i småhus, i förvaltningens register.

#### **Resultat och slutsatser**

Av de fastighetsägare som var med i årets tillsyn hade 59 % tagit cisternen ur bruk och övergått till annan uppvärmningsmetod. Fler än en tredjedel behöll sin cistern i bruk och lät kontrollera den. Cirka 28 % av fastighetsägarna fick en miljöstraffavgift på 2000 kr eftersom de inte låtit utföra kontroll av sin cistern i rätt tid.

Miljöförvaltningens slutsats är att tillsynen har betydelse för om fastighetsägare utför den återkommande kontrollen av sina cisterner och kommer att fortsätta bedriva cisterntillsyn under 2014.

**SLUT**

**Bilaga: Rapporten ” Riktad tillsyn oljecistern 2013”**