

Handläggare
Erika Dahlstrand
Telefon: 08-508 28 705

Till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2014-05-19 p.

Riktad tillsyn oljecistern 2014

Redovisning av miljöförvaltningens rapport

Förvaltningens förslag till beslut

1. Godkänna förvaltningens rapport

Gunnar Söderholm
Förvaltningschef

Monika Gerdhem
Avdelningschef

Bakgrund

Syftet med förvaltningens oljecisterntillsyn är att se till att cisterner inte förorenar mark och vatten genom läckage av olja. En fastighetsägare som har en oljecistern måste se till att cisternen blir kontrollerad enligt det kontrollintervall som gäller för dennes cistern. Denna återkommande kontroll ska ske med 3, 6 eller 12 års mellanrum beroende på cisternens placering och korrosionsskydd, och utförs av ackrediterat kontrollföretag.

I miljöförvaltningens tillsyn granskas kontrollrapporter från den återkommande kontrollen. En oljecistern som inte är kontrollerad och godkänd riskerar genom läckage av olja att förorena mark och vatten. Därför är det viktigt att cisternägarna ser till att den återkommande kontrollen utförs.

Resultat och slutsatser

Totalt har förvaltningen haft tillsyn på huruvida 144 fastighetsägare i tid har kontrollerat sin cistern. De fastighetsägare som skulle ha genomfört kontroll under 2014 fick en påminnelse om detta i god tid innan sista kontroldataum. Denna tillsynsmetod visade sig vara effektiv och endast 16% av dessa utförde kontrollen försent.

De fastighetsägare som skulle ha utfört kontroll mellan 2004 – 2013 fick istället en uppmaning om att inkomma med en kontrollrapport från senast utförda kontroll. 40 % av dessa fastighetsägare hade inte utfört kontrollen eller tagit sin cistern ur bruk innan cisternanläggningens sista kontroldataum.

Miljöförvaltningens slutsats är att tillsynen har betydelse för om fastighetsägare utför den återkommande kontrollen av sina cisterner och kommer att fortsätta bedriva cisterntillsyn under 2015.

SLUT

Bilaga: Rapporten ” Riktad tillsyn oljecistern 2014”