

Handläggare
Yohanna Fissahaie
Telefon: 08-508 28 99

Till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
2016-04-12 p. 10

Riktad tillsyn oljecistern 2015

Redovisning av miljöförvaltningens rapport

Förvaltningens förslag till beslut

1. Godkänna förvaltningens rapport

Gunnar Söderholm
Förvaltningschef

Monika Gerdhem
Avdelningschef

Bakgrund

Syftet med förvaltningens oljecisterntillsyn är att se till att cisterner inte förorenar mark och vatten genom läckage av olja. En fastighetsägare som har en oljecistern måste se till att cisternen blir kontrollerad enligt det kontrollintervall som gäller för dennes cistern. Denna återkommande kontroll ska ske med 3, 6 eller 12 års mellanrum beroende av cisternens placering och korrosionsskydd samt utföras av ackrediterat kontrollföretag.

I miljöförvaltningens tillsyn granskas kontrollrapporter från den återkommande kontrollen. En oljecistern som inte är kontrollerad och godkänd riskerar genom läckage av olja att förorena mark och vatten. Därför är det viktigt att cisternägarna ser till att den återkommande kontrollen utförs.

Resultat och slutsatser

Huvudsakligen har förvaltningen utövat tillsyn över de 93 fastighetsägare som skulle kontrollera sin cistern under 2015. Dessa fastighetsägare fick en påminnelse om att cisternen skulle kontrolleras i god tid innan sista kontrolldatum. Tillsynsmetoden visade sig vara effektiv och endast 18 % hade utfört kontrollen för sent.

Miljöförvaltningen har under 2015 totalt hanterat 124 ärenden där fastighetsägare valt att anmäla sin cistern ur bruk och övergått till annan uppvärmningsmetod.

Miljöförvaltningens slutsats är att tillsynen har betydelse för om fastighetsägare utför den återkommande kontrollen av sina cisterner och förvaltningen kommer att fortsätta bedriva cistertillsyn under 2016.

SLUT

Bilagor

1. Rapporten ”Riktad tillsyn oljecistern 2015”