



Handläggare

Diarienummer:

Bella Hall
VA- och Renhållningsenheten

2016TEN/0138

Handlingsplan för föreläggande, delegationsbeslut 539, att vidta försiktighetsåtgärder och att upprätta ett egenkontrollprogram

Verksamhetsutövare: Värmdö kommun – Tekniska nämnden
Organisationsnummer: 212000-0035
Verksamhetens namn: Omlastningscentral, Sandhamn
Verksamhetens adress/plats: Ca 50 m från Sandhamns brygga
Fastighetsbeteckning, kommunkod: EKNÖ S:10
Kontaktperson: Va- och renhållningsenheten, Bella Hall
Tel: 08 570 47 579

Bygg- och miljöavdelningen besökte den 26 november 2015 omlastningscentralen i Sandhamn, Värmdö. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har förelagt Värmdö kommuns Teknisk nämnd att vidta ett antal försiktighetsåtgärder avseende omlastningscentralen på Sandhamn, Värmdö i beslut den 2016-02-23 med stöd av 2 kap. 2 och 3 §§, 9 kap. 1 och 2 §§, 15 kap 5a § samt 26 kap. 19 § miljöbalken (1998:808), 5 och 6 §§ förordningen (1998:901) om verksamhetsutövers egenkontroll, 16 § avfallsförordningen (2011:927), BMH 164 (2013).

Omlastningscentralen tar emot hushållsavfall genom sopinkast som hamnar i täta behållare i ett rum avsett för förvaring av hushållsavfall. På omlastningscentralen finns även en del där verksamheter kan lämna avfall (glas, förpackningar, batterier) under en viss tid varje dag. Under öppettiderna är anläggningen bemannad.

Nedan redovisas MBHs beslut av försiktighetsåtgärder för omlastningscentralen på Sandhamn samt Tekniska nämndens svar på hur vidare arbete kommer genomföras för respektive punkt. En åtgärdsplan kommer att tas fram för anläggningen innehållande åtgärder med ungefärlig tidsangivelse för planerat utförande av åtgärd.

1. Utföra provtagning på utgående vatten från oljeavskiljaren för att utreda om ytterligare rening av dagvatten krävs. Utgående halter ska understiga de riktvärden för dagvatten till större sjöar och hav som anges i Dagvattenpolicy för Värmdö kommun. Om halterna överskrider riktvärdena ska åtgärder omgående vidtas för att sänka de halter som överskrids.

Svar: Anläggningen är försedd med brunnar som leder till en oljeavskiljare. Rutiner för provtagning av dagvatten redovisas i egenkontrollprogram, upprättas enligt åtgärdsplan. Första vattenprovtagningen på utgående vatten utförs enligt åtgärdsplan och provtagning utförs därefter en gång per år enligt provtagningsrutin i egenkontrollprogrammet.

2. Förvara fat och dunkar med flytande farligt avfall invallat i täta behållare. Invallningen ska rymma största behållarens volym plus 10 % av övriga behållares volymer.

Svar: Inköp av durk med invallning för förvaring av farligt avfall inomhus kommer att genomföras samt rutin upprättas för hantering av farligt avfall vilket redovisas i egenkontrollprogrammet. För ungefärlig tidsangivelse se åtgärdsplan.

3. Färdigställa ett skriftligt egenkontrollprogram. Programmet ska innehålla drifts- och säkerhetsinstruktioner för samtliga moment som är förknippade med miljörisker. I övrigt ska egenkontrollen upprättas i enlighet med förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Svar: Ett skriftligt egenkontrollprogram med bl.a. drift- säkerhet- och städrutiner, enligt delegationsbeslut samt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll, kommer att upprättas enligt åtgärdsplan.

4. Ta fram skriftliga rutiner för att hålla området städat och säkerställa att avfallet hamnar på avsedd plats inom området.

Svar: Rutiner för städning av anläggningen redovisas i egenkontrollprogram. För ungefärlig tidsangivelse se åtgärdsplan.

5. Upprätta rutiner för att hantera olyckor eller tillbud. För att verksamheten ska kunna förebygga spridning av farliga ämnen vid en olycka måste brandsläckare och absorptionsmedel införskaffas.

Svar: Rutiner för driftstörning eller olycka redovisas i egenkontrollprogram. Brandsläckare och absorptionsmedel inskaffas enligt åtgärdsplan.

6. Inkomma med en åtgärdsplan angående hur verksamheten avser att avhjälpa bristerna i punkt 1-5. Åtgärdsplanen ska ha inkommit till byggmiljö- och hälsoskyddsnämnden **senast tre månader efter att beslutet vunnit laga kraft**. I åtgärdsplanen ska det finnas tidsangivelser för när var och en av punkterna ska ha åtgärdats. Om bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att tidsangivelsen är orimlig kan nya förelägganden, eventuellt med vite, bli aktuella.

Svar: Åtgärdsplan med tidsangivelser för åtgärder redovisas till BMH senast 23 maj 2016.