



Handläggare
Evelina Ringborg
08-508 28 892
evelina.ringborg@stockholm.se

26

Stadsdelsnämnd Skärholmen
skarholmen@stockholm.se

Avslut av uppföljningsärende 2016-003973 Förskolan Skärholmshöjden

Information

Uppföljningsärende gällande Förskolan Skärholmshöjden, Ekholmsvägen 333, avslutas hos miljöförvaltningen.

Bakgrund

Vid miljöförvaltningens inspektion av förskolan Skärholmshöjden den 9 februari 2016 noterades ljud från fasta installationer i flera rum på förskolan. Indikerande ljudnivåmätningar i form av trepunktsmätning utfördes med mätinstrumentet Casella CEL-240. Indikationsmätningarna visade:

- 38 dBA och 50 dBC i lekrum (rum 113) på avdelningen Kosmos
- 37 dBA och 47 dBC i dockrum (rum 114) på avdelningen Kosmos
- 46 dBA och 53 dBC i allrum (rum 133) på avdelningen Raket
- 42 dBA och 55 dBC i lekrum (rum 137) på avdelningen Raket
- 40 dBA och 49 dBC i lekrum (rum 151) på avdelningen Pluto
- 42 dBA och 50 dBC i matrum (rum 153) på avdelningen Pluto

Miljöförvaltningen

Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Med anledning av detta bedömdes det att separat uppföljning krävdes vilket kommunicerades med Stadsdelsnämnd Skärholmen i inspektionsrapport daterad den 10 februari 2016.

Den 30 maj 2016 inkom verksamhetsutövaren med information om vidtagna åtgärder samt med resultatet från ny ljudnivåmätning. De åtgärder som vidtagits är montage av nya don, injusteringspjäll och ljuddämpare i de aktuella utrymmena.

Enligt den ljudnivåmätning som utförts efter vidtagna åtgärder ligger ljudnivån nu på 31 dBA och 55 dBC i rum 113, < 30 dBA och 54 dBC i rum 114, < 30 dBA och 51 dBC i rum 133, 31 dBA och 50 dBC i rum 137, 34 dBA och 56 i rum 151 samt 33 dBA och 56 dBC i rum 153. Resultatet visar att ljudnivåerna i flertalet av de berörda rummen överskrider Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13). Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus är riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 30 dBA. I Folkhälsomyndighetens allmänna råd finns även riktlinjer för lågfrekvent buller för tersbanden 31,5-200 Hz.

Miljöförvaltningen bedömer dock att verksamheten har vidtagit rimliga åtgärder för att reducera ljudnivån från fasta installationer i de aktuella rummen på förskolan. Miljöförvaltningen bedömer även att de vidtagna åtgärderna resulterat i så pass stor effekt/ minskning av ljudnivåerna totalt sätt på förskolan att det motiverar ett avslut.

Mot ovanstående bakgrund anser Miljöförvaltningen att ärendet kan avslutas och bedömer att verksamheten inom ramen för sitt egenkontrollansvar bör säkerställa att riktlinjerna i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus uppfylls och även kunna redovisa det. Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövarens ansvar att se till att Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus följs. Ljudnivån från fasta installationer (ventilation) kan komma att kontrolleras vid nästkommande tillsynstillfälle.

Information om egenkontroll enligt miljöbalken

Som verksamhetsutövare omfattas ni av krav på egenkontroll enligt förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Egenkontrollen innebär ett ansvar att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten med skriftliga rutiner för att motverka och förebygga olägenhet för människors hälsa och miljön. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och

Miljöförvaltningen

Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljoforvaltningen

omfattning. Mer information finns på Miljöförvaltningens hemsida www.stockholm.se under rubriken Företagare/Regler & Ansvar/Miljöregler/Egenkontroll.

Debitering

Uppföljning av anmärkningar som upptäckts vid inspektion ingår inte i anmälningssavgiften eller den årliga tillsynsavgiften. Den handläggningen debiteras separat per påbörjad halvtimme enligt gällande taxa fastslagen av kommunfullmäktige, för närvarande 1080 kr per timme. Ett särskilt beslut angående tillsynsavgiften kommer att skickas till er i samband med att uppföljningsärendet avslutas, alternativt i slutet av året.

Med vänlig hälsning

Evelina Ringborg
Handläggare

Kopia

Skolfastigheter i Stockholm AB, via e-post: diarie@sisab.se
respektive jessica.lindberg@sisab.se

Förskolan Skärholmshöjden, via e-post:
marie.a.andersson@stockholm.se respektive
birgitta.furuhagen@stockholm.se

Miljöförvaltningen

Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljoforvaltningen