

Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Översiktsplaneringsenheten
Göran Bardun 08-5782 9351
goran.bardun@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-01-16

1 (2)

Diarienummer
2017KSM0107

Länsstyrelsen i Stockholms län
Enheten för miljöskydd
Box 22067 STOCKHOLM

Yttrande angående klagomål över alar nära dammkropp på fastigheten Raksta 1:3, Tyresö kommun, dnr 535-5693-2016

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har getts möjlighet att avge yttrande över tillsynsärende rörande klagomål över alar i direkt anslutning till dammanläggning vid Uddby i Albysjön, Tyresö kommun.

Bakgrund

Albysjön har två utlopp, det ena utloppet till sjön Fatburen och det aktuella utloppet i Albysjön är beläget vid Uddbydammen som förser Uddby kraftverk med vatten för sin elproduktion. Dessa utlopp mynnar i Östersjöviken Kalvfjärden. Klagomålet avser två albestånd som är belägna dels vid Rakstabadets omklädnadshytter, cirka 35 meter från det aktiva dämmet vid Uddby, dels strax intill dämmets östra sida. Kommunekologen har med personal från VA-enheten varit ute på plats och synat de aktuella träden den 13 januari 2017.

Översiktsplaneringsenhetens yttrande

Vi kan inte se några stora problem med de utpekade alarna. Träden har allmänt en funktion av att stabilisera strandbrinkarna. För alträdet till höger om och nära kraftverksdammen kan inga synliga skador ses från vägen. Vid Rakstabadet finns en klen trädstam som hänger ut över vattnet vid omklädningshytten och som kan falla ned i vattnet. För den stensatta stranden som vetter mot badet



och som anförts att stensättningen skadas av alarna, kan inte ses någon betydande skada. Den raka stenmur som löper från dammens sida och längs badets kant mot dämnet ser intakt ut när den betraktas längs dess sträckning (Se bild nedan). Vi kan därför inte se något behov av att fälla de efterfrågade alträden. Vår bedömning är att om de vuxna träden tas bort så kommer det upp mängder av skott av al och andra trädslag i närområdet.

På den östra sidan av dämnet, nära angränsande bergvägg, finns en torr al som ser ut att behöva tas ned vid tillfälle.

Översiktsplaneringsenheten

Johanna Ronnheden
Tf enhetschef

Göran Bardun
Kommunekolog



Albysjön, fördämningen vid Uddby. Stensättning längs sidan av dammen och badplatsen. Notera att stenmuren är rak hela vägen ned mot dämnet, centralt i bild. Mindre alstam som hänger ut över vattenytan.