

Frida Mattsson

Från:
Skickat: den 6 februari 2019 14:05
Till: Frida Mattsson
Ämne: VB: Medborgarförslag
Bifogade filer: IMG_20190118_113927.jpg; IMG_20190118_113953.jpg

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Från:
Skickat: den 5 februari 2019 16:00
Till: Pia Lindman <pia.lindman@stockholm.se>
Ämne: Medborgarförslag

MEDBORGARFÖRSLAG

angående

ISBILDNING PÅ TROTTOARER

Värmekablar i hängrännor och stuprör minskar risken för stopp i avvattningsystemet och därmed även risken för bildning av istappar vid en fastighets takfot.

Däremot uppstår problem då smältvattnet rinner från stupröret ut på en kall trottoar. Även om det finns en ränna i trottoaren ut till rännstenen bildas det fort en frusen vall eller sjö som är ett veritabelt hinder för barnvagnar och rullatorer förutom en stor halkrisk för alla fotgängare.

Problemet blir ännu större i en backe eftersom smältvattnet då kan spridas över en större sträcka längs trottoaren och inte bara i anslutning till stupröret. Se bifogade bilder som är tagna i S:t Eriksgatsbacken.

Som jag ser det är det som om någon upprepade gånger skulle gå ut med en hink vatten för att spola trottoaren

Det måste klargöras vilken instans som är ansvarig att hålla trottoarerna isfria intill stuprören med värmekablar.

Stockholm 2019-02-06

Skickades från [E-post](#) för Windows 10