

| Tillgänglighetsåtgärder efter FSK besiktning | | | |
|--|--|---|--|
| Anläggning | Förslag på åtgärder | Ev. åtgärd | |
| Beckomberga | Informationstavla i entre Kontrastmarkera glaset i entren Dörröppnare omklädningsrum 9st Stomihyllor monteras i alla toaletter | Best (MA) Best (MA) Best (JW) 189 000kr Best (MA) Klart | |
| Hässelbyhallen | Flytta dörröppnare Mont draghandtag, och stomihylla Kontrastmarkera trappsteg Infotavla med punktskrift | Best (JW) Best (MA) Klart Best Best, utförs innan sommaren | |
| Västertorps sim Och idrottshall | Inga åtgärder | Totalrenovering eller nybyggnation | |
| Gubbängshallen | Lämplig hall för funktionshindrade | Kanske, totalrenovering av hallen planeras (utreds) | |
| Tensta simhall | Stomihyllor saknas Höga trösklar Ändra skyltar | Best Montering små ramper Klart | |
| Eriksdalshallen | Små toaletter Stomihyllor saknas Draghandtag armstöd saknas Trappor med 30 cm överhäng Kontrastmarkera trappor Höga trösklar Bättre skyltning Kontrastmarkera entre'n Förbättra ramp huvudentre' | Svårt Best Best ? Klart | |

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| | Sätta in talsyntes och manöverpanel hiss Nödutgångar ska användas av alla | | |
| Brännkyrkahallen | Trapphiss till läktare Karmar kontrastmålas Dörröppnare monteras Trapp huvudentre räcke o kontrastmålas Lång ramp utan vilplan Ramp som leder till huvudentre bytes Extraramp RWC uppnår ej kraven på storlek Förlänga ledräcken Skyltning saknas | Möjligt, söka pengar Best Best Ramp finns med räcke men bör kontrastmålas Går att utföra. Best Anses ej behövas Behövs ej Sant, utredning pågår Tveksamt Klart | |
| Eriksdalsbadet | Draghandtag saknas i RWC Kontrastmarkering entre'er Avfasa höga trösklar Brandlarm | Best Ej behov Finns i hela byggnaden | |
| | | | |
| | | | |