

**Slutredovisning**

<b>Upprättad av</b>	Michael Bergman
<b>Datum</b>	2021-12-06
<b>Projektnamn</b>	Byte av akut rost skadade belysningsstolpar på diverse adresser inom Söderort.
<b>Huvudprojekt</b>	H8000610
<b>Projektnummer</b>	8005118

<b>Adress</b>	Västra delen av Söderort
<b>Stadsdel</b>	Mälarhöjden, Sättra, m.m.
<b>Kartbild</b>	

<b>Projektets mål och syfte</b>	<p>Utbyte av rostskadade stolpar som har dömts ut efter rostskadebesiktning. I samband med besiktningarna har andelen utdömda stolpar varit fler än vad vi beräknat. Av ca 2 000 stolpar som besiktigats så beräknade vi ett behov att byta ca 5% (ca 100 stolpar). När den västra delen av söderort har besiktigats så ser vi nu att det verkliga behovet är ca 15% (300 stolpar). Vi har därför behov av 1,4 miljoner kr, vilket medför ett utökat budget behov om 1,4 miljoner kr.</p>
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fyll i projektets tidplan med X

Tidplan	2021				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering																
Entreprenad			x	x												

Fyll i projektets budget per år i tkr

Budget (tkr)	20	20	20	20	Summa
Utgifter	1 342 000				1 342 000
Inkomster (ev.)					
<b>Total budget</b>	1 400 000 kr				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare	Michael Bergman	Michael Bergman	Michael Bergman
Medverkande (namn) - Infrastruktur - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - SDF - Annan förv./bolag - Privat aktör - ?	Michael Bergman	Michael Bergman	Michael Bergman

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Om budget inte finns måste stolparna tas ned utan att nya sätts upp vilket leder till stora mörka områden på vissa parkvägar. Eftersom man byter rostiga stolar i ett område är det en stor vinst att byta alla dåliga stolpar för att slippa komma tillbaka igen.
Trafikkonsekvenser	
Framkomlighetsstrategin	
Miljökonsekvenser	
Sociala konsekvenser	
Jämställdhetskonsekvenser	
Tillgänglighetskonsekvenser	
Risikonsekvenser	
Andra konsekvenser	

**Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)**

<b>Namn</b>		<b>Datum</b>	
<b>Investeringsutgift (brutto, mnkr)</b>			

<b>Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)</b>			
<b>Namn</b>		<b>Datum</b>	
<b>Investeringsutgift (brutto, mnkr)</b>			
<b>Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)</b>			

## Slutredovisning

<b>Bilder före</b>	
<b>Bilder efter</b>	

<b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>	
-----------------------------------------------------------------------	--

<b>Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter</b>	

<b>Slutredovisat (enligt delegationsordning)</b>			
Namn		Datum	