

Körfält på Sankt Eriksgatan

Sverigedemokraterna har noterat att det högra körfältet på Sankt Eriksgatan mellan Sankt Eriksplan och Torsgatan (riktning norrut) har blivit såpass smalt att motorfordon ej kan framföras i körfältet. Denna avsmalning har uppstått efter att cykelbanan breddats. Sankt Eriksgatan är en viktig länk för motorfordon mellan Norrtull och Kungsholmen och att ta bort körfält på denna gata får en mycket negativ inverkan på trafikflödet.

Mot bakgrund av detta vill Sverigedemokraterna ställa följande fråga till kontoret:

1. Är det meningen att det högra körfältet på Sankt Eriksgatan mellan Sankt Eriksplan och Torsgatan (riktning norrut) skall vara så smalt som det är idag eller har det blivit något fel när projektet genomförts?

Anders Lindman (SD)

