

Handläggare
Monica Fredriksson
08-508 26 218**Till**
Trafiknämnden
2026-03-12

Trafiksäkerhet och underhåll på Bergslagsvägen, av Sara Svanström (L). Svar på skrivelse

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att godkänna trafikkontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Gunilla Glantz
FörvaltningschefUlrika Falk
AvdelningschefHelena Lindström
Enhetschef

Bakgrund

Trafikkontoret mottog skrivelsen Trafiksäkerhet och underhåll på Bergslagsvägen av Sara Svanström (L) vid trafiknämndens sammanträde den 25 september 2025. Skrivelsen bifogas.

I skrivelsen påpekas att det finns ett återkommande problem på Bergslagsvägen, i sträckan mellan korsningen Frislandsgatan/Bergslagsvägen och Holmgårdsvägen/Bergslagsvägen. Vägen beskrivs som mycket ojäm och sägs medföra obehag för trafikanter samt risk för skador på fordon. Skribenten framhåller att det finns gjutna avloppsrör under vägbanan. Med tiden har marken runt dessa rör sjunkit, medan marken ovanpå själva rören inte kan ge vika. Detta har lett till de tydliga ojämnheter som finns idag. Vissa delar av gatan har tidigare åtgärdats, men de boende uttrycker oro över att situationen kan upprepas inom några år eftersom rören fortfarande ligger kvar under marken. Skribenten uppmanar trafiknämnden att utreda möjligheten till en mer permanent lösning, exempelvis genom att förstärka vägsträckan ovanpå rören eller se över markstabiliteten i området, och vill ha svar på följande frågor:

- Vad avser trafiknämnden att göra för att säkerställa långsiktig jämnhet på Bergslagsvägen mellan Frislandsgatan och Holmgårdsvägen?
- Hur planerar trafiknämnden att förebygga återkommande ojämnheter och upprätthålla trafiksäkerheten på denna sträcka?

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom trafikkontoret.

Trafikkontorets synpunkter

Kontoret instämmer i att det är problem med denna sträcka av Bergslagsvägen. Avloppsrören är pålade och ligger stilla medan marken runtom sjunker, vilket innebär att det blir en höjdrygg mitt i vägen där rören ligger. Ojämnheterna har åtgärdats på olika sätt men under senare år har problemen förvärrats, och själva vägkroppen, det vill säga delarna i vägen under beläggningen, på denna sträcka behöver justeras för att komma tillrätta med problemet på ett långsiktigt hållbart sätt.

Stockholm Vatten och Avfall AB har informerat kontoret om att bolagets ledningar under mark på denna sträcka behöver renoveras. Det innebär att stora delar av gatan förmodligen kommer att behöva grävas upp. Åtgärder på vägen bör därför göras samlat för att inte genomföra förgävesåtgärder, och förminska kostnader vid genomförandet.

Enligt uppgift till kontoret är SVOA:s utredning av sträckan klar och ärendet på väg att antas för beslut. När beslut är taget och en tidplan för arbetet har tagits fram kommer kontoret att för sin del kunna planera för efterföljande ombyggnation av sträckan.

Slut

Bilaga

1. Skrivelse om trafiksäkerhet och underhåll på Bergslagsvägen, av Sara Svanström (L).