




ARBETSMILJÖ
VERKET



TILLSYNSBREV

Datum
2007-03-08

Vår beteckning
AIST 2007/10711

Sid
1 (3)

Distriktet i Stockholm
Sture Jansson, 08-475 01 27
stockholm@av.se

Älvsjö stadsdelsförvaltning
Box 48
125 21 ÄLVSJÖ

Förfrågan om rutiner gällande kokgrytor som är besiktningspliktiga anordningar

Bakgrund

Ni har i kommunen ett antal kök för beredning av mat. I flera av köken används kokgrytor som i de flesta fall är besiktningspliktiga. Besiktningsplikten innebär att grytorna ska besiktas av ackrediterat besiktningsorgan (~~Inspecta (fd DNV), ÅF-kontroll, Force Technology~~) enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:3) om besiktning av trycksatta anordningar. Dessa föreskrifter gäller från och med den 1 januari 2006.

Efter det att ackrediterade besiktningsorganet utfört besiktningen utfärdas ett intyg över besiktningen. Vid godkänd besiktning anges i intyget texten: **Uppfyller ställda krav.**

Om en kokgryta har besiktats och fått anmärkningar samt texten: **Uppfyller ej ställda krav**, får den inte användas förrän bristerna åtgärdats och kokgrytan vid en ny besiktning har bedömts uppfylla föreskrifterna i AFS 2005:3. Naturligtvis får heller inte obesiktigade kokgrytor användas om de är besiktningspliktiga. Om kokgrytan ändå används kan användaren påföras en **sanktionsavgift** (10000-20000 kr) enligt 46 § AFS 2005:3.

Observera att grytor som tidigare inte omfattades av krav på besiktning numera kan omfattas av sådana krav i de nya föreskrifterna.

Exempel: En kokgryta volym 50 l (beskickningsrum) och tryck 1,0 bar (avsäkringstryck) omfattas av krav på besiktning enligt AFS 2005:3.



Dessa "små" grytor omfattades inte av krav på besiktning i de tidigare föreskrifterna AFS 1999:6.

Grytor med avsäkringstryck på 0,5 bar eller lägre är inte besiktningspliktiga.

Vid osäkerhet om krav på besiktning föreligger bör ni kontakta något av de ackrediterade besiktningsorganen.

Arbetsmiljöverket får kopior av besiktningsintyg avseende tryckkärl (kokgrytor) som blivit "underkända" vid besiktning. I regel leder detta till att Arbetsmiljöverket gör en inspektion på arbetsstället där kokgrytorna används. I kontakt med ansvarig vid arbetsstället, oftast husmor, som använder de brisfälliga kokgrytorna, framkommer ofta okunskap beträffande förbudet att använda grytorna.

Att använda kokgrytor som är "underkända" vid besiktning kan leda till arbetsolycka med personskada som följd, samt utdömande av sanktionsavgift.

Ni anmodas mot denna bakgrund med stöd av 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen att **senast den 15 maj 2007** inkomma till Arbetsmiljöverket, distriktet i Stockholm, med svar på följande frågor:

Var vänlig ange vår beteckning i svaret.

1. Vem eller vilka befattningshavare inom kommunen har till uppgift att ha kännedom om vilka anordningar i kommunen (t ex kokgrytor) som är besiktningspliktiga enligt ~~ASF 2005:3~~ och som därmed ska genomgå sådan besiktning?
2. Vem eller vilka befattningshavare inom kommunen har till uppgift att se till att obesiktigade och vid besiktning underkända kokgrytor inte används?
3. Har de personer, som har uppgifter enligt frågorna 1 och 2 här ovan, erforderliga kunskaper om föreskrifterna i AFS 2005:3?
4. Hur får de ansvariga vid arbetsställe där kokgrytor används (husmor, kökschef eller motsvarande) kännedom om resultat av genomförda besiktningar?



5. Har ansvariga personer enligt fråga 4 erforderliga kunskaper om föreskrifterna i AFS 2005:3? T ex att det är förbjudet att använda grytor som blivit "underkända" vid besiktning.

6. Vilka rutiner finns för kontroll/tillsyn av grytorna mellan besiktningarna? T ex rutiner för säkerhetsventilens funktion etc. Se sid 28-30 i AFS 2002:1 om användning av trycksatta anordningar.

7. Vilka rutiner har ni i kommunen för att säkerställa att ovanstående rutiner fortlöpande hålls aktuella? T ex vid byten av personal och när befattningsändringar genomförs.

8. Hur säkerställer kommunen att besiktningsplikten, enligt ovanstående frågor, efterlevs i lokaler utrustade med besiktningspliktiga kokgrytor som kommunen äger men som upplåts till en entreprenör för att användas.

Fredrika Edenman
Biträdande tillsynsdirektör

Har ni frågor om detta tillsynsbrev? Då är ni välkommen att ringa arbetsmiljöinspektör Sture Jansson, 08-475 01 27. Vill ni veta mer om arbetsmiljöfrågor? Se Arbetsmiljöverkets hemsida på Internet, adressen är <http://www.av.se>.

(

(

(

(



REGISTERUTDRAG

Kund

ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING
BOX 48
12521 ÄLVSJÖ

Ert kundnr
151464

Ert organisationsnr
212000-0142

Anläggning Q125148 Älvsjö Servicehus Årmborsvägen 4-8 12544 ÄLVSJÖ		Kontaktperson Monica Sandberg					
Regnr	Objekttyp/ Uppställningsplats	Objektkod/ Platsnr	Tillverkare/ Tillverkningsnr	Tillv.- år	Bes. slag	Planerad besiktning	Senaste besiktning
Objekt status I drift							
S226441	Kokgryta Köket	GT411	Jöni Foodline A/S 12895-298	2000	DP	2008-02	2007-05-02
S226445	Kokgryta Köket	GT430	Hackman Metos L840364/17	1990	IU	2010-02	2006-01-26
					DP	2008-02	2006-01-26
					IU		
Anläggning TH0196063 Sjöängsskolan Gripsholmsvägen 29-31 12542 ÄLVSJÖ		Kontaktperson Ingrid Broden Husmor					
Regnr	Objekttyp/ Uppställningsplats	Objektkod/ Platsnr	Tillverkare/ Tillverkningsnr	Tillv.- år	Bes. slag	Planerad besiktning	Senaste besiktning
Objekt status I drift							
S220085	Kokgryta Kök	GT411	Novlab 325101	2002	DP	2007-06	2006-09-06
T5321484	Kokgryta Kök	Vänster GT431 2 FR V	HYLTEBRUKS PRESSVE 31155-2788 IB	1989	IU	2008-06	2005-10-21
					DP	2007-06	2005-10-21
Anläggning TH1376334 Solberga Skolan Folkparksvägen 83-91 12639 HÄGERSTEN		Kontaktperson Husmor					
Regnr	Objekttyp/ Uppställningsplats	Objektkod/ Platsnr	Tillverkare/ Tillverkningsnr	Tillv.- år	Bes. slag	Planerad besiktning	Senaste besiktning
Objekt status I drift							
T3512480	Kokgryta	GT411 1 FR V	GETINGE AB 87978	1987	DP	2008-06	2007-05-02
T3512498	Kokgryta	GT411 2 FR V	GETINGE AB 871066	1987	IU	2011-06	2007-05-02
T3512506	Kokgryta	GT411 3 FR V	GETINGE AB 871072	1987	DP	2008-06	2007-05-02
					IU	2011-06	2007-05-02

1) Lyft = Besiktning lyftobjekt, IU = In- och utvändig besiktning, I = Invändig besiktning, U = Utvändig besiktning, DP = Driftprov
2) Föreskriftlig avvikelser kan förekomma.



REGISTERUTDRAG

Anläggning TH1376755 Herrängens Skola Konvaljestigen 15 12555 ÄLVSJÖ		Kontaktperson Minna Kök					
Regnr	Objekttyp/ Uppställningsplats	Objektkod/ Platsnr	Tillverkare/ Tillverkningsnr	Tillv.- år	Bes. slag	Planerad besiktning	Senaste besiktning
Objekt status I drift							
T3512597	Kokgryta Kök	GT411 1 FR V	GETINGE AB 87485	1987	DP	2007-06	2006-09-06
					IU	2011-06	2005-10-17
T3512605	Kokgryta Kök	GT411 2 FR V	GETINGE AB 87571	1987	DP	2007-06	2006-09-06
					IU	2011-06	2005-10-17
Anläggning TH2254662 Långbrodalsskolan Sländvägen 1 12533 ÄLVSJÖ		Kontaktperson Husmor					
Regnr	Objekttyp/ Uppställningsplats	Objektkod/ Platsnr	Tillverkare/ Tillverkningsnr	Tillv.- år	Bes. slag	Planerad besiktning	Senaste besiktning
Objekt status I drift							
S135924	Kokgryta Köket	GT411 -	Balti ES Estre AB 4280854	2001	DP	2008-06	2007-05-02
					IU	2011-06	2007-05-02
T6122576	Kokgryta KÖKET	GT411 VÄNSTER 94011	NIMO-VERKEN AB	1994	DP	2008-06	2007-05-02
					IU	2011-06	2007-05-02
T6122584	Kokgryta KÖKET	GT411 -	NIMO-VERKEN AB 93586	1993	DP	2008-06	2007-05-02
					IU	2011-06	2007-05-02
Anläggning TH2518124 Långbroberg Servicehus Spadvägen 3-7 12533 ÄLVSJÖ		Kontaktperson RONNY NORMAN					
Regnr	Objekttyp/ Uppställningsplats	Objektkod/ Platsnr	Tillverkare/ Tillverkningsnr	Tillv.- år	Bes. slag	Planerad besiktning	Senaste besiktning
Objekt status I drift							
T2518124	Kokgryta Köket	GT431	METOS 842444/201	1984	DP	2008-12	2006-10-11
					IU		1994-09-09

Antal anläggningar: 6

Antal objekt: 13

1) Lyft = Besiktning lyftobjekt, IU = In- och utvändigt besiktning, I = Invändigt besiktning, U = Utvändigt besiktning, DP = Driftprov
 2) Föreskriftlig avvikelser kan förekomma.