# Trädinventering & okulär besiktning

# Solvalla – Kista, Stockholm 2019-06-17

Trädinventering är utförd av Mario Lieven och Anders Ohlsson Sjöberg, Arbor Konsult AB

Inventeringen är utförd på uppdrag av Britt-Marie Alvem, Trafikkontoret, Stadsmiljö

STOCKHOLMS STAD

ARBOR KONSULT AB

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Asfalt<br>Betongplattor<br>Betonggaller<br>Järngaller<br>Grus | Mulch<br>Klippt gräsyta<br>Naturmark<br>Plantering<br>Gatsten | | Nyplanterat<br>Ungt<br>Vuxet<br>Gammalt | Bra<br>Mindre bra<br>Dålig<br>Mycket dålig | SKADOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Id/Nr** | **Vetenskapligt namn** | **Svenskt namn** | **Markyta** | Stamdiam. (cm) | **Åldersklass** | **Vitalitet** | Mindre stamskador | Större stamskador | Stamsprickor | Större grenskador | Döda grenar | Invuxen bark eller snäv stamförgrening | Fruktkroppar, svamp | Tidigare toppkapad | Kodominant stam | Hålighet/rötskadad ved | Trasigt stamskydd | Saknat stamskydd | Trasigt/inväxt markgaller | Trädets rötter har skadat beläggning | Rotbensskador | **Kommentar** |
| 1 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Naturmark | 20 | Ungt | Bra | | x | | | | | | | | | | | | | x | |
| 2 | Salix caprea | Sälg | Naturmark | 70 | Vuxet | Dålig | x | | | | x | x | | | | | | | | | | Flerstammigt |
| 3 | Salix caprea | Sälg | Naturmark | 80 | Vuxet | Dålig | | x | | | x | x | | | | | | | | | | Flerstammigt |
| 4 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Naturmark | 15 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | x | EJ INMÄTT |
| 5 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Naturmark | 15 | Ungt | Bra | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Naturmark | 15 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| 7 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Naturmark | 15 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | EJ INMÄTT |
| 8 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Naturmark | 10 | Ungt | Mycket dålig | | x | | | | | | | | | | | | | | Döende |
| 9 | Populus tremula | Asp | Naturmark | 30 | Ungt | Bra | | | | x | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Populus tremula | Asp | Naturmark | 25 | Ungt | Bra | x | | | x | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Populus tremula | Asp | Naturmark | 15 | Ungt | Bra | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Populus tremula | Asp | Naturmark | 20 | Ungt | Bra | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Populus tremula | Asp | Naturmark | 30 | Ungt | Dålig | | x | | | x | | | | | | | | | | | |
| 14 | Populus tremula | Asp | Naturmark | 30 | Ungt | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Populus tremula | Asp | Naturmark | 10 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Populus tremula | Asp | Naturmark | 10 | Ungt | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | Grupp med yngre asp |
| 17 | Populus tremula | Asp | Naturmark | 80 | Ungt | Bra | | | | | x | | | | | | | | | | | Trestammig |
| 18 | Populus tremula | Asp | Naturmark | 15 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Populus tremula | Asp | Naturmark | 15 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Populus tremula | Asp | Naturmark | 20 | Ungt | Mindre bra | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Populus tremula | Asp | Naturmark | 20 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Populus simonii | Kinesisk poppel | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Populus simonii | Kinesisk poppel | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Populus simonii | Kinesisk poppel | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Populus simonii | Kinesisk poppel | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Populus simonii | Kinesisk poppel | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Populus simonii | Kinesisk poppel | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Populus simonii | Kinesisk poppel | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Populus simonii | Kinesisk poppel | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Populus simonii | Kinesisk poppel | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Asfalt<br>Betongplattor<br>Betonggaller<br>Järngaller<br>Grus | Mulch<br>Klippt gräsyta<br>Naturmark<br>Plantering<br>Gatsten | | Nyplanterat<br>Ungt<br>Vuxet<br>Gammalt | Bra<br>Mindre bra<br>Dålig<br>Mycket dålig | SKADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Id/Nr** | **Vetenskapligt namn** | **Svenskt namn** | **Markyta** | Stamdiam. (cm) | **Åldersklass** | **Vitalitet** | Mindre stamskador | Större stamskador | Stamsprickor | Större grenskador | Döda grenar | Invuxen bark eller snäv stamförgrening | Fruktkroppar, svamp | Tidigare toppkapad | Kodominant stam | Hålighet/rötskadad ved | Trasigt stamskydd | Saknat stamskydd | Trasigt/inväxt markgaller | Trädets rötter har skadat beläggning | Rotbensskador | **Kommentar** |
| 31 | Salix alba | Vitpil | Klippt gräsyta | 35 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Salix alba | Vitpil | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Salix alba | Vitpil | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Salix alba | Vitpil | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Salix alba | Vitpil | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Salix alba | Vitpil | Klippt gräsyta | 35 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Populus simonii | Kinesisk poppel | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Populus simonii | Kinesisk poppel | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Dålig | | x | x | | | | | | | | | | | | | Död topp |
| 39 | Populus simonii | Kinesisk poppel | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Salix alba | Vitpil | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Salix alba | Vitpil | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Salix alba | Vitpil | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Salix alba | Vitpil | Klippt gräsyta | 35 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Populus simonii | Kinesisk poppel | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Populus simonii | Kinesisk poppel | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | x | | | | | | | | | | Flerstammig |
| 46 | Populus simonii | Kinesisk poppel | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Populus simonii | Kinesisk poppel | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Populus simonii | Kinesisk poppel | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Salix alba | Vitpil | Klippt gräsyta | 40 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Salix alba | Vitpil | Klippt gräsyta | 35 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Salix alba | Vitpil | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Salix alba | Vitpil | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Populus x canadensis | Goliatpoppel | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Populus x canadensis | Goliatpoppel | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Populus x canadensis | Goliatpoppel | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Populus x canadensis | Goliatpoppel | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | | x | | | | | | | | | | | | | | Topp saknas |
| 57 | Populus x canadensis | Goliatpoppel | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Populus x canadensis | Goliatpoppel | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Populus x canadensis | Goliatpoppel | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Populus x canadensis | Goliatpoppel | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Asfalt<br>Betongplattor<br>Betonggaller<br>Järngaller<br>Grus | Mulch<br>Klippt gräsyta<br>Naturmark<br>Plantering<br>Gatsten | | Nyplanterat<br>Ungt<br>Vuxet<br>Gammalt | Bra<br>Mindre bra<br>Dålig<br>Mycket dålig | SKADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Id/Nr** | **Vetenskapligt namn** | **Svenskt namn** | **Markyta** | Stamdiam. (cm) | **Åldersklass** | **Vitalitet** | Mindre stamskador | Större stamskador | Stamsprickor | Större grenskador | Döda grenar | Invuxen bark eller snäv stamförgrening | Fruktkroppar, svamp | Tidigare toppkapad | Kodominant stam | Hålighet/rötskadad ved | Trasigt stamskydd | Saknat stamskydd | Trasigt/inväxt markgaller | Trädets rötter har skadat beläggning | Rotbensskador | **Kommentar** |
| 61 | Populus x canadensis | Goliatpoppel | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Populus x canadensis | Goliatpoppel | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Populus x canadensis | Goliatpoppel | Klippt gräsyta | 35 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Populus x canadensis | Goliatpoppel | Klippt gräsyta | 35 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Populus x canadensis | Goliatpoppel | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Populus x canadensis | Goliatpoppel | Klippt gräsyta | 35 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Populus x canadensis | Goliatpoppel | Klippt gräsyta | 35 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Populus x canadensis | Goliatpoppel | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Populus x canadensis | Goliatpoppel | Klippt gräsyta | 35 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Populus x canadensis | Goliatpoppel | Klippt gräsyta | 35 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Populus x canadensis | Goliatpoppel | Klippt gräsyta | 35 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Salix caprea | Sälg | Naturmark | 30 | Vuxet | Dålig | | x | | | x | | | | | | | | | | | |
| 73 | Betula pendula | Björk | Naturmark | 15 | Ungt | Bra | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Salix caprea | Sälg | Naturmark | 20 | Ungt | Dålig | | x | | x | | | | | | | | | | | | |
| 75 | Betula pendula | Björk | Naturmark | 50 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Betula pendula | Björk | Naturmark | 25 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | Femstammig |
| 77 | Salix caprea | Sälg | Naturmark | 20 | Ungt | Dålig | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Salix caprea | Sälg | Naturmark | 100 | Ungt | Dålig | | x | | | | | | | | | | | | | | Tiostammig |
| 79 | Salix caprea | Sälg | Naturmark | 60 | Ungt | Dålig | | x | | | | | | | | | | | | | | Sexstammig |
| 80 | Salix caprea | Sälg | Naturmark | 15 | Ungt | Mycket dålig | | | | | | | | | | | | | | | | Död |
| 81 | Betula pendula | Björk | Naturmark | 25 | Vuxet | Mycket dålig | | | | | | | | | | | | | | | | Död |
| 82 | Salix caprea | Sälg | Naturmark | 40 | Vuxet | Mycket dålig | | | | | | | | | | | | | | | | Död |
| 83 | Betula pendula | Björk | Naturmark | 25 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | Betula pendula | Björk | Naturmark | 20 | Ungt | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | Grupp med 24 björkar diameter ca 10-20cm |
| 85 | Betula pendula | Björk | Naturmark | 75 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | Trestammig |
| 86 | Populus tremula | Asp | Naturmark | 10 | Ungt | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | Populus tremula | Asp | Naturmark | | Ungt-Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | Grupp med 12 aspar diameter ca 10-25cm |
| 88 | Malus sp | Prydnadsapel | Plantering | 15 | Vuxet | Dålig | | x | | | x | | | | | | | | | | | |
| 89 | Malus sp | Prydnadsapel | Plantering | 20 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | Acer platanoides | Skogslönn | Plantering | 30 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Asfalt<br>Betongplattor<br>Betonggaller<br>Järngaller<br>Grus | Mulch<br>Klippt gräsyta<br>Naturmark<br>Plantering<br>Gatsten | | Nyplanterat<br>Ungt<br>Vuxet<br>Gammalt | Bra<br>Mindre bra<br>Dålig<br>Mycket dålig | SKADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Id/Nr** | **Vetenskapligt namn** | **Svenskt namn** | **Markyta** | Stamdiam. (cm) | **Åldersklass** | **Vitalitet** | Mindre stamskador | Större stamskador | Stamsprickor | Större grenskador | Döda grenar | Invuxen bark eller snäv stamförgrening | Fruktkroppar, svamp | Tidigare toppkapad | Kodominant stam | Hålighet/rötskadad ved | Trasigt stamskydd | Saknat stamskydd | Trasigt/inväxt markgaller | Trädets rötter har skadat beläggning | Rotbensskador | **Kommentar** |
| 91 | Acer platanoides | Skogslönn | Plantering | 15 | Vuxet | Mycket dålig | | | | | | | | | | | | | | | | Döende |
| 92 | Acer platanoides | Skogslönn | Plantering | 25 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 93 | Tilia sp | Lind | Plantering | 20 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | Tilia sp | Lind | Plantering | 15 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | EJ INMÄTT |
| 95 | Tilia sp | Lind | Plantering | 10 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | EJ INMÄTT |
| 96 | Tilia sp | Lind | Plantering | 15 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | Tilia sp | Lind | Plantering | 10 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | Tilia sp | Lind | Plantering | 15 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | Tilia sp | Lind | Plantering | 20 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Tilia sp | Lind | Plantering | 25 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | Populus canescens | Gråpoppel | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | Populus canescens | Gråpoppel | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | Populus canescens | Gråpoppel | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | Populus canescens | Gråpoppel | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 30 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | Prunus avium | Fågelbär | Naturmark | 25 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 30 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 10 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | Nyplanterade. EJ INMÄTT |
| 109 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 10 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | Nyplanterade. EJ INMÄTT |
| 110 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 10 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | Nyplanterade. EJ INMÄTT |
| 111 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | | | | | | x | | | | | | | | | | |
| 117 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 15 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Bra | | | | | | x | | | | | | | | | | |
| 120 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Asfalt<br>Betongplattor<br>Betonggaller<br>Järngaller<br>Grus | Mulch<br>Klippt gräsyta<br>Naturmark<br>Plantering<br>Gatsten | | Nyplanterat<br>Ungt<br>Vuxet<br>Gammalt | Bra<br>Mindre bra<br>Dålig<br>Mycket dålig | SKADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Id/Nr** | **Vetenskapligt namn** | **Svenskt namn** | **Markyta** | Stamdiam. (cm) | **Åldersklass** | **Vitalitet** | Mindre stamskador | Större stamskador | Stamsprickor | Större grenskador | Döda grenar | Invuxen bark eller snäv stamförgrening | Fruktkroppar, svamp | Tidigare toppkapad | Kodominant stam | Hålighet/rötskadad ved | Trasigt stamskydd | Saknat stamskydd | Trasigt/inväxt markgaller | Trädets rötter har skadat beläggning | Rotbensskador | **Kommentar** |
| 121 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | | | | | | x | | | | | | | | | | |
| 122 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Bra | | | | x | | | | | | | | | | | | |
| 123 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Naturmark | 55 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | Populus sp | Poppel | Klippt gräsyta | 50 | Vuxet | Mindre bra | | x | | | x | | | | | | | | | | | |
| 127 | Populus sp | Poppel | Klippt gräsyta | 40 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 128 | Populus sp | Poppel | Klippt gräsyta | 35 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 129 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Bra | | | | | | x | | | | | | | | | | |
| 134 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | Avbruten topp |
| 135 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Bra | | | | | | x | | | | | | | | | | |
| 136 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Bra | | | | | | x | | | | | | | | | x | |
| 138 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Bra | | | | | | x | | | x | | | | | | | |
| 142 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Bra | | | | | | x | | | x | | | | | | | |
| 143 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 15 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | EJ INMÄTT |
| 146 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 15 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | EJ INMÄTT |
| 147 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | x | | | | | | | |
| 149 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | x | | | | | | | | | | | | | |

| | | Asfalt<br>Betongplattor<br>Betonggaller<br>Järngaller<br>Grus | Mulch<br>Klippt gräsyta<br>Naturmark<br>Plantering<br>Gatsten | | Nyplanterat<br>Ungt<br>Vuxet<br>Gammalt | Bra<br>Mindre bra<br>Dålig<br>Mycket dålig | SKADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Id/Nr** | **Vetenskapligt namn** | **Svenskt namn** | **Markyta** | Stamdiam. (cm) | **Åldersklass** | **Vitalitet** | Mindre stamskador | Större stamskador | Stamsprickor | Större grenskador | Döda grenar | Invuxen bark eller snäv stamförgrening | Fruktkroppar, svamp | Tidigare toppkapad | Kodominant stam | Hålighet/rötskadad ved | Trasigt stamskydd | Saknat stamskydd | Trasigt/inväxt markgaller | Trädets rötter har skadat beläggning | Rotbensskador | **Kommentar** |
| 151 | Fraxinus excelsior | Ask | Klippt gräsyta | 15 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | Fraxinus excelsior | Ask | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Dålig | | | x | x | | x | | | | | | | | | | Död topp. EJ INMÄTT |
| 154 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Dålig | | | x | x | | x | | | | | | | | | | EJ INMÄTT |
| 155 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | x | | | | | | | |
| 159 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Mycket dålig | | | | | | | | | | | | | | | | Död |
| 160 | Populus balsamifera | Balsampoppel | Klippt gräsyta | 40 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 35 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | Populus balsamifera | Balsampoppel | Klippt gräsyta | 10 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | EJ INMÄTT |
| 163 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 35 | Vuxet | Bra | | | | | | x | | | x | | | | | | | |
| 164 | Prunus avium | Fågelbär | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | Prunus avium | Fågelbär | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | Acer platanoides | Skogslönn | Plantering | 35 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | Betula pendula | Vårtbjörk | Plantering | 20 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | Betula pendula | Vårtbjörk | Plantering | 25 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | Betula pendula | Vårtbjörk | Plantering | 30 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | Acer tataricum | Rysk lönn | Plantering | 60 | Vuxet | Bra | | x | | | | | | | | | | | | | | Fyrstammig |
| 171 | Acer tataricum | Rysk lönn | Plantering | 35 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | Tvåstammig |
| 172 | Acer platanoides | Skogslönn | Naturmark | 35 | Vuxet | Bra | | | x | | | x | | | | | | | | | | |
| 173 | Sambocus nigra | Fläder | Naturmark | 20 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | Tvåstammig |
| 174 | Sambocus nigra | Fläder | Naturmark | 20 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | Tvåstammig |
| 175 | Cornus | Kornell | Naturmark | 30 | Vuxet | Bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 176 | Cornus | Kornell | Naturmark | 25 | Vuxet | Bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 177 | Prunus avium | Fågelbär | Naturmark | 15 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | EJ INMÄTT |
| 178 | Sorbus aucuparia | Rönn | Naturmark | 20 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | EJ INMÄTT |
| 179 | Sorbus aucuparia | Rönn | Plantering | 25 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | x | | | | | | | | | | |
| 180 | Sorbus aucuparia | Rönn | Klippt gräsyta | 15 | Vuxet | Dålig | | | | | x | | | | | | | | | | | |

| | | Asfalt<br>Betongplattor<br>Betonggaller<br>Järngaller<br>Grus | Mulch<br>Klippt gräsyta<br>Naturmark<br>Plantering<br>Gatsten | | Nyplanterat<br>Ungt<br>Vuxet<br>Gammalt | Bra<br>Mindre bra<br>Dålig<br>Mycket dålig | SKADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Id/Nr** | **Vetenskapligt namn** | **Svenskt namn** | **Markyta** | Stamdiam. (cm) | **Åldersklass** | **Vitalitet** | Mindre stamskador | Större stamskador | Stamsprickor | Större grenskador | Döda grenar | Invuxen bark eller snäv stamförgrening | Fruktkroppar, svamp | Tidigare toppkapad | Kodominant stam | Hålighet/rötskadad ved | Trasigt stamskydd | Saknat stamskydd | Trasigt/inväxt markgaller | Trädets rötter har skadat beläggning | Rotbensskador | **Kommentar** |
| 181 | Sorbus aucuparia | Rönn | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Bra | | | x | | | | | | | | | | | | | Mistel i trädet |
| 182 | Sorbus aucuparia | Rönn | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Bra | | | | | | x | | | | | | | | | | |
| 183 | Salix fragilis | Knäckepil | Klippt gräsyta | 40 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | Salix fragilis | Knäckepil | Klippt gräsyta | 35 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | Salix fragilis | Knäckepil | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | Salix fragilis | Knäckepil | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | x | | x | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | Salix fragilis | Knäckepil | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 188 | Salix fragilis | Knäckepil | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | x | | | x | | | | | | | |
| 189 | Salix fragilis | Knäckepil | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 190 | Salix alba | Silverpil | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | Salix alba | Silverpil | Klippt gräsyta | 60 | Vuxet | Mindre bra | | | x | | | x | | | x | | | | | | | Fyrstammig. Dålig förgrening |
| 192 | Sambocus nigra | Fläder | Klippt gräsyta | 10 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | Flerstammig. EJ INMÄTT |
| 193 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 35 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 | Populus x canadensis | Goliatpoppel | Klippt gräsyta | 45 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | Populus x canadensis | Goliatpoppel | Klippt gräsyta | 45 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | Populus x canadensis | Goliatpoppel | Klippt gräsyta | 45 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | Populus x canadensis | Goliatpoppel | Klippt gräsyta | 35 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | x | |
| 202 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | Fraxinus excelsior | Ask | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | x | |
| 205 | Populus x canadensis | Goliatpoppel | Klippt gräsyta | 40 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | x | |
| 206 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 35 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Bra | x | | x | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 35 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Asfalt<br>Betongplattor<br>Betonggaller<br>Järngaller<br>Grus | Mulch<br>Klippt gräsyta<br>Naturmark<br>Plantering<br>Gatsten | | Nyplanterat<br>Ungt<br>Vuxet<br>Gammalt | Bra<br>Mindre bra<br>Dålig<br>Mycket dålig | SKADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Id/Nr** | **Vetenskapligt namn** | **Svenskt namn** | **Markyta** | Stamdiam. (cm) | **Åldersklass** | **Vitalitet** | Mindre stamskador | Större stamskador | Stamsprickor | Större grenskador | Döda grenar | Invuxen bark eller snäv stamförgrening | Fruktkroppar, svamp | Tidigare toppkapad | Kodominant stam | Hålighet/rötskadad ved | Trasigt stamskydd | Saknat stamskydd | Trasigt/inväxt markgaller | Trädets rötter har skadat beläggning | Rotbensskador | **Kommentar** |
| 211 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Bra | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 35 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | x | |
| 213 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 35 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Mindre bra | | x | | | | | | | | x | | | | | x | |
| 215 | Fraxinus excelsior | Ask | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | x | |
| 216 | Fraxinus excelsior | Ask | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 35 | Vuxet | Bra | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 40 | Vuxet | Bra | | x | | | | | | | | | | | | | | Tvåstammig |
| 220 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 24 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 35 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | x | |
| 222 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 40 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 50 | Vuxet | Bra | x | | | | | x | | | | | | | | | | Tvåstammig |
| 224 | Acer saccharinum | Silverlönn | Plantering | 10 | Ungt | Mycket dålig | | | | | | | | | | | | | | | | Döende |
| 225 | Acer saccharinum | Silverlönn | Plantering | 10 | Ungt | Dålig | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 226 | Acer saccharinum | Silverlönn | Plantering | 10 | Ungt | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | Prunus avium | Fågelbär | Plantering | 20 | Vuxet | Dålig | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 228 | Prunus avium | Fågelbär | Plantering | 20 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | Prunus avium | Fågelbär | Plantering | 20 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | Prunus avium | Fågelbär | Plantering | 20 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | Prunus avium | Fågelbär | Plantering | 20 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | Larix sp | Lärk | Plantering | 10 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | Betula utilis | Himalajabjörk | Plantering | 10 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 234 | Betula utilis | Himalajabjörk | Plantering | 10 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 | Larix sp | Lärk | Plantering | 10 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 236 | Picea sp | Gran | Plantering | 10 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | Står i flyttbar låda. Osäker på art |
| 237 | Picea sp | Gran | Plantering | 20 | Ungt | Bra | | | | | | x | | | | | | | | | | Står i flyttbar låda. Osäker på art |
| 238 | Picea sp | Gran | Plantering | 10 | Ungt | Bra | | | | | | x | | | | | | | | | | Står i flyttbar låda. Osäker på art |
| 239 | Picea sp | Gran | Plantering | 20 | Ungt | Bra | | | | | | x | | | | | | | | | | Står i flyttbar låda. Osäker på art |
| 240 | Umlus glabra | Alm | Betonggaller | 25 | Vuxet | Bra | | x | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Asfalt<br>Betongplattor<br>Betonggaller<br>Järngaller<br>Grus | Mulch<br>Klippt gräsyta<br>Naturmark<br>Plantering<br>Gatsten | | Nyplanterat<br>Ungt<br>Vuxet<br>Gammalt | Bra<br>Mindre bra<br>Dålig<br>Mycket dålig | SKADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Id/Nr** | **Vetenskapligt namn** | **Svenskt namn** | **Markyta** | Stamdiam. (cm) | **Åldersklass** | **Vitalitet** | Mindre stamskador | Större stamskador | Stamsprickor | Större grenskador | Döda grenar | Invuxen bark eller snäv stamförgrening | Fruktkroppar, svamp | Tidigare toppkapad | Kodominant stam | Hålighet/rötskadad ved | Trasigt stamskydd | Saknat stamskydd | Trasigt/inväxt markgaller | Trädets rötter har skadat beläggning | Rotbensskador | **Kommentar** |
| 241 | Umlus glabra | Alm | Betonggaller | 25 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 242 | Quercus robur 'Fastigiate Koster' | Pelarek | Gatsten | 10 | Vuxet | Mindre bra | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | Quercus robur 'Fastigiate Koster' | Pelarek | Klippt gräsyta | 15 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | Quercus robur 'Fastigiate Koster' | Pelarek | Klippt gräsyta | 15 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | Quercus robur 'Fastigiate Koster' | Pelarek | Klippt gräsyta | 15 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 246 | Quercus robur 'Fastigiate Koster' | Pelarek | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Mycket dålig | | | | | | | | | | | | | | | | Död |
| 247 | Quercus robur 'Fastigiate Koster' | Pelarek | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 248 | Quercus robur 'Fastigiate Koster' | Pelarek | Klippt gräsyta | 15 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 249 | Quercus robur 'Fastigiate Koster' | Pelarek | Betonggaller | 15 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | Quercus robur 'Fastigiate Koster' | Pelarek | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | Quercus robur 'Fastigiate Koster' | Pelarek | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | x | | | | | x | | | | | | | | | | |
| 252 | Malus sp | Prydnadsapel | Plantering | 10 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | Malus sp | Prydnadsapel | Plantering | 10 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | Malus sp | Prydnadsapel | Plantering | 10 | Vuxet | Bra | x | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 255 | Malus sp | Prydnadsapel | Plantering | 10 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 256 | Malus sp | Prydnadsapel | Plantering | 10 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 257 | Malus sp | Prydnadsapel | Plantering | 10 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 258 | Malus sp | Prydnadsapel | Plantering | 10 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 259 | Malus sp | Prydnadsapel | Plantering | 10 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | Malus sp | Prydnadsapel | Plantering | 10 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | Quercus robur 'Fastigiate Koster' | Pelarek | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | Quercus robur 'Fastigiate Koster' | Pelarek | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | x | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 263 | Quercus robur 'Fastigiate Koster' | Pelarek | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 264 | Quercus robur 'Fastigiate Koster' | Pelarek | Klippt gräsyta | 10 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265 | Quercus robur 'Fastigiate Koster' | Pelarek | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | x | | | | | x | | | | | | | | | | |
| 266 | Quercus robur 'Fastigiate Koster' | Pelarek | Betonggaller | 20 | Vuxet | Bra | x | | | | | x | | | | | | | | | | |
| 267 | Quercus robur 'Fastigiate Koster' | Pelarek | Betonggaller | 10 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | Populus sp | Poppel | Klippt gräsyta | 45 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | Quercus robur 'Fastigiate Koster' | Pelarek | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | x | | | | | x | | | | | | | | | | |
| 270 | Quercus robur 'Fastigiate Koster' | Pelarek | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Asfalt<br>Betongplattor<br>Betonggaller<br>Järngaller<br>Grus | Mulch<br>Klippt gräsyta<br>Naturmark<br>Plantering<br>Gatsten | | Nyplanterat<br>Ungt<br>Vuxet<br>Gammalt | Bra<br>Mindre bra<br>Dålig<br>Mycket dålig | SKADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Id/Nr** | **Vetenskapligt namn** | **Svenskt namn** | **Markyta** | Stamdiam. (cm) | **Åldersklass** | **Vitalitet** | Mindre stamskador | Större stamskador | Stamsprickor | Större grenskador | Döda grenar | Invuxen bark eller snäv stamförgrening | Fruktkroppar, svamp | Tidigare toppkapad | Kodominant stam | Hålighet/rötskadad ved | Trasigt stamskydd | Saknat stamskydd | Trasigt/inväxt markgaller | Trädets rötter har skadat beläggning | Rotbensskador | **Kommentar** |
| 271 | Quercus robur 'Fastigiate Koster' | Pelarek | klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | Quercus robur 'Fastigiate Koster' | Pelarek | klippt gräsyta | 15 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 273 | Quercus robur 'Fastigiate Koster' | Pelarek | klippt gräsyta | 15 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | Quercus robur 'Fastigiate Koster' | Pelarek | klippt gräsyta | 15 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 | Quercus robur 'Fastigiate Koster' | Pelarek | klippt gräsyta | 15 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | x | | | | | | | | | | | Död topp |
| 276 | Quercus robur 'Fastigiate Koster' | Pelarek | klippt gräsyta | 15 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 277 | Quercus robur 'Fastigiate Koster' | Pelarek | klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 278 | Quercus robur 'Fastigiate Koster' | Pelarek | klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | x | | | | | x | | | | | | | | | | |
| 279 | Quercus robur 'Fastigiate Koster' | Pelarek | klippt gräsyta | 15 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280 | Tilia sp | Lind | Gatsten | 20 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | Tilia sp | Lind | Betonggaller | 25 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | Inlindad i belysning |
| 282 | Tilia sp | Lind | Betonggaller | 30 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | Tilia sp | Lind | Betonggaller | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | Inlindad i belysning |
| 284 | Tilia sp | Lind | Gatsten | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | Inlindad i belysning |
| 285 | Tilia sp | Lind | Betonggaller | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | Inlindad i belysning |
| 286 | Tilia sp | Lind | Betonggaller | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 287 | Tilia sp | Lind | Betonggaller | 25 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | Inlindad i belysning |
| 288 | Tilia sp | Lind | Gatsten | 25 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 289 | Tilia sp | Lind | Betonggaller | 25 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 290 | Tilia sp | Lind | Betonggaller | 25 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | x | | | | | | | | | | |
| 291 | Tilia sp | Lind | Gatsten | 20 | Vuxet | Dålig | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292 | Tilia sp | Lind | Gatsten | 25 | Vuxet | Dålig | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 293 | Tilia sp | Lind | Betonggaller | 15 | Vuxet | Dålig | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | Tilia sp | Lind | Betonggaller | 15 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 295 | Tilia sp | Lind | Betonggaller | 15 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 296 | Tilia sp | Lind | Betonggaller | 25 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | Inlindad i belysning |
| 297 | Tilia sp | Lind | Betonggaller | 20 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | Inlindad i belysning |
| 298 | Tilia sp | Lind | Betonggaller | 25 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | Inlindad i belysning |
| 299 | Tilia sp | Lind | Betonggaller | 25 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | Tilia sp | Lind | Gatsten | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | Inlindad i belysning |

| | | Asfalt<br>Betongplattor<br>Betonggaller<br>Järngaller<br>Grus | Mulch<br>Klippt gräsyta<br>Naturmark<br>Plantering<br>Gatsten | | Nyplanterat<br>Ungt<br>Vuxet<br>Gammalt | Bra<br>Mindre bra<br>Dålig<br>Mycket dålig | SKADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Id/Nr** | **Vetenskapligt namn** | **Svenskt namn** | **Markyta** | Stamdiam. (cm) | **Åldersklass** | **Vitalitet** | Mindre stamskador | Större stamskador | Stamsprickor | Större grenskador | Döda grenar | Invuxen bark eller snäv stamförgrening | Fruktkroppar, svamp | Tidigare toppkapad | Kodominant stam | Hålighet/rötskadad ved | Trasigt stamskydd | Saknat stamskydd | Trasigt/inväxt markgaller | Trädets rötter har skadat beläggning | Rotbensskador | **Kommentar** |
| 301 | Tilia sp | Lind | Gatsten | 25 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | Inlindad i belysning |
| 302 | Tilia sp | Lind | Betonggaller | 25 | Vuxet | Bra | x | | | | | x | | | | | | | | | | |
| 303 | Tilia sp | Lind | Betonggaller | 20 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 304 | Tilia sp | Lind | Betonggaller | 20 | Vuxet | Bra | | | | | | x | | | | | | | | x | | |
| 305 | Tilia sp | Lind | Betonggaller | 15 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 306 | Tilia sp | Lind | Betonggaller | 20 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 307 | Tilia sp | Lind | Betonggaller | 15 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 308 | Malus sp | Apel | Plantering | 20 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 309 | Acer tataricum | Rysk lönn | Plantering | 15 | Vuxet | Dålig | | x | | x | | | | | | | | | | | | |
| 310 | Acer tataricum | Rysk lönn | Plantering | 10 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 311 | Acer tataricum | Rysk lönn | Plantering | 15 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | Flerstammig |
| 312 | Betula pendula | Vårtbjörk | Grus | 40 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 313 | Pinus sylvestris | Tall | Grus | 55 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 314 | Tilia sp | Lind | Plantering | 25 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 315 | Tilia sp | Lind | Plantering | 25 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 316 | Magnolia sp | Magnolia | Plantering | 10 | Nyplanterat | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 317 | Magnolia sp | Magnolia | Plantering | 10 | Nyplanterat | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 318 | Quercus palustris | Kärrek | Betongplattor | 10 | Nyplanterat | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | EJ INMÄTT |
| 319 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Plantering | 35 | Vuxet | Dålig | | x | | x | x | x | | | | x | | | | | | Tvåstammig |
| 320 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Plantering | 20 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 321 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Klippt gräsyta | 15 | Vuxet | Mindre bra | | x | | | x | | | | | x | | | | | | |
| 322 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Klippt gräsyta | 15 | Vuxet | Mindre bra | | x | | | | | | | | x | | | | | | |
| 323 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Klippt gräsyta | 15 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Klippt gräsyta | 15 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Klippt gräsyta | 15 | Vuxet | Mindre bra | | x | | | | x | | | | x | | | | | | |
| 326 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Klippt gräsyta | 15 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Mindre bra | | x | | | | | | | | x | | | | | | |
| 328 | Cornus mas | Körsbärskornell | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Mindre bra | | x | | x | | | | | | | | | | | | Trestammig |
| 329 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Klippt gräsyta | 15 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | x | | | | | | |
| 330 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Klippt gräsyta | 15 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Asfalt<br>Betongplattor<br>Betonggaller<br>Järngaller<br>Grus | Mulch<br>Klippt gräsyta<br>Naturmark<br>Plantering<br>Gatsten | | Nyplanterat<br>Ungt<br>Vuxet<br>Gammalt | Bra<br>Mindre bra<br>Dålig<br>Mycket dålig | SKADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Id/Nr** | **Vetenskapligt namn** | **Svenskt namn** | **Markyta** | Stamdiam. (cm) | **Åldersklass** | **Vitalitet** | Mindre stamskador | Större stamskador | Stamsprickor | Större grenskador | Döda grenar | Invuxen bark eller snäv stamförgrening | Fruktkroppar, svamp | Tidigare toppkapad | Kodominant stam | Hålighet/rötskadad ved | Trasigt stamskydd | Saknat stamskydd | Trasigt/inväxt markgaller | Trädets rötter har skadat beläggning | Rotbensskador | **Kommentar** |
| 331 | Populus sp | Poppel | Klippt gräsyta | 60 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | x | | | | | | | | | | x | |
| 332 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Klippt gräsyta | 10 | Vuxet | Mycket dålig | | | | | | | | | | | | | | | | Död |
| 333 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Klippt gräsyta | 10 | Vuxet | Mycket dålig | | | | | | | | | | | | | | | | Död |
| 334 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 335 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Mycket dålig | | | | | | | | | | | | | | | | Död |
| 336 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 337 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Klippt gräsyta | 15 | Vuxet | Mycket dålig | | | | | | | | | | | | | | | | Död |
| 338 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Klippt gräsyta | 15 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 339 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Klippt gräsyta | 15 | Vuxet | Mindre bra | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 340 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 341 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Bra | x | | | | | x | | | x | | | | | | | |
| 342 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Klippt gräsyta | 15 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 343 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Klippt gräsyta | 40 | Vuxet | Bra | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 344 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Klippt gräsyta | 10 | Vuxet | Mindre bra | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 345 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Bra | | x | | | | | | | | x | | | | | | |
| 346 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Klippt gräsyta | 10 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 347 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Mycket dålig | | | | | | | | | | | | | | | | Död |
| 348 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Betonggaller | 20 | Vuxet | Mycket dålig | | | | | | | | | | | | | | | | Död |
| 349 | Populus tremula 'Erecta' | Pelarasp | Betonggaller | 25 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | Acer platanoides | Skogslönn | Plantering | 15 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 351 | Salix caprea | Sälg | Plantering | 40 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | Tvåstammig |
| 352 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 35 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 353 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Bra | | | | | | x | | | | | | | | | x | |
| 354 | Acer platanoides | Skogslönn | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Dålig | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 355 | Fraxinus excelsior | Ask | Klippt gräsyta | 10 | Ungt | Mycket dålig | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 356 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 10 | Ungt | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 357 | Acer platanoides 'Schwedleri' | Blodlönn | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 358 | Acer platanoides 'Schwedleri' | Blodlönn | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Mindre bra | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| 359 | Acer platanoides 'Schwedleri' | Blodlönn | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 360 | Acer platanoides 'Schwedleri' | Blodlönn | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Mindre bra | x | | x | | | | | | | | | | | | | |

| | | Asfalt<br>Betongplattor<br>Betonggaller<br>Järngaller<br>Grus | Mulch<br>Klippt gräsyta<br>Naturmark<br>Plantering<br>Gatsten | | Nyplanterat<br>Ungt<br>Vuxet<br>Gammalt | Bra<br>Mindre bra<br>Dålig<br>Mycket dålig | SKADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Id/Nr** | **Vetenskapligt namn** | **Svenskt namn** | **Markyta** | Stamdiam. (cm) | **Åldersklass** | **Vitalitet** | Mindre stamskador | Större stamskador | Stamsprickor | Större grenskador | Döda grenar | Invuxen bark eller snäv stamförgrening | Fruktkroppar, svamp | Tidigare toppkapad | Kodominant stam | Hålighet/rötskadad ved | Trasigt stamskydd | Saknat stamskydd | Trasigt/inväxt markgaller | Trädets rötter har skadat beläggning | Rotbensskador | **Kommentar** |
| 361 | Acer negundo | Asklönn | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 362 | Acer negundo | Asklönn | Klippt gräsyta | 15 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 363 | Acer negundo | Asklönn | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 364 | Acer negundo | Asklönn | Klippt gräsyta | 40 | Vuxet | Dålig | | | | | x | | | | | x | | | | | | |
| 365 | Acer negundo | Asklönn | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 366 | Prunus padus | Hägg | Plantering | 35 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 367 | Prunus padus | Hägg | Plantering | 20 | Vuxet | Dålig | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 368 | Prunus padus | Hägg | Plantering | 35 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 369 | Prunus padus | Hägg | Plantering | 40 | Vuxet | Mindre bra | | x | | | | | | | | | | | | | | Fyrstammig |
| 370 | Acer platanoides 'Schwedleri' | Blodlönn | Plantering | 30 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 371 | Acer platanoides 'Schwedleri' | Blodlönn | Plantering | 35 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 372 | Acer platanoides 'Schwedleri' | Blodlönn | Plantering | 25 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 373 | Acer platanoides 'Schwedleri' | Blodlönn | Plantering | 30 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 374 | Acer platanoides 'Schwedleri' | Blodlönn | Plantering | 25 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 375 | Salix caprea | Sälg | Plantering | 100 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | Sexstammig |
| 376 | Betula pendula | Vårtbjörk | Plantering | 40 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | Två  björkar, en ca 25 cm och en 15 cm diameter |
| 377 | Acer platanoides 'Schwedleri' | Blodlönn | Plantering | 25 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 378 | Acer platanoides 'Schwedleri' | Blodlönn | Plantering | 25 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 379 | Acer platanoides 'Schwedleri' | Blodlönn | Plantering | 25 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 380 | Acer platanoides 'Schwedleri' | Blodlönn | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| 381 | Prunus padus | Hägg | Plantering | 60 | Vuxet | Mindre bra | x | | x | | x | | | | | | | | | | | Trestammig |
| 382 | Cercidiphyllum japonicum | Katsura | Klippt gräsyta | 10 | Ungt | Dålig | x | | | | x | | | | | | | | | | | Död topp |
| 383 | Cercidiphyllum japonicum | Katsura | Klippt gräsyta | 10 | Ungt | Dålig | | x | | | x | | | | | | | | | | | Död topp |
| 384 | Cercidiphyllum japonicum | Katsura | Klippt gräsyta | 15 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 385 | Cercidiphyllum japonicum | Katsura | Klippt gräsyta | 10 | Ungt | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 386 | Cercidiphyllum japonicum | Katsura | Klippt gräsyta | 10 | Ungt | Dålig | x | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 387 | Acer platanoides 'Schwedleri' | Blodlönn | Plantering | 15 | Ungt | Dålig | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 388 | Acer platanoides 'Schwedleri' | Blodlönn | Plantering | 10 | Ungt | Dålig | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 389 | Cercidiphyllum japonicum | Katsura | Klippt gräsyta | 10 | Ungt | Dålig | x | | | | x | | | | | | | | | | | Död topp |
| 390 | Cercidiphyllum japonicum | Katsura | Klippt gräsyta | 10 | Ungt | Mindre bra | | x | | | x | | | | | | | | | | | |

| | | Asfalt<br>Betongplattor<br>Betonggaller<br>Järngaller<br>Grus | Mulch<br>Klippt gräsyta<br>Naturmark<br>Plantering<br>Gatsten | | Nyplanterat<br>Ungt<br>Vuxet<br>Gammalt | Bra<br>Mindre bra<br>Dålig<br>Mycket dålig | SKADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Id/Nr** | **Vetenskapligt namn** | **Svenskt namn** | **Markyta** | Stamdiam. (cm) | **Åldersklass** | **Vitalitet** | Mindre stamskador | Större stamskador | Stamsprickor | Större grenskador | Döda grenar | Invuxen bark eller snäv stamförgrening | Fruktkroppar, svamp | Tidigare toppkapad | Kodominant stam | Hålighet/rötskadad ved | Trasigt stamskydd | Saknat stamskydd | Trasigt/inväxt markgaller | Trädets rötter har skadat beläggning | Rotbensskador | **Kommentar** |
| 391 | Metasequoia glyptostroboides | Kinesisk sekvoja | Järngaller | 15 | Ungt | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 392 | Acer saccharinum | Silverlönn | Järngaller | 15 | Ungt | Mindre bra | x | | | | | x | | | | | | | | | | |
| 393 | Acer saccharinum | Silverlönn | Järngaller | 15 | Ungt | Mindre bra | x | | | | | x | | | | | | | | | | |
| 394 | Acer saccharinum | Silverlönn | Järngaller | 20 | Ungt | Mindre bra | | x | | | | x | | | | | | | | | | |
| 395 | Acer saccharinum | Silverlönn | Järngaller | 15 | Ungt | Mindre bra | x | | | | | x | | | | | | | | | | |
| 396 | Acer saccharinum | Silverlönn | Järngaller | 15 | Ungt | Mindre bra | x | | | | | x | | | | | | | | | | |
| 397 | Cercidiphyllum japonicum | Katsura | Klippt gräsyta | 10 | Ungt | Dålig | | x | | | x | x | | | | | | | | | | Död topp |
| 398 | Cercidiphyllum japonicum | Katsura | Klippt gräsyta | 10 | Ungt | Dålig | | x | | | x | x | | | | | | | | | | Död topp |
| 399 | Malus sp | Prydnadsapel | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | Malus sp | Prydnadsapel | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | x | | | | | | |
| 401 | Malus sp | Prydnadsapel | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | x | | | x | | | | | | | | | | | | |
| 402 | Malus sp | Prydnadsapel | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 403 | Tilia sp | Lind | Klippt gräsyta | 20 | Ungt | Dålig | | | | | x | | | | | | | | | | | Död topp |
| 404 | Carpinus betulus | Avenbok | Plantering | 10 | Ungt | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 405 | Carpinus betulus | Avenbok | Plantering | 10 | Ungt | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 406 | Carpinus betulus | Avenbok | Plantering | 10 | Ungt | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 407 | Tilia sp | Lind | Klippt gräsyta | 10 | Nyplanterat | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 408 | Tilia sp | Lind | Klippt gräsyta | 40 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 409 | Tilia sp | Lind | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | EJ INMÄTT |
| 410 | Tilia sp | Lind | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | Tilia sp | Lind | Klippt gräsyta | 35 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 412 | Tilia sp | Lind | Klippt gräsyta | 25 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | Tilia sp | Lind | Klippt gräsyta | 20 | Vuxet | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 414 | Carpinus betulus | Avenbok | Plantering | 10 | Ungt | Dålig | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 415 | Carpinus betulus | Avenbok | Plantering | 10 | Ungt | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 416 | Carpinus betulus | Avenbok | Plantering | 10 | Ungt | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 417 | Carpinus betulus | Avenbok | Plantering | 10 | Ungt | Dålig | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 418 | Carpinus betulus | Avenbok | Plantering | 10 | Ungt | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 419 | Carpinus betulus | Avenbok | Plantering | 10 | Ungt | Dålig | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 420 | Carpinus betulus | Avenbok | Plantering | 10 | Ungt | Dålig | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Asfalt<br>Betongplattor<br>Betonggaller<br>Järngaller<br>Grus | Mulch<br>Klippt gräsyta<br>Naturmark<br>Plantering<br>Gatsten | | Nyplanterat<br>Ungt<br>Vuxet<br>Gammalt | Bra<br>Mindre bra<br>Dålig<br>Mycket dålig | SKADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Id/Nr** | **Vetenskapligt namn** | **Svenskt namn** | **Markyta** | Stamdiam. (cm) | **Åldersklass** | **Vitalitet** | Mindre stamskador | Större stamskador | Stamsprickor | Större grenskador | Döda grenar | Invuxen bark eller snäv stamförgrening | Fruktkroppar, svamp | Tidigare toppkapad | Kodominant stam | Hålighet/rötskadad ved | Trasigt stamskydd | Saknat stamskydd | Trasigt/inväxt markgaller | Trädets rötter har skadat beläggning | Rotbensskador | **Kommentar** |
| 421 | Carpinus betulus | Avenbok | Plantering | 10 | Ungt | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 422 | Carpinus betulus | Avenbok | Plantering | 10 | Ungt | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 423 | Carpinus betulus | Avenbok | Plantering | 10 | Ungt | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 424 | Carpinus betulus | Avenbok | Plantering | 10 | Ungt | Dålig | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 425 | Carpinus betulus | Avenbok | Plantering | 10 | Ungt | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 426 | Carpinus betulus | Avenbok | Plantering | 10 | Ungt | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 427 | Carpinus betulus | Avenbok | Plantering | 10 | Ungt | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 428 | Acer saccharinum | Silverlönn | Järngaller | 20 | Ungt | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 429 | Acer saccharinum | Silverlönn | Järngaller | 20 | Ungt | Mindre bra | | x | | | | | | | x | | | | | | | |
| 430 | Acer saccharinum | Silverlönn | Järngaller | 15 | Ungt | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | Acer saccharinum | Silverlönn | Järngaller | 20 | Ungt | Mindre bra | x | | | | | x | | | | | | | | | | |
| 432 | Acer saccharinum | Silverlönn | Järngaller | 15 | Ungt | Mindre bra | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 433 | Acer saccharinum | Silverlönn | Järngaller | 15 | Ungt | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 434 | Acer saccharinum | Silverlönn | Järngaller | 15 | Ungt | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | Acer saccharinum | Silverlönn | Järngaller | 15 | Ungt | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 436 | Acer saccharinum | Silverlönn | Järngaller | 10 | Ungt | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 437 | Pinus sylvestris | Tall | Klippt gräsyta | 55 | Vuxet | Dålig | | x | | | x | | | | | x | | | | | | |
| 438 | Pinus sylvestris | Tall | Klippt gräsyta | 45 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | x | | | | | | | | | | x | Avgrävda rötter mot parkeringen |
| 439 | Pinus nigra | Svarttall | Plantering | 15 | Ungt | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 440 | Pinus nigra | Svarttall | Plantering | 15 | Ungt | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 441 | Pinus nigra | Svarttall | Plantering | 15 | Ungt | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 442 | Pinus nigra | Svarttall | Järngaller | 20 | Ungt | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | EJ INMÄTT |
| 443 | Pinus nigra | Svarttall | Järngaller | 20 | Ungt | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | EJ INMÄTT |
| 444 | Pinus nigra | Svarttall | Järngaller | 15 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | EJ INMÄTT |
| 445 | Pinus nigra | Svarttall | Järngaller | 15 | Ungt | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | EJ INMÄTT |
| 446 | Acer saccharinum | Silverlönn | Järngaller | 15 | Ungt | Dålig | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 447 | Acer saccharinum | Silverlönn | Järngaller | 15 | Ungt | Dålig | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 448 | Pinus nigra | Svarttall | Plantering | 15 | Ungt | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 449 | Pinus nigra | Svarttall | Plantering | 15 | Ungt | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 | Pinus nigra | Svarttall | Järngaller | 15 | Ungt | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | Asfalt<br>Betongplattor<br>Betonggaller<br>Järngaller<br>Grus | Mulch<br>Klippt gräsyta<br>Naturmark<br>Plantering<br>Gatsten | | Nyplanterat<br>Ungt<br>Vuxet<br>Gammalt | Bra<br>Mindre bra<br>Dålig<br>Mycket dålig | SKADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Id/Nr** | **Vetenskapligt namn** | **Svenskt namn** | **Markyta** | Stamdiam. (cm) | **Åldersklass** | **Vitalitet** | Mindre stamskador | Större stamskador | Stamsprickor | Större grenskador | Döda grenar | Invuxen bark eller snäv stamförgrening | Fruktkroppar, svamp | Tidigare toppkapad | Kodominant stam | Hålighet/rötskadad ved | Trasigt stamskydd | Saknat stamskydd | Trasigt/inväxt markgaller | Trädets rötter har skadat beläggning | Rotbensskador | **Kommentar** |
| 451 | Pinus nigra | Svarttall | Järngaller | 15 | Ungt | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 452 | Pinus nigra | Svarttall | Järngaller | 15 | Ungt | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 453 | Pinus nigra | Svarttall | Plantering | 15 | Ungt | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 454 | Acer saccharinum | Silverlönn | Järngaller | 15 | Ungt | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 455 | Acer saccharinum | Silverlönn | Järngaller | 15 | Ungt | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 456 | Betula utilis | Himalajabjörk | Klippt gräsyta | | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | Flerstammigt. EJ INMÄTT |
| 457 | Betula utilis | Himalajabjörk | Klippt gräsyta | | Ungt | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | Flerstammigt. EJ INMÄTT |
| 458 | Betula utilis | Himalajabjörk | Klippt gräsyta | 15 | Ungt | Dålig | | | | | | | | | | | | | | | | Flerstammigt. EJ INMÄTT |
| 459 | Betula utilis | Himalajabjörk | Klippt gräsyta | 15 | Ungt | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | Flerstammigt. EJ INMÄTT |
| 460 | Pinus nigra | Svarttall | Klippt gräsyta | 15 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 461 | Pinus nigra | Svarttall | Klippt gräsyta | 15 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 462 | Betula utilis | Himalajabjörk | Klippt gräsyta | | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | Flerstammigt. EJ INMÄTT |
| 463 | Betula utilis | Himalajabjörk | Klippt gräsyta | | Ungt | Dålig | | | | | | | | | | | | | | | | Flerstammigt. EJ INMÄTT |
| 464 | Betula utilis | Himalajabjörk | Klippt gräsyta | | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | Flerstammigt. EJ INMÄTT |
| 465 | Betula utilis | Himalajabjörk | Klippt gräsyta | | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | Flerstammigt. EJ INMÄTT |
| 466 | Betula utilis | Himalajabjörk | Klippt gräsyta | | Ungt | Dålig | | | | | | | | | | | | | | | | Flerstammigt. EJ INMÄTT |
| 467 | Pinus nigra | Svarttall | Klippt gräsyta | 15 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 468 | Pinus nigra | Svarttall | Klippt gräsyta | 15 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 469 | Pinus nigra | Svarttall | Klippt gräsyta | 15 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 470 | Metasequoia glyptostroboides | Kinesisk sekvoja | Klippt gräsyta | 10 | Ungt | Dålig | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 471 | Metasequoia glyptostroboides | Kinesisk sekvoja | Klippt gräsyta | 10 | Ungt | Dålig | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 472 | Pinus nigra | Svarttall | Klippt gräsyta | 15 | Ungt | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 473 | Acer saccharinum | Silverlönn | Järngaller | 40 | Ungt | Dålig | x | | | | | x | | | | | | | | | | Fyrstammigt |
| 474 | Acer saccharinum | Silverlönn | Järngaller | 50 | Ungt | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | Sexstammigt |
| 475 | Acer saccharinum | Silverlönn | Järngaller | 15 | Ungt | Bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 476 | Acer saccharinum | Silverlönn | Järngaller | 15 | Ungt | Bra | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| 477 | Acer saccharinum | Silverlönn | Järngaller | 20 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 478 | Acer saccharinum | Silverlönn | Järngaller | 15 | Ungt | Bra | x | | | | | x | | | | | | | | | | |
| 479 | Betula pendula | Vårtbjörk | Klippt gräsyta | 60 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| 480 | Quercus robur | Ek | Klippt gräsyta | 30 | Vuxet | Dålig | | | | | | | | | | | | | | | x | |

| | | Asfalt<br>Betongplattor<br>Betonggaller<br>Järngaller<br>Grus | Mulch<br>Klippt gräsyta<br>Naturmark<br>Plantering<br>Gatsten | | Nyplanterat<br>Ungt<br>Vuxet<br>Gammalt | Bra<br>Mindre bra<br>Dålig<br>Mycket dålig | SKADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Id/Nr** | **Vetenskapligt namn** | **Svenskt namn** | **Markyta** | Stamdiam. (cm) | **Åldersklass** | **Vitalitet** | Mindre stamskador | Större stamskador | Stamsprickor | Större grenskador | Döda grenar | Invuxen bark eller snäv stamförgrening | Fruktkroppar, svamp | Tidigare toppkapad | Kodominant stam | Hålighet/rötskadad ved | Trasigt stamskydd | Saknat stamskydd | Trasigt/inväxt markgaller | Trädets rötter har skadat beläggning | Rotbensskador | **Kommentar** |
| 481 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 20 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 482 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 40 | Vuxet | Mindre bra | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 483 | Quercus robur | Ek | Naturmark | 20 | Ungt | Dålig | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 484 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 35 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 485 | Picea abies | Gran | Naturmark | 10 | Ungt | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 486 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 35 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 487 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 35 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 488 | Picea abies | Gran | Naturmark | 50 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 489 | Salix caprea | Sälg | Naturmark | 20 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 490 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 491 | Populus tremula | Asp | Naturmark | 20 | Ungt | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 492 | Picea abies | Gran | Naturmark | 60 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 493 | Picea abies | Gran | Naturmark | 50 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 494 | Picea abies | Gran | Naturmark | 50 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 495 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 20 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 496 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 20 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 497 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 20 | Vuxet | Dålig | x | | | | | | | | | | | | | | x | |
| 498 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 15 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 499 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 45 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 500 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 50 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 501 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 35 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 502 | Populus tremula | Asp | Naturmark | 20 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 503 | Populus tremula | Asp | Naturmark | 30 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 504 | Populus tremula | Asp | Naturmark | 20 | Vuxet | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 505 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 35 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 506 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 40 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 507 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 55 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 508 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 40 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 509 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 40 | Vuxet | Dålig | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 510 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 45 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |

| | | Asfalt<br>Betongplattor<br>Betonggaller<br>Järngaller<br>Grus | Mulch<br>Klippt gräsyta<br>Naturmark<br>Plantering<br>Gatsten | | Nyplanterat<br>Ungt<br>Vuxet<br>Gammalt | Bra<br>Mindre bra<br>Dålig<br>Mycket dålig | SKADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Id/Nr** | **Vetenskapligt namn** | **Svenskt namn** | **Markyta** | Stamdiam. (cm) | **Åldersklass** | **Vitalitet** | Mindre stamskador | Större stamskador | Stamsprickor | Större grenskador | Döda grenar | Invuxen bark eller snäv stamförgrening | Fruktkroppar, svamp | Tidigare toppkapad | Kodominant stam | Hålighet/rötskadad ved | Trasigt stamskydd | Saknat stamskydd | Trasigt/inväxt markgaller | Trädets rötter har skadat beläggning | Rotbensskador | **Kommentar** |
| 511 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 40 | Vuxet | Dålig | | x | | | x | | | | | | | | | | | |
| 512 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 50 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 513 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 50 | Vuxet | Mindre bra | | x | | | x | | | | | | | | | | x | |
| 514 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 40 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 515 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 45 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 516 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 40 | Vuxet | Dålig | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 517 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 40 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 518 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 20 | Ungt | Dålig | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 519 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 20 | Ungt | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 520 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 35 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 521 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 65 | Vuxet | Dålig | | | | | | | | | | | | | | | | Tvåstammig |
| 522 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 20 | Ungt | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 523 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 20 | Ungt | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 524 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 20 | Ungt | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 525 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 20 | Ungt | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 526 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 20 | Ungt | Bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 527 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 40 | Vuxet | Mindre bra | | x | | | x | | | | | | | | | | | |
| 528 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 529 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 40 | Vuxet | Dålig | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 530 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 30 | Vuxet | Dålig | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 531 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 30 | Vuxet | Dålig | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 532 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 35 | Vuxet | Dålig | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 533 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 25 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 534 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 40 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 535 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 40 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 536 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 40 | Vuxet | Dålig | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 537 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 35 | Vuxet | Dålig | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 538 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 35 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 539 | Populus tremula | Asp | Naturmark | 35 | Vuxet | Mindre bra | x | | | | x | | | | | x | | | | | x | |
| 540 | Populus tremula | Asp | Naturmark | 35 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |

| | | Asfalt<br>Betongplattor<br>Betonggaller<br>Järngaller<br>Grus | Mulch<br>Klippt gräsyta<br>Naturmark<br>Plantering<br>Gatsten | | Nyplanterat<br>Ungt<br>Vuxet<br>Gammalt | Bra<br>Mindre bra<br>Dålig<br>Mycket dålig | SKADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Id/Nr** | **Vetenskapligt namn** | **Svenskt namn** | **Markyta** | Stamdiam. (cm) | **Åldersklass** | **Vitalitet** | Mindre stamskador | Större stamskador | Stamsprickor | Större grenskador | Döda grenar | Invuxen bark eller snäv stamförgrening | Fruktkroppar, svamp | Tidigare toppkapad | Kodominant stam | Hålighet/rötskadad ved | Trasigt stamskydd | Saknat stamskydd | Trasigt/inväxt markgaller | Trädets rötter har skadat beläggning | Rotbensskador | **Kommentar** |
| 541 | Populus tremula | Asp | Naturmark | 20 | Ungt | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 542 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 20 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 543 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 40 | Vuxet | Dålig | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 544 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 30 | Vuxet | Dålig | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 545 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 20 | Vuxet | Mycket dålig | | | | | | | | | | | | | | | | Död |
| 546 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 547 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 40 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 548 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 35 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 549 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 550 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 40 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 551 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 40 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 552 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 20 | Ungt | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 553 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 40 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 554 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 25 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 555 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 45 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 556 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 557 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 35 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 558 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 20 | Ungt | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 559 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 20 | Ungt | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 560 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 20 | Ungt | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 561 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 35 | Vuxet | Dålig | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 562 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 20 | Ungt | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 563 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 45 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 564 | Picea abies | Gran | Naturmark | 45 | Vuxet | Dålig | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| 565 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 45 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 566 | Picea abies | Gran | Naturmark | 35 | Vuxet | Dålig | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 567 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 20 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | Tre björkar nära varandra |
| 568 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 569 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 570 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 40 | Vuxet | Dålig | | | | | x | | | | | | | | | | | |

| | | Asfalt<br>Betongplattor<br>Betonggaller<br>Järngaller<br>Grus | Mulch<br>Klippt gräsyta<br>Naturmark<br>Plantering<br>Gatsten | | Nyplanterat<br>Ungt<br>Vuxet<br>Gammalt | Bra<br>Mindre bra<br>Dålig<br>Mycket dålig | SKADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Id/Nr** | **Vetenskapligt namn** | **Svenskt namn** | **Markyta** | Stamdiam. (cm) | **Åldersklass** | **Vitalitet** | Mindre stamskador | Större stamskador | Stamsprickor | Större grenskador | Döda grenar | Invuxen bark eller snäv stamförgrening | Fruktkroppar, svamp | Tidigare toppkapad | Kodominant stam | Hålighet/rötskadad ved | Trasigt stamskydd | Saknat stamskydd | Trasigt/inväxt markgaller | Trädets rötter har skadat beläggning | Rotbensskador | **Kommentar** |
| 571 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 20 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 572 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 45 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 573 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 35 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 574 | Picea abies | Gran | Naturmark | 25 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 575 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 40 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 576 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 40 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 577 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 40 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 578 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 40 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 579 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 25 | Vuxet | Dålig | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 580 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 25 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 581 | Betula pendula | Vårtbjörk | Naturmark | 35 | Vuxet | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | Tvåstammig |
| 582 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 40 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 583 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 45 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 584 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 30 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 585 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 40 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 586 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 40 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 587 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 40 | Vuxet | Mindre bra | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 588 | Populus tremula | Asp | Naturmark | 25 | Vuxet | Mycket dålig | | | | | | | | | | | | | | | | Död |
| 589 | Populus tremula | Asp | Naturmark | 20 | Ungt | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 590 | Pinus sylvestris | Tall | Naturmark | 20 | Vuxet | Dålig | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 591 | Populus tremula | Asp | Naturmark | 15 | Ungt | Mindre bra | | | | | | | | | | | | | | | | |


1:23
1:28
1:9
1
1:9
1
Södra Solvallakopplet
1
2
3
4
5
6
7
8
ägen


9:2
davagen
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
9
NORRMALM 5:1
8
9:2
10
9:4


Sundbybergskopplet
Sundbybergskopplet
9:2
71
70
69
68
67
66
64
65
62
63
60
61
59
58
57
56
55
54
53
38
36
35
39
37
34
33
32
40
31
26
41
42
30
25
43
29
28
23
46
48
50
27
24
22
44
52
51
45
47
49
14

Sundbybergskopplet
4.9
85
84
82
81
83
80
79
78
76
77
75
74
73
72
2.4
2.7


4.5
4.4
Ulvsundavägen
5.2
5.3
2.9
5.1
86
87
4.2

103
104
102
100
101
99
98
97
96
105
95
94
93
92
91
90
106
107
89
88
Södra Ärvingepåfarten
Kymlingelänken
4


124
123
125
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
Igelbäcksgatan
KOLDING
3
1
3
2
Ärvingemotet


166
165
164
147
148
149
144
143
142
141
146
135
145
134
133
132
131
130
140
139
138
137
136
151
152
150
158
157
156
159
155
160
161
162
163
154
153
128
127
129
126
12.5
12.3
12.6
10.8
10.6
10.3
10.3
Kronb
Igelbä


Danmarksgatan
AKALLA 4:1
1
4
ga:1
/INGE BY
31
182
181
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
115
216
217
218
219
220
221
222
223
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180


FÄRÖARNA
Kistagången
SKALHOLT
Jan Stenbecks Torg
Färögatan
242
241
240
239
238
237
236
235
232
234
233
231
227
230
228
229
226
224
225

Gullfossgatan
Kistagången
Kistagången
ÖARNA
3
1B
1C
1A
1BB
16
16C
16A
14K
14D
14E
17
19
20
20B 20A
20C
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

Kistagången
Kistagången
Grönlandsgatan
Grönlandsparken
4
334
338
33
12
10
14
16
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339


Torshamnsgatan
Arne Beurling
Kistagång
5
3
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396

Vägögatan
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427

Arne Beurlings Torg
Kistagången
Nolsögatan
437
438
467
468
464
465
463
462
469
470
466
459
458
461
460
772
771
456
457
455
454
453
452
451
450
449
448
441
473
478
440
475
477
439
474
476
447
446
436
435
434
433
432
431
445
444
443
442
430
429
428
2
3
7A
7B


591
590
589
588
587
586
585
584
583
582
581
580
579
578
577
576
575
574
573
572
571
570
569
568
567
566
565
564
563
562
561
560
559
558
557
556
555
554
553
552
551
550
549
548
547
546
545
544
543
542
541
540
539
538
537
536
535
534
533
532
531
530
529
528
527
526
525
524
523
522
521
520
519
518
517
516
515
514
513
512
511
510
509
508
507
506
505
504
503
502
501
500
499
498
497
496
495
494
493
492
491
490
489
488
487
486
485
484
483
482
481
480
479
34,08