



## Tjänsteskrivelse

Diarienummer: 12SPN0262-540  
Datum: 2012-09-18  
Handläggare: Lars Öberg  
Kontor/ Enhet: Samhällsbyggnadskontoret  
E-post: lars.oberg@varmdo.se

Samhällsplaneringsnämnden

### **Dalhuggevägen, tidigare Gamla Brunnsvägen**

#### **Förslag till beslut**

- Avslå begäran från Dalhuggets samfällighetsförening om åtgärdande av Dalhuggevägen.

#### **Beslutsnivå**

SPN

#### **Sammanfattning**

Dalhuggets samfällighetsförening, har via dess ordförande, 2012-06-18 tillskrivit samhällsbyggnadskontoret angående åtgärdande av delar av Dalhuggevägen, tidigare Gamla Brunnsvägen. Föreningen framför att vägen är undermåligt anlagd. De hänvisar till en tidigare uppgörelse mellan kommunen och föreningen om att vägen skulle byggas om i samband med att avlopps- och dagvattenledningar skulle bytas ut. Tekniken som sedan valdes blev relining, vilket innebar att bara mindre delar av vägen åtgärdades. Föreningen yrkar därför att Värmdö kommun slutför arbetet med att åtgärda de delar av Dalhuggevägen som konstruktionsmässigt är otillfredsställande, till det skick de anser att den borde varit då den överlämnades till samfälligheten.

#### **Bakgrund**

Enligt uppgift från Dalhuggets samfällighetsförening byggdes Dalhuggevägen omkring år 1970. Vägunderhållet sköttes därefter av Brunns vägförening. År 2001 bildades Dalhuggets samfällighetsförening och vägen fördes över till den nybildade samfällighetsföreningen.

Dalhuggets samfällighetsförening hänvisar i sitt brev 2012-06-28 till ett antal brev till kommunen i ärendet. Samhällsbyggnadskontoret har därför sökt i arkivet efter tidigare brevväxling. Ett brev inkommet till gatukontoret 1996-04-24 har återfunnits från representant för fastigheten Brunn 1:728 som även agerade språkrör för fastigheterna 1:725, 726 och 727.



## Tjänsteskrivelse

Dessa fastigheter ligger dock inte på tidigare Gamla Brunnsvägen, varför detta brev inte berör inkommet brev 2012-06-18. Fotnot: Fastigheterna Brunn 1:725, 726, 727, 728 bildades 1987.

### Kontorets synpunkter

Dalhuggevägen är sedan år 2001 intagen i Brunn ga:11 (Dalhugget), genom omprövning av Brunn ga:2 (Brunns vägförening). Dalhuggevägen utgör enskild väg med enskilt huvudmannaskap. Dalhuggets samfällighetsförening har övertagit anläggningen i rådande skick i samband med anläggningsförrättningen år 2001. Någon skriftlig uppgörelse om att vägen skulle byggas om i samband med att VA-ledningar skulle bytas ut har inte återfunnits. VA-enheten har utfört relining av VA-ledningar på Dalhuggevägen år 2008. Protokoll från syn, bilaga 3, innan dessa arbeten påbörjades visade att sprickbildningar, lappningar och sättningsskador redan fanns på Dalhuggevägen. Vägen är troligen dåligt underbyggd redan när den anlades. Dåliga markförhållanden råder på platsen med lera och mycket vatten. Återställning efter VA-arbeten har skett efter normal praxis. Kontoret anser med anledning av vad som framförts ovan att begäran från Dalhuggets samfällighetsförening om åtgärdande av Dalhuggevägen avslås.

### Ärendets beredning

### Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilägges/ bilägges ej
1	Brev till SBK daterat 2012-06-18	Bilägges
2	Karta	Bilägges
3	Protokoll från försyn	Bilägges

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Lars Öberg

Samhällsbyggnadschef

Ulrika Jameson

Mark- och exploateringschef