

Svar på interpellation om markförhållanden i hundrastgård

Per Carlberg (SD) har ställt frågor till mig om markförhållandena i hundrastgården vid Wettinge Gårdsväg.

1. *Har förvaltningen tidigare tittat på orsakerna till varför marken i hundrastgården är i så dåligt skick?*

Hundrastgården är projekterad av stadsbyggnadsförvaltningen efter förebilder runt om i landet. Tekniska kontoret har sedan byggt den efter de handlingarna. Efter några ihärdiga regn första säsongen konstaterade kontoret att den behövdes dräneras. Dräneringen genomfördes sedan och kompletterades med mer grus. Marken blev betydligt torrare. Under sommaren 2017 strömmade det in klagomål på att det var väldigt blött på hundrastgården. Det visade sig att en vattenledning alldeles intill rastgården sprungit läck. Läckan åtgärdades och förhållandena blev bättre. Rastgården ligger tyvärr lite lågt och när det är mycket nederbörd och marken mättad kan det vara svårt att hålla en sådan yta torr. Att anlägga gräs på ytan kommer troligtvis inte att förbättra situationen eftersom grus dränerar snabbare än jord.

2. *Kommer förvaltningen att åtgärda problemet med den undermåliga markbeklädningen?*

Markbeklädningen är enligt kontorets mening inte undermålig. Men däremot kan den säkerligen förbättras och ytorna ska ses över.

3. *Vilka åtgärder kan man göra för att förbättra situationen med markbeklädningen i hundrastgården?*

Under våren ska man se över om hundrastgården kan dräneras ytterligare och komplettera med mer grus. Om det inte blir bättre får nya grepp tas.



Fredrik Saweståhl (M)
Kommunstyrelsens ordförande