


PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE

# Ändring av detaljplan 244

Inom Tyresö kommun, Stockholms län



*Översiktskarta som tillhör ändring av detaljplan 244.*

## Tyresö kommun

Stadsbyggnadsförvaltningen • 135 81 Tyresö  
Tel 08-5782 91 00 • Fax 08 5782 90 45  
plan@tyreso.se • www.tyreso.se

tyresö kommun



## Innehållsförteckning

|   |           |
|---|-----------|
| <b>OM DETALJPLANEÄNDRINGEN .....</b>            | <b>3</b>  |
| Handlingar .....                                | 3         |
| Plan- och bygglagen .....                       | 4         |
| Planprocess och skede .....                     | 4         |
| Tidplan .....                                   | 4         |
| <b>SAMMANFATTNING .....</b>                     | <b>5</b>  |
| Syfte och huvuddrag .....                       | 5         |
| Bakgrund till ändring .....                     | 5         |
| Uppdrag .....                                   | 5         |
| Behovsbedömning .....                           | 5         |
| <b>PLANDATA .....</b>                           | <b>6</b>  |
| Planområdet och markägoförhållanden .....       | 6         |
| Gällande planer .....                           | 8         |
| <b>FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV DETALJPLAN .....</b> | <b>8</b>  |
| Ändring av planbestämmelser .....               | 8         |
| Konsekvenser av planändringen .....             | 9         |
| <b>GENOMFÖRANDE .....</b>                       | <b>10</b> |
| Genomförandetid .....                           | 10        |
| Medverkande tjänstemän .....                    | 10        |

## OM DETALJPLANEÄNDRINGEN

### Handlingar

Till denna detaljplaneändring hör följande handlingar:

- Planbeskrivning för ändring av detaljplan (detta dokument)
- Kartbilaga som visar området som berörs av planändringen (daterad 2018-08-17)
- Ursprunglig planbeskrivning och planbestämmelser (utöver ändringen som beskrivs i detta dokument är planbeskrivning och planbestämmelser tillhörande *detaljplan 244, Tyresö Brevik, sydost om Tyresö kyrka* som vann laga kraft 1991-08-15 fortsatt gällande)
- Ursprungliga plankartor (äldre plankartor i form av avstyckningsplaner är fortsatt gällande, se förteckning nedan)
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande
- Fastighetsförteckning (finns på stadsbyggnadsförvaltningen)

Som plankartor, redovisade med kommunens plannummer gäller:

#### Avstyckningsplan nr 7

Tyresö-Näs under Tyresö 1:1, m.fl.

Förslag till avstyckningsplan för området Tyresö-näs under Tyresö 1<sup>1</sup> Bredvik 1<sup>1</sup> och Tryntorp 1<sup>1</sup> uti Tyresö socken av Stockholms län.

Laga kraft: 1932-06-30

#### Avstyckningsplan nr 18

Ällmora 1:1 och Dyvik 1:1 m.fl.

Förslag till avstyckningsplan för del av fastigheterna Ällmora 1:1 och Dyvik 1:1 samt fastigheterna Ällmora 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:11 och 1:12 i Tyresö socken av Stockholms län.

Laga kraft: 1934-09-20

#### Ändring av avstyckningsplan nr 24

Styckningsplan för Tyresönäs som omfattar fastigheterna Trinntorp 1:110 och Trinntorp 1:111.

Laga kraft: 1935-12-07

#### Ändring av avstyckningsplan nr 35

Tyresönäs under Brevik 1:1 m.fl.

Förslag till ändring av avstyckningsplanen för Tyresönäs under Bredvik 1:1 m.fl.

Laga kraft: 1939-04-28

### Avstyckningsplan nr 39

Bredvik 1:1, Björndalsområdet

Förslag till avstyckningsplan över ett område under Bredvik 1:1 uti Tyresö socken av Stockholms län benämnt Björndalsområdet.

Laga kraft: 1940-11-25

### Avstyckningsplan nr 43

Del av Bredvik 1:1, Bredvik 1:7, 1:8 m.fl.

Förslag till avstyckningsplan för del av Bredvik 1:1, Bredvik 1:7, 1:8, 1:12, 1:18, 1:37, 1:43, 1:52, 1:53, 1:251, 1:253 och 1:267 i Tyresö socken.

Laga kraft: 1944-03-03

### Ändring av avstyckningsplan nr 49

Bredvik 1:1, 1:205-1:210 m.fl.

Förslag till ändring av styckningsplanen för fastigheterna Bredvik 1:1, 1:205-1:210 m.fl. uti Tyresö socken.

Laga kraft: 1948-12-30


## Plan- och bygglagen

Detaljplaneändringen har tagits fram enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900).

Ändringen upprättas enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015 med standardförfarande.

## Planprocess och skede

Detaljplaneändringen befinner sig i antagandeskedet. Om detaljplaneändringen inte överklagas vinner den laga kraft tre veckor efter att beslut om antagande har tillkännagivits. För utförligare information om detaljplaneprocessen, se sista sidan i detta dokument.



## Tidplan

|  |              |
|--|--------------|
| Beslut om planuppdrag och samråd (MSU) | Oktober 2017 |
| Samråd                                 | Maj 2018     |
| Granskning                             | Juli 2018    |
| Antagande                              | Augusti 2018 |
| Laga kraft, tidigast                   | Oktober 2018 |

## SAMMANFATTNING

### Syfte och huvuddrag

Ändringen syftar till att möjliggöra tillståndsprövning av enskilda avloppslösningar kopplade till vattentoalett (WC) inom detaljplan 244 genom att ta bort detaljplanebestämmelsen: ”För utförande av enskilt avlopp krävs tillstånd av miljö- och hälsoskydds nämnden. WC får ej installeras”.

Utöver borttagandet av denna planbestämmelse ändras inget i gällande detaljplan, som är fortsatt gällande beträffande tidigare planbestämmelser. Ändringen innebär därför ingen förändring gällande markanvändning eller struktur i området.

### Bakgrund till ändring

I en detaljplan är det endast möjligt att reglera sådant som har stöd i 4:e kapitlet plan- och bygglagen. Planbestämmelsen om att ”WC får ej installeras” saknar stöd i nuvarande plan- och bygglag och får därmed inte användas.

Behovet av att ta bort planbestämmelsen uppdagades efter att Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) under 2016 och 2017 bedrivit tillsyn av enskilda avloppslösningar på Brevikshalvön i syfte att undersöka om avloppen uppfyller dagens miljökrav. SMOHF ansvarar både för tillsyn och tillståndsprövning av enskilda avloppslösningar. Tillsynen har visat att flera fastighetsägare saknar tillstånd för enskilda avloppslösningar anslutna till vattentoalett. Flera fastighetsägare har därför i efterhand inkommit till SMOHF med ansökningar om tillstånd. SMOHF har nekat fastighetsägare tillstånd, då SMOHF inte har möjlighet att tillståndspröva de enskilda avloppslösningarna som är anslutna till en vattentoalett på grund av planbestämmelsen om att ”WC får ej installeras” i gällande detaljplan. Något som inneburit att tillstånd inte kunnat ges för avlopp som uppfyller dagens miljökrav.

### Uppdrag

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 18 oktober 2017 i uppdrag av Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till *ändring av detaljplan 244* samt att skicka förslaget på samråd. Planändringen tas fram med standardförfarande.

### Behovsbedömning

Genomförandet av ändringen av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905, bilaga 2 och 4. En miljöbedömning enligt miljöbalken bedöms därmed inte behöva upprättas.

## PLANDATA

### Planområdet och markägoförhållanden

Planområdet är beläget på Brevikshalvön och består av 418 privata bostadsfastigheter och 6 kommunägda fastigheter. Inom planområdet finns även allmän platsmark som är i kommunal ägo. De fastigheter som berörs av planändringen redovisas i tabellen nedan och illustreras även i tillhörande kartbilaga.

|              |              |              |                 |
|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| BREVIK 1:1   | BREVIK 1:333 | BREVIK 1:454 | TRINNTORP 1:109 |
| BREVIK 1:12  | BREVIK 1:334 | BREVIK 1:458 | TRINNTORP 1:11  |
| BREVIK 1:120 | BREVIK 1:335 | BREVIK 1:459 | TRINNTORP 1:110 |
| BREVIK 1:134 | BREVIK 1:336 | BREVIK 1:460 | TRINNTORP 1:111 |
| BREVIK 1:135 | BREVIK 1:337 | BREVIK 1:461 | TRINNTORP 1:112 |
| BREVIK 1:136 | BREVIK 1:338 | BREVIK 1:462 | TRINNTORP 1:114 |
| BREVIK 1:137 | BREVIK 1:339 | BREVIK 1:467 | TRINNTORP 1:115 |
| BREVIK 1:139 | BREVIK 1:340 | BREVIK 1:468 | TRINNTORP 1:116 |
| BREVIK 1:146 | BREVIK 1:341 | BREVIK 1:469 | TRINNTORP 1:117 |
| BREVIK 1:147 | BREVIK 1:342 | BREVIK 1:470 | TRINNTORP 1:118 |
| BREVIK 1:148 | BREVIK 1:343 | BREVIK 1:471 | TRINNTORP 1:119 |
| BREVIK 1:149 | BREVIK 1:345 | BREVIK 1:472 | TRINNTORP 1:12  |
| BREVIK 1:150 | BREVIK 1:346 | BREVIK 1:473 | TRINNTORP 1:120 |
| BREVIK 1:151 | BREVIK 1:347 | BREVIK 1:474 | TRINNTORP 1:121 |
| BREVIK 1:152 | BREVIK 1:348 | BREVIK 1:475 | TRINNTORP 1:126 |
| BREVIK 1:153 | BREVIK 1:349 | BREVIK 1:476 | TRINNTORP 1:13  |
| BREVIK 1:155 | BREVIK 1:350 | BREVIK 1:477 | TRINNTORP 1:16  |
| BREVIK 1:156 | BREVIK 1:351 | BREVIK 1:478 | TRINNTORP 1:177 |
| BREVIK 1:16  | BREVIK 1:352 | BREVIK 1:479 | TRINNTORP 1:178 |
| BREVIK 1:164 | BREVIK 1:354 | BREVIK 1:480 | TRINNTORP 1:179 |
| BREVIK 1:165 | BREVIK 1:357 | BREVIK 1:481 | TRINNTORP 1:180 |
| BREVIK 1:166 | BREVIK 1:358 | BREVIK 1:482 | TRINNTORP 1:181 |
| BREVIK 1:177 | BREVIK 1:359 | BREVIK 1:483 | TRINNTORP 1:183 |
| BREVIK 1:18  | BREVIK 1:362 | BREVIK 1:484 | TRINNTORP 1:2   |
| BREVIK 1:217 | BREVIK 1:363 | BREVIK 1:485 | TRINNTORP 1:210 |
| BREVIK 1:220 | BREVIK 1:366 | BREVIK 1:50  | TRINNTORP 1:211 |
| BREVIK 1:221 | BREVIK 1:369 | BREVIK 1:52  | TRINNTORP 1:212 |
| BREVIK 1:222 | BREVIK 1:37  | BREVIK 1:522 | TRINNTORP 1:213 |
| BREVIK 1:227 | BREVIK 1:370 | BREVIK 1:523 | TRINNTORP 1:214 |
| BREVIK 1:228 | BREVIK 1:371 | BREVIK 1:529 | TRINNTORP 1:215 |
| BREVIK 1:229 | BREVIK 1:372 | BREVIK 1:53  | TRINNTORP 1:216 |
| BREVIK 1:230 | BREVIK 1:373 | BREVIK 1:532 | TRINNTORP 1:217 |
| BREVIK 1:231 | BREVIK 1:374 | BREVIK 1:533 | TRINNTORP 1:218 |
| BREVIK 1:232 | BREVIK 1:375 | BREVIK 1:534 | TRINNTORP 1:219 |
| BREVIK 1:233 | BREVIK 1:376 | BREVIK 1:54  | TRINNTORP 1:220 |
| BREVIK 1:234 | BREVIK 1:377 | BREVIK 1:57  | TRINNTORP 1:221 |
| BREVIK 1:235 | BREVIK 1:378 | BREVIK 1:58  | TRINNTORP 1:222 |
| BREVIK 1:236 | BREVIK 1:379 | BREVIK 1:61  | TRINNTORP 1:223 |
| BREVIK 1:237 | BREVIK 1:381 | BREVIK 1:619 | TRINNTORP 1:224 |
| BREVIK 1:242 | BREVIK 1:382 | BREVIK 1:62  | TRINNTORP 1:225 |
| BREVIK 1:244 | BREVIK 1:384 | BREVIK 1:620 | TRINNTORP 1:226 |

|              |              |              |                 |
|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| BREVIK 1:246 | BREVIK 1:385 | BREVIK 1:621 | TRINNTORP 1:227 |
| BREVIK 1:247 | BREVIK 1:386 | BREVIK 1:623 | TRINNTORP 1:229 |
| BREVIK 1:248 | BREVIK 1:387 | BREVIK 1:624 | TRINNTORP 1:230 |
| BREVIK 1:250 | BREVIK 1:388 | BREVIK 1:628 | TRINNTORP 1:231 |
| BREVIK 1:253 | BREVIK 1:389 | BREVIK 1:629 | TRINNTORP 1:232 |
| BREVIK 1:267 | BREVIK 1:390 | BREVIK 1:63  | TRINNTORP 1:233 |
| BREVIK 1:270 | BREVIK 1:393 | BREVIK 1:632 | TRINNTORP 1:234 |
| BREVIK 1:271 | BREVIK 1:394 | BREVIK 1:633 | TRINNTORP 1:235 |
| BREVIK 1:272 | BREVIK 1:395 | BREVIK 1:635 | TRINNTORP 1:236 |
| BREVIK 1:273 | BREVIK 1:396 | BREVIK 1:64  | TRINNTORP 1:237 |
| BREVIK 1:274 | BREVIK 1:397 | BREVIK 1:640 | TRINNTORP 1:244 |
| BREVIK 1:275 | BREVIK 1:398 | BREVIK 1:641 | TRINNTORP 1:245 |
| BREVIK 1:276 | BREVIK 1:399 | BREVIK 1:643 | TRINNTORP 1:246 |
| BREVIK 1:277 | BREVIK 1:400 | BREVIK 1:645 | TRINNTORP 1:247 |
| BREVIK 1:278 | BREVIK 1:401 | BREVIK 1:648 | TRINNTORP 1:248 |
| BREVIK 1:279 | BREVIK 1:402 | BREVIK 1:649 | TRINNTORP 1:249 |
| BREVIK 1:280 | BREVIK 1:403 | BREVIK 1:65  | TRINNTORP 1:250 |
| BREVIK 1:281 | BREVIK 1:404 | BREVIK 1:650 | TRINNTORP 1:252 |
| BREVIK 1:282 | BREVIK 1:407 | BREVIK 1:653 | TRINNTORP 1:255 |
| BREVIK 1:283 | BREVIK 1:408 | BREVIK 1:654 | TRINNTORP 1:256 |
| BREVIK 1:284 | BREVIK 1:409 | BREVIK 1:655 | TRINNTORP 1:271 |
| BREVIK 1:285 | BREVIK 1:410 | BREVIK 1:656 | TRINNTORP 1:272 |
| BREVIK 1:286 | BREVIK 1:411 | BREVIK 1:659 | TRINNTORP 1:288 |
| BREVIK 1:287 | BREVIK 1:412 | BREVIK 1:66  | TRINNTORP 1:290 |
| BREVIK 1:288 | BREVIK 1:413 | BREVIK 1:660 | TRINNTORP 1:291 |
| BREVIK 1:289 | BREVIK 1:414 | BREVIK 1:662 | TRINNTORP 1:296 |
| BREVIK 1:29  | BREVIK 1:415 | BREVIK 1:665 | TRINNTORP 1:297 |
| BREVIK 1:290 | BREVIK 1:416 | BREVIK 1:666 | TRINNTORP 1:3   |
| BREVIK 1:293 | BREVIK 1:417 | BREVIK 1:667 | TRINNTORP 1:300 |
| BREVIK 1:294 | BREVIK 1:418 | BREVIK 1:668 | TRINNTORP 1:301 |
| BREVIK 1:295 | BREVIK 1:419 | BREVIK 1:669 | TRINNTORP 1:302 |
| BREVIK 1:298 | BREVIK 1:420 | BREVIK 1:67  | TRINNTORP 1:303 |
| BREVIK 1:299 | BREVIK 1:421 | BREVIK 1:671 | TRINNTORP 1:304 |
| BREVIK 1:300 | BREVIK 1:422 | BREVIK 1:674 | TRINNTORP 1:305 |
| BREVIK 1:301 | BREVIK 1:423 | BREVIK 1:677 | TRINNTORP 1:315 |
| BREVIK 1:302 | BREVIK 1:424 | BREVIK 1:678 | TRINNTORP 1:316 |
| BREVIK 1:303 | BREVIK 1:425 | BREVIK 1:68  | TRINNTORP 1:336 |
| BREVIK 1:304 | BREVIK 1:426 | BREVIK 1:681 | TRINNTORP 1:341 |
| BREVIK 1:305 | BREVIK 1:427 | BREVIK 1:684 | TRINNTORP 1:342 |
| BREVIK 1:306 | BREVIK 1:428 | BREVIK 1:7   | TRINNTORP 1:359 |
| BREVIK 1:307 | BREVIK 1:429 | BREVIK 1:70  | TRINNTORP 1:360 |
| BREVIK 1:308 | BREVIK 1:43  | BREVIK 1:71  | TRINNTORP 1:362 |
| BREVIK 1:309 | BREVIK 1:430 | BREVIK 1:72  | TRINNTORP 1:368 |
| BREVIK 1:310 | BREVIK 1:431 | BREVIK 1:74  | TRINNTORP 1:4   |
| BREVIK 1:311 | BREVIK 1:432 | BREVIK 1:75  | TRINNTORP 1:5   |
| BREVIK 1:312 | BREVIK 1:433 | BREVIK 1:8   | TRINNTORP 1:7   |
| BREVIK 1:313 | BREVIK 1:434 | BREVIK 1:82  | TRINNTORP 1:9   |
| BREVIK 1:314 | BREVIK 1:435 | BREVIK 1:83  | TRINNTORP 1:90  |
| BREVIK 1:315 | BREVIK 1:436 | BREVIK 1:84  | TRINNTORP 1:94  |
| BREVIK 1:316 | BREVIK 1:437 | BREVIK 1:85  | TRINNTORP 1:95  |
| BREVIK 1:317 | BREVIK 1:438 | BREVIK 1:86  | TRINNTORP 1:96  |

|              |              |                 |                |
|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| BREVIK 1:318 | BREVIK 1:439 | BREVIK 1:87     | TRINNTORP 1:97 |
| BREVIK 1:319 | BREVIK 1:441 | SOLSTUGAN 1:1   | TRINNTORP 1:98 |
| BREVIK 1:32  | BREVIK 1:442 | SOLSTUGAN 1:2   | TRINNTORP 1:99 |
| BREVIK 1:320 | BREVIK 1:443 | TRINNTORP 1:1   | TYRESÖ 1:112   |
| BREVIK 1:321 | BREVIK 1:444 | TRINNTORP 1:10  | TYRESÖ 1:115   |
| BREVIK 1:322 | BREVIK 1:445 | TRINNTORP 1:100 | TYRESÖ 1:116   |
| BREVIK 1:323 | BREVIK 1:446 | TRINNTORP 1:101 | TYRESÖ 1:119   |
| BREVIK 1:324 | BREVIK 1:447 | TRINNTORP 1:102 | TYRESÖ 1:815   |
| BREVIK 1:325 | BREVIK 1:448 | TRINNTORP 1:103 | TYRESÖ 1:818   |
| BREVIK 1:326 | BREVIK 1:449 | TRINNTORP 1:104 | TYRESÖ 9:1     |
| BREVIK 1:327 | BREVIK 1:450 | TRINNTORP 1:105 | TYRESÖ 9:3     |
| BREVIK 1:328 | BREVIK 1:451 | TRINNTORP 1:106 | ÄLLMORA 1:13   |
| BREVIK 1:329 | BREVIK 1:452 | TRINNTORP 1:107 | ÄLLMORA 1:14   |
| BREVIK 1:332 | BREVIK 1:453 | TRINNTORP 1:108 | ÄLLMORA 1:41   |

## Gällande planer

Gällande detaljplan är *detaljplan 244 för delar av Tyresö Brevik, sydost om Tyresö kyrka*, som vann laga kraft 1991-08-15. Genomförandetiden har löpt ut vilket innebär att det är möjligt att genomföra en ändring av detaljplan.

Det kan bara finnas en detaljplan för ett geografiskt område. Delar av det geografiska område där detaljplan 244 ursprungligen var gällande har successivt ersatts med nya detaljplaner. Det innebär att ändringen av detaljplanen endast omfattar de geografiska områden där detaljplan 244 fortfarande är gällande. För att tydliggöra det geografiska område som berörs av ändringen har en kartbilaga tagits fram tillhörande ändring av detaljplan 244 (se separat dokument).

## FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV DETALJPLAN


### Ändring av planbestämmelser

#### Utgående planbestämmelser

| Bestämmelse | Förklaring/syfte   |
|-------------|--|
| Mom 7       | För utförande av enskilt avlopp krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsmyndigheten. WC får ej installeras. |

Planändringen innebär att planbestämmelsen mom 7 (se tabell ovan) utgår. I övrigt är planbestämmelserna inom gällande detaljplan 244 oförändrade och fortsatt gällande.





*Bilden är ett urklipp från detaljplan 244 som avser att tydliggöra vilken bestämmelse som tas bort genom planändringen.*

## Konsekvenser av planändringen

Planändringen innebär ett borttagande av planbestämmelsen Mom 7 enligt detaljplan 244, gällande att tillstånd krävs av miljö- och hälsoskyddsnämnden för utförande av enskilt avlopp samt att WC ej får installeras.

Enligt nuvarande plan- och bygglag (PBL 2010:900) ska planbestämmelser som används för att reglera frågor i en detaljplan ha stöd i 4 kap. plan- och bygglagen. Planbestämmelsen som tas bort genom detaljplaneändringen saknar lagstöd i nuvarande plan- och bygglag. Kommunen bedömer därmed att borttagandet av planbestämmelsen innebär en ökad tydlighet i tolkningen av detaljplanen.

Då Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) har för uppgift att tillståndspröva anläggandet av enskilda avlopp enligt miljöbalken, medför borttagandet av planbestämmelsens första del "För utförande av enskilt avlopp krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden" inga förändringar i rutinen för hur prövningen av enskilt avlopp går till.

Borttagandet av planbestämmelsens andra mening "WC får ej installeras" innebär att installation av WC tillåts inom planområdet, vilket enligt detaljplan 244 är förbjudet. En möjlig konsekvens skulle kunna vara ökat grundvattenuttag genom att fler hushåll ges tillstånd att installera WC. En inventering av enskilda avloppslösningar på Brevikshalvön (SMOHF 2016-2017) visar dock att en stor del av fastigheterna inom det inventerade området redan har WC installerade. Grundvattentillgången är också en av de faktorer som SMOHF beaktar vid tillståndsprovning av WC-avlopp. Bedömer förbundet att det inte finns tillräckligt med grundvatten för att WC-avlopp ska bedömas lämpligt, ger förbundet inte heller tillstånd för WC-avlopp. Planändringens möjliga påverkan bedöms därför vara marginell.

## GENOMFÖRANDE

### Genomförandetid

Då planändringen enbart innebär upphävande av en planbestämmelse anges ingen genomförandetid enligt PBL 4 kap 22 §.

### Medverkande tjänstemän

Följande tjänstemän från Tyresö kommun har medverkat i projektgruppen som tagit fram planen:

Elin Elfström  
Martin Fahlman

Planarkitekt  
Bygglovschef

## Detaljplanprocessen

Plan- och bygglagen PBL (2010:900)

