

**Från:** Godfrey Kabagambe  
**Skickat:** 2024-02-14 09:27:25  
**Till:** "Bygglovsenheten Tyresö kommun" <bygglov@tyreso.se>  
**Ämne:** VB: Remissvar Södertörns Brandförsvaret, BYGG 2023-000593 BOLLMORA BERG 3  
**Categories:** Komplettering

Hej!

Vidarebefordrar inkommen remissvar för registrering i ärendet.

Vänliga hälsningar  
**Godfrey Kabagambe**  
Bygglovshandläggare

Bygglovsenheten  
Tyresö kommun  
Telefon 08-5782 8475  
[www.tyreso.se](http://www.tyreso.se)  
[www.facebook.se/tyresokommun](https://www.facebook.se/tyresokommun)

---

**Från:** Wesley Stefan <Stefan.Wesley@sbff.se>  
**Skickat:** den 14 februari 2024 08:35  
**Till:** Mohammad Nouri <mohammad.nouri@samkonsult.com>; Godfrey Kabagambe <Godfrey.Kabagambe@tyreso.se>  
**Kopia:** Romek Franczak <Romek.Franczak@tyreso.se>  
**Ämne:** Sv: Remissvar Södertörns Brandförsvaret, BYGG 2023-000593 BOLLMORA BERG 3

**Säkerhetsvarning!** Detta mejl kommer från en extern adress. Klicka inte på okända länkar och filer i mejl och lämna aldrig ifrån dig mejluppgifter och lösenord på okända webbsidor.

Hej igen!

Beskriven och illustrerad situation, för uppställningsplats för höjdfordon, är acceptabel utifrån de tidigare presenterade lösningarna. Uppställningsplatsen för höjdfordon, på körytan för bilparkeringen, är det bästa alternativet som troligen funkar bäst i denna situation. Har inte funnit något ytterligare tillägga eller kommentera i detta fall.

Med vänlig hälsning  
**Stefan Wesley**  
Brandingenjör  
Södertörns brandförsvarsförbund  
**Tel direkt** 08-721 23 59  
**Tel vx** 08-721 22 00  
**E-post** stefan.wesley@sbff.se  
**Postadress** Mogårdsvägen 2, 143 43 Vårby

Webb [www.sbff.se](http://www.sbff.se)

[Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter](#)

För miljöns skull - skriv inte ut detta meddelande i onödan



Södertörns  
brandförsvärsförbund

Säkerhet | Tillit | Kompetens

**Från:** Mohammad Nouri <[mohammad.nouri@samkonsult.com](mailto:mohammad.nouri@samkonsult.com)>

**Skickat:** den 13 februari 2024 14:01

**Till:** Godfrey Kabagambe <[Godfrey.Kabagambe@tyreso.se](mailto:Godfrey.Kabagambe@tyreso.se)>; Wesley Stefan <[Stefan.Wesley@sbff.se](mailto:Stefan.Wesley@sbff.se)>

**Ämne:** Sv: Remissvar Södertörns Brandförsvärs, BYGG 2023-000593 BOLLMORA BERG 3

Du får inte e-post ofta från [mohammad.nouri@samkonsult.com](mailto:mohammad.nouri@samkonsult.com). [Se varför det här är viktigt.](#)


Hallå Stefan!

Översänder förtydligande på hur vi tänkt

Hejsan Stefan!

Översänder hur det ser ut när vi rätar upp på vår oktagon, som illustrerat så saknas de väldigt lite ifall vi ställer oss i körspåret. Antingen är vi ok med de här eller så måste vi ta bort de parkeringsplatserna på den tidigare skickade uppställningen (se första figuren).

Gällande utrymningsplatsen har jag skickat en figur från vår 3D modell var balkongen befinner sig i höjded.



Kassurnerna ska inte sticka upp så där som de gör i modellen och ska givetvis harmonisera med beläggningen runt pga tillgänglighet. Men balkongläget och + höjder i huset mot bjälklag och liknande stämmer.



Väl mött



Mohammad Nouri  
 Projektledare/Partner  
 Fastighetsutveckling  
 ☎ 070-381 77 79  
 ☎ 010-2070711  
 🌐 [www.samkonsult.com](http://www.samkonsult.com)

Turebergs allé 18, 191 64, Sollentuna

**Från:** Mohammad Nouri

**Skickat:** den 7 februari 2024 16:12

**Till:** Godfrey Kabagambe <[Godfrey.Kabagambe@tyreso.se](mailto:Godfrey.Kabagambe@tyreso.se)>; Wesley Stefan <[stefan.wesley@sbff.se](mailto:stefan.wesley@sbff.se)>

**Kopia:** Linda Carlsson <[Linda.Carlsson@spg.se](mailto:Linda.Carlsson@spg.se)>; David Jonsson <[david.jonsson@samkonsult.com](mailto:david.jonsson@samkonsult.com)>


**Ämne:** Sv: Remissvar Södertörns Brandförsvaret, BYGG 2023-000593 BOLLMORA BERG 3

Hejsan Godfrey och Stefan!


Ställt frågan kring brandutrymningen till vår brandsakkunne och får enligt följande svar.

Hej

För sopstationen är jag inte helt med på var det krockar, beror i stort sett på hur tunn linjen görs, eller så menar de att man krockar med balkongen. Har gjort linjerna lite tunnare och åskådliggör något tydligare att uppställningsplatsen får plats samt att balkongen till vänster tillhör ett plan längre upp och inte krockar i markplan.



För parkeringsplatsen visar vi en illustration kring hur vi tänker oss att de ska gå till. Betjäningsytor för ytrymning sammanfaller med parkeringsplatser, men likt som man gör med kommunal parkeringar längs med gata har vi tänkt oss att man flyttar på eventuella bilar.



Vänligen

---

**Christian Hansson**

Brandingenjör  
VD FSD Stockholm AB

**FSD**

Tel +46 8-660 05 54  
(vx)  
Mobil +46 73-979 68 08

FSD Stockholm AB  
Olof Palmes gata 20A  
111 37 Stockholm

[www.fsd.se](http://www.fsd.se)

Väl mött



Mohammad Nouri  
Projektledare/Partner  
Fastighetsutveckling  
📠 070-381 77 79  
☎ 010-2070711  
🌐 [www.samkonsult.com](http://www.samkonsult.com)

Turebergs allé 18, 191 64, Sollentuna

---

**Från:** Godfrey Kabagambe <[Godfrey.Kabagambe@tyreso.se](mailto:Godfrey.Kabagambe@tyreso.se)>

**Skickat:** den 30 januari 2024 12:31

**Till:** Mohammad Nouri <[mohammad.nouri@samkonsult.com](mailto:mohammad.nouri@samkonsult.com)>

**Ämne:** Remissvar Södertörns Brandförsvaret, BYGG 2023-000593 BOLLMORA BERG 3

Hej!

Södertörns brandförsvaret har inkommit med synpunkter gällande uppställningsplats för brandbil. Ni behöver åtgärda detta, se bifogat yttrande.

Vänliga hälsningar

**Godfrey Kabagambe**

Bygglovshandläggare

Bygglovenheten  
Tyresö kommun  
Telefon 08-5782 8475

[www.tyreso.se](http://www.tyreso.se)

[www.facebook.se/tyresokommun](https://www.facebook.se/tyresokommun)

Observera att det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Här kan du läsa mer om [offentlighetsprincipen](#)