



Handläggare: Sophie Dahlberg
Telefon: 08-508 24 016

Till
Skärholmen stadsdelsnämnd

Svar på inspektionsrapport angående Trissans plaskdamm

Förvaltningens förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på inspektionsrapporten.

Kerstin Sandström
Stadsdelsdirektör

Rune Ney
Avdelningschef Samhällsservice

Sammanfattning

Efter inspektion av Miljöförvaltningen den 18 juni 2012 har Trissans plaskdamm fått ett antal anmärkningar som Miljöförvaltningen vill att stadsdelsförvaltningen åtgärda. Att genomföra de åtgärder som Miljöförvaltningen föreslår skulle kosta 840 000 kronor. För närvarande har förvaltningen inga budgeterade medel för de åtgärder som Miljöförvaltningen föreslår. Då vattenproverna är godkända vill förvaltningen därför avvakta med att genomföra dessa åtgärder, tills det att medel finns.

Ärendets beredning

Ärendet är berett inom avdelningen Samhällsservice.

Ärendet

Miljöförvaltningen genomför inspektioner på stadens plaskdammar. Inspektionen görs med stöd av 26 kap. miljöbalken. Tillsyn sker i enlighet med förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Efter inspektion den 18 juni 2012 har Trissans plaskdamm fått följande anmärkningar att åtgärda:

- Informationsskylt saknas (Åtgärdat)
- Kröningen är för låg. (Plaskdammen ligger nedanför en lekpark omgiven av terrasser. Då omgivningen ligger högre och kröningen är låg ökar risken för att skräp hamnar i dammen.)
- Det bör kontrolleras om duschen kan göras mer tålig mot skadegörelse (duschen var trasig vid inspektionen). (Åtgärdat)
- Nivåregleringen fungerar inte tillfredsställande
- Cirkulationen är för låg

Förvaltningens synpunkter och förslag

Skärholmens stadsdelsförvaltning har följande svar och redovisning på åtgärder efter miljöförvaltningens inspektionsrapport från inspektion vid Trissans plaskdamm i Bredäng.

Ansvar för Skärholmens plaskdammar ligger på avdelningen Samhällsservice. Drift och skötsel av dammarna är upphandlad och sköts av Skå Entreprenad AB. Markytan runt dammarna sköts av förvaltningens egen personal. Mindre underhåll bekostas av stadsdelsförvaltningens driftsbudget. Större investeringar sker genom förvaltningens investeringsbudget och om möjligt genom Trafikkontorets parkinvesteringsbudget.

Plaskdammen Trissan och den omgivande parkmiljön renoverades under hösten 2011 för 600 000 kronor. Sandfilter har installerats och utjämningstanken kopplats bort. Ny pump, ventiler och rör har installerats. Informationsskylt har satts upp vid dammen och duschen har lagats. Denna renovering gjordes efter krav från Miljöförvaltningen.

Att genomföra de ytterligare åtgärder som Miljöförvaltningen föreslår skulle kosta 840 000 kronor. Förvaltningen vill i detta sammanhang påpeka att provtagningar av vattenkvaliteten görs en gång varannan vecka och analysrapporterna visar att vattenkvaliteten är godkänd. För närvarande har förvaltningen inga budgeterade medel för de åtgärder som Miljöförvaltningen föreslår. Då vattenproverna är godkända vill förvaltningen därför avvakta med att genomföra dessa åtgärder, tills det att medel finns.

Skärholmens stadsdelsförvaltning vill också framföra att kraven på våra plaskdammar kan riskera att det blir svårt för stadsdelsförvaltningarna att i framtiden skapa nya plaskdammar samt hålla de befintliga igång med alla krav från lagstiftningar och myndigheter. Investeringarna för att tillgodose miljöförvaltningens anmärkningar på Trissans plaskdamm uppgår till 840 000 kr, vilket utgör nästan hela stadsdelsförvaltningens budget för parkinvesteringar. Miljöförvaltningen har också ställt krav på våra strandbad som innebär investeringar som inte finns i stadsdelens budget. Stadsdelen har stora behov av att underhålla och reinvestera i våra parker. I och med de ökade kraven från Miljöförvaltningen gällande plaskdammar och strandbaden kommer förvaltningens möjligheter att underhålla och reinvestera reduceras väsentligt.

Bilagor

1. Inspektionsrapporter
2. Offert på kostnader för åtgärder på plaskdammarna