

## **Snötippor inom Hägersten – Liljeholmens stadsdelsområde, svar på skrivelse**

Ett omfattande snöväder passerade över Stockholmsområdet under dygnet 5 december 2012. SMHI utfärdade en klass 2-varning för Stockholms län och en klass 1-varning för omkringliggande områden. Det väntades stora snömängder i kombination med frisk vind.

*Fakta klass 2-varning: Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.*

Med de snömängder som kom den 5 december så krävdes urlastning av i princip alla stadens 3 600 gator. Normalt sker urlastning efter ett antal snöfall och bedömning görs att snö måste köras bort av utrymmesskäl. Då brukar behovet först uppstå i innerstaden där det inte finns angränsande grönytor till gatan som snön kan läggas på.

För att säkerställa en acceptabel standard för framkomlighet och säkerhet i både ytterstaden som innerstaden måste det finnas möjlighet att transportera bort snö när situationen kräver detta.

Trafikkontoret arbetar med att hitta långsiktiga lösningar i och med utredningen om de kommunaltekniska ytorna som pågår. Investeringar kan komma att behöva göras för att kunna ta hand om den snö som inte kan ligga kvar på vägarna när staden förtätas och ytor som vi idag lägger snön på bebyggs. Förslagor till snösmältningsanläggningar, tex silos som finns i Helsingfors, ska undersökas och kontoret omvärldsbevakar detta område för att hitta bra lösningar för framtiden.

För ytterstaden ökar behoven av snöbortforsling som en följd av förtätningsarbetet enligt vision 2030 som pågår. Kraven på standard ökar också och tillgången på områden som kan användas till snöupplag måste säkras i fortsättningen.

Därför är det viktigt att de platser som finns för snöupplag finns kvar och om de tas bort, att de kan ersättas med andra platser.

När det gäller vinterviken kommer den nedre delen av ytan att återställas inom kort, den övre delen kommer att återställas så

fort som all snö är borta och marken har torkat upp.  
Entreprenören har som uppgift att röra runt i högen för att den  
ska smälta fortare.

Susanne Pettersson  
Enhetschef, avd Stadsmiljö  
Trafikkontoret