



Handlingsplan för föreläggande, delegationsbeslut 538, att vidta försiktighetsåtgärder och att upprätta ett egenkontrollprogram

Verksamhetsutövare: Värmdö kommun, Tekniska nämnden
Organisationsnummer: 212000-0035
Verksamhetens namn: Återvinningscentral, Möja
Verksamhetens adress/plats: Intill dansbanan på södra sidan på ön
Fastighetsbeteckning, kommunkod: BERG 2:135
Kontaktperson: VA- och Renhållningsenheten, Bella Hall
Tel: 08 570 47 579

Representant från Bygg- och miljöavdelningen i Värmdö kommun besökte den 26 november 2015 återvinningscentralen på Möja, i Värmdö kommun. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har förelagt Värmdö kommuns Teknisk nämnd att vidta ett antal försiktighetsåtgärder avseende återvinningscentralen på Möja i beslut den 2016-02-23 med stöd av 2 kap. 2 och 3 §§, 9 kap. 1 och 3 §§ samt 26 kap. 19 §, miljöbalken (1998:808), förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll, 56 § avfallsförordningen (2011:927), 10 § naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2005:10) om yrkesmässig insamling, förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, BMH 1187 (2013).

Återvinningscentralen tar emot grovavfall, farligt avfall och hushållsavfall från hushållen på Möja. Anläggningen är asfalterad och det finns tre dagvattenbrunnar på området. Återvinningscentralen är bemannad under öppettiderna.

Nedan redovisas bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens beslutade försiktighetsåtgärder samt tekniska nämndens svar på hur vidare arbete kommer genomföras för respektive punkt. En åtgärdsplan tas fram för Möja ÅVC innehållande åtgärder med ungefärlig tidsangivelse för planerat utförande av åtgärd.

1. Leda dagvattnet från den hårdgjorda ytan till en oljeavskiljare.

Svar: En oljeavskiljare kommer att installeras enligt åtgärdsplanen upprättad senast 23 maj 2016.

2. Utföra provtagning på utgående vatten från oljeavskiljaren för säkerställa att ytterligare rening inte behövs. Provtagning ska därefter ske minst en gång per år som en del av egenkontrollen. Om halterna vid någon mätning överskrider de riktvärden som anges i Dagvattenpolicy för Värmdö kommun ska verksamheten inom en vecka efter att detta konstaterats underrätta tillsynsmyndigheten. Verksamheten ska även redovisa vilka skyddsåtgärder som vidtagits alternativt ska vidtas för att överskridandet inte ska upprepas.

Svar: Rutiner för provtagning av dagvatten kommer att redovisas i egenkontrollprogrammet. Första vattenprovtagningen på utgående vatten utförs när åtgärder vidtagits för möjliggörande, provtagning utförs därefter en gång per år enligt provtagningsrutin i egenkontrollprogrammet.

3. Förvara fat och dunkar med flytande farligt avfall invallat. Invallningen ska rymma största behållarens volym plus 10 % av övriga behållares volymer.

Svar: Inköp av förvaring av kemikalier kommer att genomföras samt rutin upprättas för hantering av farligt avfall vilket redovisas i egenkontrollprogrammet. För ungefärlig tidsangivelse se åtgärdsplan.

4. Förvara elavfall (undantaget vitvaror) nederbördsskyddat.

Svar: Nederbördsskydd kommer införskaffas till anläggningen för skydd av elavfall. För ungefärlig tidsangivelse se åtgärdsplan.

5. Upprätta ett skriftligt egenkontrollprogram. Programmet ska innehålla drifts- och säkerhetsinstruktioner för samtliga moment som är förknippade med miljörisker. I övrigt ska egenkontrollprogrammet upprättas i enlighet med förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll.

Svar: Ett skriftligt egenkontrollprogram med drift- säkerhet- och städrutiner kommer upprättas enligt delegationsbeslut samt enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll, enligt åtgärdsplan. Alla behållare förses med tydlig skyltning.

6. Införskaffa brandsläckare och saneringsmedel för att kunna hantera en olycka eller brand.

Svar: Rutiner för driftstörning eller olycka redovisas i egenkontrollprogram. Brandsläckare och absorptionsmedel inskaffas enligt åtgärdsplan.

7. Inkomma med en åtgärdsplan angående hur verksamheten avser att avhjälpa bristerna i punkt 1-6. Åtgärdsplanen ska ha inkommit till byggmiljö- och hälsoskyddsnämnden senast tre månader efter att beslutet vunnit laga kraft. I åtgärdsplanen ska det finnas tidsangivelser för när var och en av punkterna ska ha åtgärdats. Om bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att tidsangivelsen är orimlig kan nya förelägganden, eventuellt med vite, bli aktuella.



Svar: Åtgärdsplan med ungefärliga tidsangivelser för utförande av åtgärder redovisas till BMH senast 13 juni 2016.