



ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING
PERSONALAVDELNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 143-2007-402
SID 1 (3)
2007-04-13


Handläggare:
Berit Ahlin, tfn 508 21 837
Sivan Månsson, tfn 508 21 074

Älvsjö stadsdelsnämnd
2007-05-15

Yttrande till Arbetsmiljöverket gällande arbetsmiljön vid förskolan Fantasia

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Arbetsmiljöverket.


Cecilia Uddenfeldt
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion 2007-03-26 vid förskolan Fantasia, Vantörsvägen 225, Älvsjö. Inspektionen behandlade förskolans systematiska arbetsmiljöarbete, belastningsergonomi samt störande buller. En inspektion gjordes även av förskolans kök.

I inspektionsmeddelandet redovisas brister i kökets ventilation ovanför varmluftsugnarna och diskmaskinen. Förskolan saknar även en bra varumottagning, säkerhetsdatablad över farliga kemiska ämnen i köket samt ögonspolsutrustning. I ärendet redovisas de åtgärder som vidtagits med anledning av de krav som Arbetsmiljöverket ställt.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom resultatenhet 4 och personalavdelningen. Samverkan har skett med skyddsombudet 2007-04-13 och ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2007-05-10.

Bakgrund

Arbetsmiljöverket genomförde 2007-03-26 en inspektion vid förskolan Fantasia, Vantörsvägen 225, Älvsjö. Vid inspektionen behandlades förskolans systematiska arbetsmiljöarbete, belastningsergonomi samt störande buller. En rundvandring gjordes i förskolans kök samt på vissa avdelningar. I verkets inspektionsmeddelande 2007-03-30 (se bilaga) redovisas brister i kökets ventilation ovanför varmluftsugnarerna och diskmaskinen. Förskolan saknar även en bra varumottagning, säkerhetsdatablad över farliga kemiska ämnen i köket samt ögonspolsutrustning. Senast 2007-06-15 ska Arbetsmiljöverket informeras om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av brister och krav som ställts.

Arbetsmiljöverkets krav och förvaltningens svar

Som svar på Arbetsmiljöverkets krav gällande förskolan Fantasia lämnar förvaltningen följande yttrande.

1. Varmluftsugnar

Arbetsmiljöverkets krav

Ni ska se till att köket utrustas med processventilation (fläktstyrd tillsatsventilation) ovanför varmluftsugnarerna så att fuktig luft och luftföroreningar inte sprids i lokalen. Utsugningsanordningen till processventilationen ska vara planerad och utformad så att luftföroreningar samt varm och fuktig luft effektivt fångas upp och förs bort.

Förvaltningens svar

Köket kommer att utrustas med en kåpa med processventilation över varmluftsugnarerna. Utsugningsanordningen kommer att vara utformad så att luftföroreningar samt varm och fuktig luft förs bort på ett effektivt sätt. Arbetet med installationen av kåpan är beställd hos NSB bygg och beräknas vara klart 2007-08-01.

2. Diskmaskin

Arbetsmiljöverkets krav

Ni ska se till att köket utrustas med processventilation (fläktstyrd tillsatsventilation) ovanför diskmaskin så att fuktig luft och luftföroreningar inte sprids i lokalen. Utsugningsanordningen till processventilationen ska vara planerad och utformad så att luftföroreningar samt varm och fuktig luft effektivt fångas upp och förs bort.

Förvaltningens svar

En kåpa med processventilation kommer att installeras ovanför diskmaskinen och utsugningsanordningen kommer att på ett effektivt sätt föra bort luftföroreningar samt

varm och fuktig luft. Arbetet med installationen av kåpan är beställd hos NSB bygg och beräknas vara klart 2007-08-01.

3. Varumottag

Arbetsmiljöverkets krav

Ni ska se till att varor och gods kan levereras till ett regelrätt och fungerande varumottag. Det ska vara så förlagt och anordnat och hållas i sådant skick att varuhanteringen kan ske på ett för kroppen skonsamt sätt för dem som levererar och tar emot varor. Leveransen ska kunna ske med rullande hantering direkt in till förskolans kök eller varu-/godsförråd och varumottaget ska vara utformat så att kalldrag undviks i köket.

Förvaltningens svar

Dörren in till förskolans kök kommer att breddas för att varorna lättare ska kunna rullas in direkt till köket. Arbetet är beställt hos NBS bygg och beräknas vara åtgärdat 2007-08-01.

4. Säkerhetsdatablad

Arbetsmiljöverkets krav

Ni ska inventera de kemiska produkterna i förskolans kök och se till att säkerhetsdatablad för de kemiska produkterna med farosymbol som ni hanterar finns tillgängliga för personalen. Ni ska också se till att personalen får kunskaper om riskerna vid hanteringen med de olika kemiska ämnena som hanteras i köket.

Förvaltningens svar

Säkerhetsdatablad är beställda och kommer att plastas in och förvaras både i förråd och i för diskmedel avsett skåp. Arbetet beräknas vara klart 2007-08-01.

5. Ögonspolning

Arbetsmiljöverkets krav

På de ställen där frätande diskmedel hanteras ska ögonspolsutrustning med tillräcklig kapacitet finnas lätt åtkomlig liksom skyddsglasögon. Platsen för ögonspolning ska vara tydligt skyltad och vägen dit ska vara fri från hinder.

Förvaltningens svar

Ögonspolsutrustning är beställd liksom upphängningsanordning och skylt. Skyddsglasögon finns. Arbetet beräknas vara klart senast 2007-08-01.

Bilaga

Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande



ARBETSMILJÖ VERKET

INSPEKTIONSMEDELANDE


Datum
2007-03-30

Vår beteckning
AIST 2007/14452

Sid
1 (5)


Distriktet i Stockholm
Lars Isgren, 08-4750153

Stockholms kommun
Stadsledningskontoret
105 35 Stockholm



Besked om resultat av inspektion

Arbetsställets org. nr 212000-0142
Arbetsställe Förskolan Fantasia
Besöksadress Vantörsvägen 225
Besöksdatum 2007-03-26
Närvarande: Berit Ahlin, biträdande rektor
Christina Helin, skyddsombud, Lärarförbundet
Lars Isgren, arbetsmiljöinspektör



Ni ska före den 15 juni 2007 informera Arbetsmiljöverket vad ni har gjort med anledning av de brister och krav vi redovisar här. Av svaret bör framgå att skyddsombudet har tagit del av redovisningen till oss. Var vänlig ange vår beteckning i svaret. Se 7 kap 3 § arbetsmiljölagen.

Brister och krav

1. Varmluftsugnar

Brist

Processventilation och imkåpa saknas över varmluftsugnarna som står i köket. Detta innebär att varm och fuktig luft samt luftföroreningar sprids i lokalen vid beredning av måltiderna vilket försämrar arbetsförhållandena för personalen i köket. Personalen måste öppna fönstret för att få bort den varma och fuktiga luften. Det finns en risk för ohälsa om personalen andas in luftföroreningarna.

Krav

Ni ska se till att köket utrustas med processventilation (fläktstyrd tillsatsventilation) ovanför varmluftsugnarna så att fuktig luft och luftföroreningar inte sprids i lokalen. Utsugningsanordningen till processventilationen ska vara planerad och utformad så att luftföroreningar samt varm och fuktig luft effektivt fångas upp och förs bort.



Se 11 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1982:20) om restauranger och andra storhushåll.

Upplysning

Se kommentarer till 11 § om dimensioner för kåpa över en värmekälla.

2. Diskmaskin

Brist

Processventilation och imkåpa saknas över diskmaskinen som står i köket. Personalen diskar den mesta disken från avdelningarna samt kastruller och bleck. Detta innebär att varm och fuktig luft samt luftföroreningar sprids i lokalen då luckan på diskmaskinen öppnas för in- eller utmatning av diskgoods vilket försämrar arbetsförhållandena för personalen i köket. Personalen måste öppna fönstret för att få bort den varma och fuktiga luften. Det finns en risk för ohälsa om personalen andas in luftföroreningarna.

Krav

Ni ska se till att köket utrustas med processventilation (fläktstyrd tillsatsventilation) ovanför diskmaskinen så att fuktig luft och luftföroreningar inte sprids i lokalen. Utsugningsanordningen till processventilationen ska vara planerad och utformad så att luftföroreningar samt varm och fuktig luft effektivt fångas upp och förs bort.

Se 11 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1982:20) om restauranger och andra storhushåll.

Upplysning

Se kommentarer till 11 § om dimensioner för kåpa över en värmekälla.

3. Varumottag

Brist

Förskolan saknar ett väl fungerande varumottag. Matleveranser sker av leverantören med rullande hantering fram till kökets/varumottagets dörr där leverans av varor sker. Varuvagnen kan av brist på utrymme i dörröppningen inte köras direkt in i köket. Varorna måste manuellt lyftas över till en vagn inne i köket innan de kan placeras i skafferi och kylar/frysar vilket försvårar för köksansvarig att på ett för kroppen skonsamt sätt hantera varorna. Det finns



också under vintertid en risk för kalldrag i köket under tiden som varorna lastas av och att köksansvarig ytterligare utsätts för onödig belastningsrisk då det är kallt.

Krav

Ni ska se till att varor och gods kan levereras till ett regelrätt och fungerande varumottag. Det ska vara så förlagt och anordnat och hållas i sådant skick att varuhanteringen kan ske på ett för kroppen skonsamt sätt för dem som levererar och tar emot varor. Leveransen ska kunna ske med rullande hantering direkt in till förskolans kök eller varu-/godsförråd och varumottaget ska vara utformat så att kalldrag undviks i köket.

Se 62 § i Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS) 2000:42 om arbetsplatsens utformning samt 37 § om restauranger och andra storhushåll och 2 § i (AFS) 1998:1 om belastningsergonomi.

4. Säkerhetsdatablad

Brist

I förskolans kök hanteras maskindiskmedel som är märkt med farosymbol (frätande). Ni saknar säkerhetsdatablad (tidigare kallat varuinformationsblad) för produkten. Risk finns att kökspersonalen inte vet hur de ska hantera produkten om de får stänk i ögonen.

Krav

Ni ska inventera de kemiska produkterna i förskolans kök och se till att säkerhetsdatablad för de kemiska produkterna med farosymbol som ni hanterar finns tillgängliga för personalen. Ni ska också se till att personalen får kunskaper om riskerna vid hanteringen med de olika kemiska ämnen som hanteras i köket.

Se 39 § AFS 2000:4 om kemiska arbetsmiljörisker samt 7 § AFS 2001:1.

5. Ögonspolning

Brist

I köket hanterar ni maskindiskmedel som är märkt med farosymbol (frätande). Hanteringen sker delvis öppet i samband med påfyllning av diskmedel i diskmaskinen. Det finns en risk för ögonskada om möjlighet till snabb ögonspolning saknas.



Krav

På de ställen där frätande diskmedel hanteras ska ögonspolsutrustning med tillräcklig kapacitet finnas lätt åtkomlig liksom skyddsglasögon. Platsen för ögonspolning ska vara tydligt skyltad och vägen dit ska vara fri från hinder.

Se 15 § AFS 2000:4 samt 8 och 9 §§ AFS 1999:7 om första hjälpen och krisstöd.

Inspektionen

Inspektionen genomfördes i huvudsak i intervjuform/ dialogform med biträdande rektor och skyddsombud. En rundvandring gjordes även i förskolans kök samt vissa avdelningar. Vid mötet behandlades förskolans systematiska arbetsmiljöarbete, belastningsergonomi samt störande buller.

Skyddsombudens medverkan

Arbetsmiljöverket förutsätter att skyddsombudet får delta vid planering av åtgärderna. Se 6 kap 4 § arbetsmiljölagen.

Information

Ett inspektionsmeddelande är en uppmaning till er att vidta åtgärder för att undanröja de brister och risker som kom fram vid inspektionen. Kraven är ställda utifrån Arbetsmiljöverkets tillämpning av gällande arbetsmiljöregler. Om ni inte vidtar åtgärder kan Arbetsmiljöverket komma att besluta om ett föreläggande eller förbud i ärendet.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter utvecklar och preciserar arbetsmiljölagen inom arbetsmiljöområdet. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1 senast ändrad 2003:4) beskriver hur det går till att skapa en säker arbetsmiljö.

Saknas kunskap eller kompetens för det systematiska arbetsmiljöarbetet i den egna verksamheten ska arbetsgivaren anlita företagshälsovården eller motsvarande hjälp utifrån.



Besök Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se när ni vill veta mer om oss och om lagar och föreskrifter om arbetsmiljö.

Har ni frågor att ställa går det bra att kontakta oss.

Lars Isgren
Arbetsmiljöinspektör

Kopia skickad till:

Biträdande rektor Berit Ahlin, Förskolan Fantasia, Vantörsvägen 225,
129 55 Hägersten
Skyddsombud Christina Helin, Förskolan Fantasia, Vantörsvägen 225,
129 55 Hägersten

