

# **BILAGA 3**

**Tjänsteutlåtande**

**2008-10-28**

**Tillgänglighetsåtgärdsförteckning**



Skiptikonbilden 2, Bandhagen (nr 1280)

## Bandhagens skola

### Tillgänglighetsåtgärder

Edsjö Arkitektkontor har tagit fram ett utkast till en Översiktlig tillgänglighetsplan, daterad 2007-09-18. I förslagshandlingen gällande Bandhagens skola har vi beaktat nedanstående punkter. Nya ramper och trappor förses med kontrastmarkeringar enl. SISABs anvisningar

#### Utvändigt

##### Hus B

###### Plan 100

Ny entré till filmsal, dörr förses med dörröppningsautomatik.

###### Plan 200

Förstorat vilplan, med ny ramp för angöring från skolgården.  
Kontrastmarkeringar på trappa.

##### Hus C

###### Plan 900

Ny entré (med dörröppningsautomatik) till passage vid ny hiss.

###### Plan 100

Ny ramp för att möjliggöra entré hus C från skolgården.  
Kontrastmarkeringar på bef trappa.

##### Hus G

###### Plan 100

Ny ramp med "landgång" som möjliggör entré med rullstol genom båda ytterdörrarna. En av de bef. ytterdörrarna byts mot ny dörr, med omvänd dörrslagning. Dörrar förses med dörröppningsautomatik.

##### Övrigt:

###### Skolgård

En förbindelse av fallskyddsgummi över lekplats, för att möjliggöra förflyttning med rullstol mellan skolgårdar (hus B-D och E-F).  
Handledare längs plantering utmed fasad, hus B  
Ny orienteringstavla

## Invändigt

- Hus B** Plan 100  
Nytt RWC.
- Plan 200  
Största möjliga WC skapas (dock ej fullgod RWC) i samma läge som bef WC. Entrédörrar förses med dörröppningsautomatik, så både yttre och inre dörrpar öppnas samtidigt.
- Hus C** Plan 900  
Ny hiss, som möjliggör passage genom huset, vertikalt.
- Plan 100  
Entrédörrar från skolgården förses med dörröppningsautomatik, lika hus B.
- Plan 200  
Ny RWC tillskapas.
- Hus D** Plan 100  
Nytt RWC i kapprum  
För att möjliggöra passage från hus C till hus D skapas ny ramp i korridor. Materialrum kan nyttjas som genomgångsrum, för att göra hus D tillgängligt.
- Hus E** Plan 100  
Nytt RWC med tillträde från korridor.  
Nivåskillnader i korridor byggs bort med ramper. Närliggande korridoravskiljande glaspartier vänds, för att underlätta passage.
- Hus G** Plan 100  
Vindfång vid båda entréerna förstoras. Bef WC:n omdisponeras och förstoras till RWC.

Punkter att beakta vid projektering av *förfrågningsunderlag*, ej redovisade på handlingar i *förslagshandling*:

- Iordningställande handikapparkering vid hus B/C.
- Ledstång utmed plantering, hus D
- Ledstång i trappa till hus C
- Märkning av ledstråk, enl. SISABs anvisningar för utemiljö.