



Handläggare:
Peter Mellin
Telefon: 08-508 23062

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2011-09-29

Medborgarförslag strandparken i Ekensberg: trädäck i 2-3 nivåer längs Mörtviksstranden.

Förvaltningens förslag till beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Maria Mannerholm
Stadsdelsdirektör

Gunnar Ohlsén
Avdelningschef

Sammanfattning

I ett medborgarförslag föreslås att ett trädäck i två, tre plan/nivåer placeras i anslutning till bänkarna vid parkvägen i Ekensberg ute vid udden då flertalet barnfamiljer använder platsen för att bada. Trädäcket föreslås också vintertid kunna nyttjas för fika och skridskoåkning.

Stadsdelsförvaltningen anser inte att platsen är lämplig för bad på grund av botten- och vattenströmsförhållanden. Stadsdelsförvaltningen vill inte inbjuda till bad genom att anlägga ett trädäck på platsen. Stadsdelsförvaltningen hänvisar istället till de officiella badplatserna vid Ormberget, Örnberget och Trekanten. Stadsdelsförvaltningen anser inte att medborgarförslaget ska genomföras.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts vid avdelningen för samhällsplanering.

Bakgrund


Ett medborgarförslag har inlämnats till stadsdelsnämnden (Bilaga 1).

I medborgarförslaget föreslås att ett trädäck i två, tre plan/nivåer placeras i anslutning till bänkarna vid parkvägen i Ekensberg ute vid udden. Flertalet barnfamiljer använder platsen för att bada. På platsen är det en sluttning ner mot vattnet där grässlitage uppstår och man riskerar att halka eller ramla omkull. Trädäcket föreslås också vintertid kunna nyttjas för fika och skridskoåkning. Stadsdelsnämnden beslöt 14 april att ärendet skulle beredas av stadsdelsförvaltningen.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Runt Ekensbergs udde sträcker sig ett parkområde från Mörtviken fram till Gröndals brygga. En asfalterad parkväg löper genom hela området. Utmed parkvägen finns ett flertal parkbänkar kontinuerligt placerade (se karta nedan, gul markering). Parken består av gräsytor, buskage och träd.

Stadsdelsförvaltningen anser inte att platsen är lämplig för bad på grund av botten- och vattenströmsförhållanden. Strandkanten som är utsatt för påverkan både från väder och vind samt båttrafik är uppbyggd av sprängsten och fyllnadsmassor för att stå emot och klara erosion.



Bilagor

- Medborgarförslag strandparken i Ekensberg: trädäck i 2-3 nivåer längs Mörtviksstranden.