



PROTOKOLL

Tyresö församling

Kyrkogränd 14
13543 Tyresö




- Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
- Tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor


Datum för tillsyn
2014-05-19

Verksamhetens namn Tyresö Kyrka	Objektsnummer 0457
Fastighetsbeteckning Tyresö1:827	Ärendenummer 2014001130
Noteringar	

Kontaktperson Daniel Lundmark	Kopia för kännedom
Telefon 08-41093739	
E-post Daniellundmark@svenskakyrkan.se	
Närvarande ombud Daniel Lundmark	

Protokollet är upprättat 2014-08-19


Åke Berglind
Brandman


Magnus Håkansson
Yttre Befäl

Telefon 08-7212200
E-post ake.berglind@sbff.se

Inledning

Södertörns brandförsvarsförbund har gjort tillsyn vid ovanstående verksamhet. Efter tillsynen upprättades denna handling. Den är indelad i ett antal avsnitt. I varje avsnitt beskrivs tillsynsmyndighetens bedömning av verksamhetens brandskyddsarbete inom respektive ämnesområde. Brandskyddsarbetets omfattning inom respektive ämnesområde har antingen bedömts som tillfredsställande eller så upptäcktes brister som medför att myndigheten utfärdar rekommendationer eller förelägganden.

Ett **föreläggande** riktas mot verksamheten när man vid tillsynen har upptäckt brister i brandskyddet som är så allvarliga att de måste rättas till. I föreläggandet meddelas de åtgärder som måste vidtas för att rätta till bristerna. Åtgärderna ska vidtas så fort som möjligt, dock senast det datum som står angivet vid varje punkt. Förelägganden kommer att följas upp vid ett nytt tillsynsbesök.

Vi ger **rekommendationer** när mindre allvarliga brister i brandskyddet har upptäckts. Dessa brister rekommenderar vi att ni rättar till för ökad säkerhet. Vi kommer inte att följa upp att brister som enbart leder till rekommendationer har åtgärdats.

På sista sidan ser du hur du gör om du vill överklaga beslutet.

Allmänt

Tillsynen riktade sig mot Tyresö Kyrka

Tillsynen har genomförts som en revision på ert systematiska brandskyddsarbete där vi fokuserat på fyra huvudområden:

- Riskinventering. Vi har tittat på hur den är gjord och vilken riskuppfattning som finns i verksamheten.
- Organisation och ledarskap. Vi har tittat på hur brandskyddsarbetet är organiserat och hur ansvarsfördelningen ser ut för att kunna hantera de identifierade riskerna.
- Tekniskt brandskydd. Vi har tittat på status, dokumentation och rutiner för kontroll och underhåll av det tekniska brandskyddet.
- Brandskyddsregler, utbildning och kunskap. Vi har tittat på vilken kunskapsnivå som finns inom er brandskyddsorganisation.

Tillsynen avslutades med en rundvandring med stickprovskontroller av såväl brandtekniska installationer som personalens kunskap och efterlevnad av eventuella brandskyddsregler.

Tidigare tillsyner

Inga brister har framkommit vid den tidigare tillsynen.

Rekommendationer och information

Nr

1 Skriftlig redogörelse

 Tillfredställande

Vi har tagit emot er aktuella skriftliga redogörelse. En ny skriftlig redogörelse ska lämnas in vart femte år eller vid ägarbyte eller vid väsentliga förändringar i verksamheten.

2 Riskinventering

 Tillfredställande

Vi bedömer att förståelsen för de brandrisker som finns i verksamheten är god. Ni har gjort en rimlig inventering och bedömning av era brandrisker. Tänk dock på att brandriskerna förändras om verksamhetens förändras. Håll riskinventeringen aktuell genom att revidera den med jämna mellanrum så att ert skydd följer med när verksamheten utvecklas.

3 Organisation och ledarskap

 Tillfredställande

Er verksamhet har en tydlig ansvarsfördelning. Ni har gjort det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) till en prioriterad fråga. Kontinuerlig revidering av ert SBA görs, och skulle eventuella systemfel dyka upp kommer de att uppmärksammas. Tänk på att se över ansvarsfördelning och organisation om det sker förändringar i verksamheten.

4 Tekniskt brandskydd

 Tillfredställande

Verksamheten har ett tillfredsställande tekniskt brandskydd. Ni har god förståelse för det tekniska brandskyddets funktioner. Ni har ett tydligt och heltäckande sätt att kontrollera och underhålla ert tekniska brandskydd. Det finns en tydlig rutin för att åtgärda eventuella fel och för att upptäcka systemfel. Tänk på att se över era rutiner och beskrivningen av det tekniska brandskyddet vid en större förändring av verksamheten.

5 **Kunskap/utbildning/regler**

Tillfredställande

Vi bedömer att alla i er verksamhet har tillräcklig kunskap/utbildning för sina uppgifter i det systematiska brandskyddsarbetet.

Ni har en heltäckande plan för information/utbildning till nyanställda. Kom ihåg att regelbundet se över vilken kunskap/utbildning de anställda har.

Ni har även tillräckligt omfattande skyddsregler. Se över dessa vid större förändringar av verksamheten och vid personalomsättning.

6 **Praktisk kontroll**

Tillfredställande

När vi gjort stickprovskontroller av ert tekniska brandskydd, personalens utbildningsstatus och efterlevnaden av era brandskyddsregler har vi sett att dessa väl överensstämmer med er presentation av det systematiska brandskyddsarbetet. Tänk på att regelbundet inventera era brandrisker och att revidera rutiner och tekniska skyddslösningar i takt med att riskerna förändras.

7 **Brandfarlig vara**

Ingen brandfarlig vara hanteras i fastigheten.

Hur ett beslut överklagas

Södertörns brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund som är räddningsnämnd åt medlemskommunerna Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö.

Två lagstiftningar ger stöd för att bedriva tillsyn:

- Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, angående brandskydd
- Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, angående brandfarliga varor

Båda dessa lagar ger brandförsvaret rätt att utföra tillsynsbesök samt ta betalt för genomförd tillsyn. Om brister upptäcks vid tillsyn kan behörig handläggare vid Södertörns brandförsvarsförbund fatta beslut om föreläggande, d v s besluta att en åtgärd ska genomföras i syfte att öka säkerheten. Förelägganden kan riktas mot såväl ägare som nyttjanderättshavare (den som bedriver verksamhet). Vid allvarliga fall kan föreläggandet kopplas till vite. Med detta menas att den ansvarige kan bli betalningsskyldig om beslutade åtgärder inte utförs. Om någon punkt i protokollet är oklar ombeds ni att ta kontakt med er handläggare vid Södertörns brandförsvarsförbund för att få ett förtydligande.

Överklagande

Föreläggande enligt lag om skydd mot olyckor samt lag om brandfarliga och explosiva varor kan överklagas inom tre veckor från det att klaganden fått del av beslutet.

Överklagan ska vara skriftlig.

Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Stockholms län men det ska skickas till – **Södertörns brandförsvarsförbund, Box 563, 136 25 Haninge.**

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Om verksamheten byter ägare eller nyttjanderättshavare ska detta meddelas till Södertörns brandförsvarsförbund.