



Handläggare

Diarienummer:

Bella Hall
VA- och Renhållningsenheten

2016TEN/0139

Handlingsplan för föreläggande, delegationsbeslut 542, att vidta försiktighetsåtgärder och att upprätta ett egenkontrollprogram

Verksamhetsutövare: Värmdö kommun – Tekniska nämnden
Organisationsnummer: 212000-0035
Verksamhetens namn: Återvinningscentral, Runmarö
Verksamhetens adress/plats: 500 meter från Styrsviks brygga
Fastighetsbeteckning, kommunkod: STYRSVIK 1:39
Kontaktperson: Va- och renhållningsenheten, Bella Hall
Tel: 08 570 47 579

Bygg- och miljöavdelningen besökte den 26 november 2015 återvinningscentralen i Runmarö, i Värmdö kommun. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har förelagt Värmdö kommuns Teknisk nämnd att vidta ett antal försiktighetsåtgärder avseende återvinningscentral på Runmarö i beslut den 2016-02-23 med stöd av 2 kap. 2 och 3 §§, 9 kap. 1, 2 och 3 §§§ samt 26 kap.19 § miljöbalken (1998:808), 5 och 6 §§ förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, 10 § naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2005:10) om yrkesmässig insamling, förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, BMH 1185 (2013).

Återvinningscentralen tar emot metall, restavfall och trä i containrar. En del av anläggningen används också för omlastning av hushållsavfall. På anläggningen kan även farligt avfall och elavfall lämnas.

Nedan redovisas MBHs beslutade försiktighetsåtgärder samt Tekniska nämndens svar på hur vidare arbete kommer genomföras för respektive punkt. En åtgärdsplan kommer att tas fram för Runmarö ÅVC innehållande åtgärder med ungefärlig tidsangivelse för planerat utförande av åtgärd.

1. Samla upp dagvattnet från den hårdgjorda ytan och leda det till en oljeavskiljare.

Svar: En oljeavskiljare kommer att installeras enligt åtgärdsplanen upprättad senast 23 maj 2016. Åtgärdsplanen innehåller åtgärder med ungefärlig tidsangivelse för planerat utförande av åtgärd.

2. Utföra provtagning på utgående vatten från oljeavskiljaren för säkerställa att ytterligare rening inte behövs. Provtagning ska därefter ske minst en gång per år som en del av egenkontrollen. Om halterna vid någon mätning överskrider de riktvärden som anges i Dagvattenpolicy för Värmdö kommun ska verksamheten inom en vecka efter att detta konstaterats underrätta tillsynsmyndigheten. Verksamheten ska även redovisa vilka skyddsåtgärder som vidtagits alternativt ska vidtas för att överskridandet inte ska upprepas.

Svar: Vattenprovtagningen på utgående vatten planeras att utföras enligt åtgärdsplan och rutiner för provtagning redovisas i egenkontrollprogrammet. Provtagningen ska därefter ske minst en gång per år enligt upprättade rutiner.

3. Förvara elavfall (undantaget vitvaror) nederbördsskyddat.

Svar: Nederbördsskydd kommer införskaffas till anläggningen för skydd av elavfall. För ungefärlig tidsangivelse se åtgärdsplan.

4. Upprätta ett skriftligt egenkontrollprogram. Programmet ska innehålla drifts- och säkerhetsinstruktioner för samtliga moment som är förknippade med miljörisker. I övrigt ska egenkontrollprogrammet upprättas i enlighet med förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Svar: Ett skriftligt egenkontrollprogram kommer att upprättas enligt åtgärdsplan.

5. Införa rutiner för att hålla rent i behållaren för spillolja.

Svar: Rutiner för hantering av farligt avfall på anläggningen redovisas i egenkontrollprogram, enligt åtgärdsplan.

6. Införskaffa brandsläckare och absorptionsmedel för att kunna hantera ett läckage eller en brand.

Svar: Rutiner för driftstörning eller olycka redovisas i egenkontrollprogram, vilka upprättas enligt åtgärdsplan. Brandsläckare och absorptionsmedel inskaffas enligt åtgärdsplan.

7. Inkomma med en åtgärdsplan angående hur verksamheten avser att avhjälpa bristerna i punkt 1-6. Åtgärdsplanen ska ha inkommit till byggmiljö- och hälsoskyddsnämnden senast tre månader efter att beslutet vunnit laga kraft. I åtgärdsplanen ska det finnas tidsangivelser för när var och en av punkterna ska ha åtgärdats. Om bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att tidsangivelsen är orimlig kan nya förelägganden, eventuellt med vite, bli aktuella.

Svar: Åtgärdsplan med ungefärliga tidsangivelser för utförande av planerade åtgärder redovisas till BMH senast 13 juni 2016.