



Miljöförvaltningen

Avslutsskrivelse

Dnr: 2016-003972

Sida 1 (3)

2016-05-31

Handläggare
Evelina Ringborg
08-508 28 892
evelina.ringborg@stockholm.se

25

Stadsdelsnämnd Skärholmen
skarholmen@stockholm.se

Avslut av uppföljningsärende 2016-003972 gällande Förskolan Språngbrädan

Information

Uppföljningsärende gällande Förskolan Språngbrädan, Ekholmsvägen 133, avslutas hos miljöförvaltningen.

Bakgrund

Vid miljöförvaltningens inspektion av förskolan Språngbrädan den 8 februari 2016 noterades ljud från fasta installationer i tre rum på förskolan. En indikerande ljudnivåmätning i form av trepunktsmätning utfördes med mätinstrumentet Casella CEL-240. Indikationsmätningen visade:

- 37 dBA och 49 dBC i matrum (rum 20) på avdelningen Valen
- 34 dBA och 46 dBC i lektrum (rum 22) på avdelningen Valen
- 35 dBA och 46 dBC i matrum (rum 15) på avdelningen Delfinen

Med anledning av detta bedömdes det att separat uppföljning krävdes vilket kommunicerades med Stadsdelsnämnd Skärholmen i inspektionsrapport daterad den 10 februari 2016.

Den 31 maj 2016 inkom verksamhetsutövaren med information om vidtagna åtgärder samt med resultatet från ny ljudnivåmätning. De åtgärder som vidtagits är montering av spjäll och ljudfällor samt injustering. Enligt den ljudnivåmätning som utförts efter vidtagna åtgärder ligger ljudnivån nu på < 30 dBA och 53 dBC i rum 20, < 30 dBA och 51 dBC i rum 22 samt < 30 dBA och 53 dBC i rum 15, vilket inte längre överskrider Folkhälsomyndighetens

Miljöförvaltningen

Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljoforvaltningen

allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13). Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus är riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 30 dBA. I Folkhälsomyndighetens allmänna råd finns även riktlinjer för lågfrekvent buller för tersbanden 31,5-200 Hz.

Mot ovanstående bakgrund anser Miljöförvaltningen att ärendet kan avslutas och bedömer att verksamheten inom ramen för sitt egenkontrollansvar bör säkerställa att riktlinjerna i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus uppfylls och även kunna redovisa det. Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövarens ansvar att se till att Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus följs. Ljudnivån från fasta installationer (ventilation) kan komma att kontrolleras vid nästkommande tillsynstillfälle.

Information om egenkontroll enligt miljöbalken

Som verksamhetsutövare omfattas ni av krav på egenkontroll enligt förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Egenkontrollen innebär ett ansvar att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten med skriftliga rutiner för att motverka och förebygga olägenhet för människors hälsa och miljön. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning. Mer information finns på Miljöförvaltningens hemsida www.stockholm.se under rubriken Företagare/Regler & Ansvar/Miljöregler/Egenkontroll.

Debitering

Uppföljning av anmärkningar som upptäckts vid inspektion ingår inte i anmälningsavgiften eller den årliga tillsynsavgiften. Den handläggningen debiteras separat per påbörjad halvtimme enligt gällande taxa fastslagen av kommunfullmäktige, för närvarande 1080 kr per timme. Ett särskilt beslut angående tillsynsavgiften kommer att skickas till er i samband med att uppföljningsärendet avslutas, alternativt i slutet av året.

Miljöförvaltningen

Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Med vänlig hälsning

Evelina Ringborg
Handläggare

Kopia

Skolfastigheter i Stockholm AB, via e-post: diarie@sisab.se
respektive jessica.lindberg@sisab.se

Förskolan Språngbrädan, via e-post.
marie.a.andersson@stockholm.se respektive
birgitta.furuhagen@stockholm.se

Miljöförvaltningen

Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljoforvaltningen