

Handläggare
Anna Constantinides
Telefon: 08-508 28 901**Till**
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
MHN 2020-05-26

Tillsyn av båtklubbar 2019

Förvaltningens förslag till beslut

1. Godkänna förvaltningens rapport för tillsyn av båtklubbar 2019.
2. Översända rapporten till Idrottsnämnden, Saltsjö-Mälarens Båtförbund (SMBF), Svenska båtunion, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Kemikalieinspektionen, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.

Anna Hadenius
FörvaltningschefMonika Gerdhem
Avdelningschef

Sammanfattning

Miljöförvaltningen besöker årligen båtklubbar och varvsföreningar i Stockholms stad (nedan kallad båtklubbar). Vid inspektion kontrolleras verksamheternas egenkontroll med avseende på båtbottnfärger, hantering av farligt avfall, kemikalier, tvätt av båtar, cisterner och enskilda avlopp. Under 2019 inspekterade miljöförvaltningen 24 båtklubbar med uppläggningsplatser inom staden, varav 21 är belägna vid Mälaren och tre vid Östersjön. Samtliga båtklubbar fick anmärkningar vid inspektionen. De tre vanligaste anmärkningarna var att båtklubbar saknar eller har bristfällig avfallshanteringsplan, utfasningsplan av otillåtna färger, samt rutin för täckning av båt vid underhållsarbete/saneringsarbete.

Under året har, utöver de 24 planerade inspektionerna som ingick i den riktade tillsynen, inspektion genomförts på två båtklubbar i samband med pågående blästringsarbeten. Miljöförvaltningen

bedömde vid dessa att blästringsarbetet utfördes på ett adekvat sätt med fungerande och tillräckliga försiktighetsmått.

De sista båtskrovsmätningarna inom projektet XRF har utförts under 2019. Projektet har inneburit att båtskrov har mätts med avseende på förekomst av giftiga metaller (koppar, zink och tenn) på skrovet. Höga uppmätta halter indikerar att en båt är målad med biocidfärg. Under 2019 mättes totalt 1362 på 13 båtklubbar, varav sex båtklubbar var belägna vid Östersjön och resterande var belägna vid Mälaren. Idag har samtliga båtklubbar inom staden fått mätning av förekomst av giftiga metaller på båtskroven genom projektet. Totalt genom åren har närmare 5800 båtbottnar (med åtta mätvärden per båt) undersökts vid 52 olika båtklubbar. Happy Boat AB som har utfört alla mätningar har sammanställt en rapport över samtliga mätresultat under åren 2016-2019. Rapporten biläggs miljöförvaltningens tillsynsrapport.

Sammantaget tyder resultaten i Happy Boat AB:s rapport på att projekt XRF, som har utförts av miljöförvaltningen i syfte att inventera förekomst av giftiga metaller på båtskrov, har haft avsedd effekt. Syftet har varit att minska mängden metaller som kan spridas på mark och i vatten i Stockholmsområdet, att samla in underlag för framtagande av lokala åtgärdsprogram samt att ge stöd till klubbar belägna vid Mälaren i deras arbete med att fasa ut färger som inte är tillåtna i sötvattenförekomster.

Bilagor

1. Tillsyn av båtklubbar, årsrapport 2019.
2. Jämförande analys av förekomst av biocidmetaller på fritidsbåtbottnar inom Stockholms stad under åren 2016-2019. Happy Boat rapport nummer 19-300