

Afasiföreningens synpunkter.

(Fysisk miljö)- Entré hissen är för liten. En större rullstol har ej plats.

- **Sammanträdesbord bör göras höjd och sänktbarhet**
- **Tydligt synliga skyltar**
- **Dörrtrösklar bör tas bort och nivåskillnader i golvet görs tydligt**
- **Lysrören, datorer och telefon kan vara problem för elöverkänsliga.**
- **Informationen i kommunhusets entré dåliga**
- **Tryckt information där kommuninnevånare kan läsa om olika hjälpande föreningar o instanser. Exempelvis demensföreningen, kvinnojourer, länkarna mm**
- **De drabbade är ex äldre personer, invandrare och funktionsnedsatta mm.**
- **Larmen i konferensrummen, personer har blivit inlåsta i kommunhuset efter sammanträde. Blev utsläppta efter 2 timmar då vakten som ansvarade för larmet kom.**