

HandläggareMonica Fredriksson
08-508 26 218**Till**Trafiknämnden
2024-06-13

Avverkade men ej ersatta träd Drottningholmsvägen/Bergslagsvägen. Svar på skrivelse av Anders Lindman (SD)

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Gunilla Glantz
FörvaltningschefUlrika Falk
AvdelningschefKarin Tufvesson Hjelmfeldt
Enhetschef

Bakgrund

Trafikkontoret mottog skrivelsen Avverkade men ej ersatta träd Drottningholmsvägen-Bergslagsvägen av Anders Lindman (SD) vid trafiknämndens sammanträde den 15 feb 2024.

I skrivelsen lyfts att det under 2018 avverkades ett 80-tal träd längs med Drottningholmsvägen och Bergslagsvägen. I samband med avverkningen utlovades en återställning av träden. Skribenten påpekar att det gått flera år sedan dess, och att 6-10 träd vid bussterminalen Brommaplan ännu inte är återplanterade. Likaså saknas cirka 25 träd mellan tunnelbanan Brommaplan-Abrahamsberg. Skribenten vill veta när och hur trafiknämnden avser att ersätta de träd som avverkades under 2018.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom trafikkontoret.


Trafikkontorets synpunkter

2018 togs ett 80-tal träd längs med Drottningholmsvägen och Bergslagsvägen ned. Träden hade visat nedsatt vitalitet under flera års tid och många hade även omfattande skador. Sommaren 2018 var varm och torr vilket troligtvis förvärrade situationen för träden ytterligare och många träd dog. Även åren som följde dog flera träd som kontoret därefter tog ned. Resterande träd har beskurits för att de ska kunna stå kvar så länge som möjligt.

De nedtagna träden har till stor del återplanterats.

Ersättningsprojekt

Kontoret har ett pågående projekt med att ersätta träden på Drottningholmsvägen/Bergslagsvägen mellan Stora Mossen-Ängbyplan. Arbeten har pågått sedan 2018 och utförts i etapper på grund av den stora omfattningen.



Aktuell sträcka längs Drottningholmsvägen och Bergslagsvägen

De nya träden planteras i växtbäddar som fylls med en blandning av biokol och makadam. Biokolet håller vatten och näring samt förbättrar syresättningen av marken, vilket får träd och växter att växa bättre.

Sträckan mellan Brommaplan-Abrahamsberg har återplanterats på norra sidan, men den södra sidan har ännu inte planterats. Detta beror på att kontoret ser över möjligheten att bredda cykelbanan där, vilket skulle innebära minskade ytor för gatuträden. Vidare

finns planer från Ellevio om att byta ut elledningar på den berörda sträckan, vilket kräver samordning.

För att inte riskera att skada träden vid byte av elledningar eller behöva flytta träden om cykelbanan breddas, har kontoret valt att avvakta med återplanteringen.

Vid Brommaplan pågår åtgärder för cykeltrafik. Nya gatuträd är inplanerade efter att anläggningsarbetena är klara. Den preliminära tidplanen är att träden planteras hösten 2024 eller tidigt under 2025.

Kontoret planerar att ersätta samtliga träd vid bussterminalen. Dock behöver kontoret först säkerställa att det är möjligt utifrån trafik- och ledningssituationen.

Slut

Bilagor

1. Avverkade men ej ersatta träd Drottningholmsvägen – Bergslagsvägen. Skrivelse från Anders Lindman (SD)