



HÄSSELBY-VÄLLINGBY
STADSDELSFÖRVALTNING
BARN-, UNGDOMS- OCH SKOLAVDELNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
18 MAJ 2007
SID 1 (2)

Handläggare: Inger Rindsjö
Telefon: 08-508 04 067

Dnr 400-256-2007

Sammanträde 12 juni 2007

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Säkerhet vid våra förskolor.

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att skrivelsen är besvarad.

Leif Spjuth
stadsdelsdirektör

Inger Rindsjö
t f chef Barn-, ungdoms- och skolavdelningen

Sammanfattning

En från nämnden inkommen skrivelse ställer frågan om staketet runt stadsdelens förskolor är tillräckligt höga eller rätt konstruerade för att förhindra barnen från att smita från förskolan.

Förskolestaket fungerar som tomtmarkörer och är inte avsedda för inspärning. Kontroll och underhåll av staketet sköts av fastighetsägaren, bekostat av lokalhyra. Förändring av stakets funktion betraktas som verksamhetsanpassning, som bekostas av hyresgästen/stadsdelsförvaltningen.



Ärendets beredning

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom Barn-, ungdoms- och skolavdelningen.

Bakgrund

20 mars 2007 anmäldes skrivelse från Leif Larsson (v) med följande lydelse:

"Med anledning av artikel i "Mitt i västerort" rörande barn som smitit från förskolan. På bilden i tidningen framgår att förskolan är omgärdad av ett relativt lågt trästaket. Vore det inte lämpligare med en annan form av staket typ "Gunnebo". Finns det fler förskolor med olämpliga staket bör även de åtgärdas."

Förvaltningens synpunkter

De flesta förskolor som stadsdelen använder har planerats och byggts mellan 1975-1985. Staketen har allt sedan dess fungerat som markör för var tomtgränsen går och för att göra barnen uppmärksamma på var de får leka.

Staketen har aldrig fungerat som stängsel eller för att förhindra rymningar. Metoder för att lära barnen var man får leka och vilka regler som gäller i förskolan är i första hand en pedagogisk fråga.

Många av de staket som sattes dit på 70-talet börjar bli till åren komna.

Fastighetsägaren SISAB ansvarar enligt avtal för skötsel och underhåll för de flesta av våra förskolor, inkl. staketen. Underhållskostnaderna ingår i lokalhyran.

SISAB gör regelbundna kontroller av fastigheterna och utökad kontroll av staketen i samband med säkerhetsbesiktning av lekredskapen. Utbyte av staket ingår i underhållsplanerna och görs när sådant behov konstaterats. Skador hanteras via felanmälan.

Om förskolan/stadsdelen vill byta till annat/högre staket tidigare blir detta en verksamhetsanpassning som stadsdelen får direktfinansiera.

När SISAB byter, sätter de oftast upp Förskolestängsel, ett nätstängsel med höjd 120 cm inkl liggare (totalt inkl avstånd till marken är det 130 cm). Förskolestängsel har mindre maskor än vanligt flätverk. Nätstängsel är inte bygglovspliktigt vilket ett trästaket över 1 m är.

I övrigt så har de kommunala förskolorna utarbetat rutiner avseende säkerheten som regelbundet uppdateras med all personal.

- - - - -