



Kontaktperson
Åke Nordahl
Gatuavdelningen
Södra distriktet
Telefon: 08-508 264 27
ake.nordahl@tk.stockholm.se

Till
Trafiknämnden 2005-10-25

**Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid korsningen
Skebokvarnsvägen/Årdalavägen, hemställen från Vantörs
stadsdelsnämnd**

Förslag till beslut

Trafiknämnden överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande som svar på hemställan.

Per Aronsson

Göran Gahm

Bo Gyllsdorff

UTLÅTANDE

Bakgrund

Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos trafiknämnden om att åtgärder vidtas för att göra elevernas skolväg från Örbyskolan till Bäckahagens skola mer trafiksäker.

Kontoret har gjort bedömningen att en tillfällig fysisk ombyggnation i dagsläget inte är en lämplig åtgärd. Anledningen är att Skebokvarnsvägen sedan länge planerats byggas om med ny gång- och cykelbana enligt gällande trafik- och gatumiljöplan. Gatu- och fastighetsnämnden godkände planen 1997-10-07.

Ett förslag om byggande av en ny gång- och cykelbana kommer att presenteras för trafiknämnden under hösten och efter eventuellt genomförandebeslut kan en ombyggnad i så fall påbörjas under år 2006.

En upphöjning av korsningen Skebokvarnsvägen/Årdalavägen kommer då att utföras och anpassas för gång- och cykeltrafik. Korsningen kommer också att tillämplighetsanpassas. Med denna åtgärd beräknas fordonshastigheten sänkas vilket innebär en ökad säkerhet för gående.

Innan skolstart har siktröjning utförts och varningsmärken för övergångsställe med text: ”skolväg” utplacerats på Skebokvarnsvägen före korsningen med Årdalavägen.

Ett försök med att anlägga bullerremсор genomförs inom kort på Skebokvarnsvägen före korsningen med Årdalavägen för att sänka hastigheten och resultatet kommer att följas upp.

Genom förändring av elevupptagningsområden kommer vissa lektioner för Örbyskolans elever i årskurs 5 och 6 att förläggas i Bäckahagens skola. Det innebär att elever ska gå till fots via Årdalavägen och korsa Skebokvarnsvägen för att ansluta till skolan.

Analys

Högsta tillåten hastighet är 50 km/tim på Skebokvarnsvägen och 30 km/tim på Årdalavägen. Hastighetsmätningar har utförts på Skebokvarnsvägen vid aktuell plats 2005-06-28 och visade att 85-percentilen var mellan 49 och 51 km/tim i båda riktningarna. Medelvärde var mellan 43 och 45 km/tim.

Årdalavägen ingår i 30-zon och åtgärder på denna del av skolvägen bedöms i dagsläget inte vara aktuell för åtgärder.

SLUT