



2015-08-31

FORNUDDEN, TYRESÖ KOMMUN

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik, Miljöteknik

Framställd för:
Tyresö kommun/Samhällsbyggnadsförvaltningen

Stockholm, som ovan

Jennie Kock-Larsen
Geotekniker

Markus Kappling
Kvalitetsgranskare

MUR



Uppdragsnummer: 1535103





Innehållsförteckning

1.0	OBJEKT.....	1
2.0	ÄNDAMÅL.....	1
3.0	UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN.....	1
4.0	STYRANDE DOKUMENT.....	2
5.0	GEOTEKNIK KATEGORI.....	3
6.0	ARKIVMATERIAL	3
7.0	BEFINTLIGA FÖRHÄLLANDEN.....	4
7.1	Topografi och ytbeskaffenhet.....	4
7.2	Befintliga konstruktioner	6
8.0	POSITIONERING.....	6
9.0	GEOTEKNIKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR	7
9.1	Utförda fältförsök	7
9.2	Utförda provtagningar.....	7
9.3	Undersökningsperiod.....	7
9.4	Fältingenjörer.....	7
9.5	Kalibrering och certifiering	7
9.6	Provhantering	7
10.0	GEOTEKNIKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR	8
10.1	Utförda undersökningar	8
10.2	Undersökningsperiod.....	8
10.3	Laboratorieingenjörer.....	8
10.4	Kalibrering och certifiering	8
10.5	Provförvaring	8
11.0	HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR	8
11.1	Utförda undersökningar	8
11.1.1	Korttidsobservationer	8
11.2	Undersökningsperiod.....	9
11.3	Fältingenjörer.....	9
11.4	Kalibrering och certifiering	9



MUR/GEOTEKNIK, MILJÖTEKNIK - FORNUDDEN

12.0 MILJÖTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR	9
12.1 Utförda fältförsök	9
12.2 Undersökningsperiod och fältingenjörer	10
12.3 Kalibrering och certifiering	10
12.4 Provhantering	10
13.0 MILJÖTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR	10
13.1 Utförda undersökningar	10
13.2 Undersökningsperiod.....	11
13.3 Laboratorieingenjörer.....	11
13.4 Kalibrering och certifiering	11
13.5 Provförvaring	11
14.0 HÄRLEDDA VÄRDEN	11
14.1 Hållfasthetsegenskaper	11
15.0 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING	11
15.1 Grundvattenobservationsrör	12
15.1.1 Geoteknik.....	12
15.1.2 Miljöteknik	12
15.2 Härledda värden	12

BILAGOR

BILAGA A
Fältrapport/Geoteknik

BILAGA B
Fältrapport/Miljöteknik

BILAGA C
Geoteknik/Laboratorieanalyser

BILAGA D
Miljöteknik/Laboratorieanalyser

BILAGA E
Radon

BILAGA F
Koordinatlista



MUR/GEOTEKNIK, MILJÖTEKNIK - FORNUDDEN

RITNINGAR

Ritnings nr.	Benämning	Skala	Format	Datum	Rev. datum
G-11.1-01	Geoteknisk och miljöteknisk undersökning PLAN	1:500	A1	2015-08-31	
G-11.2-01	Geoteknisk undersökning SEKTION A-A, B-B OCH C-C	H 1:100 L 1:200	A1	2015-08-31	
G-11.2-02	Geoteknisk undersökning SEKTION D-D och Enstaka borrhål	H 1:100 L 1:200	A1	2015-08-31	
G-11.2-03	Geoteknisk undersökning Enstaka borrhål och grundvattenrör	1:100	A1	2015-08-31	



1.0 OBJEKT

Golder Associates AB (Golder) har på uppdrag av Tyresö kommun utfört geoteknisk och översiktlig miljöteknisk undersökning i detaljplaneskedet för nytt äldreboende, skola, förskola och bostäder vid Fornuddens skola i fastigheterna Kumla 3:1247, södra delen av Kumla 3:93 samt vid Ängsgårdens vård- och omsorgsboende i fastigheterna Kumla 3:656 och sydöstra delen av Kumla 3:1264 i Trollbäcken i Tyresö kommun.

2.0 ÄNDAMÅL

Markundersökningarna ska användas som underlag för förslag till markanvändning inom "Detaljplan för skola, förskola, äldreboende och bostäder vid Fornudden".

Den geotekniska undersökningen syftar till att undersöka jordförhållanden och jordmäktigheter samt grundvattneförhållanden.

Den miljötekniska undersökningen syftar till att översiktligt kartlägga den eventuella förorenings situationen i mark. Vidare har förekomst av markradon i jordluften undersöks.

3.0 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN

För planering av undersökningarna har följande underlag använts.

- Grundkarta i dwg-format "Gk_Fornuddsparken_hela_20141003.dwg", erhållen från Tyresö kommun, 2015-07-01.
- Övergripande geotekniska förhållanden från kommunens databas, erhållen från Tyresö kommun 2015-06-12
- Plankarta maj 2015, erhållen från Tyresö kommun 2015-06-12
- Platsbesök 2015-07-02
- "Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Fornuddsparken, Tyresö kommun", daterad 2014-09-04 och upprättad av Sweco Civil AB.
- "PM Geoteknik, Tyresö kommun, Fornuddsparken, detaljplansunderlag", uppdragsnummer 21119741, daterad 2014-09-04 och upprättad av SWEKO CIVIL AB.
- "Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Detaljplan för skola, förskola, äldreboende och bostäder vid Fornudden, fastigheterna Kumla 3:1264, 3:93, 3:1247, 3:656 m.fl. inom Tyresö kommun, Stockholms län", Samrådshandling, maj 2015, dnr 2013 KSM 0173. Erhållen av Tyresö kommun 2015-06-12.
- "Bilaga 1-5, Underlag utredningar DP arbete Fornudden juni 2015, bilagor, kartutskrift över områdets läge i kommunen", upprättad av Tyresö kommun. Erhållen av Tyresö kommun 2015-06-12.
- "Geotekniskt utlåtande, Trollbäcken Fotbollsplan mm, Tyresö kommun", reviderad 1982-05-25 och upprättad av VIAK AB.
- "Geotekniskt utlåtande, Trollbäcken Centralparken grupp bostäder, Tyresö kommun", daterad 1990-08-09 och upprättad av VIAK AB.
- "Anmälhan om sanering av förorenat område, fastighetsbeteckning: Tyresö 2:39", daterad 2010-10-29 och upprättad av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.
- "Upplysning om förorenad mark, Tyresö kommun, Fornuddens skola, Fornuddsvägen 40, fastighetsbeteckning: 2:39", daterad 2010-10-29 och upprättad av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

MUR/GEOTEKNIK, MILJÖTEKNIK - FORNUDDEN

- "PM angående markföroreningar, Fornudden skola, Tyresö", uppdragsnummer 2111625, daterad 2010-09-30 och upprättad av SWECO Infrastructure AB.
- "Trollbäcken, Fornuddens skola, tillbyggnad av matsal, geoteknisk utredning, Tyresö kommun", uppdragsnummer 2111625, daterad 2010-06-23 och upprättad av SWECO Infrastructure AB.
- Ledningsunderlag från Fornuddens skola i pdf-format, ritningsnummer: 1216-50:1, 1216-50:3, 1216-50:4, 33.934, 501 328, 501332, 740425, E1-102 samt V-50.1-01, erhållna från Tyresö kommun, 2015-07-08.
- Ledningsritning i pdf-format "20150630-0363 Skanova2.pdf", erhållen från www.ledningskollen.se, 2015-07-01.
- Ledningsritning i pdf-format "20150630-0363.pdf" (Vattenfall), erhållen från www.ledningskollen.se, 2015-06-30.
- Ledningsritning i dwg-format "VA fornuddsparken_150625.dwg", erhållen från Tyresö kommun, 2015-06-29.

4.0 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.

I tabell 1-5 redovisas standard eller annat styrande dokument för detta projekt.

Tabell 1: Planering och redovisning geoteknisk undersökning

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
Planering	SS-EN 1997-2.
Fältutförande	Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 och EN ISO 22475-1
Beteckningssystem	SGF/BGS Beteckningssystem 2001:2 IEG:s beteckningsblad 2011-05-08

Tabell 2: Positionering (utsättning/inmätning)

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
Geodesi, Detaljmätning	Lantmäteriverkets HMK

Tabell 3: Geotekniska fältundersökningar

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
Jord-bergsondering	SGF Rapport 4:2012
Slagsondering, tung	SGF metodblad 2006-10-01
Viktsondering	SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005
Kolvprovtagning	Utförande enligt SGF Rapport 1:2009 Utrustning, provhantering mm enligt SS-EN ISO 22475-1:2006
Skruvprovtagning	EN ISO 22475-1:2006
Hydrogeologiska metoder	EN ISO 22475-1:2006 SGI Information 11 Mätning av grundvattennivå och portryck.



MUR/GEOTEKNIK, MILJÖTEKNIK - FORNUDDEN

Tabell 4: Geotekniska laboratorieundersökningar

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
Jordartsbenämning och klassificering	SS-EN ISO 14688-1:2002 och SS-EN ISO 14688-2:2004
Skrymdensitet	SS 027114, utgåva 2 CEN ISO/TS 17892-2:2005
Vattenkvot	CEN ISO/TS 17892-1:2004
Konflytgräns	SS 027120, utgåva 2, SIS-CEN ISO/TS 17892-12:2004
Sensitivitet	SS 027125, utgåva 1
Skjuvhållfasthet, konförsök	CEN ISO/TS 17892-6:2004
CRS-försök	SS 027126, utgåva 1

Tabell 5: Miljötekniska fältundersökningar

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
PID, fotojoniseringssdetektor	SGF Rapport 1:2004

Tabell 6: Miljötekniska laboratorieundersökningar

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
ICP, Inductively coupled plasma	EPA – metod (modifierad) 200.8 (ICP-SFMS) Bestämning av metaller enligt metod baserad på EPA 200.7 och ISO 11885.
GC-MS, Gaskromatograf-masspektrometer	Bestämning av klorfenoler enligt metod baserad på US EPA 8041, US EPA 3500 och DIN ISO 14154. Bestämning av klorerade alifater samt mono-, di- & triklorbensener enligt metod baserad på US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, MADEP 2004, rev. 1.1 och ISO 15009. Bestämning av tetra-, penta- & hexaklorbensener enligt metod baserad på US EPA 8081. Bestämning av monocykliska aromatiska kolväten (BTEX), styren och MTBE enligt metod baserad på US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, MADEP 2004, rev. 1.1 och ISO 15009. Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 kongener) enligt metod baserad på US EPA 8082 och ISO 10382. Bestämning av klorerade pesticider enligt metod baserad på US EPA 8081.
Radonmätning	ROAC-burkar, enl tillverkarens standard

5.0 GEOTEKNISK KATEGORI

För planering av undersökningarna tillämpades geoteknisk kategori, GK2.

6.0 ARKIVMATERIAL

En del av materialet i "Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Fornuddsparken, Tyresö kommun", upprättad av SWECO har inarbetats i denna handling. GeoSuite-data för undersökningspunkter 14S001, 003, 004 och 005 samt grundvattenobservationsrör G14S001, 003 och 006 har erhållits från Tyresö kommun 2015-08-13 och har inarbetats på Golders ritningar som hör till föreliggande MUR.

7.0 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDE

Fornuddens skola angränsar till Lönnvägen, Parkvägen, Fornuddsvägen och i norr till villatomter. Omgärdad av byggnader på 3 sidor ligger skolgården i mitten.

Ängsgården utgörs av byggnader på en trädgårdstomt och ligger vid Ängsvägens förlängning åt nordväst. Ängsgården angränsar till grönområden och villatomter.


Figur 1 nedan visar en karta över undersökningsområdet.



Figur 1: Översiktsbild över undersökningsområdet, orangemarkerat på karta (eniro). Fornudden skola till vänster i bild, och Ängsgårdens äldreboende till höger.


7.1 Topografi och ytbeskaffenhet

Vid Fornuddens skola varierar marknivån mellan + 22,3 i söder och +25,1 i väster. Östra delen av skolgården är en relativt plan grusad yta (bollplan och lektior) med uppstickande berg i dagen (+24,8). Västra delen är skolgården är plan och asfalterad med vissa gröna partier och enstaka träd.



Figur 2: Östra delen av skolgården utgörs av en grusad yta med förekomst av berg i dagen.

MUR/GEOTEKNIK, MILJÖTEKNIK - FORNUDDEN




Figur 3: Västra delen av skolgården är i huvudsak asfalterad.

Åt nordväst mellan Parkvägen/Lönnvägen och skolbyggnaderna utgörs marken växlande av asfalterade p-ytor, infarter/entréer, grus- och gräsytor med enstaka träd och buskar.



Figur 4: Parkering mot skolbyggnaden utmed Parkvägen.

Marknivån vid Ängsgården sluttar svagt från +22,8 i nordost till +22,1 i söder och är en trädgårdstomt. Söder om Ängsgården stiger marken. Infarten från Ängsvägens förlängning är asfalterad och intilliggande mark utgörs av plana och sluttande gräsmattor.



Figur 5: Söder om Ängsgården finns sluttande gräsytor.



Figur 6: I nordöstra delen av Ängsgården finns en asfalterad vändplan som ansluter till Ängsvägens förlängning.

7.2 Befintliga konstruktioner

Större delen av Fornuddens skola utgörs av låga enplans byggnader där några har källare (skyddsrum). Anordningar för lek och spel finns på skolgården som delvis omgärdas av stängsel.

Ängsgårdens vård- och omsorgsboende utgörs av ett enplanshus i tre delar. Ängsgården avgränsas av ett lågt stängsel.

Markförlagda ledningar så som el, tele, va finns inom fastigheterna.

8.0 POSITIONERING

Utsättning av undersökningspunkter har utförts utifrån befintliga byggnader och anläggningar av Cowi. Inmätning av borrpunkter och berg i dagen på Fornuddens skolgård har utförts av Golder Associates AB med GPS nätverks-RTK, mätansvarig har varit Jon Vestgård (Golder). Mätningarna har anslutits till kommunens höjdfix 10022 med höjd + 24,876.

Redovisningen är utförd i koordinatsystem, i plan Sweref 99 18 00 och i höjd RH 2000.

9.0 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR

Utförda fältundersökningar beskrivs i följande och resultaten framgår av ritningar enligt förteckning i början av detta dokument.

Utförda fältundersökningar framgår även av Fältrapport/Geoteknik daterad 2015-08-10 (2015-08-19) och upprättad av Cowi, se Bilaga A.

9.1 Utförda fältförsök

I Tabell 7 redovisas antal utförda fältförsök efter metod. Vid undersökningen har använts maskin (borrbandvagn) typ Geotech 604.

Tabell 7: Utförda fältförsök - metod och antal undersökningspunkter

Metod	Antal punkter
Slagborrsondering, 57 mm stiftkrona med 44 mm stål	10
Viktsondering, 22 mm stål med vridsondspets	10
Jordbergsondering 44 mm konad spets	2

9.2 Utförda provtagningar

I Tabell 8 redovisas antal utförda provtagningar efter metod.

Tabell 8: Utförda provtagningar - metod och antal undersökningspunkter

Metod	Antal punkter
Jordprovtagning med kolv, typ Kv StII	1
Jordprovtagning med skruv, Ø 80 mm med 1 m provtagningslängd	5

9.3 Undersökningsperiod

Fältförsök och provtagning utfördes under perioden 2015-07-09 till 2015-07-14, 2015-08-07 och 2014-08-19.

9.4 Fältingenjörer

Fältarbetet utfördes av Cowi ansvarig har varit Ronny Kratz.

9.5 Kalibrering och certifiering

Utförd kalibrering av utrustning framgår av Tabell 9.

Tabell 9: Utrustning och kalibrering

Utrustning/maskin	Kalibreringsdatum	Kalibrering utförd av
Borrbandvagn Geotech 604 (tillv nr 06363)	2015-01-08	Georent i Sverige AB

9.6 Provhantering

Provtagning och hantering av jordprover har utförts i enlighet med styrande dokument, se kapitel 4. Ostörda jordprover levererades 2015-08-10 till SWECO Geolab.

10.0 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Utförda laboratorieundersökningar beskrivs i följande och resultaten redovisas i Försöksrapport/Geoteknik upprättad av SWECO Geolab se Bilaga C

10.1 Utförda undersökningar

I Tabell 10 redovisas antal utförda geotekniska laboratorieanalyser efter metod.

Tabell 10: Utförda geotekniska laboratorieundersökningar - metod och antal

Metod	Antal punkter/nivåer
Okulär jordartsbenämning	1/3
Skrymdensitet	1/3
Vattenkvot	1/3
Konflytgräns	1/2
Sensitivitet	1/2
Skjuvhållfasthet	1/2
CRS-försök	1/1

10.2 Undersökningsperiod

Laboratorieanalyserna utfördes 2015-08-13.

10.3 Laborarieingenjörer

Laboratoriearbetet utfördes av SWECO Geolab.

10.4 Kalibrering och certifiering

Laboratorieundersökningarna är utförda av ackrediterat laboratorium.

10.5 Provförvaring

Jordproverna har efter mottagande på laboratoriet förvarats i fukt- och temperaturkontrollerade klimatrums.

11.0 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

Installation av grundvattenrör har utförts i två punkter och framgår av ritningar enligt förtreckning i början av detta dokument samt i Bilaga A.

11.1 Utförda undersökningar

11.1.1 Korttidsobservationer

I Tabell 11 redovisas antal utförda undersökningar efter metod.

Tabell 11: Utförda hydrogeologiska undersökningar - metod och antal undersökningspunkter

Metod	Antal punkter
Grundvattenobservation i öppet 1"-stålör, försett med filterdukspets, installerat i det undre grundvattenmagasinet.	2



11.2 Undersökningsperiod

Grundvattenobservationsrör 15GA09GV installerades 2015-08-07 och 15GA10GW installerades 2015-08-19.

Grundvattennivån i rör 15GA09GV lades 2015-08-14 då även nivån i befintliga äldre rör (G14S001, G14S003 och G14S006) funktionskontrollerades och lades. Rör 15GA10GW lades 2015-08-23.

11.3 Fältarbeten

Installation av grundvattenobservationsrör utfördes av Cowi. Grundvattennivåer lades av personal från Golder.

11.4 Kalibrering och certifiering

Grundvattenobservationsrören funktionskontrollerades i samband med installationstillfället av Cowi.

12.0 MILJÖTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR

Utförda miljötekniska fältundersökningar beskrivs i följande och undersökningspunkternas planläge redovisas på planritning enligt förteckning i början av detta dokument.

Utförda fältundersökningar framgår även av Fältrapport/Miljöteknik daterad 2015-08-14, se Bilaga B.

Golders strategi var att fördela provpunkter inom undersökningsområdet på ett sådant sätt att en översiktig bild av föroreningssituationen kunde erhållas. Provtagningspunkternas lägen har valts med hänsyn tagen till undersökningsområdets topografi och historiska användning.

Innan utförd markundersökning har granskning av aktuella och tidigare ritningar gjorts i syfte att lokalisera undermarksinstallationer och ledningsstråk på fastigheten.

Radonhalten i jordluften kontrollerades med ROAC-burkar i punkterna 15GA02, 15GA03, 15GA07, 15GA10 OCH 15GA11. Burkarna installerades på ca 0,7 m djup.

12.1 Utförda fältförsök

I Tabell 12 redovisas antal utförda undersökningar efter metod. Provtagning i jord och fyllnadsmaterial skedde ned till naturlig jord eller i missfärgad jord strax under kontakten mellan fyllnadsmaterial och jord. Provtagningen utfördes i samband med den geotekniska undersöningen och utrustningen var den samma. Observationer under borrhning och jordprovtagningsredoviseras i Bilaga B. De undersökta jordlagren utvärderades i fält med avseende på jordart, färgförändring, lukt och tydliga föroreningar. Samtliga jordprover analyserades i fält med PID (fotojoniseringsdetektor) i syfte att detektera flyktiga kolväten.

Tabell 12: Utförda fältförsök - metod och antal undersökningspunkter

Metod	Antal punkter
Jordprovtagningsmed skruv	6
PID	6
Radon, instrument typ ROAC-burkar	5

12.2 Undersökningsperiod och fältningenjörer

Fältförsök utfördes under vecka 33, 2015 av Christer Loftenius, Golder tillsammans med Ronny Kratz, Cowi som underentreprenör för jordprovtagning.

ROAC-burkar installerades 2015-08-07 och togs upp 2015-08-12. Installation och hantering utfördes av Cowi.

12.3 Kalibrering och certifiering

Utförd kalibrering av utrustning framgår av Tabell 13.

Tabell 13: Utrustning och kalibrering

Utrustning/maskin	Kalibreeringsdatum	Kalibrering utförd av
PID	2015-07-14	Christer Loftenius

12.4 Provhantering

Provtagning och hantering av jordprover har utförts i enlighet med styrande dokument, se kapitel 4.

För provtagning i jord och fyllnadsmaterial användes nitridhandskar vilka utbyttes mellan varje provtagning för att undvika korskontaminering. Vidare skedde mekanisk tvättning av provtagningsutrustningen innan nästa provtagningspunkt.

Proverna levererades 2015-07-15 och 2015-08-18 till ALS Scandinavia AB i avsedda kärl för vidare analys.

13.0 MILJÖTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Utförda laboratorieundersökningar beskrivs i följande.

Resultaten från analyserade jordprover redovisas i Bilaga D upprättad av ALS Scandinavia AB (ALS).

Jordprover uttogs generellt som prover vid diskreta djupintervall där fältobservationer indikerade eventuella föroreningar. Avvikande jordlager eller misstänkta föroreningar provtogs separat. Med utgångspunkt från den historiska dokumentgranskningen samt de samlade fältobservationerna gjordes ett representativt urval av de jordprover som skickades till ALS för analys.

Samtliga installerade ROAC-burkar skickades till Mark Radon Miljö (MRM) för analys, resultaten framgår av Bilaga E.

13.1 Utförda undersökningar

I Tabell 14 redovisas antal utförda miljötekniska laboratorieanalyser efter metod och av Tabell 15 framgår undersökningspunkt och djup under markytan.

Tabell 14: Utförda miljötekniska laboratorieundersökningar - metod och antal

Metod	Antal prover
4 – metaller, analysmetod MS-1, med ICP (ackrediterad metod)	
3 – screening analys för metaller med ICP* analys och organiska ämnen med GC-MS** analys för organiska ämnen	10
4 – GC-MS analys för alifat- och aromatfraktioner, bensen, toluen, etylbensen, xylener, (BTEX), 16 US EPA polyaromatiska kolväten med analysmetod OJ-21A (ackrediterad metod)	



*ICP=Inductively coupled plasma; **GC-MS=Gaskromatograf-masspektrometer

Tabell 15: Utförda miljötekniska laboratorieundersökningar per undersökningspunkt och djup under markytan

Provpunkt (15GAXX)	03	04	05	09	10			11	
	1,1m	0,3m	0,5-1,1 m	0,6m	0,6 m	1,4 m	1,0-1,7 m	1,7-2,1 m	1,1 m

13.2 Undersökningsperiod

Laboratorieanalyserna hos ALS utfördes 2015-07-14 och 2015-08-21.

Analys av uppmätt radonhalt i ROAC-burkarna utfördes 2015-08-17.

13.3 Laboratorieingenjörer

Laboratoriearbetet utfördes av ALS Scandia AB.

Avläsning av registrerad uppmätt radonhalt utfördes av MRM, Mark Radon Miljö.

13.4 Kalibrering och certifiering

Laboratorieundersökningarna är utförda av ackrediterat laboratorium (ALS).

13.5 Provförvaring

Jordprover packades i särskilt avsedda kärl, tillhandahållna av det anlitade analyslaboratoriet ALS och levererades till ALS i kylväcka. Jordproverna har efter mottagande på laboratoriet förvarats enligt gällande standard.

14.0 HÄRLEDDA VÄRDEN

14.1 Hållfasthetsegenskaper

Lerans odränerade skjuvhållfasthet har utvärderats till ca 7 kPa utifrån utförda laboratorieundersökningar och har korrigerats m h t konflytgränsen enl SGF-INFO nr 3.

15.0 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

Undersökningspunkternas lägen har anpassats efter befintliga markförlagda ledningar.

I undersökningspunkter 15GA10 och 15GA11 noterades, kring 0,5 m under markytan, ett grovt skikt på några decimeter av block/sten/kross. I 15GA10 flyttades undersökningspunkten 1 m i sidled och då gick det att komma igenom skiktet och i 15GA11 kunde skiktet forceras genom slagning på sonden. I undersökningspunkt 15GA13 stoppade viktonderingen på 1-1,6 m djup under markytan (två försök). Sannolikt finns även här ett skikt av grovt fyllningsmaterial eller annat hinder.

Registrerad radonhalt 0 kBq/m³ i ROAC-burken i punkt 15GA11 (bilaga E) anses ej vara tillförlitlig.

Radonhalten i markluft är normalt större än 5 kBq/m³ och dessutom visar registrerad radonhalt i närliggande punkt 15GA10 avsevärt högre värde.

15.1 Grundvattenobservationsrör

15.1.1 Geoteknik

Två av de befintliga äldre grundvattenrören kunde inte lidas i samband med undersökningen då G14S003 hade hinder i röret och G14S006 var för tätt (påfyllt vatten rann inte undan) vid funktionskontroll.

15.1.2 Miljöteknik

Grundvattenprovtagning var planerad för eventuellt grundvatten i fyllnadsjorden ovanpå den naturliga leran. Eftersom inget grundvatten påträffades i provtagningsbara mängder i fyllnadsmaterialen installerades inga grundvattenrör i fyllnadsjorden och därmed togs inga grundvattenprover för miljötekniska analyser. I punkt 15GA13 kunde sondering som djupast utföras till 1,6 m (se ovan).

15.2 Härledda värden

Lerans skjuvhållfasthet har utvärderats från ett enskilt ostört lerprov.

Org.nr 556326-2418

VAT.no SE556326241801

Styrelsens säte: Stockholm

\lsto1-s-main\01\g\projekt\2015\1535103 fornudden tyresö kommun\14_rapport\mur\markteknisk undersökningsrapport.docx


KOORDINATSYSTEM
SYSTEM I PLATE SWEREF, 30 18 00
SYSTEM I HÖJD: RH 2000

ANMÄRKNINGAR
GEDEFERENS DEN MILJÖTEKNIK UNDERSÖKNINGE, DIFERERANCIERADE SEMANTICA ISLAAX,
UTGÖRD AV GOLDEN ASSOCIATES AB, JULI - AUGUSTI 2015
UNDERSÖKNINGAR TILLXÖR SÄNT GÄSTSCHE UTTFRÖDA AV SWEET EVL AB, JUNI -
SEPTER 2014.

UNTERLÄG
GRÜNDKARTA 1:100 000-FORMAT "SK_fortvärdsplanen_hels_2014_083_dwg"

TECKENFÖRKLARING
FÖR STYRKELÄR OCH BETECKNINGAR, SE SÆFÆS ÆFTREGRADSSYSTEM
VERSJON 2002.12, WWW.SÆF.NET.
—
LÆRERØRSKOLENS KOMMUNE


TILLHÖRANDE RITTINGAR
G-112-01 SEKTORSÄTTNING A-A B-B C-C
G-112-02 SEKTONSÄTTNING D-D OCH E-F
BERG DAGEN, OMHÄTTA NYAER






KOORDINATSYSTEM

SYSTEM 11 NO. 03 BH 2000

TILHÖRANDE RITNINGAR





BILAGA A

Fältrapport/Geoteknik

COWI

ADDRESS COWI AB
Solna Strandväg 78
171 54 Solna
Sweden

TEL +46 10 850 23 00
FAX +46 10 850 23 10
www.cowi.com

FORNUDDEN, TYRESÖ

Fältrapport Geoteknik



Undersökningar utförda 2015-07-09—2015-08-19

Stockholm 2015-08-10

Uppdragsansvarig fältgeotekniker

Ronny Kratz

COWI AB

PROJECT NO. 1535103
DOCUMENT NO. 1
VERSION 1
DATE OF ISSUE 2015-05-19

Fältrapport

Projektnamn/Uppdragsnummer																																							
Formuddsvägen, Tyresö/1535103																																							
Beställare/Entreprenör																																							
Tyresö Kommun																																							
Uppdragsledare/Handläggare																																							
KW																																							
Syfte med undersökningen																																							
Förutsättningar för byggnation																																							
Ansvarig Fältgeotekniker																																							
Ronny Kratz (ROKZ)																																							
Geotekniskt undersökningsprogram																																							
Planerat geotekniskt undersökningsprogram.																																							
Upprättat av:																																							
Jennie Kock-Larsen																																							
Tabell 1 Sammanställning av planerat antal sonderingar per metod.																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Metod</th> <th>Antal (sl)</th> <th>Anmärkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vim (WST)</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jb/Jb2/Jb3/Jb-Tot</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Slb</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TrM</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vb (FVT)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kv</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Skr</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DPSH-A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPTU</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grundvaltenrör</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pp</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Roac-burkar</td> <td>5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Metod	Antal (sl)	Anmärkning	Vim (WST)	10		Jb/Jb2/Jb3/Jb-Tot	2		Slb	10		TrM			Vb (FVT)			Kv	1		Skr	5		DPSH-A			CPTU			Grundvaltenrör	2		Pp			Roac-burkar	5	
Metod	Antal (sl)	Anmärkning																																					
Vim (WST)	10																																						
Jb/Jb2/Jb3/Jb-Tot	2																																						
Slb	10																																						
TrM																																							
Vb (FVT)																																							
Kv	1																																						
Skr	5																																						
DPSH-A																																							
CPTU																																							
Grundvaltenrör	2																																						
Pp																																							
Roac-burkar	5																																						
Viktig information till fältgeoteknikern från beställaren/ansvarig geotekniker:																																							
Omfattning av geotekniska undersökningar																																							
Utsörda geotekniska undersökningsmetoder och annan viktig information.																																							
Tabell 2 Väder och temperatur för varje undersökningsdag.																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Väder/temperatur (°C)</th> <th>Anmärkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015-07-09</td> <td>Mestadels soligt/19 grader</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015-07-10</td> <td>Växlande molnighet/19 grader</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015-07-13</td> <td>Soligt/22 grader</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015-07-14</td> <td>Soligt/25 grader</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015-08-07</td> <td>Växlande molnighet/20 grader</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2015-08-19</td> <td>Soligt 20 grader</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Datum	Väder/temperatur (°C)	Anmärkning	2015-07-09	Mestadels soligt/19 grader		2015-07-10	Växlande molnighet/19 grader		2015-07-13	Soligt/22 grader		2015-07-14	Soligt/25 grader		2015-08-07	Växlande molnighet/20 grader		2015-08-19	Soligt 20 grader																			
Datum	Väder/temperatur (°C)	Anmärkning																																					
2015-07-09	Mestadels soligt/19 grader																																						
2015-07-10	Växlande molnighet/19 grader																																						
2015-07-13	Soligt/22 grader																																						
2015-07-14	Soligt/25 grader																																						
2015-08-07	Växlande molnighet/20 grader																																						
2015-08-19	Soligt 20 grader																																						
Tabell 3 Andra personer utöver den ansvariga fältgeoteknikern närvarande på undersökningsområdet.																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Person och företag</th> <th>Anmärkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015-07-09</td> <td>Angelica Alamaa/Cowi</td> <td>Praktikant</td> </tr> <tr> <td>2015-07-10</td> <td>Angelica Alamaa/Cowi</td> <td>Praktikant</td> </tr> <tr> <td>2015-07-13</td> <td>Angelica Alamaa/Cowi</td> <td>Praktikant</td> </tr> <tr> <td>2015-07-14</td> <td>Angelica Alamaa/Cowi</td> <td>Praktikant</td> </tr> </tbody> </table>	Datum	Person och företag	Anmärkning	2015-07-09	Angelica Alamaa/Cowi	Praktikant	2015-07-10	Angelica Alamaa/Cowi	Praktikant	2015-07-13	Angelica Alamaa/Cowi	Praktikant	2015-07-14	Angelica Alamaa/Cowi	Praktikant																								
Datum	Person och företag	Anmärkning																																					
2015-07-09	Angelica Alamaa/Cowi	Praktikant																																					
2015-07-10	Angelica Alamaa/Cowi	Praktikant																																					
2015-07-13	Angelica Alamaa/Cowi	Praktikant																																					
2015-07-14	Angelica Alamaa/Cowi	Praktikant																																					
Tabell 4 Visar datum för utsättning/inmätning av borrhål och utförare av detta.																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Person och företag</th> <th>Anmärkning</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015-07-09</td> <td>Ronny Kratz Cowi</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Datum	Person och företag	Anmärkning	2015-07-09	Ronny Kratz Cowi																																		
Datum	Person och företag	Anmärkning																																					
2015-07-09	Ronny Kratz Cowi																																						

Lagringsplats: autografdata och rådata

Borrhålen är lagrade på länken nedan och med följdande filändelse för olika typer av provningar och installationer. Filnamnen är detsamma som borrhållsnumren, se tabell 5.

Provning utan bergnivå:Bh00.SND

Provning med bergnivåtolkning Bh00.TLK

Provtagning: . Bh00.PRV

Grundvattnet och portryckinstallationer etc:Bh00.GVR

Länk (GS Presentation) O:\A025000\ A073033

\3_Pdoc\CAD\g\fälltmappl\Autografdata

Rådata är sparad på länk angiven nedan. I borloggern sparas provningarna med borrhålsnummer först, sen aktuellt datum och till sist löpnummer i loggern. Filändelsen blir den aktuella metoden tex Bh_00 20120101 1103.vim.

Länk (rådata) O:\A025000\ A073033\3_Pdoc\CAD\g\fälltmappl\rådata

Tabell 5 Utförda undersökningar inom ramen för rapporterat projektidel.

Borrhål	Metod	Datum	Fältprotokoll	Signatur
15GA01	Vim (WST)	20150709	Ja	ROKZ
	Slb	20150709	Ja	ROKZ
15GA02	Vim (WST)	20150710	Ja	ROKZ
	Slb	20150710	Ja	ROKZ
15GA03	ROAC	20150807	Ja	ROKZ
	Jb2	20150819	ja	ROKZ
15GA04	Vim (WST)	20150710	Ja	ROKZ
	Slb	20150710	Ja	ROKZ
15GA05	Miljöskruv	20150714	Nej*	
	ROAC	20150807	Ja	ROKZ
15GA06	Vim (WST)	20150709	Ja	ROKZ
	Slb	20150709	Ja	ROKZ
15GA07	Skr	20150714	Ja	ROKZ
	Miljöskr	20150714	Nej*	
15GA08	Vim (WST)	20150710	Ja	ROKZ
	Slb	20150710	Ja	ROKZ
15GA09	Skr	20150714	Ja	ROKZ
	Miljöskr	20150714	Nej*	
15GA10	Slb	20150710	Ja	ROKZ
	Vim (WST)	20150710	Ja	ROKZ
15GA11	ROAC	20150807	Ja	ROKZ
	Skr	20150713	Ja	ROKZ
15GA12	Miljöskruv	20150713	Nej	
	Gw.rör	20150819	Ja	ROKZ
15GA13	Vim (WST)	20150713	Ja	ROKZ
	Slb	20150713	Ja	ROKZ
15GA14	Miljöskruv	20150714	Nej*	
	ROAC	20150807	Ja	ROKZ
15GA15	Skr	20150819	Ja	ROKZ
	Vim (WST)	20150710	Ja	ROKZ

Således har följande antal undersökningar utförts med respektive metod enligt gällande europastandarder.
Miljöskruv redovisas i separat PM miljö.

Tabell 6 Antal utförda undersökningar fördelat på metod.

Metod	Antal (a)	Styrande Dokument
Provtagning		
Kategori A	1	EN ISO 22475-1:2006
Kategori B		EN ISO 22475-1:2006
Kategori C	5	EN ISO 22475-1:2006
Grundvattenobservationer		
Öppna system	2	EN ISO 22475-1:2006
Slutna system		EN ISO 22475-1:2006
Provtagning		EN ISO 22475-1:2006
Provning/ Sondering		
CPT/CPTU		SS-EN ISO 22476-1
CPTM		SS EN ISO 22476-12
Vim (WST)	10	CEN ISO TS 22476-10:2005
DPSH-Λ		EN ISO 22476-2:2005
In-situ metoder		
Vb (FVT)		SGF Rapport 2:93 Rekommenderad standard för vingförsök i fält
ROAC	5	Enl tillverkarens standard
Övriga ej Europastandarder		
Jb/Jb2/Jb3/Jbtot	2	SGF Rapport 4:2012
Slb (tung slagsondering)	10	SGF metodblad 2006-10-01
TrM		SGF metodblad 2009-01-27
Radonmätning, typ Roak	5	Enl. tillverkarens standard

Kommentarer avseende metoder & borrpunkter

För mer information se fältprotokollet.

Tabell 7 Visar ståldimension, krontorlek och annan anmärkning mm på respektive metod.

Metod	Stål/Kron dimension/ spolmedium/instrument id / typ mm	Anmärkning
Jb2	44mm/ konad spets	
Vim (WST)	22mm/ vridsondspets	Slag genom borttagning av 100kg spärr
Slb	44mm/ konad spets	
Kv	44mm/ St2	
Skr	44mm/ 80mm/ 1m provtagningslängd	

Tabell 8 Information om installerade grundvattenrör.

Grundvattenrörsid	Typ	Uppstick / Spetsdjup (m från my)	Funktionskontroll utförd/status	Uppmätt djup till gw-nivå med datum/ anmärkning
15GA09GW	1" stålrör med filterdukspe ts 0,5m	1,24/5,26	God funktion	4,64 umy 2015-08-07
15GA10GW	1" stålrör med filterdukspe ts 0,5m	1,06/9,44	God funktion	1,63 umy 2015-08-19

Tabell 9 Information om specifikt borrhål.

Borrhål	Anmärkning
15GA05	Flyttad 2,1m i nordvästlig riktning p.ga ledningar.
15GA13/F	Sondering flyttad p.ga underliggande rörledning

Oversiktlig geologi i området och generell upplevelse i fält:

Varierade djup överlag. Missänkt förorening i punkt 15GA10 då det luktade kreosol.

Redovisning och inlämning prover

Redovisningen skedde i GS Presentation av Ronny Kratz COWI den 10 augusti 2015 samt 20 augusti och skickades till Jennie Kock-Larsen den 10 augusti samt 20 augusti 2015.

Kolvprover lämnades in till SWECO GEOLAB den 10 augusti 2015 av Ronny Kratz. Följesedel med projektnamn, och kontaktperson skrev med följande märkning i samråd med Sweco Geolab..

Avvikeler i fält

Avvikeler i det planerade undersökningsprogrammet i samråd med Jennie Kock-Larsen gjordes flera gånger på grund av ändrade förutsättningar.

Kvalitetsinformation och observationer

Geoteknisk borrvagns typ, id, förare och senaste kalibreringsdatum:
Geotech 604DD 06363 (ROKZ) 2015-08-01

Information om vattennivåer i skrughål och eventuella påträffade miljöföroringar vid skruvprovtagning.

Tabell 10 Kvalitetsinformation och observationer, se även tabell 5.

Bordtal	Metod	Datum	Information
15GA10	Skr	20150713	Misstänkt Förorening

Bilagor

Fältprotokoll skicka via post om så önskas.

Tabell 11 Bilagor.

Bilaga	Nr från till/Märkning	Antal sidor
Fältprotokoll		37
Kalibreringsprotokoll 604DD 06363	Kalibreringsprotokoll 604DD 06363 150108.pdf	2

MÄÄRÄTÖNKÖLL MARKKRADON

LABORATORIETS ANTECKNINGAR

<u>Märning med testpreparat</u>	<u>Bakgrundsnäring</u>
100 Sekunder	Kont. fäkt. = 1,2

7802 402d

3222 1827

Beställare: Götska Årskrifter AB

Handlungsraum - Lernraum

Adress: 123 Main Street

Postaddress: 1114 60 Street Box 20

Telefon/Fax: 0216 - 904 02 25

E-post: sine.claebech@enøgold.com

Mätpunkts: 150 m niv. h. m. 1473.0

RESERVERAT FÖR LABORATORIET

VRM
mark radon műjö



COWI 010-850 10 00 (HK), 010-850 23 00 (Shim)

COWL 010-850 10 00 (Hk), 010-850 23 00 (Sthlm)

COWI 010-850 10 00 (HK), 010-850 23 00 (Sithlm)

CQV10-850 10 00 (HK), 010-850 23 00 (Sthlm)

Uppdragnings-/meddelningsrutan			Bokföra
Burnmidar/Sektor	Närkrypa	Normal Sign	durum
1562-11	ek	40075	
Förbered	+ Stabilisering varmvals (normal)		
S:	Skruv 80 mm		
Autor			
Datum under meddel nrt	Priroda	Frånvaro/Gevärdet berörande Jordning	ANM Ex. normalt etc. av respektive DPA angest vänligg med fastställd tidsperiod/antal
0,0	E	1	Mn
0,5	0	2	
0,5	E	2	
0,8	0	3	
0,8	E	3	
1,1	0	4	
1,7	0	4	
1,7	E	5	
2,0	0	6	
2,4	E	7	
3,7	E	8	

COWI 010-850 10 00 (HKL), 010-850 23 00 (Sthlm)

Uppdragnings-/meddelningsrutan			Bokföra
Burnmidar/Sektor	Närkrypa	Normal Sign	durum
1562-11	ek	40075	
Konst...	Anslit redskap	-	
S:	Skruv 80 mm		
Autor			
Datum under meddel nrt	Priroda	Frånvaro/Gevärdet berörande Jordning	ANM Ex. standard sign bestämd med fastställd tidsperiod/antal
4,0	0	9	5a
4,7	0	10	5a
5,7	0	10	5a
5,7	0	11	5a
6,1	0	10	5a
6,1	0	11	5a
6,1	0	12	5a
6,1	0	13	5a
6,1	0	14	5a
6,1	0	15	5a
6,1	0	16	5a
6,1	0	17	5a
6,1	0	18	5a
6,1	0	19	5a
6,1	0	20	5a
6,1	0	21	5a
6,1	0	22	5a
6,1	0	23	5a
6,1	0	24	5a
6,1	0	25	5a
6,1	0	26	5a
6,1	0	27	5a
6,1	0	28	5a
6,1	0	29	5a
6,1	0	30	5a
6,1	0	31	5a
6,1	0	32	5a
6,1	0	33	5a
6,1	0	34	5a
6,1	0	35	5a
6,1	0	36	5a
6,1	0	37	5a
6,1	0	38	5a
6,1	0	39	5a
6,1	0	40	5a
6,1	0	41	5a
6,1	0	42	5a
6,1	0	43	5a
6,1	0	44	5a
6,1	0	45	5a
6,1	0	46	5a
6,1	0	47	5a
6,1	0	48	5a
6,1	0	49	5a
6,1	0	50	5a
6,1	0	51	5a
6,1	0	52	5a
6,1	0	53	5a
6,1	0	54	5a
6,1	0	55	5a
6,1	0	56	5a
6,1	0	57	5a
6,1	0	58	5a
6,1	0	59	5a
6,1	0	60	5a
6,1	0	61	5a
6,1	0	62	5a
6,1	0	63	5a
6,1	0	64	5a
6,1	0	65	5a
6,1	0	66	5a
6,1	0	67	5a
6,1	0	68	5a
6,1	0	69	5a
6,1	0	70	5a
6,1	0	71	5a
6,1	0	72	5a
6,1	0	73	5a
6,1	0	74	5a
6,1	0	75	5a
6,1	0	76	5a
6,1	0	77	5a
6,1	0	78	5a
6,1	0	79	5a
6,1	0	80	5a
6,1	0	81	5a
6,1	0	82	5a
6,1	0	83	5a
6,1	0	84	5a
6,1	0	85	5a
6,1	0	86	5a
6,1	0	87	5a
6,1	0	88	5a
6,1	0	89	5a
6,1	0	90	5a
6,1	0	91	5a
6,1	0	92	5a
6,1	0	93	5a
6,1	0	94	5a
6,1	0	95	5a
6,1	0	96	5a
6,1	0	97	5a
6,1	0	98	5a
6,1	0	99	5a
6,1	0	100	5a
6,1	0	101	5a
6,1	0	102	5a
6,1	0	103	5a
6,1	0	104	5a
6,1	0	105	5a
6,1	0	106	5a
6,1	0	107	5a
6,1	0	108	5a
6,1	0	109	5a
6,1	0	110	5a
6,1	0	111	5a
6,1	0	112	5a
6,1	0	113	5a
6,1	0	114	5a
6,1	0	115	5a
6,1	0	116	5a
6,1	0	117	5a
6,1	0	118	5a
6,1	0	119	5a
6,1	0	120	5a
6,1	0	121	5a
6,1	0	122	5a
6,1	0	123	5a
6,1	0	124	5a
6,1	0	125	5a
6,1	0	126	5a
6,1	0	127	5a
6,1	0	128	5a
6,1	0	129	5a
6,1	0	130	5a
6,1	0	131	5a
6,1	0	132	5a
6,1	0	133	5a
6,1	0	134	5a
6,1	0	135	5a
6,1	0	136	5a
6,1	0	137	5a
6,1	0	138	5a
6,1	0	139	5a
6,1	0	140	5a
6,1	0	141	5a
6,1	0	142	5a
6,1	0	143	5a
6,1	0	144	5a
6,1	0	145	5a
6,1	0	146	5a
6,1	0	147	5a
6,1	0	148	5a
6,1	0	149	5a
6,1	0	150	5a
6,1	0	151	5a
6,1	0	152	5a
6,1	0	153	5a
6,1	0	154	5a
6,1	0	155	5a
6,1	0	156	5a
6,1	0	157	5a
6,1	0	158	5a
6,1	0	159	5a
6,1	0	160	5a
6,1	0	161	5a
6,1	0	162	5a
6,1	0	163	5a
6,1	0	164	5a
6,1	0	165	5a
6,1	0	166	5a
6,1	0	167	5a
6,1	0	168	5a
6,1	0	169	5a
6,1	0	170	5a
6,1	0	171	5a
6,1	0	172	5a
6,1	0	173	5a
6,1	0	174	5a
6,1	0	175	5a
6,1	0	176	5a
6,1	0	177	5a
6,1	0	178	5a
6,1	0	179	5a
6,1	0	180	5a
6,1	0	181	5a
6,1	0	182	5a
6,1	0	183	5a
6,1	0	184	5a
6,1	0	185	5a
6,1	0	186	5a
6,1	0	187	5a
6,1	0	188	5a
6,1	0	189	5a
6,1	0	190	5a
6,1	0	191	5a
6,1	0	192	5a
6,1	0	193	5a
6,1	0	194	5a
6,1	0	195	5a
6,1	0	196	5a
6,1	0	197	5a
6,1	0	198	5a
6,1	0	199	5a
6,1	0	200	5a
6,1	0	201	5a
6,1	0	202	5a
6,1	0	203	5a
6,1	0	204	5a
6,1	0	205	5a
6,1	0	206	5a
6,1	0	207	5a
6,1	0	208	5a
6,1	0	209	5a
6,1	0	210	5a
6,1	0	211	5a
6,1	0	212	5a
6,1	0	213	5a
6,1	0	214	5a
6,1	0	215	5a
6,1	0	216	5a
6,1	0	217	5a
6,1	0	218	5a
6,1	0	219	5a
6,1	0	220	5a
6,1	0	221	5a
6,1	0	222	5a
6,1	0	223	5a
6,1	0	224	5a
6,1	0	225	5a
6,1	0	226	5a
6,1	0	227	5a
6,1	0	228	5a
6,1	0	229	5a
6,1	0	230	5a
6,1	0	231	5a
6,1	0	232	5a
6,1	0	233	5a
6,1	0	234	5a
6,1	0	235	5a
6,1	0	236	5a
6,1	0	237	5a
6,1	0	238	5a
6,1	0	239	5a
6,1	0	240	5a
6,1	0	241	5a
6,1	0	242	5a
6,1	0	243	5a
6,1	0	244	5a
6,1	0	245	5a
6,1	0	246	5a
6,1	0	247	5a
6,1	0	248	5a
6,1	0	249	5a
6,1	0	250	5a
6,1	0	251	5a
6,1	0	252	5a
6,1	0	253	5a
6,1	0	254	5a
6,1	0	255	5a
6,1	0	256	5a
6,1	0	257	5a
6,1	0	258	5a
6,1	0	259	5a
6,1	0	260	5a
6,1	0	261	5a
6,1	0	262	5a
6,1	0	263	5a
6,1	0	264	5a
6,1	0	265	5a
6,1	0	266	5a
6,1	0	267	5a
6,1	0	268	5a
6,1	0	269	5a
6,1	0	270	5a
6,1	0	271	5a
6,1	0	272	5a
6,1	0	273	5a
6,1	0	274	5a
6,1	0	275	5a
6,1	0	276	5a
6,1	0	277	5a
6,1	0	278	5a
6,1	0	279	5a
6,1	0	280	5a
6,1	0	281	5a
6,1	0	282	5a
6,1	0	283	5a
6,1	0	284	5a
6,1	0	285	5a
6,1	0	286	5a
6,1	0	287	5a
6,1	0	288	5a
6,1	0	289	5a
6,1	0	290	5a
6,1	0	291	5a
6,1	0	292	5a
6,1	0	293	5a
6,1	0	294	5a
6,1	0	295	5a
6,1	0	296	5a
6,1	0	297	5a
6,1	0	298	5a
6,1	0	299	5a
6,1			

Uppdragsnr/Uppdragstypen

- Fornudden, Tyresö

Borrelli/Selvin/Sterz

Markyia

Reseña

Skin

156A(XO)

10

1

四

11

07-08-15

Konkord

Ansat fedskap

三

Anton

Djup under ref nivå m	Prov nr.	Preliminär geoteknisk benämning (förkortning)	ANM. Evt. störning etc. av respektive prov anges i enlighet med fastställda förkortningar
2,0	ö PTJ 36	loc	fattigas 2 cm över
m VFZ 150	Le		
u UH 449	sa Le	syftgas 3 cm	med röda
4,0	ö GEK 42	sa Le	
m 275	sa Le		
u 2335	sa Le	e.j prov	
ö			
m			
u			
ö			
m			
u			
ö			Luf 4449
m			är felvärd i luf
u			
ö			Pytt att dyr i H
m			fonns nägt med
u			aft fylla på m
ö			

Uppdragsnr/Uppdragstyp				Blad nr
Borrhålor/ Sektion 7564X09	Geoteknik 150815	Markyta Tjärö SO	Ref nivå QK	Sign 070815
Kolvborr	Allmänt redskap		Stabilisering av borrhål	datum
St.	Gv-Rö	den	my	my
Anm:				
Djup under ref nivå m	Prov nr	Preliminär geoteknisk benämning (förkortning)	ANM: Ev. störning etc. av respektive prov anges i enlighet med fastställda förkortningar	
ö m u	Gv-Rö uppsättning =	6,5 m på kalkfält 1,24 m ömy		
ö m u		Överläsning 070815 5,88 m funktion = GvP		
ö m u		a värslings lite tidig för att driften slutsats		
ö m u				

Uppdragsnr/Uppdragstyp				Blad nr	
Borhållsnr/Sektion 156A 62	Markytal	Bef.nivå	Datum 190815 08	Signature	
VIKTSONDERING	JORD BERG- SONDERING 2	HEJARSONDERING	SLAG/TRYCK- SONDERING		
<input type="checkbox"/> Manuell	Maskinl.	<input type="checkbox"/> Metod <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> Spets <input type="checkbox"/> Los	Maskin	
<input type="checkbox"/> Maskinell	Krona mm	<input type="checkbox"/> Fast	<input type="checkbox"/> Fritt fall	Stäng Ø mm	
Rot hast r/min	Typ mm			Spets Ø mm	
Förborrn m med Ø mm	Spolmed mm			(2) mm	
Djupen	Vikt kg	Prove:	Jordart	Antal slag sek. eller halvvarv	Kommentar/Anmärkning
1	1				<i>Avslitad?</i>
2	1				<i>RL<TO>GF</i>
3	1				
4	1				<i>Y2, 2 < borsbuntroll</i>
5	1				<i>BN 2 - 2,5</i>
6	1				<i>5,5 ac, fint stoppklast 95</i>
7	1				
8	1				<i>Exakt f. BG se fil</i>
9	1				
10	1				
11	1				
12	1				<i>92</i>
13	1				
14	1				
15	1				

Uppdragssnr/Uppdragstyp				Blad nr
Tors nublar V20Mn				
Borhållare/Sektion	Marktyta	Ref nivå	Datum	Signatur
156903	JORD-BERG SONDERING 2	+ +	190815 RZ	
VIKTSONDERING		HEJARSONDERING	SLAG/TRYCK-	
<input type="checkbox"/> Manuell	Maskin	Metod <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B	SONDERING	
<input type="checkbox"/> Maskinell	Maskin	Spets <input type="checkbox"/> Lås	Maskin	
Rot hast r/min	Krona mm	<input type="checkbox"/> Fast	Stång Ø mm	
Förberör m	Typ	<input type="checkbox"/> Fritt fall	Spets Ø mm	
med Ø mm	Spolmed		<input type="checkbox"/> mm	
Diag nr	Vikt kg	Prover	Antal slag, sek. eller halvvärv	Kommentar/Anmärkning
1	1	1	1	Revitelenca?
2	1	1	10 > G	2,2 = RP beroende av tider
3	2	2	2,9	3,9 = BK känns som litig.
4	3	3	3,9	redig, röd 5,0 cm
5	4	4		6,5 > målt högt tider
6	5	5		
7	6	6	7,0	stopp röd 6,5
8	7	7		
9	8	8		
10	9	9		
11	10	10		
12	11	11		
13	12	12		
14	13	13		
15	14	14		

COWI 010-850 10 00 (HK), 010-850 25 00 (Sthlm)

GIVATENICKA

Uppdragsnr/Uppdragstyp		Blad nr.	
Fornudden Tyrestö			
Borrtid/lnr/Sektion	Marktyta	Ref nr/v	Datum
156A01	+ JÖRD-BERG SONDEBORG Markan	090715 RL	Signatur
VIRKESONDERING	HEJARSONDERRING	SLAGSTRYCK	
<input type="checkbox"/> Manuell	<input checked="" type="checkbox"/> Maskinell	<input type="checkbox"/> A	SONDERING
604 A01		<input type="checkbox"/> B	
Rot hase	Krona	Spets	Maskin
Förborm	m Typ	<input type="checkbox"/> Lös	Stäng
med Ø	mm Spalmed	<input type="checkbox"/> Fast	mm
<input type="checkbox"/> Välj	<input type="checkbox"/> Prova	<input type="checkbox"/> Fritt fall	Spets Ø mm
Dep	Vikt kg	Vikt kg	Antal slag/sek eller halvvarv
1	3	0	0,5 sn > 0,8
2	1	1	Fyll > 0,8 (grönt fält)
3	1	1	3,3 sl
4			3/4 stegpkd 9/3
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
Kommentar/Anmärkning			

Uppdragnr/Uppdragstyp				Blad nr
Fornudden Tyresö				
Borhållare/Sektion 15 GA 01	Marktyta	Ref nr/läp	Datum 090715 NK	Signator
VIRTSÖNDERING <input type="checkbox"/> Manuell <input type="checkbox"/> Maskinell	JORD-BERG- SONDERING Maskin	HEJARSONDERING Metod <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B Spets <input type="checkbox"/> L65 <input type="checkbox"/> Fast <input type="checkbox"/> Fritt fall	SLAG/TRYCK- SONDERING Maskin 60-100 Stäng ϕ 14 mm Spets ϕ 100x1 mm	
Rot hast /min	Krona mm			
Förborm m med ϕ mm	Typ mm Spolmed.			
Dypt m	Spelv m	Antal slag/sek. eller halvavr	Kommentar/Anmärkning	
1	1,1			
2	1,1			
3	1,1			
4	3,4		3,6 stupgbund 93	
5				
6				
7				
8			skruv 0-1 m f.v)(
9			1-1,7 si s.a	
10			1,7-2,7 si s.a	
11			med vissa undantag	

Uppdragsnr/Uppdragshamn							Blad nr
Borrhållsnr/Sektion 156A-02		Markytla	Ref nivå	Datum 100715 RK	Signatur		
VIKTSONDERING <input type="checkbox"/> Manuell <input checked="" type="checkbox"/> Maskinell 60420		JORD-BERG- SONDERING Maskin	HEJARSONDERING Metod <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B Spets <input type="checkbox"/> Lös <input type="checkbox"/> Fast <input type="checkbox"/> Fritt fall	SLAG/TRYCK- SONDERING Maskin			
Rot hast r/min		Krona mm		Stång Ø mm			
Förborrning m med Ø mm		Typ Spolmed		Spets Ø mm <input type="checkbox"/> mm			
Djup m	Vikt kg	Prover	Jordart	Antal slag, sek eller halvvärv	Kommentar/Anmärkning		
1				0,2 cm sv 15 > gruv friktion			
2				0,5 sv	0,6 stoppkal 9,3		
3							
4							
5							
6							
7							

Uppdragsnr/Uppdragstyp				Blad nr
Förvarvden Tyresö				
Borvhällsnr/Sektion	Markytta	Ref nivå	Datum	Signatur
156A02		+ 4	100715	RK
VIKTSONDERING	JORD-BERG- SONDERING	HEJARSONDERING	SLAG/TRYCK- SONDERING	
<input type="checkbox"/> Manuell	Maskin	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B	Maskin	
<input type="checkbox"/> Maskinell	Krona	<input type="checkbox"/> Löp	Stäng Ø 4M mm	
Rot hast t/min	Typ	<input type="checkbox"/> Fast	Spets Ø 11M mm	
Förborrn m	Spolmed	<input type="checkbox"/> Fritt fall	<input type="checkbox"/>	
med Ø mm				
E ngh Vid d g en d jord	Antal slag/ sek eller halvårav	Kommentar/Anmärkning		
1	0,2 < m/tt			
2	0,1 1,0			
3	7,5 stoppkval 93			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Uppdragsnr/Uppdragshamn

Fornudden Tyresö

Blad nr

Borrhållsnr/Sektion

Markytä

156103

Ref nivå

Datum

Signatur

VIKTSONDERING

 Manuell

004 800

 Maskinell

Rot hast t/min

Förborrning

med Ø

JORD-BERG-

SONDERING

Maskin.....

Krona mm

Typ

Spolmed

HEJARSONDERING

 Metod A B Spets Lös Fast Fritt fall

SLAG/TRYCK-

SONDERING

Maskin

Stäng Ø mm

Spets Ø

 mm

Djup m	Vikt kg	Prover	Jordatt	Antal slag, sek. eller halvvarv	Kommentar/Anmärkning
1				0,1 SL	
2				0,7 SL	
3				2,0 2,3-5L	0,8 < Tyll gruv friktion 2,3 stopplörd 93
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					