



**Bilaga 2**  
**Risicanalys Brunn 1:739**

- ⌘ Grundvattenrör
- Borrpunkt
- Bedömd utbredning av deponi
- Detaljplaneområde
- Yttre gräns vattenskyddsområde
- Torv
- Lera-silt
- Sand/grus
- Morän
- Isälvsediment
- Kalt berg eller tunt jordtäckte

Objekt  
Brunn 1:739, Värmdö kommun

Uppdragsgivare  
Värmdö kommun

Beskrivning  
Jordartskarta Brunn 1:739

**GEOSIGMA**

Upprättad av C. Sköld	Granskad av T. Lundberg	Godkänd av T. Lundberg
Uppdragsnr 603099	Datum 2013-03-27	Version 1.0