

DOKID: 9715

POLSTJERNAN

Inredningar och antikviteter AB

ANK TILL NORRMLAMS
STADSDELSFÖRVALTNING
2005-10-19
Dnr 013-692 2005

Arsenalsgatan 5, SE-111 47 STOCKHOLM, SWEDEN
Tel. +46 (0)8 611 39 73, Fax. +46 (0)8 611 39 72
Bankgiro 113-2091, Postgiro 5450-2
antik@polstjernan.se

A 3:2

Norrmalms Stadsdelsnämnd
Box 3128
103 62 Stockholm

af
Meborgarförslag angående trafikfara på Blasieholmstorg.

På Blasieholmstorg finns ett antal stenpollare som skydd för hästskulpturerna. Pollarna är i samma färg som omgivande gatubeläggning och ca. 50 cm. höga. Detta gör att chaufförerna i vanliga personbilar inte ser dem från förarsätet. Även chaufförer i lastbilar har stora svårigheter att upptäcka pollarna. För att i någon mån göra pollarna mer synliga har några av dem försetts med grå reflexer. Detta är dock inte tillräckligt utan pollarna blir regelbundet påkörda. När pollarna har felanmälts efter att ha blivit påkörda kan det dröja flera veckor innan de blir reparerade. Under tiden ser torget vanvårdat och tråkigt ut. Frekvensen av påkörningar varierar, men i genomsnitt blir minst en pollare påkörd per månad. Hittills har vad vi vet, inga personskador uppstått. Ekonomin bakom denna trafikfara bör vara sålunda:

Staden: Reparation av stenpollaren, 3 man + lastbil en $\frac{1}{2}$ dag, 3-5000 kr. x 12
= 36 – 60.000 kr/år

Bilägaren: Självrisk 5000 x 12 = 60.000 kr/år

Försäkringsbolagen och i förlängningen alla bilägare:
Intryckta dörrar riktas eller byts samt lackering ca 25000 kr x 12 = 300.000 kr.
Summa: ca 400.000 kronor/år

Vi hemställer att stadsdelsnämnden gör sitt bästa för att bygga bort denna trafikfara.

Våra förslag är:

1)

Stenpollarna speciellt runt häst, ersätts med mera synliga avbärare. Detta blir en stor uppgift att göra både funktionellt och estetiskt för en duktig arkitekt. Varför inte kombinera avbärarna med de mer synliga papperskorgarna som nu finns på torget? Låt det bli Stockholms vackraste papperskorgar!



POLSTJERNAN

Inredningar och antikviteter AB

Arsenalsgatan 5, SE-111 47 STOCKHOLM, SWEDEN
Tel. +46 (0)8 611 39 73, Fax. +46 (0)8 611 39 72
Bankgiro 113-2091, Postgiro 5450-2
antik@polstjernan.se

2)

Om stenpollarna nödvändigtvis måste vara kvar kanske de kunde höjas och utmärkas med bättre röd-grön trafikreflex.

3)

Genom att flytta fram pollarna närmare skulpturen vore något vunnet.

4)


Gärna en kombination av ovanstående förslag.

För ett yackert och funktionellt Stockholm!

Ulf R. Olsson
Ulf R Olsson
V.d. Polstjernan Antikhandel, dock ej boende på Norrmalm
Arsenalsgatan 5
111 47 Stockholm

Folke Sandgren
Folke Sandgren
Bibliotekarie på Sällskapet
Arsenalsgatan 7
111 47 Stockholm
Bostadsadress: Västmannagatan 32 113 25 Stockholm

Bilaga: 6 Bilder av Blasieholmsborg 2005-10-14.



ANK TILL NORMALMS
STADSDELSFÖRVALTNING

2005 -10- 19

Dnr

1

Glasbrukstorg
14-8

05



Glasbrukstorg 2005 101H

OBS! Alla stenpollarna är påkörda och sargade
Den sneda pollaren är reparerad sedan en månad tillbaka

2



Glasieholmsborg 2005-10-14

3



Blasieholmsborg 2005-10-14
Påkörd stenpollare och bil med intrückta dörrar



Blaströmholmsgatan 2005-10-14
Påkörd stenpollare och bil med intryckta dörrar.



Biasieholmsgatan 2005-10-14
Nästan alla stenpollare är pålörda och lutar åt olika håll.



Blasieholmsborg 2005-10-14
De flesta stomparna är påkörda och lutar åt olika håll